

Fotodokumentácia z priebehu merania fyzikálneho faktoru (prezentácia)

	1	2
A		
B		
C		
D		
E		

Fotodokumentácia z priebehu merania fyzikálneho faktoru – popis

A1	Posudzované záujmové územie v lokalite „Thurzove sady“ v Bytči, severovýchodný pohľad od cesty II/507	A2	Posudzované záujmové územie v lokalite „Thurzove sady“ v Bytči, severozápadný pohľad od cesty II/507
B1	Posudzované záujmové územie v lokalite „Thurzove sady“ v Bytči, východný komplexný pohľad	B2	Cesta II/507 na južnom okraji posudzovaného záujmového územia – východný pohľad
C1	Cesta II/507 na južnom okraji posudzovaného záujmového územia – západný pohľad	C2	Tok rieky Váh južne od cesty II/507, v pozadí diaľnica D1, vo vzdialenejšom pozadí železničná trať Bratislava - Žilina
D1	Sledovaný a merací bod A1, cca 101,0 metra severne od okraja komunikácie II/507, v pozadí mesto Bytča	D2	Sledovaný a merací bod A1, cca 101,0 metra severne od okraja komunikácie II/507, v pozadí priestory spoločnosti Suzanne Sk, s.r.o.
E1	Sledovaný a merací bod A1, cca 101,0 metra severne od okraja komunikácie II/507, v pozadí cesta II/507 s prebiehajúcou dopravou	E2	Sledovaný a merací bod A1, cca 101,0 metra severne od okraja komunikácie II/507, v pozadí Hričovský kanál v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku