


TURIE - DP, CHLÚ, SBD, skládky, zosuvy a radónové riziko



Skládky (3) ● odvezená (3)

Svahové deformácie (39) □ Aktívna (5) □ Potenciálna (19) □ Stabilizovaná (15)

Výhradné ložiská DP (2) □ 491 – Turie; stavebný kameň; PK Doprastav, a.s., Žilina

490 – Turie I; stavebný kameň; Organizácia neurčená, -

Výhradné ložiská CHLU (2) □ 490 – Turie I; stavebný kameň; Organizácia neurčená, -

491 – Turie; stavebný kameň; PK Doprastav, a.s., Žilina

Neevidujeme výhradné ložiská OVL

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Staré banské diela (1) ▽ 2 - štôlna (1)

Radónové riziko - referenčné plochy (2) ● nízke (2)

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (2) ■ nízke 36,7 % (5) ■ stredné 63,0 % (30)

