



Okresný úrad Rimavská Sobota	
06. 06. 2022	
0090759/kosz	číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Okresný úrad Rimavská Sobota
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Hostinského 4
979 01 Rimavská Sobota

Váš list / zo dňa
OU-RS-OSZP-2022/009425-004
23.05.2022

Naše číslo
CS SVP OZ BB 42/2022/28-39220

Vybavuje
Mgr. Spišiak
robert.spisiak@svp.sk

Banská Bystrica
01.06.2022

Vec: „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Sobota - Hnúšťa)“ – oznamenie o zmene navrhovanej činnosti

Na Slovenský vodochospodársky podnik, štátny podnik, Povodie Hrona, odštepný závod bolo dňa 23.05.2022 v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov doručené Vaše oznamenie o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Sobota - Hnúšťa)“. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je vypracované podľa prílohy 8a zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Navrhovateľom je Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica. Spracovateľom oznamenia je HBH Projekt spol. s r. o. – organizačná zložka Slovensko, Ateliér ekológie, Kapitulská 313/12, 974 01 Banská Bystrica.

Účelom stavby je rekonštrukcia mostného objektu ev. č. 72 – 010 na ceste I/72 čím sa z hľadiska komplexného riešenia dopravy v danom území zabezpečí bezpečnosť a plynulosť dopravy, zvýšenie komfortu dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva. Most ev. č. 72-010 je v pozdĺžnom smere staticky riešený ako prostý jednopolohový nosník a jeho účelom je prevedenie dopravy na ceste I. triedy I/72 ponad vodný tok Klenovská Rimava v katastrálnom území obce Hnúšťa. Mostná konštrukcia je zo statického hľadiska tvorená trámovou sústavou, kde 11 hlavných predpäťových nosníkov typu „Vloššák“ je prepojených do tzv. žalúziovej dosky, ktorá je na oporách uložená na vrstvách asfaltovanej lepenky. Priečny sklon na moste je vytvorený spádovým betónom. Celková dĺžka nosnej konštrukcie je 15,685 m. Opory sú gravitačné s úložným prahom, so záverou stienkou. Lícová plocha opôr je obložená kamenným obkladom. Založenie opôr je plošné.

Predmetom stavby je výmena nevyhovujúcich častí mostného zvršku a zlepšenie statického pôsobenia mostu. Jedná sa o výmenu poškodených, zdeformovaných častí alebo inak nevyhovujúcich záchytných a bezpečnostných zariadení, ríms, mostných záverov, vozovky na moste a iných častí mostného zvršku. Nové časti musia splňať všetky požadované technické parametre. Súčasťou týchto úprav je aj zhotovenie opevnení v okolí svahov a napojení ríms na pešie komunikácie.

K oznameniu o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy 2. etapa – I/72 Rimavská Baňa – Hnúšťa (rekonštrukcia mosta ev. č. 72 – 010 Rimavská Sobota - Hnúšťa)“ Vám z hľadiska záujmov vodného hospodárstva zasielame nasledovné stanovisko.