


DETVA

0 1.5 3 6 Km



1:60 000



Skládky (13) ▲ prevádzkovaná (1) ■ upravená (prekrytie, terénne úpravy a pod.) (1)

★ opustená skládka bez prekrytia (nelegálna skládka) (1) ● odvezená (10)

Svahové deformácie (6) □ Potenciálna (5) □ Stabilizovaná (1)

Výhradné ložiská DP (2) □

498 – Detva - Piešť; stavebný kameň; STONES SLOVAKIA s.r.o., Sereď
499 – Stožok; stavebný kameň; PK Metrostav, a.s., Žilina

Výhradné ložiská CHLU (3) □

847 – Detva; zlaté rudy; Mining Gold s.r.o., Stupava
498 – Detva - Piešť; stavebný kameň; STONES SLOVAKIA s.r.o., Sereď
499 – Stožok; stavebný kameň; PK Metrostav, a.s., Žilina

Výhradné ložiská OVL (1) □ 847 – Detva; zlaté rudy; Mining Gold s.r.o., Stupava

Neevidujeme ložiská nevyhradeného nerastu

Neevidujeme prieskumné územia - návrhy

Neevidujeme prieskumné územia - určené

Neevidujeme staré banské diela

Radónové riziko - referenčné plochy (14) ● nízke (9) ● stredné (5)

Neevidujeme Prognóza zvýšeného radónového rizika (eU nad 4 ppm)

Izoplochy radónového rizika (14)

nízke 36,7 % (58)

stredné 63,0 % (49)

vysoké 0,3 % (1)