



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

č.: 6095-22057/2015/Daň/770390104

strany 10 / prílohy 0

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE č.62/2015/Daň/P

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Eva Daňová	
Telefón (fax)	041/50 75 116	
E- mail	eva.danova@sizp.sk	
Dátum začatia kontroly	15.07.2015	
Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	odbor
	Ing. Eva Daňová Ing. Miroslava Reková	OIPK Vedúca OIPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľa	Martinská teplárenská, a.s., Ing. Viktor Leščinský, predseda predstavenstva Ing. Jaroslav Mihál, člen predstavenstva Ing. Miroslav Šugár, člen predstavenstva
Adresa sídla	Robotnícka 17, Martin 036 80
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	
IČO	36 403 016

c) Prevádzka

Názov prevádzky	Martinská teplárenská, a.s.		
Adresa prevádzky	Robotnícka 17, Martin 036 80		
Identifikácia prevádzky (VS)	770390104		
Kategória činnosti	1. Energetika 1.1. Spaľovacie zariadenia s menovitým tepelným príkonom väčším ako 50 MW		
Integrované povolenie	č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30. 07. 2007		
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok			
Označenie zmeny IP	1255-10395/2015/Daň//770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015		
Popis zmeny	Zaradenie súvisiacej činnosti – prevádzkovanie vodných stavieb STARÉ ODKALISKO a NOVÉ ODKALISKO do integrovaného povolenia		
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Eva Blahová , tepelný technik p. Ľudovít Kubáni, zodpovedný prevádzkovateľ Ing. Milan Rajčan, vedúci výroby		
Mená pracovníkov poverených technicko-bezpečnostným dohľadom (ďalej len TBD), ktorí sa kontroly zúčastnili za Vodohospodársku Výstavbu š.p. Bratislava	Ing. Radovan Hudec, vedúci odboru odkalísk a špeciálnych činností, VV š.p., úsek TBD Ing. Martin Bakeš, zamestnanec VV š.p., úsek TBD Ing. Peter El'ko, zamestnanec VV š.p., úsek TBD		

Predmetom

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia, v súvislosti s prevádzkou vodných stavieb STARÉ ODKALISKO a NOVÉ ODKALISKO.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní boli informovaní konatelia spoločnosti prostredníctvom zástupcov spoločnosti, mailom dňa 14.07.2015, prostredníctvom Ing. Evy Daňovej.

Kontrolované obdobie: 04. 05. 2015 – 15. 07. 2015.

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia integrovaného povolenia č.712-24461/2007/Kun/770390104 zo dňa 30.07.2007 a č.1255-10395/2015/Daň/770390104/Z23 zo dňa 09.04.2015 (ďalej len povolenie) podľa § 34 zákona o IPKZ:

Podmienka C.30. Monitorovať kvalitu drenážnych vôd z odkalísk podľa bodu I. tohto rozhodnutia.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.30.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol o skúške č.66883/2015, ktorým bola monitorovaná kvalita vratnej vody z odkaliska. Analýza bola vykonaná v celom rozsahu v zmysle bodu I. povolenia.

Podmienka je splnená.

Podmienka C.31. Monitorovať kvalitu naplavovaného popolčeka podľa bodu I. tohto rozhodnutia.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.31.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil protokol o skúške č.66884/2015, ktorým bola monitorovaná kvalita hydrozmesi, počas letnej vykurovacej sezóny. Analýza bola vykonaná v celom rozsahu v zmysle bodu I. povolenia.

Podmienka je splnená.

Podmienka C.32. Zabezpečiť plnenie opatrení nariadených odborným technicko-bezpečnostným dohľadom pre SO:

Podmienka C.32.1. Zabezpečiť vypracovanie manipulačného poriadku (ďalej len „MP“), ktorý bude jednoznačne riešiť manipuláciu na odkalisku počas zimnej sezóny, počas letnej sezóny a manipuláciu v prípade mimoriadnych prevádzkových okolností. MP je potrebné vopred konzultovať s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Takto prekonzultovaný MP prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie.

Termín: 30.06.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.1.: Prevádzkovateľ ku stanovenému termínu 30.06.2015 nepredložil inšpekcii vypracovaný manipulačný poriadok, ani k uvedenému termínu nebol manipulačný poriadok konzultovaný s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Počas kontroly, dodatočne dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok na aktuálny stav pre STARÉ ODKALISKO predložený inšpekcii a pri predložení bolo prevádzkovateľom uvedené, že tento manipulačný poriadok je aj prekonzultovaný s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie.

Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.

Podmienka C.32.2. Do doby, kým nebude nový MP schválený je potrebné obmedziť plavenie z čelnej hrádze.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.2.: Prevádzkovateľ demontoval výpuste pri čelnej hrádzi, čím je zabezpečené obmedzenie plavenia z čelnej hrádze, v zmysle povolenia.

Podmienka je splnená.

Podmienka C.32.3. Zabezpečiť projektantom vypracovanú štúdiu možností realizácie odvodnenia čelnej hrádze.

Termín: december 2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.31.: Prevádzkovateľ ku kontrole nepredložil vypracovanú štúdiu možností realizácie odvodnenia čelnej hrádze ani zmluvu s projektantom. Termín plnenia podmienky uplynie o 6 mesiacov. Plnenie podmienky bude skontrolované pri následnej kontrole.

Podmienka C.32.4. Lokálnou šachticou overiť prítomnosť drenážneho koberca v stabilizačnom prísype základnej hrádze. Počas realizácie prác je potrebná prítomnosť hlavného zamestnanca dohľadu poverenej organizácie. **Termín: 30.06.2015**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.4.: Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 ani počas kontroly nepredložil doklad o overení prítomnosti drenážneho koberca v stabilizačnom prísype základnej hrádze. Zástupca prevádzkovateľa počas kontroly uviedol, že termín realizácie podmienky musí byť dopredu odobrený s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej podmienky. Uvedené je porušením podmienky C.32.4. povolenia.

Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.

Podmienka C.32.5. Odstrániť skládku zeminy a stavebného odpadu na konci koruny ľavostrannej hrádze navýšenia I/5. **Termín: ihneď**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.5.: Prevádzkovateľ odstránil skládku zeminy a stavebného odpadu na konci koruny ľavostrannej hrádze navýšenia I/5., dotknuté územie bolo podľa zamestnancov dohľadu poverenej organizácie uvedené do uspokojivého stavu. Podmienka je splnená.

Podmienka C.32.6. Zmonitorovať stav s dĺžkou oboch prítokov a odtoku šachty „T“ a pokiaľ bude možné počas monitoringu, za pomoci lokalizátora zistiť aj trasu oboch prítokov prenesením na terén. Zistiť aj pôvod vôd týchto prítokov. **Termín: 30.09.2015**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.6.: Prevádzkovateľ ku kontrole predložil objednávku č.3500011740 zo dňa 17.06.2015, na realizáciu uvedenej podmienky spoločnosťou AARSLEFF HULÍN s.r.o., Hlohovec, s termínom realizácie júl 2015. Termín plnenia podmienky uplynie o 2 mesiace. Plnenie podmienky bude skontrolované pri následnej kontrole.

Podmienka C.32.7. Vyčistiť všetky vodorovné vrty „VV“ na čelnej hrádzi a zvýšiť tak ich účinnosť. **Termín: 30.06.2015**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.7.: Počas kontroly, dňa 15.07.2015 bolo zistené, že podmienka nebola splnená. Prevádzkovateľ inšpekcii predložil objednávku č.3500011741 zo dňa 17.06.2015, na realizáciu uvedenej podmienky spoločnosťou HydroGEP, s.r.o., Sliač, s termínom realizácie júl 2015.

Dňa 26.08.2015 prevádzkovateľ uviedol, že spoločnosť HydroGEP s.r.o. Sliač má celú dokumentáciu a vedomosti o sondách a vrtoch realizovaných v minulosti, preto považoval za praktické, aby uvedené práce vykonávala rovnaká spoločnosť. Vzhľadom na vyťaženosť firmy boli práce vykonané v neskoršom termíne.

Správu o vykonaní uvedených prác prevádzkovateľ predložil na TBD.

Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.

Podmienka C.32.8. Veľkosť aj tvar naplavovacej kazety musia byť v súlade so schváleným projektom ťažby popola. **Termín: trvale**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.8.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a podľa zamestnancov dohľadu poverenej organizácie je podmienka plnená podľa dokumentácie s arch. č. 7096-129/2012, vypracovanej spoločnosťou Mélyépterv-Hidrotranszport Kft, Budapest. Podmienka je splnená.

Podmienka C.32.9. V prípade realizácie ďalšieho navýšenia odkaliska – etapa I/6c, alebo v prípade výskytu porúch hrádzi odkaliska (kaverny, viditeľné deformácie), resp. ak to bude zo strany hlavného zamestnanca dohľadu poverenej organizácie uznané za potrebné, vybudovať geodetické pole na sledovanie deformácií vodnej stavby SO. Projektovú dokumentáciu vybudovania bodového poľa konzultovať s hlavným zamestnancom dohľadu.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.9.: V súčasnej dobe nie je podmienka aktuálna.

Podmienka C.32.10.: Zrušiť vrt S-200/A.

Termín: 30.6.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.10.: Vrt S-200/A bol zrušený a zasypaný zeminou, počas kontroly bol uvedený stav prekontrolovaný.

Podmienka je splnená.

Podmienka C.32.11.: Technicky vyriešiť spôsob merania priesakov v mernej šachte na päte odkaliska.

Termín: 30.9.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.11.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa musí technické riešenie merania priesakov v mernej šachte na päte odkaliska navrhnuť projektant, s ktorým zatiaľ nemá prevádzkovateľ podpísanú zmluvu. Plnenie podmienky bude skontrolované pri následnej kontrole.

Podmienka C.32.12.: Predložiť dohľadu poverenej organizácie zoznam všetkej archívnej dokumentácie, týkajúcej sa SO.

Termín: 30.6.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.12.: Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 predložil zoznam archívnej dokumentácie dohľadu poverenej organizácii.

Podmienka je splnená.

Podmienka C.32.13.: Likvidovať náletové dreviny na svahu ľavostrannej hrádze. T: trvale

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.13.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa náletové dreviny sa likvidujú priebežne, v rézii prevádzkovateľa.

Podmienka je plnená priebežne.

Podmienka C.32.14.: Všetky zmeny a práce (mimo každodennej starostlivosti o odkalisko), ktoré chce prevádzkovateľ na vodnej stavbe realizovať, je potrebné v predstihu minimálne 7 dní oznámiť a konzultovať s organizáciou poverenou výkonom technicko-bezpečnostného dohľadu.

T: trvale

Zhodnotenie plnenia podmienky C.32.14.: Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a vyjadrenia zamestnancov dohľadu poverenej organizácie je podmienka C.32.14. plnená priebežne a čiastočne.

Podmienka C.33. Zabezpečiť plnenie opatrení nariadených odborným technicko-bezpečnostným dohľadom pre NO:

Podmienka C.33.1.: Zabezpečiť vypracovanie aktualizácie manipulačného poriadku (ďalej len „MP“). MP je potrebné vopred konzultovať s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Takto prekonzultovaný MP prevádzkovateľ predloží inšpekcii na schválenie.

Termín: 30.06.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.1.: Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 ani počas kontroly nepredložil vypracovaný manipulačný poriadok na aktuálny stav pre NOVÉ ODKALISKO, ani uvedený manipulačný poriadok do dňa kontroly nekonzultoval s hlavným

zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Uvedené je porušením podmienky C.33.1. povolenia.

Počas kontroly, dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok na aktuálny stav pre NOVÉ ODKALISKO predložený.

Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.

Podmienka C.33.2.: Zabezpečiť pravidelné geodetické merania vodorovných a zvislých deformácií odkaliska 1 x ročne vždy v tom istom ročnom období. Pred realizáciou geodetických meraní je potrebné konzultovať spôsob merania a jeho vyhodnotenia s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.2.: Prevádzkovateľ ku dňu kontroly nepredložil geodetické merania vodorovných a zvislých deformácií odkaliska, ale plánovaný termín merania podľa prevádzkovateľa je jeseň 2015. Plnenie podmienky bude preverené pri následnej kontrole.

Podmienka C.33.3. Zabezpečiť odvedenie vôd zdržiavajúcich sa hlavne na okrajoch koruny základnej hrádze po zrážkach vhodným opatrením (napr. upravením jestvujúcich rigólov).

T: 30.06.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.3.: Prevádzkovateľ ku kontrole uviedol, že čiastočne vykonal opatrenia, ale plánovaný termín splnenia podmienky je jeseň 2015. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej podmienky.

Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.

Podmienka C.33.4. Zabezpečiť odvedenie vôd zdržiavajúcich sa v hornej odkaľovacej jame alebo jej vyplnenie ílovitým materiálom s následným vyspádovaním terénu do príľahlého rigolu.

T: 30.06.2015

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.4.: Odvedenie vôd zdržiavajúcich sa v hornej odkaľovacej jame alebo jej vyplnenie ílovitým materiálom s následným vyspádovaním terénu do príľahlého rigolu nebolo vykonané do uvedeného termínu. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej podmienky.

Podmienka bola splnená dodatočne. Termín plnenia nebol dodržaný.

Podmienka C.33.5. Vlastník vodnej stavby je povinný vykonávať meranie na vodnej stavbe v rozsahu a frekvencii stanovenej v platnom Programe dohľadu napriek tomu, že plavenie do odkaliska sa dlhodobo nevykonáva.

T: trvale

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.5.: Podľa vyjadrenia zamestnancov dohľadu poverenej organizácie, napriek tomu, že geodetické merania deformácií na Novom odkalisku sa od roku 2010 nevykonávajú, pričom podľa platného Programu dohľadu by sa mali vykonávať 1 x ročne, prevádzkovateľ ostatné merania vykonáva pravidelne.

Podmienka je plnená priebežne.

Podmienka C.33.6. Odporúčame vykonať videomonitoring hlavne pozorovacích sond J-1, až J-12 a sondy J-3/A pre zistenie snímaných rozhraní, materiálu pažníc, typu perforácie a prípadných technických nedostatkov. Celkovo, vzhľadom na vek sond odporúčame kontrolu technického stavu všetkých pozorovacích sond.

T: priebežne

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.6.: Podmienka bola čiastočne realizovaná zamestnancami dohľadu poverenej organizácie. V plnení podmienky sa bude pokračovať.

Podmienka C.33.7. Odstraňovať náletové dreviny z hrádzového systému odkaliska a okolia objektov odkaliska (vtoky do preložiek potoka, združenej šachty potoka, prepádový objekt, šachty, drény, predpolie hrádze odkaliska).

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.7.: Podmienka bola čiastočne realizovaná vo vlastnej réžii prevádzkovateľa a čiastočne dodávateľsky. Ku kontrole bola predložená objednávka č. 3500011776 zo dňa 8.7.2015 pre spoločnosť CLIMBTECH s.r.o., Martin. V plnení podmienky sa bude pokračovať.

Podmienka C.33.8. Kontrolovať čistotu a technický stav preložky potoka pod telesom odkaliska, kontrolovať čistotu a technický stav všetkých drenážnych šacht. Z kontrol vypracovať stručnú správu a predložiť fotodokumentáciu stavu týchto objektov. **T: minimálne 1 x ročne**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.8.: Podmienka bola realizovaná. Správa o realizácii bola predložená dohľad poverenej organizácii.

Podmienka je plnená.

Podmienka C.33.9. Všetky práce na odkalisku zaznamenávať, v prípade väčšieho rozsahu zdokumentovať a poskytnúť organizácii TBD. **T: podľa realizácie prác**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.9.: Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že denne zasiela hlásenia dohľadu poverenej organizácii. Zamestnanci dohľadu poverenej organizácie uviedli, že denné hlásenia nedostávajú, ale takéto hlásenia ani nevyžadujú. Informácie o priebehu prác zasiela prevádzkovateľ poverenej organizácii v mesačných hláseniach a v prípade mimoriadnych okolností hlásenia zasiela ihneď.

Podmienka je plnená priebežne.

Podmienka C.33.10. Vyčistiť a udržiavať čisté (bez náletov drevín a nánosov pôdy) vtok a ľavostrannú preložku potoka. **T: trvale**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.10.: Podmienka bola realizovaná čiastočne, práce budú pokračovať podľa prevádzkovateľa v auguste 2015. Plnenie podmienky inšpekcia preverí pri následnej kontrole.

Podmienka je plnená.

Podmienka C.33.11. Vrt J-18 vyradiť (zasypať do úrovne 1,00 m pod terénom jemnozrnným pieskom a zvyšný 1,00 m pod terénom zasypať suchým bentonitom, pražnicu nad terénom odstrániť a miesto upraviť zhodne s okolím). **T: 30.06.2015**

Zhodnotenie plnenia podmienky C.33.8.: Podmienka bola realizovaná. Vrt bol zasypaný zeminou.

Podmienka je plnená.

e) Zhrnutie zistení

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky na STAROM ODKALISKU:

1. Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 nepredložil vypracovaný manipulačný poriadok na aktuálny stav pre STARÉ ODKALISKO, ani uvedený manipulačný poriadok do uvedeného termínu nekonzultoval s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Počas kontroly, dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok pre STARÉ ODKALISKO predložený inšpekcii a pri predložení bolo prevádzkovateľom uvedené, že tento manipulačný poriadok je aj prekonzultovaný s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Termín plnenia podmienky C.32.1. nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.32.1. povolenia.
2. Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 ani počas kontroly nepredložil doklad o overení prítomnosti drenážneho koberca v stabilizačnom prísype základnej hrádze. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa a TBD bola ku dňu 26.08.2015 vykonaná realizácia uvedenej podmienky. Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.32.4. povolenia.
3. Prevádzkovateľ nevykonával vyčistenie všetkých vodorovných vrtov „VV“ na čelnej hrádzi v termíne do 30.06.2015. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil objednávku č.3500011741 zo dňa 17.06.2015 a prehlásenie, že práce boli vykonané, čo potvrdil aj TBD. Správu o vykonaní uvedených prác prevádzkovateľ predložil na TBD. Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.32.7. povolenia.

Pri kontrole boli zistené nasledovné nedostatky na NOVOM ODKALISKU:

4. Prevádzkovateľ ku dňu 30.06.2015 nepredložil vypracovaný manipulačný poriadok na aktuálny stav pre NOVÉ ODKALISKO, ani uvedený manipulačný poriadok do uvedeného termínu nekonzultoval s hlavným zamestnancom dohľadu poverenej organizácie. Počas kontroly, dňa 26.8.2015, bol manipulačný poriadok pre NOVÉ ODKALISKO predložený inšpekcii. Termín plnenia podmienky C.33.1. nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.33.1. povolenia.
5. Prevádzkovateľ nevykonával opatrenia na zabezpečenie odvedenia vôd zdržiavajúcich sa hlavne na okrajoch koruny základnej hrádze po zrážkach do 30.06.2015. Počas kontroly prevádzkovateľ uviedol, že ku dňu 26.08.2015 bola vykonaná realizácia uvedenej podmienky, čo potvrdil aj TBD. Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.33.3. povolenia.
6. Prevádzkovateľ nevykonával odvedenie vôd zdržiavajúcich sa v hornej odkaľovacej jame, alebo jej vyplnenie ílovitým materiálom s následným vyspádovaním terénu do príľahlého rigolu do termínu 30.06.2015. Počas kontroly prevádzkovateľ uviedol, že ku dňu 26.08.2015 bola vykonaná realizácia uvedenej podmienky, čo potvrdil aj TBD. Podmienka bola splnená dodatočne. Termín splnenia podmienky nebol dodržaný. Uvedené je porušením podmienky C.33.4. povolenia.

f) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou inšpekcia zistila nedostatky a v zmysle § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

g) Použité podklady

- Objednávka č.3500011776 zo dňa 8.7.2015 pre spoločnosť CLIMBTECH s.r.o., Martin,
- Objednávka č.3500011741 zo dňa 17.06.2015, pre spoločnosť HydroGEP, s.r.o., Sliač,
- Objednávka č.3500011740 zo dňa 17.06.2015, pre spoločnosť AARSLEFF HULÍN s.r.o., Hlohovec.
- Vyjadrenie k správe o bežnej environmentálnej kontrole č.62/2015/Daň/P zo dňa 26.08.2015.
- splnomocnenie zástupcu prevádzkovateľa - Ing. Pavol Fillo, riaditeľ pre výrobu a techniku, na zastupovanie spoločnosti pri prerokovaní správy o kontrole.

h) Prílohy správy

Vyjadrenie k správe o bežnej environmentálnej kontrole č. 62/2015/Daň/P zo dňa 26.08.2015

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 62/2015/Daň/P bola vypracovaná v Žiline dňa 28.07.2015.

i) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Dňa: 10. 09. 2015

Miesto: Slovenská inšpekcia životného prostredia Žilina

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Vyjadrenie je v prílohe k správy z kontroly.

Vyjadrenie VV š.p., úsek TBD:

Súhlasí bez pripomienok.

Vyjadrenie kontrol. orgánu (inšpekcie):

Prevádzkovateľ pri prerokovaní správy z kontroly nepredložil žiadne nové dôkazy ktoré by mali vplyv na zistené nedostatky.

Meno a podpis za prevádzkovateľa :

splnomocnený zástupca – Ing. Pavol Fillo, riaditeľ pre výrobu a techniku

Meno a podpis za TBD :

Ing. Radovan Hudec, vedúci odboru odkalísk a špeciálnych činností, VV š.p., úsek TBD
.....

Ing. Martin Bakeš, zamestnanec VV š.p., úsek TBD
.....

Meno a podpis za inšpekciu:

Ing. Miroslava Reková, vedúca odboru

Ing. Eva Daňová, inšpektorka