

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 3616-8446/2017/Chy/770810107

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 09/2017

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Marta Martinčeková	Číslo preukazu: 114
Telefón:	041 507 51 10	
Elektronická adresa:	marta.martincekova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o.		
Adresa sídla:	K výstavisku 13, 912 50 Trenčín		
IČO:	36 389 196		
Kontrola oznámená:	Tibor Plško	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Tibor Plško	Funkcia:	konateľ
Telefón:	0905953411		
Elektronická adresa:	plskot@kotoind.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Konštrukta – Galvanizovňa, s.r.o.
Adresa prevádzky: K výstavisku 13, 912 50 Trenčín
Variabilný symbol: 770810107
Integrované povolenie: 476-8632/2008/Mar/770810107
Vydané: 6.3.2008
Právoplatné: 26.3.2008
Projektovaná kapacita: - 48,25 m³ - objem kúpeľov, upravená plocha: 973 025 m².
Technicky dosiahnuteľná kapacita: 875 700 m² (90%).
Ročný fond pracovnej doby:
- linky povrchových úprav:
- trojsmenná prevádzka, 24 hod/deň, 250 dní/rok,
- priestor galvanizovne je trvalým pracoviskom,
- neutralizačná stanica: trojsmenná prevádzka, 24 hod/deň, 250 dní/rok.

Kategória:

2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m³.

E. Časová os

Posledná kontrola: 3.11.2016 – 24.11.2016
Kontrolované obdobie: 24.11.2016 – 14.3.2017
Začatie kontroly: 14.3.2017
Prvé miestne zisťovanie: 14.3.2017
Vypracovanie správy: 22.3.2017
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe oznámenia prevádzkovateľa zo dňa 20.02.2017 o mimoriadnej udalosti v prevádzke galvanizovne dňa 12.02.2017, kedy o cca 15;45 hod. vypukol požiar, ktorý zničil technológiu zinkovacej linky. Kontrola bola zameraná na preskúmanie dodržiavania podmienok povolenia prevádzky súvisiacich s nakladaním so vzniknutými odpadmi a s protihavarijnými opatreniami. Inšpekcia vykonala fyzickú kontrolu prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacimi s podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Pri kontrole dňa 14.03.2017 bola vykonaná obhliadka priestorov prevádzky galvanizovne, pri ktorej bolo zistené, že výrobná hala už bola vyčistená od zadymenia, steny boli vybielené.

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa vyčistenie haly a technologického zariadenia vykonala spoločnosť SANAC, s.r.o., Bratislava. Znečistené vody, ktoré pri čistení vysokým tlakom vznikali, boli hneď odsávané. Tuhé odpady a kvapalné odpady vzniknuté pri čistení, odviezla a zneškodnila spoločnosť SANAC, s.r.o., vo vlastnej réžii.

Tekuté obsahy vaní poškodených požiarom, alebo ktoré boli znehodnotené pri hasení požiaru, boli zneškodnené vo vlastnej neutralizačnej stanici. Odpady, ktoré vznikli pri odstraňovaní poškodených častí technologickej linky boli odovzdané na ďalšie nakladanie oprávnenej osobe - spoločnosti SE-PRA EKO s.r.o., Braneckého 14, 91101 Trenčín. Kovový odpad bude odovzdaný na ďalšie nakladanie (zhodnotený alebo zneškodnený) až po celkovom odstránení všetkých poškodených kovových častí.

Pri požari bola poškodená zinkovacia linka, dopravníky, elektrické rozvody, osvetlenie, odsávanie. Na zinkovacej linke bolo zničených 18 vaní (č. 4 - 18 a 37 - 41), ktoré sa budú meniť za nové a nosná konštrukcia pod týmito vaňami, ktorá bude tiež nahradená novou. Tekutý obsah poškodených vaní bol zneškodnený v neutralizačnej stanici, ktorá nebola požiarom zasiahnutá a bola hneď v prevádzke. Zostávajúcich 18 vaní zostalo nepoškodených. Obsah zinkovacích vaní bude podrobený rozboru asi v 12. tom týždni. Na základe výsledkov rozboru sa rozhodne, či sa budú meniť, alebo sa len prefiltrujú. Oplachy boli zneškodnené. Pri požari a následnom odstraňovaní poškodenej nosnej konštrukcie došlo k poškodeniu havarijnej vane. Boli zistené drobné poškodenia, odlúpnutia povrchovej vrstvy a tiež časti zapečeného kovu, ktorý stekal na podlahu pri odstraňovaní (rozbrusovaní) poškodenej nosnej konštrukcie. V rámci opravy je nutné opraviť aj havarijnú vaňu a pred spustením výroby vykonať skúšku tesnosti havarijnej vane.

V čase kontroly sa menilo osvetlenie v celej výrobnéj hale za nové led svetelné zdroje.

Vedľa zinkovacej linky umiestnená technológia ďalších povrchových úprav: 1. chrómovanie, 2. eloxovanie a 3. niklovanie, nebola požiarom poškodená. Z dôvodu zadymenia priestoru a vykonaného hasenia požiaru boli tieto 3 linky od 12.2.2017 do 28.2.2017 odstavené. Bola urobená analýza kúpeľov, niektoré boli prefiltrované a zregenerované a niektoré boli vymenené za nové a znehodnotené kúpele boli zneškodnené v neutralizačnej stanici.

Podľa záznamov v prevádzkovom denníku boli vymenené nasledovné kúpele: Elox 1, Elox2, vyjasňovačka, morenie hliníka a SurTec. Na linke 3. niklovanie bolo požiarom poškodených 8 hadíc na odsávanie, ktoré boli vymenené za nové.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra SR, Odd. Sro, VI. Č. 13701/R
2. Záznam o vykonaní školenia o ochrane pred požiarom (OPP) pre zamestnancov + prezenčné listiny zo dňa 22.02.2016
3. Záznamová kniha z oboznámenia - školenia z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona o BOZP pre zamestnancov KONŠTRUKTA GALVANIZOVŇA s.r.o., Trenčín zo dňa 22.02.2016
4. Záznam o vykonaní odbornej prípravy členov protipožiarnej hliadky pracoviska zo dňa 22.02.2016
5. Faktúry č. 0282017, zo dňa 27.02.2017 a č. 0472017, zo dňa 03.03.2017 ktoré vystavil dodávateľ SE-PRA EKO s.r.o., Braneckého 14, 91101 Trenčín predmetom, ktorých je nakladanie s odpadmi katalógové č. 11 01 09, 13 08 02, 15 01 10, 15 02 02, 17 02 03, 17 02 04.

6. Rozhodnutie Okresného úradu Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP0-2016/034162-002 TME, zo dňa 05.12.2016, ktorým bol vydaný súhlas na zhromažďovanie NO u pôvodcu KONŠTRUKTA-GALVANIZOVŇA, s.r.o. Trenčín.
7. Potvrdenie o registrácii vydané Okresným úradom Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie č. OU-TN-OSZP3-2015/004552-002 TME, zo dňa 28.01.2015, ktorým potvrdzuje registráciu spol. SE-PRA EKO, s.r.o., Braneckého 14, 911 01 Trenčín
8. Vážne lístky č. 0022375, 0022378, 002389, 002390, 85061, 85062, 85063, 85064, 85076 a 85079
9. Ponuka spoločnosti SANAC, s.r.o., Bratislava č. 1566 01B, zo dňa 14.02.2017 na sanačné práce po škode spôsobenej požiarom
10. Hlásenie NEIS Tabuľka č. T2
11. Havarijný plán č. 82/10
12. Rozhodnutie SIŽP, IŽP Žilina, OIOV č. 7619-24787/72/2010/Mit, zo dňa 18.8.2010, ktorým schvaľuje Havarijný plán č. 82/10
13. List prevádzkovateľa „Mimoriadna udalosť oznámenie“, zo dňa 20.02.2017.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.1.1.

Kapacita povrchových úprav nesmie prekročiť povolenú výrobnú kapacitu 973 025 m² povrchovo upravenej plochy za rok.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka D.1.9

Plán opatrení pre prípad havárie pri nakladaní s nebezpečným odpadom musí byť umiestnený na viditeľnom a prístupnom mieste, v mieste zhromažďovania nebezpečných odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka D.1.10.

Nebezpečné odpady odovzdávať na zhodnotenie, resp. zneškodnenie len osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka F.1.

Prevádzku vybaviť na príslušných pracoviskách Plánom preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (havarijnými plánmi) schválenými SIŽP IŽP Žilina, IOV.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

5. Podmienka F.4

Prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku na miestach skladovania a manipulácie s nebezpečnými látkami (prevádzka, neutralizačná stanica, sklad chemikálii,...) havarijnými prostriedkami na zamedzenie šírenia a zachytávanie uniknutých nebezpečných látok a na zneškodnenie havárie a zabezpečiť zaškolenie pracovníkov prevádzky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

6. Podmienka I.8.4.

Prevádzkovateľ zariadenia je povinný neodkladne hlásiť inšpekcii všetky mimoriadne situácie, havárie zariadenia a havarijné úniky znečisťujúcich látok zo zariadení do životného prostredia a oznámenie o prerušení výroby na dobú dlhšiu ako 2 mesiace.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ listom „Mimoriadna udalosť oznámenie“, zo dňa 20.02.2017 inšpekcii oznámil, že dňa 12.02.2017 vo večerných hodinách vypukol v prevádzke galvanizovne požiar, ktorý zničil technológiu zinkovacej linky. List bol na inšpekcii zaevidovaný dňa 24.02.2017 pod číslom 6280/2017/OIPK.

7. Podmienka J.3

V prípade zlyhania činnosti v prevádzke zabezpečiť odčerpanie a zneškodnenie pracovných médií, vstupných surovín a pomocných chemikálii, zabezpečiť dekontamináciu zariadenia, rozvodov a ostatných prevádzkových priestorov, zabezpečiť odvoz vzniknutých odpadov v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 7 podmienok integrovaného povolenia: A.1.1., D.1.9., SD.1.10., F.1., F.4., I.8.4., J.3.

Nedodržané

1. 0 podmienok

Čiastočne dodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

Číslo preukazu: 27