

Číslo: 2901-3796/2018/Poj/371230606

SPRÁVA O MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 1/2018/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona – Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EPP Slovensko, s.r.o.	
Adresa sídla:	Terezov 4, Hlohovec 920 03	
IČO:	47 241 381	
Kontrola oznámená:	03. 01. 2018	Spôsob: Ústne
Zástupca:	Miroslava Svetlíková	
Funkcia:	vedúci farmy	

Zástupca: Ing. Artur Marek Pawlik
Funkcia: stavbyvedúci
Telefón: -
Elektronická adresa: -

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných Veľký Cetín**
Adresa prevádzky: Veľký Cetín
Variabilný symbol: 371230606
Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:
3217-33682/2007/Kys/371230606
Vydané: 17.10.2007
Právoplatné: 30.11.2007
Projektovaná kapacita: 25 857 ks ošípaných nad 30 kg počas jedného turnusu, ročne
86 440 ks

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledná kontrola: 30.05.2017 – 08.06.2017
Kontrolované obdobie: 09.06.2017 – 03.01.2018
Začatie kontroly: 3.1.2018
Prvé miestne zisťovanie: 3.1.2018
Druhé miestne zisťovanie: -
Vypracovanie správy: 2.2.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadnu environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ Inšpekcia vykonala na základe telefonického podnetu starostu obce Veľký Cetín na únik močovky z prevádzky „Farma ošípaných Veľký Cetín“ pri objekte expedície dňa 03. 01. 2018. Pán starosta podnet nahlásil v doobedňajších hodinách a ešte toho dňa následne zaslal aj fotodokumentáciu v počte 8 fotografií na vytekajúcu močovku zo žumpy pri objekte expedície.

H. 1. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia vykonala dňa 03. 01. 2018 mimoriadnu environmentálnu kontrolu v prevádzke spojenú s fyzickou obhliadkou miesta vytekania močovky pri objekte expedície ošípaných. Krajom prístupovej komunikácii až na štátnu cestu Veľký Cetín – Vinodol vytekala voda znečistená močovkou zo žumpy o objeme 10 m³ nachádzajúcej sa pri objekte expedície ošípaných. Na mieste sa už nachádzali pracovníci farmy a autocisterna, ktorou znečistenú komunikáciu čistili.

V objekte expedície ošípaných došlo v noci zo dňa 02. 01. 2018 na deň 03. 01. 2018 k poruche na vodovodnej hadici, ktorá vyplavila podroštové priestory haly do príslušnej žumpy a následne do okolia. Značne bolo zaplavené miesto okolo žumpy pri objekte expedície ošípaných až smerom k oploteniu a cez oplotenie trávnatou plochou až smerom na prístupovú komunikáciu. Prevádzkovateľ už mal vykonané opatrenie – opravené potrubie v hale expedície ošípaných, násypom zvýšený terén okolo postihnutého miesta smerom k oploteniu tak, aby zabránil ďalšiemu vytekaniu takto znečistenej vody močovkou na prístupovú komunikáciu a do okolia. Bolo privolané väčšie cisternové vozidlo, na odčerpávanie uniknutej vody spolu s močovkou. Inšpekcia na mieste tiež vyhotovila fotodokumentáciu v počte 7 ks. V poobedňajších hodinách prevádzkovateľ zaslal na Inšpekciu ďalšiu fotodokumentáciu v počte 7 ks na ktorých vidieť privolané cisternové vozidlo odčerpávajúce vodu a močovku okolo žumpy, odčerpané miesto okolo žumpy, opravené vodovodné potrubie a čistenie okolitej plochy a prístupovej cesty.

I. Použité podklady

1. Zmena integrovaného povolenia resp. rozhodnutie (stavebné povolenie) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015.
2. Fotodokumentácia zaslaná starostom obce Veľký Cetín dňa 03. 01. 2018 doobeda v počte 8 ks.
3. Fotodokumentácia vyhotovená Inšpekciou na mieste pri kontrole prevádzky v 7 ks.
4. Fotodokumentácia zaslaná dňa 03. 01. 2018 vedúcou farmy po vyčerpaní uniknutej vody a močovky v počte 7 ks.
5. Fotodokumentácia zaslaná vedúcou farmy dňa 04. 01. 2018 v počte 4 ks.

J. Kontrolné zistenia

Podmienka II.A.5.7:

Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach a v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienka II.A.6.1:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť všetky vnútorné aj vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami, nebezpečnými odpadmi a obalmi od znečisťujúcich látok tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Nedodržané**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neudržiaval v dobrom technickom stave stavebný objekt expedície ošipovaných, vodovod v príslušnom objekte a tiež nevykonával pravidelnú kontrolu a prehliadku objektu expedície ošipovaných a následne žumpy, súžiacej na skladovanie močovky z tohto objektu, pretože uniknutá voda pri poruche vodovodu vyplavila celý podroštový priestor v objekte expedície ošipovaných do žumpy a následne do vonkajšieho prostredia, čím došlo k úniku močovky - znečisťujúcich látok do okolitého prostredia a k ohrozeniu podzemných vôd. Taktiež neudržiaval v dobrom technickom stave technické zariadenie – prečerpávanie močovky pri naplnení žumpy do kanalizácie.

Podmienka II.A.6.6:

Prevádzkovateľ je povinný viesť záznamy o prevádzke, údržbe, opravách a kontrolách nádrží slúžiacich na skladovanie znečisťujúcich látok a o vykonaných skúškach tesností podľa právnych predpisov na úseku ochrany vôd.

Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ neviedol záznam o poruche vodovodu ani o jeho oprave a taktiež ani o žumpe - nádrži slúžiacej na skladovanie znečisťujúcich látok.

K. Prílohy správy **Áno**
7 ks fotografií

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané:

II.A.5.7

II.A.6.1

II.A.6.6

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe výsledku z kontroly Inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ nedodržiaval podmienky II.A.5.7; II.A.6.1 a II.A.6.6 integrovaného povolenia č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007 v znení neskorších zmien a doplnení a ich porušením neplnil povinnosti ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom; udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím naplnil skutkovú podstatu správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. a) uloží prevádzkovateľovi vykonať oparenie na nápravu a podľa § 37 ods. 3 v súlade s § 35 ods. 2 písm. b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za Inšpekciu:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....