



Číslo: 6846-26256/2018/Jur/371230606

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 51/2018/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	kristina.titkova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EPP Slovensko, s. r. o.
-----------------	--------------------------------

Adresa sídla: Terezov 4, 920 03 Hlohovec
IČO: 47 241 381
Kontrola oznámená: 16.07.2018 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Miroslava Svetlíková Funkcia: Sales and Enviro manager
Telefón: 033/7330981
Elektronická adresa: msvetlikova@eppslovensko.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných Veľký Cetín**
Adresa prevádzky: Nitrianska 9501, 951 05 Veľký Cetín
Variabilný symbol: 371230606
Integrované povolenie: 3217-33682/2007/Kys/371230606
Vydané: 17. 10. 2007
Právoplatné: 30. 11. 2007
Projektovaná kapacita: 25 857 ks ošípaných počas jedného turnusu, ročne 86 440 ks
Kategória: 6.6. b) Prevádzky na intenzívny chov ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie: 9. 6. 2017 – 23. 2. 2018
Posledná kontrola: 23.2.2018 – 6.4.2018
Kontrolované obdobie: 24.2.2018 – 16.7.2018
Začatie kontroly: 16.7.2018
Prvé miestne zisťovanie: 16.7.2018
Vypracovanie správy: 3.8.2018
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno Počet snímok: 3
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola v prevádzke podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola vykonaná na základe podnetu starostu obce Veľký Cetín týkajúceho sa vytekania hnojovice z prevádzky „**Farma ošípaných Veľký Cetín**“ po príjazdovej komunikácii až k štátnej ceste. Uvedený podnet bol na SIŽP doručený dňa 13. 07. 2018 a je evidovaný pod č. 60. Po doručení podnetu vykonala SIŽP bezodkladne dňa 16. 07. 2018 fyzickú obhliadku prevádzky vo vzťahu k obsahu podaného podnetu, ako aj mimoriadnu environmentálnu kontrolu zameranú na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Inšpekciou rozhodnutím č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17. 10. 2007, právoplatného dňa 30. 11. 2007, v znení jeho neskorších zmien a doplnení (ďalej len

„rozhodnutie“, resp. „povolenie“). Predmetom mimoriadnej environmentálnej kontroly boli technicko-prevádzkové podmienky a podmienky povolenia týkajúce sa opatrení na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky v kontrolovanom období od 24. 02. 2018 do 16. 07. 2018.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly sa v prevádzke vykonávala činnosť – chov ošípaných určených na výkrm. Pri fyzickej obhliadke prevádzky dňa 16. 07. 2018 už nebolo zistené vytekanie hnojovice z nádrže, určenej na skladovanie, resp. prečerpávanie hnojovice, tak ako to bolo uvádzané v predmetnom podnete oznamovateľa zo dňa 13. 07. 2018.

I. Použité podklady

1. podnet evidovaný pod č. 60 s RZ č. 23895 zo dňa 13. 07. 2018 vrátane vyhotovenej fotodokumentácie
2. potvrdenka o vykonaní práce – čistenie kanalizácie zo dňa 16. 07. 2018.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 12.

12. Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovanú hnojovicu zhromažďovať oddelene a zabezpečiť jej skladovanie alebo vývoz tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim únikom do životného prostredia.

2. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.7.

5.7. Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav	Nedodržané
Opis	Áno

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa došlo dňa 13. 07. 2018 cca o 13:30 hod k havarijnému stavu v prevádzke a k úniku hnojovice z objektu Kalová nádrž , ktorý sa nachádza pri objekte č. 19 – Expedícia. Uvedená nádrž slúži na zhromažďovanie hnojovice a oplachových vôd vzniknutých z objektu určeného na odvoz vykrmených ošípaných z prevádzky. Dôvodom vzniku havarijného stavu bolo upchatie niektorej z vetiev kanalizačné potrubia zberajúceho hnojovicu z jednotlivých chovných hál a následne pri ďalšom natekaní hnojovice došlo k jej spätnému vytlačeniu pod tlakom cez kalovú nádrž do okolitého terénu. O vzniknutom havarijnom stave bola ako prvá informovaná pracovníčka farmy a po signalizácii poruchy na potrubí došlo následne aj k odpojeniu systému prečerpávania hnojovice z chovných hál. Keďže signalizácia

poruchy v systéme bola zaznamenaná až s miernym časovým oneskorením od vzniku havárie, došlo k úniku hnojovice v objeme väčšom ako 1 m³ do okolitého terénu. Prevádzkovateľ bezodkladne po zistení úniku hnojovice vykonal opatrenia na zabránenie jej ďalšieho šírenia do okolitého prostredia a na adsorpciu uniknutej hnojovice použil piliny, jemne nasekanú slamu a piesok. Bezodkladné vykonanie opatrení na nápravu je zrejmé aj z predloženého podnetu a priloženej fotodokumentácie vykonanej oznamovateľom podnetu, ktorý samostatne vykonal fyzickú obhliadku miesta dňa 13. 07. 2018 v čase o 16:30 hod. Taktiež v mieste úniku hnojovice z kalovej nádrže bola prevádzkovateľom vybudovaná terénna bariéra s cieľom zabrániť ďalšiemu odtekaniu hnojovice do okolitého terénu.

Po nasiaknutí použitých savých materiálov hnojovicou bol kontaminovaný materiál následne odstránený z terénu a odvezený na likvidáciu. Prevádzkovateľ tiež objednal prečistenie upchatého kanalizačného potrubia technicky vybavenou externou organizáciou, ktoré sa uskutočnilo dňa 16. 07. 2018. O prečistení hnojovicovej kanalizácie bola na Inšpekciu doručená Potvrdenka o vykonaní práce zo dňa 16. 07. 2018. Do tohto času bol systém odvádzania hnojovice z chovných hál vypnutý a vznikajúca hnojovica sa hromadila len v podroštových kanáloch.

Prevádzkovateľ zároveň neudržiaval v dobrom technickom stave zariadenia na odvádzanie hnojovice, nakoľko k spätnému vytlačeniu a úniku hnojovice do okolitého terénu z kalovej nádrže došlo aj z dôvodu poruchy a neuzatvorenia jedného z ventilov na hnojovicovom potrubí. V prípade, že by uvedené zariadenie bolo v dobrom technickom stave a uzatvorilo by kanalizačné potrubie, k úniku hnojovice do okolitého prostredia nemuselo dôjsť.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nedodržané

- 1. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.7.**
- 2. Podmienka v časti II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 12.**

M. Záver – celkové zhodnotenie

SIŽP na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistila, že prevádzkovateľ nedodržiaval nasledovné podmienky povolenia:

- podmienku v časti **II. Podmienky povolenia, F. Opatrenia na predchádzanie havárií a na obmedzenie následkov v prípade havárií a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, bod 12.** tým, že dňa 13. 07. 2018 došlo k nežiadúcemu úniku hnojovice z prevádzky do životného prostredia a k možnému ohrozeniu životného prostredia a kvality podzemných vôd,
- podmienku v časti **II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 5. Technicko-prevádzkové podmienky, bod 5.7.** tým, že dňa 13. 07. 2018 neudržiaval v dobrom technickom stave zariadenia na odvádzanie hnojovice, nakoľko k spätnému úniku hnojovice do okolitého terénu z kalovej nádrže došlo aj z dôvodu poruchy a neuzatvorenia jedného z ventilov na hnojovicovom potrubí.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 37 ods. 3 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 51/2018/P.

Vzhľadom k tomu, že po zistení úniku hnojovice do okolitého prostredia prevádzkovateľ bezodkladne pristúpil k okamžitému riešeniu vzniknutej havarijnej situácie – k odstráneniu technickej poruchy a uniknutej hnojovice z okolitého terénu a tým k náprave protiprávneho stavu, nie je potrebné prevádzkovateľovi uložiť opatrenia na nápravu v súlade s § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

.....

Ing. Kristína Titková

.....