



Číslo: 5694-16975/37/2019/ Skr

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 8/2019/Skr/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet: Áno
Výsledok: § 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené: Nie
Komu: -

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Marta Škrabáková Číslo preukazu: 483
Telefón: 02 582 82 441
Elektronická adresa: marta.skrabakova@sizp.sk

Inšpektor: RNDr. Peter Valentovič, PhD. Číslo preukazu: 335
Telefón: 02 582 82 441
Elektronická adresa: peter.valentovic@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia:
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: VPP servis, s.r.o.
Adresa sídla: Svätojánska 8, 908 51 Holič
IČO: 36 836 516
Kontrola oznámená: 11.3.2019 Spôsob: telefonicky
Zástupca: Karol Čambal Funkcia: konateľ
Telefón: -
Elektronická adresa: vpp.holic@stonline.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Zariadenie pre komplexné nakladanie s odpadmi v lokalite Holič-Bresty
Adresa prevádzky: Svätojánska 8, Holič, PSČ 908 51
Variabilný symbol: 373630114
Integrované povolenie: 6737-35341/37/2014/Zál-373630114
Vydané: 11.12.2014
Právoplatné: 2.1.2015
Projektovaná kapacita: 156 800 m³
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, 73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované
obdobie: -
Posledná kontrola: -
Kontrolované obdobie: 11.3.2019
Začatie kontroly: 11.3.2019
Prvé miestne zisťovanie: 11.3.2019
Vypracovanie správy: 2.5.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: 0
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie podnetu na porušovanie drenážneho a tesniaceho systému telesa skládky v časti pre NNO.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V prevádzke bol uložený odpad na skládke, kompaktor bol zaparkovaný, neprebiehala žiadna činnosť. Pracovník špecializovanej firmy na opravu poškodennej fólie bol prítomný a pripravoval opravu poškodených miest fólie, na predmetných miestach boli odkryté pneumatiky zaťažujúce fóliu.

I. Použité podklady

Podnet 67/2019

Integrované povolenie č. 6737-35341/37/2014/Zál-373630114 zo dňa 11.12.2014.

J. Kontrolné zistenia

Pri fyzickej kontrole celého telesa skládky a príľahlého okolia inšpekcia nezistila žiadne vytekajúce vody aj keď sa kontrola uskutočnila krátko po daždi. Odvodňovacie rigoly aj príľahlé najnižšie položené miesta v okolí skládky boli suché, bez známkov vytekajúcich vôd. Izolačná fólia bola poškodená na niekoľkých miestach, ktoré boli pripravené na práve prebiehajúcu prípravu opravy izolačnej fólie špecializovanou firmou.

Prevádzkovateľ inšpekcii predložil správu z monitoringu tesnosti izolačnej fólie z mája 2017 vypracovanú firmou SENSOR s.r.o. Bratislava, v ktorej je uvedený popis lokácií s väzbou na možné poškodenie izolácie a dokument Informácia o oprave izolačnej fólie v roku 2017 z decembra 2017 vypracovaný firmou SENSOR s.r.o., v ktorej dodávateľ týchto prác uvádza postupy pri izolačných prácach, ako aj kontrolu integrity poškodenej fólie metódou DDS MIT 28.6.2017. Súčasťou dokumentu je fotodokumentácia pri izolačných prácach, ako aj fotografie opravených zaizolovaných lokácií.

Prevádzkovateľ predložil správu z monitoringu tesnosti izolačnej fólie z mája 2018 vypracovanú firmou SENSOR s.r.o. Bratislava, v ktorej je uvedený popis lokácií s väzbou na možné poškodenie izolácie. Príprava na opravy týchto lokácií prebiehala v čase kontroly v prevádzke.

Prevádzkovateľ predložil fotokópiu dokumentu reklamácia väd diela adresovanej Vion, a.s., Zlaté Moravce, nakoľko sa domnieva, že dielo má vady.

K. Prílohy správy Áno

1. Monitoring tesnosti izolačnej fólie máj 2017

2. Informácia o oprave izolačnej fólie december 2017
3. Monitoring tesnosti izolačnej fólie máj 2018
4. Fotokópia reklamácie diela adresovanej Vion,a.s., Zlaté Moravce

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Podmienky integrovaného povolenia sa nekontrolovali


M. Záver – celkové zhodnotenie

Kontrola bola zameraná na preverenie podnetu na porušovanie drenážneho a tesniaceho systému telesa skládky v časti pre NNO.

Pri fyzickej kontrole celého telesa skládky a príľahlého okolia inšpekcia nezistila žiadne vytekajúce vody aj keď sa kontrola uskutočnila krátko po daždi. Odvodňovacie rigoly aj príľahlé najnižšie položené miesta v okolí skládky boli suché, bez známkov vytekajúcich vôd. Izolačná fólia bola poškodená na niekoľkých miestach, ktoré boli pripravené na práve prebiehajúcu prípravu opravy izolačnej fólie špecializovanou firmou.

Inšpekcia kontrolou zistila, že prevádzkovateľ venuje celistvosti izolačnej fólie potrebnú starostlivosť, monitoruje tesnosť fólie, dáva si špecializovanej firme vypracovávať správy o monitoringu, a na základe jej odporúčaní opravuje poškodenú fóliu aj v čase kontroly opätovne pripravoval opravu izolačnej fólie. Z uvedeného inšpekcia konštatuje, že podnet bol neopodstatnený.

Ing. Marta Škrabáková



RNDr. Peter Valentovič, PhD.

