



Číslo: 10015-44061/47/2019/Ško

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 57/2019/Ško/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Alena Škorňová	Číslo preukazu: 336
Telefón:	048 471 96 57	
Elektronická adresa:	alena.skornova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Katarína Raučinová	Číslo preukazu: 160
Telefón:	048 471 96 50	
Elektronická adresa:	katarina.raucinova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: N1243 „v likvidácii“ s.r.o.
Adresa sídla: Nad Plážou 4419/27, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 622 159
Kontrola oznámená: 12.11.2019 Spôsob: Telefonicky

Zástupca: Ing. Lórant Vojček, PhD.
Funkcia: konateľ
Telefón: 0911343051
Elektronická adresa: lvojcek06@gmail.com

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výroba keramických výrobkov
Adresa prevádzky: 966 15 Banská Belá
Variabilný symbol: 470380105
Integrované povolenie: 2282/270/OIPK/470380105/2005/Pe
Vydané: 20.2.2006
Právoplatné: 20.2.2006

Kategória:

3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/m³.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované

obdobie: 25.2.2014 – 2.11.2016
Posledná kontrola: 2.11.2016 – 14.12.2016
Kontrolované obdobie: 3.11.2016 – 19.11.2019
Začatie kontroly: 19.11.2019
Prvé miestne zisťovanie: 19.11.2019
Vypracovanie správy: 26.11.2019
Doručenie správy: Deň prevzatia osobne

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie Počet snímok: -
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia a k zániku povolenia a na

opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu v prevádzke.

H. Použité podklady

1. Integrované povolenie a všetky jeho súvisiace zmeny
2. Objednávky a faktúry so spoločnosťami RMS, a.s. Košice a Refrako s.r.o., Košice
3. Potvrdenia o ukončení zmluvy na dodávku elektriny a plynu
4. Postup likvidačných prác pri odstraňovaní starej technológie DINAS Banská Belá

I. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania a kontrolné zistenia

V prevádzke bola povolená činnosť na výrobu feolitových tepelno-akumulačných stavív zo železných rúd, žiaruvzdorných tvarových stavív dinasových z kremičitých surovín a z magnezitových slinkov alebo brikiet, šamotových stavív z lupkov a ílov, zrnitých hmôt na báze šamotových a kremencových surovín a zrnitých hmôt na báze kremičitých pieskov z fyzikálno – mechanickej úpravy inertných odpadov z vlastnej výroby a prijatých od iných držiteľov. Prevádzkovateľ uviedol, že v prevádzke sa nevykonáva činnosť už od roku 2008 a ani neplánuje obnoviť činnosť v prevádzke.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti inšpekcia vykonala kontrolu zameranú na opatrenia týkajúce sa najmä vyčistenia prevádzkových nádrží na skladovanie znečisťujúcich látok a skladov znečisťujúcich látok, odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu, odstavenia prívodu pitnej vody a povrchovej vody používanej v technologickom procese, využitia resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín a zásob hotových výrobkov.

Počas kontroly bola vykonaná fyzická obhliadka areálu prevádzky, hlavnej prevádzkovej budovy - priestorov prípravne hmôt, lisovne a komorových pecí, skladovacích nádrží znečisťujúcich látok, stáčacej plochy na sulfitový výluh a bývalého skladu ropných látok.

Fyzickou obhliadkou hlavnej prevádzkovej budovy bolo zistené, že komorové pece, ktoré slúžili na výpal žiaruvzdorných stavív, boli odinštalované, tehly z výmurovky boli vytriedené a uložené na paletách vo vnútri prevádzkovej budovy pripravené na odpredaj. Nevyužitý odpad z výmurovky komorových pecí bude použitý na zasypanie jám po odinštalovaní komorových pecí. Vytriedený železný šrot bol poukladaný v hale a vonku na voľnej ploche pripravený na expedíciu.

V čase kontroly boli šamotové stavivá a korundový zlom voľne uložené na dvore prevádzky. Prevádzkovateľ doložil objednávky a faktúry so spoločnosťami RMS, a.s. Košice a Refrako s.r.o., Košice na odpredaj šamotového zlomu.

Vo vnútri bývalej výrobnej haly sa v čase kontroly nachádzali zásoby hotových výrobkov uskladnených na drevených paletách a zásoby nespotrebovanej suroviny v sypkom stave uložených v PVC obaloch, ktoré sa postupne odpredávajú. Vonku vedľa výrobnej haly boli uložené na drevených paletách na zastrešenej ploche zásoby feolitových tehál, ktoré sa postupne predávajú. Vo vreciach voľne uložených na zastrešenej ploche bol uskladnený práškový koks, ktorý sa používal pri výpale lahčeného dinasu ako pomocná surovina. Ďalej voľne na zastrešenej ploche bola uložená v big bag obaloch magnezitová surovina.

V areáli prevádzky sa nachádza nadzemná skladovacia nádrž Bencalor slúžiaca na skladovanie nafty, ktorá bola podľa vyjadrenia prevádzkovateľa vyprázdnená a vyčistená už v roku 2008. V čase kontroly nebolo vizuálne zistené znečistenie betónovej plochy a záchytnej vane pod skladovacou nádržou.

Inšpekcia počas kontroly vykonala obhliadku betónovej stáčacej plochy používanej na stáčanie sulfitového výluhu, záchytnej nádrže pod stáčacou plochou, havarijnej nádrže a podzemnej skladovacej železobetónovej nádrže, ktorá slúžila na skladovanie sulfitového výluhu. Stáčacia plocha a havarijná nádrž boli v čase kontroly v čistom stave. V záchytnej nádrži pod stáčacou plochou sa v čase kontroly nachádzala dažďová voda. Skladovacia nádrž na sulfitový výluh o objeme 77 m³ v objekte prípravy hmôt bola vyprázdnená a vyčistená. Vizuálne nebolo zistené znečistenie.

V murovanom a zastrešenom objekte, bývalom sklade ropných látok, ktorý v minulosti slúžil na skladovanie mazacích olejov, sa v čase kontroly nenachádzali žiadne znečisťujúce látky, sklad bol vyprázdnený, betónová podlaha s čadičovou dlažbou bola čistá. V havarijnej nádrži pod betónovou podlahou nebola zistená prítomnosť znečisťujúcich látok.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že v čase kontroly sa znečisťujúce látky, ktoré sa používali vo výrobnom procese, v prevádzke nenachádzali.

Objekty prevádzky boli v roku 2009 odpojené od elektrickej siete a plynu. Prevádzkovateľ doložil potvrdenia o ukončení zmluvy na dodávku elektriny a plynu ako aj potvrdenia o demontáži meradiel. Uzavretý bol prívod pitnej vody do výrobnéj haly. Takisto prívod povrchovej vody z Halčianskej vodnej nádrže, ktorá slúžila na priemyselné účely (pri výrobe žiaruvzdorných stavív a na chladenie), bol uzavretý.

J. Prílohy správy Nie

K. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v súčasnej dobe nevykonáva činnosť v prevádzke „Výroba keramických výrobkov“ a ani neplánuje obnoviť jej činnosť.

V prevádzke sa nenachádzajú znečisťujúce látky, ktoré by mohli ohroziť stav podzemných vôd, ani nebezpečné odpady. Ostatné odpady prevádzkovateľ postupne odovzdáva oprávneným subjektom a zostatky surovín a produktov odpredáva. Po zrušení integrovaného povolenia plánuje objekty zbúrať a pozemok využiť na iný účel. Príslušné povolenia si prevádzkovateľ vyžiada podľa všeobecných záväzných predpisov.

Na základe uvedeného môže byť integrované povolenie zrušené ak prevádzkovateľ neprevádzkuje danú prevádzku viac ako štyri roky po sebe nasledujúce napriek vydanému povoleniu a ukončil prevádzkovanie potom, čo boli splnené podmienky povolenia spojené s ukončením činnosti v prevádzke (kapitola K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu). Prevádzkovateľ predloží žiadosť o zrušenie povolenia.

L. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Alena Škorňová

.....

Ing. Katarína Raučinová

.....