



Číslo: 8479-36047/2021/Tit/370240105

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 45/2021/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Kristína Titková	Číslo preukazu: 428
Telefón:	037 656 06 47	
Elektronická adresa:	kristina.titkova@sizp.sk	
Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	CHEMOLAK a.s.	
Adresa sídla:	Továrenská 7, 919 04 Smolenice	
IČO:	31 411 851	
Kontrola oznámená:	14.07.2021	Spôsob: Elektronickou poštou
Zástupca:	Ing. Róbert Bachratý	Funkcia: vedúci divízie ekológie a krízového manažmentu
Telefón:	0905 351 697	
Elektronická adresa:	bachraty@chemolak.sk	

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Nová varňa živíc
Adresa prevádzky:	Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Variabilný symbol:	370240105
Integrované povolenie:	4056/OIPK-945/05-Kč/370240105
Vydané:	12.7.2005
Právoplatné:	12.8.2005
Projektovaná kapacita:	linka alkydových živíc – 15 000 t linka akrylátových živíc – 2 706 t linka nenasýtených polyesterových živíc – 2 706 t
Kategória:	4.1. b) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny obsahujúce kyslík, ako sú alkoholy, aldehydy, ketóny, karboxylové kyseliny, estery a zmesi esterov, acetáty, étery, peroxidy, epoxidové živice.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	20.08.2015 – 25.07.2018
Posledná kontrola:	23.7.2018 – 24.9.2018
Kontrolované obdobie:	26.07.2018 – 20.07.2021
Začatie kontroly:	20.7.2021
Prvé miestne zisťovanie:	20.7.2021
Vypracovanie správy:	13.9.2021
Doručenie správy:	16.9.2021
Vypr. neopodstatnenosti:	28.9.2021
Dor. neopodstatnenosti:	28.9.2021
Vypr. Dodatku k Správe:	28.9.2021
Dor. Dodatku k Správe:	28.9.2021
Prerokovanie správy:	28.9.2021

F. Prílohy zápisnice Áno

1. Vyjadrenie prevádzkovateľa zo dňa 23. 09. 2021 k výsledkom environmentálnej kontroly 45/2021/P.

G. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. III.A.5.1.2.
2. III.A.5.1.3.
3. III.A.5.2.3.
4. III.I.2.5.
5. III.I.2.7.
6. III.I.2.10.
7. III.A.3.4.

Nedodržané v časti

1. III.I.2.6.
2. III.I.8.3.

Nedodržané

1. III.A.7.9.
2. III.B.2.2.
3. III.I.2.1.
4. III.I.2.2.

Nie je možné vyhodnotiť

1. III.B.2.3.
2. III.B.2.4.
3. III.I.2.4.
4. III.I.2.3.

H. Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia:

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa **CHEMOLAK, a.s.**, v prevádzke „Nová varňa živíc“ za kontrolované obdobie 26.07.2018 – 20.07.2021 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedených v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom; udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienky integrovaného povolenia:

- časť podmienky **III.I.8.3.**, tým, že neudržiaval sklad chemikálií a zmiešavaciu nádrž na ČOV vo funkčnom, technicky vyhovujúcom stave,
- časť podmienky **III.I.2.6.**, tým, že sledoval účinnosť čistiaceho procesu pre ukazovateľ CHSK₅ až od 17.03.2021, pričom zákonnú povinnosť mal od 20.08.2019,
- podmienku **III.I.2.1.**, tým, že odber vzoriek priemyselných odpadových vôd okrem

ukazovateľa ekotoxícita, v období od 26.07.2018 do 15.08.2019 nebol vykonaný akreditovaným laboratóriom,

- podmienku **III.B.2.2.**, tým, že prekročil koncentračný limit ukazovateľa znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách do vodného toku Rakyta uvedenom v protokole o skúške:
 - v protokole č. AR-21-KT-002947-01 zo dňa 11.02.2021, kde nameraná koncentračná hodnota bola **1,5 mg/l**, pričom povolená hodnota v ukazovateli Zn je 1 mg/l, teda prevádzkovateľ prekročil hodnotu ukazovateľa o 0,5 mg/l, čo v % tuálnom prevedení predstavuje prekročenie o **50 %**,
- podmienku **III.I.2.2.**, tým že nezabezpečil vykonanie analýzy vzoriek odpadových vôd v ukazovateli znečistenia:
 - v ukazovateli **skúška ekotoxicity** v roku 2019 bola vykonaná analýza v kontrolovanom období do 14.8.2019 iba jeden krát (protokol o skúške č. 27997/2019 zo dňa 08.04.2019), pričom podľa vtedy platného integrovaného povolenia mal prevádzkovateľ odoberať vzorku 6 x ročne
- podmienku **III.A.7.9.**, tým, že počas kontrolovaného obdobia nevykonával kontrolu technického stavu záchytného žľabu a nádrže v sklade chemikálií v ČOV a tým, že v predchádzajúcom období nevykonával skúšky tesnosti záchytného žľabu a nádrže v sklade chemikálií v ČOV a prvá skúška tesnosti bola vykonaná a predložená až zo dňa 23.3.2021.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v **§ 26 ods. 1 písm. a)** zákona o IPKZ, *t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a **§ 26 ods. 1 písm. b)** zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v **§ 37 ods. 1 písm. m) a ods. 4** zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP v súlade s **§ 35 ods. 2 písm. b)** zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa **§ 37 ods. 4** zákona o IPKZ za zistený správny delikt uvedený v **§ 37 ods. 1 písm. m)** zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

Vzhľadom na zistené nedostatky v činnosti, Inšpekcia v zmysle **§ 35 ods. 2 písm. a)** zákona o IPKZ uloží prevádzkovateľovi aj opatrenia na nápravu protiprávneho stavu v prevádzke a to realizáciou opravy povrchu zmiešavacej nádrže na ČOV, opravy podlahy v sklade chemikálie na ČOV. Inšpekciou bolo zistené, že prevádzkovateľ vypúšťa priemyselné odpadové vody do vodného toku Rakyta. Vzhľadom na zmenu hydrologických pomerov vo vodnom toku bude potrebné prehodnotiť povolenie resp. miesto vypúšťania priemyselných odpadových vôd, pretože vo vodnom toku Rakyta je v posledných mesiacoch minimálny prietok.

I. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Kristína Titková

.....

Za SIŽP: RNDr. Martin Jursa

.....

Prevádzkovateľ:

Bezdôvodné nedostavenie: **Nie**

Odmietnutie podpísania zápisnice: **Nie**

Zástupca:

CHEMOLAK, a.s.

Funkcia: splnomocnený zástupca

Ing. Róbert Bachratý

.....

Dôvody odmietnutia podpísania zápisnice:

-