



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo:3860-16897/2014/Kas

SPRÁVA Z MIMORIADNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY
č. 11/2014/Kas/Z

vykonanej v prevádzke „Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny“, prevádzkovateľa TEZAS, spol. s r.o., Garážová 1, 971 01 Prievidza, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 3104/373/OIPK/470640105/2005/Ka zo dňa 05. 12. 2005 zmeneného rozhodnutiami č. 3525/481/OIPK/470640105/Z1-Ú/2006/Ka zo dňa 27. 10. 2006, č. 3910-6974/2010/Kas/470640105/Z2 zo dňa 22. 03. 2010, č. 7551-34008/2011/Kas/470640105/Z3 zo dňa 29. 11. 2011 a č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2013 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 24. 03. 2014.

Kontrolu vykonali:

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany vôd:

Mgr. Martin Schabjuk, inšpektor

Kontroly sa zúčastnil:

za TEZAS s.r.o. Garážová 1, 971 01 Prievidza

Anna Chrenková

Jozef Žila

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Mimoriadna kontrola bola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameraná na prešetrenie anonymného podnetu č. 22/2014 doručeného inšpekcii dňa 24. 03. 2014, ktorý sa týkal podozrenia z vypúšťania priesakových kvapalín zo „Skládky odpadov Prievidza - Ploštiny“. Miestne šetrenie bolo vykonané v deň, kedy bol nahlásený podnet. Inšpekcia oboznámila konateľa spoločnosti Eugena Chrenka o vykonaní kontroly. Menovaný sa ospravedlnil, nakoľko bol odcestovaný a kontroly sa zúčastnili poverení pracovníci spoločnosti TEZAS, spol. s r.o., Prievidza.

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny“ (ďalej len „skládka“)
skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný
okres Prievidza

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: **TEZAS, spol. s r.o.**
Sídlo: **Garážová 1, 971 01 Prievidza**
IČO : **36 011 185**

Kategória priemyselnej činnosti: 5.4

II. Predložené doklady

- doklady o likvidácii priesakových kvapalín
- správa z monitoringu tesnosti izolačnej fólie nového telesa skládky a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín“.
- stanovisko projektanta zo dňa 07. 04. 2014

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

Popis právneho stavu:

Dňa 24. 03. 2013 bol na SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor inšpekcie ochrany vôd (OIOV) prijatý telefonický anonymný podnet od občana Mesta Prievidza vo veci podozrenia z vypúšťania priesakových kvapalín zo „Skládky odpadov Prievidza – Ploštiny“ do povrchového toku, ktorý sa nachádza pod predmetnou skládkou a územím zaťaženým činnosťou Hornonitrianskych Baní a.s. Prievidza, ktoré využívajú územie na ukladanie hlušiny z banskej činnosti.

Inšpekcia v roku 2005 vydala integrované povolenie, ktorým povolila stavbu „Rozšírenie skládky odpadov Prievidza – Ploštiny“ a súčasne udelila súhlas na jej prevádzkovanie. V čase výstavby nového telesa skládky bolo jestvujúce teleso skládky (staré teleso) kapacitne vyťažené a preto bolo prevádzkovanie tejto etapy skládky ukončené. V súčasnosti nie je staré teleso zrekultivované. Okresný úrad v Prievidzi, odbor úseku životného prostredia, udelil súhlas na uzavretie a vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie predmetného telesa rozhodnutím zo dňa 28. 08. 2013.

Inšpekcia rozhodnutím č. 4995-21762/47/Kas zo dňa 16. 08. 2013 rozhodla o zastavení činnosti na skládke a následne zmenou integrovaného povolenia č. 6263-33124/2013/Kas/470640105/Z4 zo dňa 04. 12. 2013 vydala stavebné povolenie na stavebný objekt „SO-09 Uzatvorenie a rekultiváciu skládky“ a udelenie súhlasu na uzatvorenie, vykonanie rekultivácie a jej následné monitorovanie.

Inšpekcia po nahlásení podnetu vykonala dňa 24. 03. 2014 mimoriadnú environmentálnu kontrolu podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ zameranú na zisťovanie dodržiavania povinností vyplývajúcich z vydaného integrovaného povolenia po končení činnosti na skládke, ktoré súviseli s podnetom. Kontroly sa zúčastnil pracovník odboru inšpekcie ochrany vôd Mgr. Martin Schabjuk.

Na miestnom šetrení bolo zistené nasledovné:

1) kontrolou miesta na toku, kde je vyústenie vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd, ktoré sú odvedené z územia skládky uzatvoreným potrubím, nebolo zistené znečistenie toku priesakovými kvapalinami,

2) z akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín na západnej strane v mieste dilatácie obvodových panelov, ktoré majú nosnú funkciu, nie tesniacu, bol zaznamenaný únik priesakových kvapalín na terén. Priesakové kvapaliny stekali do plastovej nádrže (kubikon) umiestnenej v šachte na odvedenie vôd z povrchového odtoku. Nádrž je vybavená čerpadlom, ktoré prečerpáva obsah nádrže naspäť do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín. Ďalší priesak bol zaznamenaný na východnej strane medzi telesom starej skládky a akumuláčnou nádržou. Aj tento priesak bol rigolom odvedený do uvedenej plastovej nádrže.

Pri šetrení nebolo zistené vypúšťanie priesakových kvapalín z akumuláčnej nádrže, ale boli zistené na jej východnej a západnej strane priesaky. Dôvod ich vzniku nebolo možné s určitosťou pomenovať, preto inšpekcia zvolala na deň 01. 04. 2014 pracovné stretnutie na mieste skládky, na ktoré prizvala zástupcu prevádzkovateľa E. Chrenka a Ing. Jozefa Breznického, hlavného projektanta skládky. Inšpekcia požiadala Ing. Breznického o konzultáciu k stavebnému riešeniu akumuláčnej nádrže a možnosti navrhnutia stavebnotechnických úprav, ktoré by vyriešili problém vzniku priesakov v okolí akumuláčnej nádrže.

Súčasne inšpekcia určila prevádzkovateľovi dať zabezpečiť kontrolné meranie tesnosti izolačnej fólie akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín a telesa skládky, ktoré bolo povolené prevádzkovať na základe integrovaného povolenia.

Na základe konzultácie Ing. Breznický zaslal písomné stanovisko zo dňa 07. 04. 2014, v ktorom navrhuje znížiť maximálnu prevádzkovú hladinu v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín z **393,00 m n.m** na úroveň **392,50 m n.m.** (zníženie o 0,5 m). Zníženie maximálnej prevádzkovej hladiny zabráni spätnému vzdúvaniu priesakových kvapalín do drenážneho systému telesa **starej skládky**, ktoré môže spôsobovať presakovanie priesakových kvapalín z telesa starej skládky do okolia skládky.

Inšpekcia vykonala kontrolu nasledovných podmienok integrovaného povolenia, ktoré súviseli s podnetom:

Bod 3.

Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení skládky **1 krát za týždeň** sledovať na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži. Údaj o výške hladiny zapísať do evidencie o skládke. Hladina priesakových kvapalín nesmie prekročiť 0,5 m (maximálna hladina) od okraja obvodového múru akumuláčnej nádrže. V prípade dosiahnutia tejto úrovne priesakových kvapalín je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť odvoz priesakových kvapalín na zneškodnenie k oprávnenej osobe. Údaje o odvoze a zneškodnení zapísať do evidencie o skládke.

Plnenie

Prevádzkovateľ sleduje na vodomernej late výšku hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži v stanovenej lehote. Hladina priesakových kvapalín neprekročila 0,5 m (maximálna hladina) od okraja obvodového múru akumuláčnej nádrže. Prevádzkovateľ zabezpečil odvoz priesakových kvapalín na zneškodnenie k oprávnenej osobe. Údaje o odvoze a ich zneškodnení predložil inšpekcii (faktúry, kalkulačný list, protokol o prijatí odpadových vôd na ČOV). V čase od januára do dňa vykonania kontroly bolo vyvezených za účelom zneškodnenia 1390,0 m³ priesakových kvapalín na čistiareň odpadových vôd prevádzkovateľa Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza.

Prevádzkovateľ na základe požiadavky inšpekcie predložil dňa 20. 05. 2014 „Správu z monitoringu tesnosti izolačnej fólie nového telesa skládky a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín“ z apríla 2014, ktorú vypracovala spoločnosť Sensor s.r.o., Pezinok. Z výsledkov monitorovacích meraní vyplýva, že na izolačnej fólii v telese novej časti skládky a v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín neboli zistené žiadne geoelektrické anomálie, čiže sú tesné.

Podmienka splnená

Bod 5.

Prevádzkovateľovi sa **zakazuje** po ukončení prevádzkovania skládky prečerpávanie priesakových kvapalín na teleso skládky.

Plnenie

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ po ukončení prevádzkovania skládky neprečerpáva priesakové kvapalín na teleso skládky.

Podmienka splnená

Záver

Kontrolou miesta na toku, kde je vyústenie vôd z povrchového odtoku a podzemných vôd, ktoré sú odvedené z územia skládky uzatvoreným potrubím, nebolo zistené znečistenie toku prevádzkovaním skládky.

Ďalej kontrolou na skládke bolo zistené, že na teréne v okolí akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín boli priesaky priesakových kvapalín, ktoré následne stekali do plastovej nádrže (kubikon) umiestnenej v šachte na odvedenie vôd z povrchového odtoku. Nádrž je vybavená čerpadlom, ktoré prečerpáva obsah nádrže naspäť do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín. Z predloženej „Správy z monitoringu tesnosti izolačnej fólie nového telesa skládky a akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín“ z apríla 2014 vyplýva, že príčinou vzniku priesakov v okolí akumuláčnej nádrže je netesnosť stavebných objektov: potrubia a šachty, ktoré boli vybudované ako súčasť realizácie telesa starej skládky, ktoré nebolo predmetom integrovaného povolenia.

Vykonaním kontroly horeuvedených podmienok integrovaného povolenia bolo zistené, že prevádzkovateľ plní podmienky integrovaného povolenia a vzniknutý stav v okolí akumuláčnej nádrže je dôsledok stavebnotechnických nedostatkov na objektoch, ktoré sú súčasťou telesa starej skládky.

Zníženie maximálnej prevádzkovej hladiny priesakových kvapalín v akumuláčnej nádrži bude predmetom aktuálnej zmeny integrovaného povolenia.

O uvedených zisteniach bude písomne informovaný Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie.

Správa z environmentálnej kontroly č. 11/2014/Kas bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 28. 05. 2014.

Podpis pracovníka, ktorý vykonal kontrolu:

Ing. Anna Kassová

.....

Na prerokovaní správy z environmentálnej kontroly č. 11/2014/Kas/Z, ktoré sa uskutočnilo dňa 10. 06. 2014, bol prevádzkovateľ oboznámený s jej obsahom.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

K záveru vykonanej kontroly nemáme žiadne pripomienky

Podpisy:

Za SIŽP, IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Anna Kassová, inšpektor

Za TEZAS s.r.o. Garážová 1, 971 01 Prievidza

Eugen Chrenko, konateľ spoločnosti

Správu z environmentálnej kontroly č. 11/2014/Kas/Z prevzal Eugen Chrenko osobne dňa 10. 06. 2014.