

Obr. 1: Výtocká cesta v hornej časti úseku, v pozadí VN Striebornica. Vedľa cesty vidieť absenciu odtokovej priekopy resp. nedostatočný zemný val



Obr. 2: Pohľad na nefunkčnú odkalovaciu jamu so zarasteným prítokom



Obr. 3: Priepusty pre odvádzanie vody sú nepostačujúce pri prívalových daždoch



Obr. 4: Nefunkčná odtoková priekopa na Výtockej ulici v dolnej časti úseku