SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo : 2896-4032/57/2017/Ned,Wit

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 38/2016/Ned,Wit/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Nedelko, Ing. Wittenbergerová
Telefón:	055 633 33 14

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Light Stabilizers, s.r.o.
Adresa sídla:	Priemyselná 720, 072 22 Strážske
IČO:	43 852 670
Kontrola oznámená:	21.11.2016 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Michal Bočko
Funkcia:	generálny riaditeľ

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	„Prevádzka svetelných stabilizátorov“
Adresa prevádzky:	CHEMZA, a. s. Strážske, Priemyselná 720, 072 22 Strážske
Variabilný symbol:	570520105
Integrované povolenie:	2699-34298/2007/Haj/570520105, č. i. 570520105
Vydané:	23.10.2007
Právoplatné:	19.11.2007
Kategória:	

4.1. d) Výroba organických chemikálií, ktorými sú organické zlúčeniny dusíka, ako sú amíny, amidy, nitroderiváty, nitrily, kyanáty, izokyanáty.

E. Časová os

Posledná kontrola: 5.9.2014
Začatie kontroly: 23.11.2016
Prvé miestne zisťovanie: 23.11.2016
Vypracovanie správy: 20.2.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Environmentálna kontrola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Daná prevádzka v čase miestneho zisťovania bola v prevádzke.

I. Použité podklady

1) Protokoly z oprávnených meraní
2) Súbory technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení
3) Protokoly zo skúšok tesností nádrží, záchytných vaní a rozvodov spracované oprávnenou osobou
4) Záznam zo stáčania acetónu
5) Bezpečnostné listy látok, karty bezpečnostných údajov
6) Oznámenie o zmene prevádzkovateľa čistiarenského komplexu odpadových vôd v Strážskom

J. Kontrolné zistenia

1) Kontrola podmienok č. A.3.2, bod A.3 Podmienky pre suroviny, médiá, energie, výrobky, časť II. integrovaného povolenia:

cit.: „A.3.2 Prevádzkovateľ má povolené používať a skladovať izopropanol, acetón, amoniak, triacetónamín, tetrametylpiperidinol, Dastib 845, Dastb 845S, polyetylén, etylénglykol, katalyzátory, stearín, cyklohexán, xylén, chlorid vápenatý, termofor, oleje. Prevádzkovateľ je povinný pri ich používaní a skladovaní dodržiavať pokyny ich výrobcov.“

Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly používal a skladoval škodlivé látky v súlade s podmienkou A.3.2 časť II. integrovaného povolenia.
Podmienka splnená.

2) **Podmienka č. A.5.1, bod A.5 Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, F.3 a F.4, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:**

cit. „A.5.1 Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.“, v spojitosti s podmienkami cit. „F.3 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stavby a zariadenia, v ktorých zaobchádza s nebezpečnými látkami tak, aby boli stabilné, nepriepustné, odolné proti mechanickým, chemickým, biologickým, poveternostným vplyvom a proti starnutiu (umelé látky), zabezpečené proti vzniku požiaru, umožňovali vizuálnu kontrolu netesností, včasné zistenie úniku nebezpečných látok, ich zachytenie, zužitkovanie alebo vyhovujúce zneškodnenie. Technicky musia byť riešené spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie nebezpečných látok, ktoré unikli pri technickej poruche alebo pri deštrukcii alebo sa vyplavili pri hasení požiaru vodou a konštruované v súlade s požiadavkami slovenských technických noriem.“ a cit. „F.4 Všetky zariadenia, v ktorých sa používajú, zachytávajú, spracovávajú alebo dopravujú nebezpečné látky musia byť v dobrom technickom stave a prevádzkované na zabezpečených plochách tak, aby bolo zabránené úniku týchto látok do pôdy, podzemných, povrchových vôd alebo nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo vodami z povrchového odtoku.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že acetón a izopropanol bol v čase kontroly skladovaný v Sklade kvapalných surovín umiestnenom na voľnom priestranstve v troch zásobníkoch, ktoré sú vybavené radarovým meraním výšky hladiny. Acetón je uskladnený v H2103A a H2103B o objeme 2 x 81,58 m^3 a izopropanol v H2104 o objeme 25,65 m^3. Zásobníky sú uložené v spoločnej záchytnej vani o objeme 188,12 m^3. Záchytná vaňa je betónová, vnútorná časť je obložená nepriepustným oloveným obkladom a tmelom odolným voči pôsobeniu organických látok a antistatickým vodivým obkladom. Stáčanie acetónu a izopropanolu zo železničných cisterien sa vykonáva na stáčacej stanici nad havarijnou vaňou s objemom **55,66 m^3**. Nádrže sú plnené cez potrubný most. Pri stáčaní sú parné priestory zásobníka a cisterny prepojené tak, aby do ovzdušia neunikali výpary. Odplyny zo zásobníkov H2103A, H2103B a H2104 sú potrubím po potrubnom moste zvedené do kolóny koncových odplynov C1902 PS 0102 Kondenzácia TAA. Výrobky, pomocné látky a obaly tovarov sú skladované v Sklade hotových výrobkov (SO 7716) s betónovou podlahou, opatrenou náterom odolným voči pôsobeniu organických chemikálií, pričom časť skladu je vyčlenená na skladovanie kvapalných látok s podlahou vyspádovanou do záchytnej vane o objeme **17,50 m^3** umiestnenej mimo objektu skladu. Mazacie oleje používané v prevádzke sú skladované v Sklade olejov (SO 7672) s betónovou podlahou s náterom odolným voči ropným látkam. Zásobníky a sudy sú umiestnené nad kovovými záchytnými vaňami. Sklad kvapalných odpadov slúži na skladovanie organických kvapalných odpadov v zásobníku H2102A o objeme 60 m^3, ktorý je umiestnený v betónovej záchytnej vani o objeme **115,50 m^3.** Záchytná vaňa je opatrená hydroizoláciou s oloveným plechom a kyselinovzdorným keramickým obkladom. Odpad je zneškodňovaný v PS 0302 Spaľovňa kvapalných organických odpadov. Sklad a stáčanie kvapalného stearínu slúži na stáčanie stearínu v kvapalnom stave z automobilovej cisterny pri teplote 60 až 90 °C, jeho skladovanie a automatické dávkovanie do uzla esterifikácie. Stearín v kvapalnom stave sa skladuje v zásobníku H2102B o objeme 60 m^3, ktorý je spolu so zásobníkom H2102A umiestnený v betónovej záchytnej vani o objeme 115,50 m^3. Skladovací zásobník na stearín je atmosférický, vyhrievaný parou o tlaku 0,2 MPa cez vonkajší had obtočený okolo zásobníka. Potrubné rozvody sú vyhrievané elektrickým ohrevným káblom.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok tesnosti záchytných vaní:

a) Protokol č. 464/2015 pre záchytnú nádrž o objeme 188,137 m^3 pod skladovacími nádržami acetónu a izopropanolu zo dňa 17.06.2015 – 19.06.2015,

b) Protokol č. 256/2012 pre havaríjnu nádrž o objeme 55,661 m^3 na stáčanie acetónu a izopropanolu zo železničných cisterien zo dňa 11.06.2012,

c) Protokol č. 465/2015 pre záchytnú nádrž skladu xylénu o objeme 17,5 m^3 zo dňa 17.06.2015 - 19.06.2015,

d) Protokol č. 462/2015 záchytnej vani o objeme 115,5 m^3 pod skladovacími nádržami na kvapalné odpady zo dňa 15.06.2015 -17.06.2015,

e) Protokol č. 458/2015 pre záchytnú nádrž Dastib o objeme 14,95 m^3 zo dňa 08.06.2015 – 10.06.2015,

f) Protokol č. 457/2015 pre záchytnú nádrž čerpadlovňa - Dastib o objeme 43,5 m^3 zo dňa 08.06.2015 – 10.06.2015,

g) Protokol č. 461/2015 pre záchytnú nádrž vodíkového kompresora o objeme 3,85 m^3 zo dňa 10.06.2015 - 12.06.2015,

h) Protokol č. 460/2015 pre záchytnú nádrž spaľovne o objeme 20,7 m^3 zo dňa 10.06.2015 – 12.06.2015,

i) Protokol č. 463/2015 pre záchytnú nádrž - otvorená hala o objeme 42,9 m^3 zo dňa 10.06.2015 – 12.06.2015,

j) Protokol č. 459/2015 pre záchytnú nádrž - koľajisko/stáčanie surovín PPS - havarijná jímka o objeme 55,661 m^3 zo dňa 08.06.2015 – 10.06.2015.

Výsledok skúšok: **záchytné vane sú tesné.**
Skúšky tesnosti vykonal Ing. Vladimír Mikitka, odborne spôsobilá osoba na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, č. certifikátu 323/07/I (zo dňa 13.08.2007) a certifikát č. 275/12/II (2012)
Podmienka splnená.

3) Podmienka č. F.1, F.9, F.13, bod F. Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:

3.1 cit.: „F.1 Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“) pre zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, vypracovaný a schválený podľa všeobecne záväzného právneho predpisu vodného hospodárstva a oboznámiť s ním zamestnancov.“

Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly predložil vypracovaný havarijný plán, ktorý bol schválený IŽP Košice, odborom inšpekcie ochrany vôd rozhodnutím č. 5851-26130/52/2014/Var zo dňa 16.09.2014.
Podmienka splnená.

3.2 cit.: „F.9 Na miestach, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami, prevádzkovateľ je povinný vybaviť prevádzku špeciálnymi prístrojmi a technickými prostriedkami potrebnými na zneškodnenie úniku nebezpečných látok do vôd alebo prostredia súvisiaceho s vodami. Použité sanačné materiály musia byť do doby likvidácie uskladnené tak, aby bolo zabránené kontaminácií povrchových a podzemných vôd.

Zistený stav:
V čase kontroly sa v prevádzke nachádzali nasledovne technické prostriedky na likvidáciu mimoriadneho zhoršenia kvality vôd: vapex, lopaty, krompáč, vedro a prenosné ponorné čerpadlo.
Podmienka splnená.

3.3 cit.: „F.13 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania."
Zistený stav:
Prevádzkovateľ ku kontrole predložill vykonanie skúšok tesnosti pre:
a) skladovaciu nádrž H2103A o objeme 81,58 m^3 pre acetón v dňoch od 09.05.2012 do 10.05.2012 – protokol č. 248/2012,
b) skladovaciu nádrž H2103B o objeme 81,58 m^3 pre acetón v dňoch od 10.05.2012 do 11.05.2012 – protokol č. 249/2012,
c) skladovaciu nádrž H2104 o objeme 25 m^3 pre izopropanol v dňoch od 11.05.2012 do 12.05.2012 – protokol č. 250/2012,,
d) skladovaciu nádrž H2102A o objeme 60 m^3 destilačných zvyškov - kvapalné odpady v dňoch od 12.05.2012 do 13.05.2012 – protokol č. 251/2012,
e) skladovaciu nádrž H2102B o objeme 60,00 m^3 pre stearín v dňoch od 24.05.2012 do 25.05.2012 – protokol č. 252/2012,
f) potrubný rozvod zo stáčania acetónu do zásobníkov H2103 A, B, potrubný rozvod izopropanolu zo stáčania do zásobníka H 2104, potrubný rozvod izopropanolu zo zásobníka H 2104 do prevádzky, potrubný rozvod destilačných zvyškov zo zásobníka H 2102 A na spálenie do spaľovni, potrubný rozvod spoločnosti HNOJIVÁ Duslo do zásobníka H1203 A odborne spôsobilou osobou na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie – protokoly č. 242 – 1/2012, 2/2012, č. 243/2012, č. 244/2012, č. 245/2012, č. 246/2012 a č. 247/2012.

Výsledok skúšok: **skladovacie nádrže a potrubné rozvody sú tesné.**
Skúšky tesnosti vykonal Ing. Vladimír Mikitka, odborne spôsobilá osoba na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, č. certifikátu 323/07/I zo dňa 13.08.2007 a certifikát č. 275/12/II (2012)

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok tesnosti záchytných vaní:
a) Protokol č. 464/2015 pre záchytnú nádrž o objeme 188,137 m^3 pod skladovacími nádržami acetónu a izopropanolu zo dňa 17.06.2015 – 19.06.2015,
b) Protokol č. 256/2012 pre havarijnu nádrž o objeme 55,661 m^3 na stáčanie acetónu a izopropanolu zo železničných cisterien zo dňa 11.06.2012.
c) Protokol č. 465/2015 pre záchytnú nádrž skladu xylénu o objeme 17,5 m^3 zo dňa 17.06.2015 - 19.06.2015,
d) Protokol č. 462/2015 záchytnej vani o objeme 115,5 m^3 pod skladovacími nádržami na kvapalné odpady zo dňa 15.06.2015 -17.06.2015,
e) Protokol č. 458/2015 pre záchytnú nádrž Dastib o objeme 14,95 m^3 zo dňa 08.06.2015 – 10.06.2015,
f) Protokol č. 457/2015 pre záchytnú nádrž čerpadlovňa - Dastib o objeme 43,5 m^3 zo dňa 08.06.2015 – 10.06.2015,
g) Protokol č. 461/2015 pre záchytnú nádrž vodíkového kompresora o objeme 3,85 m^3 zo dňa 10.06.2015 - 12.06.2015,
h) Protokol č. 460/2015 pre záchytnú nádrž spaľovne o objeme 20,7 m^3 zo dňa 10.06.2015 – 12.06.2015,

i) Protokol č. 463/2015 pre záchytnú nádrž - otvorená hala o objeme 42,9 m^3 zo dňa 16.06.2015 - 18.06.2015,
j) Protokol č. 459/2015 pre záchytnú nádrž - koľajisko/stáčanie surovín PPS - havarijná jímka o objeme 55,661 m^3 zo dňa 08.06.2015 – 10.06.2015.

Výsledok skúšok: **záchytné vane sú tesné.**
Skúšky tesnosti vykonal Ing. Vladimír Mikitka, odborne spôsobilá osoba na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie, č. certifikátu 323/07/I zo dňa 13.08.2007 a certifikát č. 275/12/II (2012)
Podmienka splnená.

4) Podmienky č. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 bod 4. Skladovanie a zaobchádzanie s nebezpečnými látkami, B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke, časť I. integrovaného povolenia:

4.1 cit. „4.1 Sklad kvapalných surovín - Acetón a izopropanol sú skladované v Sklade kvapalných surovín umiestnenom na voľnom priestranstve v troch zásobníkoch, ktoré sú vybavené radarovým meraním výšky hladiny. Acetón je uskladnený v H2103A a H2103B o objeme 2 x 81,58 m3 a izopropanol v H2104 o objeme 25,65 m3. Zásobníky sú uložené v spoločnej záchytnej vani o objeme 188,12 m3. Záchytná vaňa je betónová, vnútorná časť je obložená nepriepustným oloveným obkladom a tmelom odolným voči pôsobeniu organických látok a antistatickým vodivým obkladom.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval acetón a izopropanol v súlade s podmienkou B.4.1, časť I. integrovaného povolenia.
Podmienka splnená.

4.2 cit. „4.2 Stáčanie kvapalných surovín - Stáčanie acetónu a izopropanolu zo železničných cisterien sa vykonáva na stáčacej stanici nad havarijnou vaňou s objemom 55,66 m^3. Nádrže sú plnené cez potrubný most. Pri stáčaní sú parné priestory zásobníka a cisterny prepojené tak, aby do ovzdušia neunikali výpary. Odplyny zo zásobníkov H2103A, H2103B a H2104 sú potrubím po potrubnom moste zvedené do kolóny koncových odplynov C1902 PS 0102 Kondenzácia TAA.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly nevykonával stáčanie acetónu a izopropanolu. Stáčacia stanica, havarijná vaňa, zásobník, potrubie na potrubnom moste a ich zariadenie boli vizuálne skontrolované a v čase kontroly bez závad.
Podmienka splnená.

4.3 cit. „4.3 Sklad pevných surovín, obalov a výrobkov - Výrobky, pomocné látky a obaly tovarov sú skladované v Sklade hotových výrobkov (SO 7716) s betónovou podlahou, opatrenou náterom odolným voči pôsobeniu organických chemikálií, pričom časť skladu je vyčlenená na skladovanie kvapalných látok s podlahou vyspádovanou do záchytnej vane o objeme 17,50 m^3 umiestnenej mimo objektu skladu. Skladované tuhé látky: Dastib 845S, Bralen, katalyzátory, TMP, obaly z dreva a papiera, stearín. Skladované kvapalné látky: Cyklohexán, xylén, Dastib 845, TAA, Termofor - sudy a elylénglykol.“
Zistený stav:
Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval výrobky, pomocné látky a obaly tovarov skladoval v súlade s platným znením integrovaného povolenia, ktoré má povolené v podmienke B.4.3, časť I. integrovaného povolenia.
Podmienka splnená.

4.4 cit. „4.4 Sklad olejov - Mazacie oleje používané v prevádzke sú skladované v Sklade olejov (SO 7672) s betónovou podlahou s náterom odolným voči ropným látkam. Zásobníky a sudy sú umiestnené nad kovovými záchytnými vaňami.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval mazacie oleje používané v prevádzke v súlade s platným znením integrovaného povolenia, ktoré má povolené v podmienke B.4.4 časť, I. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

4.5 cit. „4.5 Sklad kvapalných odpadov - Sklad kvapalných odpadov slúži na skladovanie organických kvapalných odpadov v zásobníku H2102A o objeme 60 m3, ktorý je umiestnený v betónovej záchytnej vani o objeme 115,50 m3. Záchytná vaňa je opatrená hydroizoláciou s oloveným plechom a kyselinovzdorným keramickým obkladom. Odpad je zneškodňovaný v PS 0302 Spaľovňa kvapalných organických odpadov.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval a zneškodňoval organické kvapalné odpady v súlade s podmienkou B.4.5, časť I. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

4.6 cit. „4.6 Sklad a stáčanie kvapalného stearínu - Sklad a stáčanie kvapalného stearínu slúži na stáčanie stearínu v kvapalnom stave z automobilovej cisterny pri teplote 60 až 90 °C, jeho skladovanie a automatické dávkovanie do uzla esterifikácie. Stearín v kvapalnom stave sa skladuje v zásobníku H2102B o objeme 60 m3, ktorý je spolu so zásobníkom H2102A umiestnený v betónovej záchytnej vani o objeme 115,50 m3. Skladovací zásobník na stearín je atmosférický, vyhrievaný parou o tlaku 0,2 MPa cez vonkajší had obtočený okolo zásobníka. Potrubné rozvody sú vyhrievané elektrickým ohrevným káblom.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly skladoval stearín v súlade s podmienkou B.4.5, časť I. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

5) Podmienky č. 5.3 a 5.4 bod 5. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu s nebezpečnými látkami, bod A Podmienky prevádzkovania, časť II. integrovaného povolenia:

5.1 cit. „5.3 Prevádzkovateľ je povinný pred každým stáčaním, prekontrolovať tesnosť nádrží, potrubí, armatúr, spojov, čerpadiel.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly predložil Denník zo stáčania acetónu so záznamami o stáčaní, kde neboli zistené závady. Prevádzkovateľ uvádza, že pred každým stáčaním postupuje podľa podmienky A.5.3 časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

5.2 cit. „5.4 Stáčanie je povolené vykonávať podľa potreby prevádzkovateľa. Obsluha vykonávajúca stáčanie musí byť trvale prítomná po celú dobu stáčania na mieste stáčania.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly nevykonával stáčanie. Prevádzkovateľ uvádza, že po celú dobu stáčania postupuje podľa bodu A.5.4, časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

6) Podmienka č. 1.2 bod 1 Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod B Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia:

cit. „1.2 Prevádzkovateľ je povinný pre jednotlivé znečisťujúce látky uvedené v tabuľkách č. 2, 3, 4, a 5 v bode B 1.3 neboli prekročené tak, ako je to uvedené v bodoch B.1.4 až B.1.6 časť II. tohto rozhodnutia."

Tabuľka č. 2 Emisné limity určené ako denné priemery

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií***	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**	**Vzťažné Podmienky**
Spaľovňa kvapalných organických odpadov Dastib	komín č.7	TZL	10	1),2)
		TOC	10	1),2)
		HCl	10	1),2),3)
		HF	1	1),2),3)
		SO_2	50	1),2)
		NO_2	200	1),2)

Tabuľka č. 3 Emisné limity určené ako polhodinové priemery

Zdroj emisií	**Miesto vypúšťania emisií***	**Znečisťujúca látka**	**Emisný limit [mg.m^{-3}]**		**Vzťažné Podmienky**
			(100 %) A	**(97 %) B**	
Spaľovňa kvapalných organických odpadov Dastib	komín č. 7	TZL	30	neurčuje sa	1),2)
		TOC	20	neurčuje sa	1),2)
		SO_2	200	neurčuje sa	1),2)
		NO_2	400	neurčuje sa	1),2)

Zistený stav:
IŽP Košice kontroloval dodržiavanie emisných limitov znečisťujúcich látok kontinuálne monitorovaných za obdobie 2015 (mesačné protokoly 01 – 12). V mesačnom protokole emisných hodnôt za december 2015 je uvedené jedno prekročenie PPH pre NO_x dňa 15.12.2015.
IŽP Košice konštatuje, že k prekročeniu PPH emisného limitu pre NOx dňa 15.12.2015 došlo počas poruchového stavu (zablokovanie regulačného ventilu dávkovania čpavku od poklesu teploty spaľovania), ktorý bol odstránený do 1 hodiny v zmysle schválenej platnej dokumentácie príloha č. 4 k súboru STPP.
- IŽP Košice konštatuje, že emisný limit počas obvyklej prevádzky nebol za kontrolované obdobie prekročený.
Podmienka splnená.

7) Podmienka č. 2 Limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia vo vypúšťaných odpadových vodách a osobitných vodách, bod B Emisné limity, časť II. integrovaného povolenia:
cit. „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odvádzanie odpadových vôd z prevádzky do chemickej kanalizácie cez zberné centrá odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd. Vzhľadom na charakter vypúšťania opísaný v bode B. 3, časť I. tohto rozhodnutia sa emisné limity pre vypúšťanie odpadových vôd nestanovujú. Prevádzkovateľ je povinný

vypúšťať odpadové vody v súlade s uzavretou zmluvou s prevádzkovateľom kanalizácie a čistiarne odpadových vôd Ekologické služby, s.r.o.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vypúšťa odpadové vody v súlade s uzavretou zmluvou a podmienkou B.2, časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

8) Podmienky č. 10 a 11, bod F Opatrenia na predchádzanie havárii a na obmedzenie následkov v prípade havárie a opatrenia týkajúce sa situácií odlišných od podmienok bežnej prevádzky, časť II. integrovaného povolenia:

8.1 cit. „10 Stáčanie olejov a kvapalných nebezpečných látok môže byť vykonávané iba na mieste k tomu určenom, ktoré musí byť zabezpečené proti ich úniku do povrchových alebo podzemných vôd.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v čase kontroly nevykonával stáčanie olejov a kvapalných nebezpečných látok. Miesto na to určené bolo vizuálne skontrolované a neboli zistené nedostatky.

Podmienka splnená.

8.2 cit. „11 Prevádzkovateľ je povinný mať k dispozícií platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ počas kontroly predložil platné karty bezpečnostných údajov všetkých používaných nebezpečných chemických látok.

Podmienka splnená

K. Prílohy správy

Nie.

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Kontrolou nebolo zistené porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

M. Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní činnosti v prevádzke s kontrolovanými podmienkami povolenia.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, z dôvodu aktualizácie podmienok integrovaného povolenia v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd a v oblasti odpadov.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 23.11.2016.
Správa o environmentálnej kontrole č. 38/2016/Ned,Wit/Z bola vypracovaná v Košiciach dňa 20.02.2017.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Vladimír Nedelko, inšpektor

.....