SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo RZ: 3243-9993/47/2014/Ško

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 6/2014/Ško/Z

vykonanej v prevádzke „Výroba keramických výrobkov“, prevádzkovateľa N1243 s.r.o., Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát Banská Bystrica integrované povolenie č. 2282/270/OIPK/470380105/2005/Pe zo dňa 20.02.2006, zmeneného rozhodnutím č. 6685-38198/2008/Pet/470380105/Z1 zo dňa 18.11.2008 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná v dňoch 25. 02. 2014 a 26. 03. 2014

Kontrolu vykonali:
za SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:
Ing. Mária Petrová, inšpektor
Ing. Alena Škorňová, inšpektor

Kontroly sa zúčastnil:
za N1243 s.r.o., prevádzku „Výroba keramických výrobkov“:
Ing. Loránt Vojček, PhD., konateľ spoločnosti

P r e d m e t o m

Správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie podmienok určených v integrovanom povolení a zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok povolenia a k zániku povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný Ing. Loránt Vojček, PhD., konateľ spoločnosti N1243 s.r.o., Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica telefonicky dňa 14. 02. 2014.

Kontrolované obdobie: od 01. 01. 2009 do 25. 02. 2014

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „Výroba keramických výrobkov“ (ďalej len „prevádzka“)
966 15 Banská Belá

Prevádzkovateľ:
Obchodné meno: N1243 s.r.o.
Sídlo: Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica
IČO: 45 622 159

Kategória priemyselnej činnosti:
3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m^3 a hustotou vsádzky na jednu pec väčšou ako 300 kg/ m^3.

II. Predložené doklady

Doklady predložené dňa 17.03.2014 a 21.03.2014:
1) Objednávky a faktúry so spoločnosťami RMS, a.s. Košice a Refrako s.r.o., Košice
2) Potvrdenia o ukončení zmluvy na dodávku elektriny a plynu
3) Technická štúdia - Obnova výroby Dinas Banská Belá

III. Kontrolné zistenia

Spoločnosť N1243 s.r.o. oznámila inšpekcii listom zo dňa 04.10.2010 zmenu prevádzkovateľa v prevádzke „Výroba keramických výrobkov“ do 10 dní odo dňa účinnosti prechodu práv a povinností na nového prevádzkovateľa. Predchádzajúcimi prevádzkovateľmi boli spoločnosti PROCESSING s.r.o. a predtým Dinas Banská Belá a.s.
Prevádzkovateľ uviedol, že v prevádzke sa nevykonáva činnosť už od roku 2008. V prevádzke bola povolená činnosť na výrobu feolitových tepelno-akumulačných stavív zo železných rúd, žiaruvzdorných tvarových stavív dinasových z kremičitých surovín a z magnezitových slinkov alebo brikiet, šamotových stavív z lupkov a ílov, zrnitých hmôt na báze šamotových a kremencových surovín a zrnitých hmôt na báze kremičitých pieskov z fyzikálno – mechanickej úpravy inertných odpadov z vlastnej výroby a prijatých od iných držiteľov.
Prevádzkovateľ uviedol, že v roku 2015 plánuje obnoviť činnosť v prevádzke, ktorá bude zameraná len na spracovanie – drvenie a mletie vstupných surovín a odpadov, nie na výpal žiaruvzdorných stavív. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa výpal bude realizovať v kooperácii so spoločnosťami v Českej republike. Spoločnosť má aj vlastnú surovinovú základňu kremenca. Ten sa bude do prevádzky dopravovať z lomu, v ktorom už bola obnovená činnosť. Lom nie je súčasťou integrovaného povolenia. Prevádzkovateľ má v súčasnosti vypracovanú technickú štúdiu, ktorá alternatívne rieši technický spôsob obnovenia výroby v bývalej prevádzke. Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že na obnovenie činnosti v lome a obnovenie výroby získal štátnu podporu.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti inšpekcia vykonala kontrolu zameranú na opatrenia týkajúce sa najmä vyčistenia prevádzkových nádrží na skladovanie škodlivých látok a skladov

škodlivých látok, odpojenia prevádzky od elektrickej siete a plynu, odstavenia prívodu pitnej vody a povrchovej vody používanej v technologickom procese, využitia resp. odpredaja nespotrebovaných vstupných surovín a zásob hotových výrobkov.
Počas kontroly bola vykonaná fyzická obhliadka areálu prevádzky, hlavnej prevádzkovej budovy - priestorov prípravne hmôt, lisovne a komorových pecí, skladovacích nádrží škodlivých látok, stáčacej plochy na sulfitový výluh a bývalého skladu ropných látok.
Fyzickou obhliadkou hlavnej prevádzkovej budovy bolo zistené, že prevádzkovateľ časť komorových pecí, ktoré slúžili na výpal žiaruvzdorných stavív, vybúral. V štádiu vybavovania je búracie povolenie komorových pecí. V čase kontroly boli šamotové stavivá a korundový zlom voľne uložené na dvore prevádzky. Prevádzkovateľ doložil objednávky a faktúry so spoločnosťami RMS, a.s. Košice a Refrako s.r.o., Košice na odpredaj šamotového zlomu.
Vo vnútri bývalej výrobnej haly sa v čase kontroly nachádzali zásoby hotových výrobkov uskladnených na drevených paletách a zásoby nespotrebovanej suroviny v sypkom stave uložených v PVC obaloch, ktoré sa postupne odpredávajú. Vonku vedľa výrobnej haly boli uložené na drevených paletách na zastrešenej ploche zásoby feolitových tehál, ktoré sa predávajú. Vo vreciach voľne uložených na zastrešenej ploche bol uskladnený práškový koks, ktorý sa používal pri výpale lahčeného dinasu ako pomocná surovina. Ďalej voľne na zastrešenej ploche bola uložená v big bag obaloch magnezitová surovina.
V areáli prevádzky sa nachádzala nadzemná skladovacia nádrž Bencalor slúžiaca na skladovanie nafty, ktorá bola podľa vyjadrenia prevádzkovateľa vyprázdnená a vyčistená už v roku 2008. V čase kontroly nebolo vizuálne zistené znečistenie betónovej plochy a záchytnej vane pod skladovacou nádržou.
Inšpekcia počas kontroly vykonala obhliadku betónovej stáčacej plochy používanej na stáčanie sulfitového výluhu, záchytnej nádrže pod stáčacou plochou, havarijnej nádrže a podzemnej skladovacej železobetónovej nádrže, ktorá slúžila na skladovanie sulfitového výluhu. Stáčacia plocha a záchytná nádrž boli v čase kontroly v čistom stave. V havarijnej nádrži sa v čase kontroly nachádzala dažďová voda cca 30 cm od dna nádrže. Skladovacia nádrž na sulfitový výluh o objeme 77 m^3 v objekte prípravy hmôt bola vyprázdnená a vyčistená. Vizuálne nebolo zistené znečistenie. Prevádzkovateľ uviedol, že stáčacia plocha ako aj železničná trať, ktorou sa sulfitový výluh dovážal železničnými cisternami do prevádzky, budú zrušené.
V murovanom a zastrešenom objekte, bývalom sklade ropných látok, ktorý v minulosti slúžil na skladovanie mazacích olejov, sa v čase kontroly nenachádzali žiadne škodlivé látky, sklad bol vyprázdnený, betónová podlaha s čadičovou dlažbou bola čistá. V havarijnej nádrži pod betónovou podlahou nebola zistená prítomnosť škodlivých látok.
Na základe uvedeného možno konštatovať, že v čase kontroly sa škodlivé látky, ktoré sa používali vo výrobnom procese, v prevádzke nenachádzali.
Objekty prevádzky boli v roku 2009 odpojené od elektrickej siete a plynu. Prevádzkovateľ doložil potvrdenia o ukončení zmluvy na dodávku elektriny a plynu ako aj potvrdenia o demontáži meradiel. Uzavretý bol prívod pitnej vody do výrobnej haly. Takisto prívod povrchovej vody z Halčianskej vodnej nádrže, ktorá slúžila na priemyselné účely (pri výrobe žiaruvzdorných stavív a na chladenie), bol uzavretý.

IV. Záver

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v súčasnej dobe nevykonáva činnosť v prevádzke „Výroba keramických výrobkov“.
Prevádzkovateľ plánuje koncom roka 2014 obnoviť činnosť v prevádzke, ktorá bude zameraná len na spracovanie – drvenie a mletie vstupných surovín a odpadov, nie na výpal žiaruvzdorných stavív. Na základe uvedeného prevádzkovateľ požiada o zmenu integrovaného povolenia, ktorá bude spočívať v zmene kategórie priemyselnej činnosti, uvedenej v prílohe č. 1 zákona o IPKZ. Bude sa jednať o zmenu kategórie priemyselnej činnosti č. 5.1. f) zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je recyklácia alebo spracovanie anorganických materiálov iných ako kovy alebo zlúčeniny kovov.

Správa z environmentálnej kontroly č. 6/2014/Ško/Z bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 31. 03. 2014.

Podpisy pracovníkov, ktorí vykonali kontrolu:

Za SIŽP IŽP B. Bystrica, OIPK:

Ing. Mária Petrová, inšpektor .....

Ing. Alena Škorňová, inšpektor .....

Číslo RZ:3243-9997/47/2014/Ško

Z Á P I S N I C A

o prerokovaní výsledkov vykonanej environmentálnej kontroly (ďalej len „kontrola“) prevádzky uvedených v Správe o environmentálnej kontrole č. 06/2014/Ško/Z (ďalej len „Správa“) vykonanej dňa 25.02.2014 v prevádzke „Výroba keramických výrobkov“, prevádzkovateľa N1243 s.r.o., Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica, ktoré sa uskutočnilo dňa 31. 03. 2014.

Prítomní:
za SIŽP, IŽP B. B, OIPK:
Ing. Mária Petrová, inšpektor
Ing. Alena Škorňová, inšpektor

za N1243 s.r.o., Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica:
Ing. Loránt Vojček, PhD., konateľ spoločnosti

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“), vykonala v súlade zo zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 39/2013 Z. z. o IPKZ o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (ďalej len „zákon o IPKZ“) a zákonom NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov dňa 25.02.2014 v prevádzke „Výroba keramických výrobkov“, prevádzkovateľa N1243 s.r.o., Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „prevádzkovateľ“) kontrolu plnenia podmienok integrovaného povolenia č. 2282/270/OIPK/470380105/2005/Pe zo dňa 20.02.2006, zmeneného rozhodnutím č. 6685-38198/2008/Pet/470380105/Z1 zo dňa 18.11.2008 (ďalej len „Integrované povolenie“).

Z kontroly bola vypracovaná Správa č. 06/2014/Ško/Z dňa 31.03.2014. Prevádzkovateľ bol pozvaný na prerokovanie správy telefonicky.

Prevádzkovateľ bol na prerokovaní oboznámený so správou č. 06/2014/Ško/Z. K záverom z kontroly neuviedol žiadne nové skutočnosti a k priebehu a výsledkom kontroly nemal žiadne pripomienky.

Zápisnica bola na znak súhlasu podpísaná v Banskej Bystrici dňa 31.03.2014.

Podpisy:

za SIŽP, IŽP B. B, OIPK:
Ing. Mária Petrová, inšpektor .....

Ing. Alena Škorňová, inšpektor .....

za N1243 s.r.o., Nad Plážou 27, 974 01 Banská Bystrica:
Ing. Loránt Vojček, PhD., konateľ spoločnosti .....

Zápisnicu a Správu prevzal dňa 31.03.2014
Ing. Loránt Vojček, PhD., konateľ spoločnosti .....