

č.: 86-133/47/2019/Kas

## **ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 53/2018/Kas/P**

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán - orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

### **A. Kontrola**

Typ kontroly: § 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná  
Podnet: Nie  
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu  
§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta

### **B. Orgán štátneho dozoru**

Inšpektor: Ing. Anna Kassová Číslo preukazu: 72  
Telefón: 048 471 96 53  
Elektronická adresa: anna.kassova@sizp.sk

Inšpektor: Ing. Zuzana Križmová Číslo preukazu: 94  
Telefón: 048 471 96 53  
Elektronická adresa: zuzana.krizmova@sizp.sk

### **C. Prevádzkovateľ**

Názov podľa OR: TEZAS, spol. s r.o.,  
Adresa sídla: Nábr. sv. Metoda 125/19, 971 01 Prievidza  
IČO: 36 011 185  
Kontrola oznámená: 22.10.2018 Spôsob: Elektronickou poštou  
Zástupca: Eugen Chrenko, Funkcia: konateľ spoločnosti

**D. Prevádzka**

Názov podľa IP: Skládka odpadov Prievidza - Ploštiny  
Adresa prevádzky: -  
Variabilný symbol: 470640105  
Integrované povolenie: 3104/373/OIPK/470640105/2006/Kas  
Vydané: 5.12.2005  
Právoplatné: 16.1.2006  
Projektovaná kapacita: I. etapa 68 000 m<sup>3</sup>, II. etapa 77 000 m<sup>3</sup>  
Kategória:

5.4 Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

**E. Časová os**

Predchádzajúce kontrolované  
obdobie: 16.8.2013- zastavenie činnosti na skládke  
Posledná kontrola: 24.3.2014 – podnet  
Kontrolované obdobie: 2017 do 8.11.2018  
Začatie kontroly: 8.11.2018  
Prvé miestne zisťovanie: 8.11.2018  
Vypracovanie správy: 5.12.2018  
Doručenie správy: poštou, prevádzkovateľ neprevzal zásielku v odbernej lehote  
Prerokovanie správy: 3.1. 2019

**F. Prílohy zápisnice**

Nie sú.

**G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky**

**Dodržané:**

Kontrola požiadaviek na spôsob a metódy monitorovania skládky po jej uzatvorení:

Prevádzkovateľ splnil požiadavky na kontrolu emisií do ovzdušia, kontrolu priesakových kvapalín a podzemných vôd a spôsob ich monitorovania na základe predloženej „Správy o monitoringu skládky“ zo dňa 20. 02. 2018.

**Nedodržané:**

**Podmienka 1.**

Prevádzkovateľ je povinný teleso skládky uzavrieť a rekultivovať podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby a s podmienkami stavebného povolenia.

Zistený stav:

Inšpekcia vykonaním miestneho zisťovania zistila skutočnosť, že prevádzkovateľ ako stavebník stavby neodstránil nedostatky uvedené v povolení na užívanie stavby. Pokryvná vrstva telesa skládky nebola doplnená tak, aby s humóznou vrstvou mala hrúbku 1,0 m a následne nebol vykonaný osev trávnatou zmesou. Uvedenú povinnosť mal stavebník vykonať do 30. 07. 2017.

Stavebník dňa 31. 07. 2017 oznámil listom inšpekcii, že vykonanie stavebných prác na ukončení ukladania pokryvnej vrstvy boli pozastavené od 15. 02. 2017 do 12. 06. 2017

z dôvodu nedodania banskej hlušiny pre odstávku prevádzky. Inšpekcia zobrala uvedenú skutočnosť na vedomie s tým, že stavebník prisľúbil pokračovanie v začatých prácach a dokončenie prác do konca roka 2017.

Na miestom zisťovaní bolo zistené, že stavebník už nepokračoval v prácach. Teleso skládky je zasypané len banskou hlušinou v nedostatočnej hrúbke, čo je preukázané tým, že svahy telesa zvažujúce sa k akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín nie sú zastabilizované a vplyvom poveternostných podmienok dochádza k zosuvu už uloženej pokryvnej vrstvy do takej miery, že sú vytvorené výmoly do hĺbky cca 0,2 až 1,0 m a tým dochádza k odkrytiu a miestami k narušeniu drenážnej tesniacej vrstvy – drenážneho geokompozitu.

Zosunutím pokryvnej banskej hlušiny na plochu medzi pätou svahu telesa a vonkajšou stenou akumuláčnej nádrže došlo k zasypaniu odvodňovacieho rigola na odvedenie vôd z povrchového odtoku, ktorý prestal plniť svoju funkciu.

Nakoľko nebolo dokončené uloženie pokryvnej vrstvy s humóznou vrstvou hrúbky 1,0 m a následný osev celej plochy telesa dochádza k porušeniu stability celého telesa a narušeniu vizuálneho vzhľadu skládky.

Na hornej plošine telesa skládky sa nachádza cca 20 kôp uloženej banskej hlušiny, ktorá nebola použitá na ďalšie stavebné práce. V areáli skládky neboli žiadne stavebné mechanizmy, čo by naznačovalo, že stavebník bude pokračovať v ukončení prác rekultivácie skládky. Táto skutočnosť bola v rozpore s oznámením, ktoré prevádzkovateľ zaslal inšpekcii dňa 31. 07. 2017.

Inšpekcia urobila fotodokumentáciu o aktuálnom stave telesa skládky.

#### **Podmienka 2.**

Prevádzkovateľ musí zabezpečiť opatrenia na zabránenie ukladania odpadov na uzatvorené teleso skládky.

Zistený stav:

Areál skládky je otvorený a prístupný. Oplotenie je nefunkčné.

#### **Podmienka 7.**

Prevádzkovateľ je povinný vykonávať **1 krát za týždeň** pravidelnú kontrolu rigolov na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadení na zachytávanie plávajúcich látok, podľa potreby ich čistiť a udržiavať.

Zistený stav:

Rigoly na odvedenie vôd z povrchového odtoku a zariadenia na zachytávanie plávajúcich látok boli zarastené a neudržiavané, časť odvodňovacieho rigola bola zasypaná banskou hlušinou.

#### **Podmienka 9.**

Prevádzkovateľ je povinný po uzatvorení a rekultivácii telesa skládky vykonávať starostlivosť (kosenie) o teleso skládky a celý areál skládky, aby skládka bola začlenená do okolitej krajiny.

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v súčasnom období nevykonáva starostlivosť o areál skládky. Areál skládky bol nepokosený. Na telese skládky rástla náletová vegetácia a nie stanovený osev trávnatou zmesou.

### **Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia**

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nevykonával rekultiváciu skládky v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou stavby „SO-09 Uzatvorenie a rekultivácia skládky odpadov Prievidza – Ploštiny“, nakoľko nevykonával odstránenie nedostatkov uvedených v povolení na užívanie stavby v stanovenej lehote. Vzhľadom na uvedené, inšpekcia nemôže vydať „Potvrdenie o definitívnom uzatvorení predmetnej skládky“. Súčasne prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzke „Skládka odpadov Prievidza – Ploštiny“ v rozpore s podmienkami integrovaného povolenia, ktoré mu boli stanovené plniť po ukončení prevádzkovania skládky.

### **Záver**

Nesplnením podmienok integrovaného povolenia uvedených v horeuvedených bodoch došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty podľa § 37 ods.1 písm. m) zákona o IPKZ.

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor IPK na základe zistených skutočností bude postupovať:

- A. podľa § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
- B. podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ uloží pokutu za zistený správny delikt.

### **Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:**

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ zaslala „Správu o environmentálnej kontrole č. 53/2018/Kas/P prevádzkovateľovi skládky listom č. 8097-43550/47/2018/Kas zo dňa 10. 12. 2018 a stanovila termín na prerokovanie výsledku kontroly na deň 03. 01. 2019.

Prevádzkovateľ skládky neprevzal zásielku v odbernej lehote a preto bola doručená späť na inšpekciu dňa 04. 01. 2019.

Z uvedeného dôvodu sa prevádzkovateľ nezúčastnil na prerokovaní výsledku kontroly vykonanej v prevádzke dňa 03. 01. 2019.

Inšpekcia bude ďalej konať v zmysle záverov z kontroly v návaznosti na príslušné ustanovenia zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrení na nápravu a vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

### **Vyjadrenie prevádzkovateľa:**

Nezúčastnil sa.

V Banskej Bystrici, dňa 07. 01. 2019

### **H. Podpisy**

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica OIPK:

Ing. Anna Kassová

.....

Ing. Zuzana Križmová

.....