

Číslo: 6861-24334/2019/Čás/370710105
Dátum: 08. 07. 2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 41/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 9 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona - **Mimoriadna**
Podnet: **Áno**
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona - **Pokuta**
Odstúpené: **Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Ľubica Čázarová Číslo preukazu: 463
Telefón: 037 656 06 48
Elektronická adresa: lubica.casarova@sizp.sk

Inšpektor : RNDr. Martin Jursa Číslo preukazu: 495
Telefón: 037 656 06 33
Elektronická adresa: martin.jursa@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia: -
Adresa: -
Zástupca: - Funkcia: -
Telefón: -
Elektronická adresa: -

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Bekaert Hlohovec, a. s.
Adresa sídla:	Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
IČO:	36 234 052
Kontrola oznámená:	28.05. 2019 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Blanka Lakovičová Funkcia: splnomocnený zástupca
Telefón:	+421 903 733 917
Elektronická adresa:	Blanka.Lackovicova@bekaert.com
Zástupca:	Andrej Lukáč Funkcia: facility manager
Zástupca:	Ľubomír Kulík Funkcia: maintenance manager
Zástupca:	Jozef Palatínus Funkcia: SHE manager
Zástupca:	Ing. Katarína Jakušová Funkcia: project coordinator

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Výroba a súvisiace činnosti
Adresa prevádzky:	Mierová 2317, 920 28 Hlohovec
Variabilný symbol:	370710105
Integrované povolenie:	4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 v znení neskorších zmien a doplnení
Vydané:	11.8.2006
Právoplatné:	31.8.2006
Projektovaná kapacita:	-
Kategória:	2.3. c) Nanášanie ochranných povlakov z roztavených kovov so spracúvaným množstvom väčším ako 2 t surovej ocele za hodinu. 2.6. Povrchová úprava kovov alebo plastov pomocou elektrolytických alebo chemických postupov, ak je objem používaných vaní väčší ako 30 m ³ .

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	23.11.2016 – 21.11.2018
Posledná kontrola:	21.11.2018 – 30.1.2019
Kontrolované obdobie:	22.11.2018 – 29.5.2019
Začatie kontroly:	28.5.2019
Prvé miestne zisťovanie:	29.5.2019
Vypracovanie správy:	8.7.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	28
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		

Meranie emisií: Nie
Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Na SIŽP bol dňa 23. 05. 2019 doručený anonymný podnet týkajúci sa „vypúšťania odpadových technologických znečistených vôd cez netesné kanály popri linkách na PZ1-4 na prevádzke P2 a cez netesný záchytný kanál pod prevádzkou P2 a skladovania odpadových technologických znečistených vôd a odpadových kyslých moriacich roztokov v netesných záchytných nádržiach a záchytných vaniach (podzemná nádrž na neutralizačnej stanici a podzemná nádrž na kalolise).“ Kontrola bola zameraná na prešetrenie týchto skutočností.

Dňa 29. 05. 2019 bola vykonaná Inšpekciou v rámci mimoriadnej environmentálnej kontroly miestna obhliadka prevádzky „Výroba a súvisiace činnosti“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol pred obhliadkou oboznámený o začatí environmentálnej kontroly, ktorá bola zameraná na prešetrenie anonymného podnetu a na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia v oblasti ochrany vôd vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 4558/OIPK-1302/06-Mz,Ve/370710105 zo dňa 11. 08. 2006, právoplatného dňa 31. 08. 2006, v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase obhliadky sa vykonávala činnosť v prevádzke a linky PZ1 a PZ4 boli takisto v prevádzke. V rámci liniek PZ1 a PZ4, ktoré sú umiestnené v hale P2, prebiehala rekonštrukcia strechy. Stavba „Rekonštrukcia strechy výrobnéj haly P2“ bola povolená rozhodnutím Mesta Hlohovec č. 41878/2018/3115/DAV zo dňa 08. 10. 2018, právoplatné dňa 31. 10. 2018. Prevádzkovateľ oznámil Inšpekcii realizáciu týchto stavebných prác listom č. SHE-/2018 zo dňa 09. 11. 2018.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie
2. Splnomocnenie pre Ing. Blanku Lackovičovou
3. Protokol zo skúšky tesnosti Nádrž na odpadové vody (NS DII-120), dátum skúšky 26. 12. – 28. 12. 2015
4. Protokol zo skúšky tesnosti Nádrž na odpadovú vodu NS DII-300 (NS zberné vody), dátum skúšky 02. 08. – 04. 08. 2018
5. Protokol zo skúšky tesnosti Nádrž na kal z čeričov, dátum skúšky 26. 12. – 28. 12. 2015
6. Stavebné povolenie č. 41878/2018/3115/DAV zo dňa 08. 10. 2018, právoplatné dňa 31. 10. 2018 vydané všeobecným stavebným úradom – Mestom Hlohovec na stavbu „Rekonštrukcia strechy výrobnéj haly P2“
7. Oznámenie prevádzkovateľa o začiatku realizácii stavebných prác „Rekonštrukcia strechy výrobnéj haly P2“ – list č. SHE-/2018 zo dňa 09. 11. 2018

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.A.6.1** v časti:
Prevádzkovateľ priebežne zabezpečí:

- skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť stabilné, nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok,
- vykonávanie skúšok tesnosti a nepriepustnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,
- kontroly a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil protokoly o vykonaní tesnostnej skúšky nádrží uvedené v časti I. Použité podklady pod bodmi 3. – 5. Predložené Protokoly preukazovali, že uvedené nádrže sú tesné.

Protokoly o vykonaní tesnostnej skúšky nádrží vystavila odborne spôsobilá osoba s certifikátom na nedeštruktívne skúšanie – Ing. František Rapavý.

V kanáli pod halou P2 sú uložené potrubia s oplachovou vodou. Potrubia sú vizuálne kontrolovateľné a vykonanou obhliadkou Inšpekcia nezistila žiadny únik znečisťujúcich látok z potrubí uložených v tomto kanáli. Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa vykonanie skúšok tesnosti na takéto potrubia vyžaduje pred ich uvedením do prevádzky, po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

V kanáli medzi linkami PZ1 a PZ4 sú uložené potrubia, v ktorých prúdia odpadové vody do zberného potrubia. V čase obhliadky bolo zistené, že v rámci tohto kanála je voľne (nie v potrubí) z vane odvádzaná oplachová voda po olove. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné vizuálne kontrolovať, či nie sú poškodené potrubia a ani prípadný únik oplachovej vody z týchto potrubí. Prevádzkovateľ nepredložil SIŽP doklad o vykonaní skúšky tesnosti pre uvedený kanál.

Vzhľadom k tomu, že prevádzkovateľ naďalej používa kanál medzi linkami PZ1 a PZ4 bez vykonanej tesnostnej skúšky, nedodržuje časť podmienky II.A.6.1.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. -

Nedodržané v časti

1. II.A.6.1

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Bekaert Hlohovec, a.s. v prevádzke „Výroba a súvisiace činnosti“ za kontrolované obdobie 22. 11. 2018 – 29. 05. 2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia v časti:

II.A.6.1.

Prevádzkovateľ priebežne zabezpečí:

- *skladovacie nádrže a záchytné vane musia byť stabilné, nepriepustné a chemicky odolné voči pôsobeniu skladovaných znečisťujúcich látok,*
- *vykonávanie skúšok tesnosti a nepriepustnosti na nádržiach, záchytných vaniach a potrubných rozvodoch pred ich uvedením do prevádzky, každých päť rokov od vykonania prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave, pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok,*
- *kontroly a skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu znečisťujúcich látok, ako aj vykonávanie ich pravidelnú údržbu a opravu, môže vykonávať iba odborne spôsobilá osoba s certifikátom na kvalifikáciu na nedeštruktívne skúšanie.*

tým, že používal záchytný kanál medzi linkami PZ1 a PZ4 bez vykonanej skúšky tesnosti, resp. nemohol vykonávať vizuálnu kontrolu potrubí uložených v záchytnom kanáli.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b) zákona o IPKZ**, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ**.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 41/2019/P.

V rámci prešetrovania podnetu SIŽP zistila nasledovné skutočnosti:

Oznamovateľom uvádzané nádrže ako netesné, majú vykonané platné skúšky tesnosti.

V kanáli medzi linkami PZ1 a PZ4 sú uložené potrubia, avšak tečie tu aj oplachová voda z vane po olove voľne v kanáli. Z uvedeného vyplýva, že nie je možné vizuálne kontrolovať, či nie sú potrubia poškodené a ani prípadný únik oplachovej vody z týchto potrubí. Prevádzkovateľ teda v rozpore s požiadavkami na vykonávanie skúšok tesnosti používa tento kanál bez vykonaných skúšok tesnosti.

V kanáli pod halou P2 sú uložené potrubia s oplachovou vodou. Potrubia sú vizuálne kontrolovateľné a vykonanou obhliadkou SIŽP nezistila žiadny únik znečisťujúcich látok v rámci tohto kanála. Podľa ustanovenia § 2 ods. 5 Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd sa vykonanie skúšok tesnosti na takéto potrubia vyžaduje pred ich uvedením do prevádzky, po ich rekonštrukcii alebo po ich oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Ľubica Čáсарová

Číslo preukazu: 463

.....

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....