Príloha č.5 – Fotodokumentácia



Obrázok 1 Žitava a cesta II. triedy č. 511



Obrázok 2 Pravostranný prítok Žitavy Drevenica



Obrázok 3 Navýšenie brehu (03/2013)



Obrázok 4 Intravilán obce Nová Ves nad Žitavou



Obrázok 5 Nedostatočné protipovodňové opatrenie v intraviláne obce



Obrázok 6 Neupravený tok Žitavy



Obrázok 7 Erózia brehu Žitavy



Obrázok 8 Súčasný val ako protipovodňová hrádza



Obrázok 9 Súčasný val ako protipovodňová hrádza