Košeca

Zliechov

cesta č.061040

Zariadenie staveniska 530m2

Spevnená plocha zariadenia staveniska 150m2

Výustný objekt pre potr.DN900

Výustný objekt pre potr.DN300

Hranica stavby

Napojenie na jestv.oporu mosta
Prechodový úsek zo skonč. úpravy na jestv. oporu mosta
Pohľadová plocha sa vyrieši z hľadiska kameňa

Úprava súčasného oporného múra - odstránenie rímsy (dĺžka celkom - 102m)

Úprava súčasného oporného múra - odstránenie rímsy (dĺžka - 102m)

SO 02 Prelož.ok NN
NOVÉ - stĺpy betónové - realizovaní
opornýCH múrov v dpnom sadku

KÚ kmú 1,480 = rkm 11,266

Schválené stavebné úpravy

Podpis:

Ing. Karol KOMORA
Stavebný inžinier
Reg. č. ST - A2
Slovenská komora stavebných inžinierov

Súradnicový systém JTSK
Výškový systém Bpv.

VYPRACOVAL Ing. Karol KOMORA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Karol KOMORA
INVESTOR Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany	
KRAJ TRENČIANSKY	

Ing.KOMORA Karol
Štefana Králika 9a, 841 06 Bratislava
autorizovaný stavebný inžinier
IKUS - SP - A2

Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka	PRÍLOHA	Situácia stavby
SO 01 Úprava toku		

POČET A4	18A4
DÁTUM	12.2012
STUPEŇ	DSP-RIP
ČÍS. ZÁKAZKY	191012
MIERKA	1:500
SPRAV.	Obsah Prílohy
	C