

Úprava koryta v súbehu s jestv.zástavbou

jednostranný oporný múr (do rkm 9,910)




Úprava koryta v súbehu s jestv.zástavbou

Obojstranný oporný múr (šírka 5,0 m do rkm10,265)




Úprava koryta v súbehu s jestv.zástavbou


Obojstranný oporný múr



Priečny rez v mieste sklzu



Pozdĺžny rez sklzom




Úprava koryta v súbehu s komunikáciou

obojstranný oporný múr (šírka 5,4 od rkm 10,437)




Úprava koryta v súbehu s komunikáciou

jednostranný oporný múr




Úprava koryta v súbehu s komunikáciou


jednostranná úprava




Schody v opornom múre



Schody na svahu





Kóty sklzov

rkm	rkmú	A	B
9.937-9.947	0.151-0.161	315.52	315.15
10.147-10.157	0.361-0.371	317.91	317.52
10.396-10.406	0.610-0.620	320.71	320.27
11.021-11.031	1.235-1.245	327.30	326.89
11.250-11.260	1.464-1.474	330.00	329.50

Okresný úrad Ilava
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Mierové námestie 81/19, 019 01 Ilava

OU-IL-OVBP-2019/009112-002SOL
Ing. Karol KOMORA
úradný overovateľ
1408 • SR • 43
Slovenská komora overovateľov

Výškový systém: Bpv.

VYPRACOVAL Ing. Karol KOMORA	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT Ing. Karol KOMORA	Tria projekt s.r.o. Spoločnosť pre inžiniersku, projektovú, konzultačnú a obchodnú činnosť Štefana Králika 16, 841 08 Bratislava Tel./fax: 02 / 58 270 199 E-mail: triaprojekt@gmail.com
INVESTOR: Slovenský vodohospodársky podnik š.p. Odštepný závod Piešťany		
KRAJ: TRENČIANSKY		

POČET A4	6A4
DÁTUM	04.2017
STUPEŇ	ZSPD
ČÍS. ZÁKAZKY	0703/17
MIERKA	1:100
SÚPRAVA	5
ČÍSLO PRÍLOHY	E.1.4

Košecké Podhradie – úprava Podhradského potoka

SO 01 Úprava toku

PRÍLOHA: Vzorové priečne rezy