Foto č. 1: Pohľad na vtokovú stranu mosta (výrub brehových porastov, zriadenie dočasného prístupu)



Foto č. 2: Pohľad na úsek inundačného kanála na výtokovej strane mosta (bez zásahu)



Foto č. 3: Pohľad na ttp v mieste dočasného prístupu (porast glejovky americkej)

