KÓPIA

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Liptovskom Mikuláši, ul. Štúrova 36,
031 80 Liptovský Mikuláš

Číslo: 9602/2022/292-MUDr.Hudák V Liptovskom Mikuláši 23.12.2022

Stanovisko

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši ako orgán príslušný podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1, bod 18 zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 355/2007 Z.z.), vo veci posúdenia návrhu žiadateľa **Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok,** IČO: 00151866, na schválenie návrhu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti stavby **„I/59 Podsuchá – most 054“,** k.ú. Ružomberok – Podsuchá, pre navrhovateľa **Slovenská správa ciest – IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, Žilina, IČO: 00 003 328,** vydáva toto

s t a n o v i s k o :

S podaním návrhu žiadateľa **Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A.Hlinku 74, Ružomberok,** na schválenie návrhu oznámenia o zmene navrhovanej činnosti **„I/59 Podsuchá – most 054“,** k.ú. Ružomberok – Podsuchá, **s ú h l a s í .**

O d ô v o d n e n i e

Dňa 14.12.2022 podal žiadateľ Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A.Hlinku 74, Ružomberok, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši (RÚVZ) žiadosť o posúdenie oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „I/59 Podsuchá – most 054“, k.ú. Ružomberok – Podsuchá, pre navrhovateľa Slovenská správa ciest – IVSC Žilina, M. Rázusa 104/A, Žilina.

V predchádzajúcom konaní RÚVZ k uvedenej akcii vydal pre Okresný úrad Ružomberok, Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok, záväzné stanovisko k územnému konaniu stavby „I/59 Podsuchá – most 054“, pod č. 2021/01230-02/250-Mgr.Ilčák, 27.9.2021.

Hlavným dôvodom realizácie projektu je zlepšiť a opraviť stavebno-technický stav mosta, pretože v rámci diagnostických prác a posúdenia stavebno-technického stavu predmetného mostného objektu bolo stanovené, že stavebno-technický stav nezodpovedá požiadavkám objektu na takejto významnej a dopravne vyťaženej komunikácii.

Cieľom a účelom je z hľadiska komplexného riešenia je na danom rekonštruovanom úseku mostnom objekte navrhnúť rekonštrukciu v takom rozsahu, ktorý bude spĺňať podmienky prevádzkovateľnosti, zaťažiteľnosti, ekonomickosti - v súlade so závermi celkového hodnotenia mosta v protokole z hlavnej prehliadky mosta, mostného listu. Realizáciou

KÓPIA

predmetnej stavby v danom území je zabezpečiť plynulosť a bezpečnosť dopravy, zníženie negatívneho dopadu cestnej dopravy na životné prostredie krajiny a obyvateľstva, zníženie hlukovej záťaže. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť únosnosť mosta, zlepšiť parametre cestnej komunikácie tak, aby zabezpečoval plynulosť a bezpečnosť dopravy účastníkov cestnej premávky, zvýšenie dopravného komfortu užívateľov komunikácie, predĺženie životnosti dotknutých stavebných objektov.

V rámci rekonštrukcie predmetného objektu bude potrebné realizovať aj výmenu krytu vozovky cesty a krytu vozovky na mostnom objekte 054 v km 43,121 staničenia cesty I/59 a priľahlých úsekov cesty I/59 pred a za mostným objektom. Rekonštrukcia mosta okrem iného zahŕňa aj sanáciu opôr. Povrchy opôr sú porušené a bude potrebné reprofilovať ich povrch.

Popis existujúceho mostného objektu: dĺžka premostenia 23,40 m, počet polí: 1, voľná šírka mosta 9,00 m, celková šírka mosta 9,50 m, šírka medzi obrubníkmi 8,00 m, šírka chodníkov 2 x 0,50 m, nosná konštrukcia: monolytický dvojkĺbový železobetónový doskový rám.

Stavba bola rozčlenená na nasledovné stavebné objekty:
101-00 Úprava cesty I/59
201-00 Most ev. č. 59-054 (M4767)
301-00 Úprava koryta pod mostom

101-00 Úprava cesty I/59

Dokumentácia rieši rekonštrukciu - výmenu krytu vozovky cesty a krytu vozovky na mostnom objekte v km 43,121 ev. č. 59-054 pri obci Podsuchá na ceste I/59 - smer Banská Bystrica - Ružomberok. Rozsah výmeny krytu na cestnom telese je na dĺžke 73 m za mostným objektom v smere na Ružomberok a 63 m pred mostným objektom v smere na Banskú Bystricu. Celková výmera krytu vozovky na cestnom telese je 1300 m^2 a výmena krytu na mostnom objekte je o výmere 230 m^2. Základná kategória cesty je C 9,5/70. Komunikácia sa nachádza v rovinatom území.

201-00 Most ev. č 59-054

Nosnú konštrukciu tvorí železobetónový rám s premenlivou hrúbkou rámovej dosky. Svetlosť mostného otvoru je 21,95 m a rozpätie mosta je 23,40 m. Spodná stavba je tvorená rámovými stojkami s rovnobežnými krídlami. Vzhľadom na potrebu zosilnenia mostného objektu bude pôvodný spádový poter vybúraný a bude realizovaný nanovo ako nosná vrstva nadbetonávky spriahnutá s existujúcou nosnou konštrukciou z betónu triedy C40/50.

301-00 Úprava koryta pod mostom

Pôvodné koryto pred a za mostom je značne zanesené čo spomaľuje prietok a pri veľkých prietokoch sa naplaveniny zachytávajú na vtokovej strane mosta čím nepriaznivo pôsobia na mostnú konštrukciu. Pôvodné opevnenie dna a bokov spodnej stavby je zhotovené z lomového kameňa. Opevnenie pod mostom je z oboch strán vtokovej aj výtokovej narušené a kamenivo je pri veľkých prietok vyplavované. Úprava koryta je navrhnutá na dĺžke približne 10 m pred mostom a 10 m za mostom. Na spevnenú časť koryta sa bude plynule napájať pôvodné koryto približne na dĺžke 5 m. Na začiatku a na konci opevnenia je v dne navrhnutý betónový stabilizačný prah kolmo na os toku s rozmermi 400/1000 mm z vystuženého betónu C25/30.

KÓPIA

Nároky na dopravu

Stavba a postup prác je navrhnutý tak, aby nebola nutná výluka cestnej dopravy. Doprava bude obmedzovaná a regulovaná dočasným dopravným značením. Rýchlosť cestnej premávky v mieste prevádzania stavebných prác bude obmedzená, s usmernením do jedného jazdného pruhu.

Podklady k posúdeniu návrhu o zmene navrhovanej činnosti **„I/59 Podsuchá – most 054“,** k.ú. Ružomberok – Podsuchá, boli získané z www.enviroportal.sk. podanie bolo posúdené v súlade so zák. č. 355/2007 Z.z.

Doručuje sa:
Okresný úrad Ružomberok, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. A. Hlinku č. 74, 034 01 Ružomberok

MUDr. Iveta Triznová, MPH, MHA
regionálna hygienička