

Fotodokumentácia



Obr. 1: Cestná komunikácia II/143 smerom do mesta Malacky



Obr. 2 a 3: Susedný areál nachádzajúci sa severovýchodne až východne od dotknutého územia



Obr. 4 a 5: Miestna cestná komunikácia ohraničujúca dotknuté územie z južnej strany



Obr. 6 a 7: Pohľad na dotknuté územie z juhozápadu a smerom na západnú stranu



Obr. 8 a 9: Pohľad na diaľnicu D2, v pozadí obytná zástavba na Rakárenskej ulici; pohľad smerom na severozápad



Obr. 10 a 11: Pohľady na cestnú komunikáciu prechádzajúcu dotknutým územím a okolitú vegetáciu



Obr. 12, 13 a 14: Pohľady na lesné spoločenstvo nachádzajúce sa južne od dotknutého územia