SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 6036-30298/2015/Rum/720040103

Nitra 19. 10. 2015

Správa o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 49/2015/P

v prevádzke: **„Skládka odpadov Veľké Kosihy“**

prevádzkovateľa: **Komunálna spoločnosť s.r.o.**
Hlavná 125
946 21 Veľké Kosihy
IČO: 36 538 809

vykonanej dňa: 29. 07. 2015 so začiatkom o 10^{00} hod.

Kontrolu vykonali: Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka
Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca OIPK, SP Nitra
Ing. Monika Medovičová, inšpektorka
Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka

Za kontrolovaný subjekt sa kontroly zúčastnil:
Ing. Lajos Csóka – konateľ spoločnosti

Predmetom

správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) vypracovanej podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“) ako orgán štátneho dozoru podľa § 32 ods. 1 písm. c) zákona o IPKZ a ako odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods.1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola vykonaná na základe mimoriadnej udalosti – požiaru v prevádzke „Skládka odpadov Veľké Kosihy" v aktívnej kazete dňa 21. 07. 2015. Vzhľadom ku skutočnosti, že išlo o mimoriadnu udalosť, Inšpektorát vykonal podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ mimoriadnu kontrolu dňa 29. 07. 2015 a súčasne kontroloval aj dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia č. 529/OIPK/04-Ko/720040103 zo dňa 07. 04. 2004 zmenené a doplnené rozhodnutím č. 5269-25709/37/2013/Sob/720040103/Z1 zo dňa 02. 10. 2013, (ďalej len „povolenie", resp. „rozhodnutie") pre prevádzku **„Skládka odpadov Veľké Kosihy"** prevádzkovateľa **Komunálna spoločnosť s.r.o., Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy, IČO: 36 538 809** v kontrolovanom období.

Kontrolované obdobie: **od 01. 01. 2012 do 29. 07. 2015**

O predmete kontroly bol kontrolovaný subjekt – konateľ spoločnosti Ing. Lajos Csóka telefonicky informovaný dňa 27. 07. 2015.

V prevádzke bola doposiaľ vykonaná environmentálna kontrola:

Dátum vykonania kontroly	Kontrolované obdobie	Správa
26. 05. 2011	od roku 2004 do ukončenia kontroly 14. 07. 2011	Protokol č. 22/2011/Sob

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: **„Skládka odpadov Veľké Kosihy"**

Prevádzkovateľ: **Komunálna spoločnosť s.r.o.**
Obchodné meno:
Sídlo: **Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy**
IČO: **36 538 809**

Kategória priemyselnej činnosti:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

Rozsah kontroly:
Kontrola bola zameraná na preverenie skutočností mimoriadnej udalosti – požiaru a na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia.

II. Opísanie stavu prevádzky v čase kontroly

V čase vykonávania kontroly nebol na skládke odpadov žiadny pohyb, kompaktor bol odstavený na telese skládky. Na mnohých miestach telesa skládky bolo vidno unikanie

nakumulovaných splodín a tepla zo skládky do ovzdušia, ako následok požiaru. Požiarom bola zasiahnutá nová, aktívna časť telesa skládky. Okolie zhoreniska bolo zamokrené hasením požiaru. Záchytné siete pri požiari zhoreli.
Požiar vznikol dňa 21. 07. 2015 cca o 13,30 hod., uhasený bol HaZZ v Komárne cca o 22,00 hod.

III. Predložené doklady

1. Rozhodnutie o integrovanom povolení prevádzky
2. Prevádzkový poriadok zo dňa 02. 10. 2013
3. Výpis z účtu o vedení účelovej finančnej rezervy
4. Evidenčný list skládky odpadov za roky 2012, 2013 a 2014
5. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za roky 2012, 2013 a 2014
6. Fotokópia poštovej doručenky – hlásenia za rok 2013
7. Záverečná správa monitoringu podzemných vôd – GEO – Komárno s.r.o.
8. Výškové zameranie smetiska – MHLGEO s.r.o., Komárno
9. Prevádzkový denník – bilancia vážení za obdobie od 01. 01. 2015 do 31. 07. 2015
10. Zmluva o poskytovaní služieb – čistenie odpadových vôd

Z mimoriadnej environmentálnej kontroly bola vyhotovená fotodokumentácia z obhliadky prevádzky v počte 47 kusov.

IV. Kontrolné zistenia

Pri kontrole plnenia povinností prevádzkovateľa uvedených v nasledovných podmienkach povolenia bolo zistené:

Podmienka II.1.6: Prevádzka musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.
Zistený stav:
Kontrolu zabezpečuje v čase od 7,00 hod. do 16,00 hod. vedúci skládky pán František Farkas, v ostatnom čase kontrolu zabezpečuje strážna služba.
Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.8: Povoľuje sa prevádzkovať skládku odpadov len v súlade s prevádzkovým poriadkom, na vydanie ktorého bol udelený súhlas orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva podľa zákona o odpadoch. Prevádzkový poriadok musí byť dopracovaný v súlade s vydaným integrovaným povolením.
Zistený stav:
Prevádzkový poriadok zariadenia na zneškodňovanie odpadov bol schválený Inšpektorátom zmenou integrovaného povolenia zo dňa 02. 10. 2013, právoplatné dňa 04. 11. 2013.
Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.9: Prevádzkovateľ skládky odpadov musí v súlade so zákonom o odpadoch vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Zistený stav:
Účelová finančná rezerva je vedená prevádzkovateľom na samostatnom účte – Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Komárno, výpis doložený ku dňu 31. 12. 2014.
Podmienka dodržaná.

Časť podmienky II.1.12: Skládka musí byť zabezpečená proti úletom odpadov s malou mernou hmotnosťou, a to prenosnými záchytnými sieťami výšky 5 m v protiľahlej časti náveternej strany, po celej dĺžke skládkovacej plochy.
Zistený stav:
Záchytné siete boli nevhodne vybudované v protiľahlej časti náveternej strany v blízkosti telesa skládky tak, že nemohli zabrániť úletom do okolia. V dôsledku požiaru však zhoreli. Ich nové osadenie bude potrebné realizovať po začatí rozšírenia novej tretej kazety na iných vhodných miestach.
Podmienka dodržaná.

Časť podmienky II.1.13: Odpad ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5m, následne zhutňovať, Pracovná vrstva bude dosahovať po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad zhutňovať najneskôr deň po jeho uložení. Odpad sa bude prekrývať vhodným inertným materiálom, ktorým sa budú takisto budovať aj svahy telesa skládky, tak aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
Zistený stav:
V čase vykonania kontroly sa na skládke nepohyboval žiadny dopravný mechanizmus a kompaktor bol odstavený na korune aktívnej časti telesa skládky. Podľa záznamu z prevádzkového denníka bol posledný odpad (200307) na skládku dovezený dňa 28. 07. 2015 v množstve 2,34 t. Odpad nebol dostatočne zhutnený ani prekrytý inertným materiálom.
Podmienka nedodržaná.

Podmienka II.2.3: Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke odpadov sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.
Zistený stav:
Svahy telesa skládky na starej – prvej časti kazety odpadov, kde sa odpad už neukladá, nebol dostatočne prekrytý vhodný inertným materiálom, vizuálne nebola zabezpečená dostatočná stabilita uloženého odpadu a odpad sa po bokoch telesa skládky zosúval. Zároveň bolo pri obhliadke skládky vidno nedostatočné triedenie dovezeného komunálneho odpadu. Odpad bol uložený na skládku bez dostatočnej kontroly.
Podmienka nedodržaná.

Podmienka II.1.19: Informačná tabuľa osadená pred vstupom na skládku odpadov musí byť viditeľná z verejného priestranstva a musí obsahovať údaje o názve prevádzky, obchodnom

mene a sídle prevádzkovateľa skládky odpadov, prevádzkovom čase, zozname druhov odpadov, ktorých zneškodňovanie je povolené, názve orgánu štátnej správy, ktorý vydal súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov, mene a priezvisku osoby zodpovednej za prevádzku skládky odpadov a jej telefónnom čísle.

Zistený stav:

Informačná tabuľa bola umiestnená pri vstupe do areálu skládky a obsahovala všetky náležitosti uvedené v podmienke II.1.19 rozhodnutia o integrovanom povolení.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.1.21: V skládkovacích priestoroch, sa povoľuje zneškodňovanie odpadov, zaradených podľa Katalógu odpadov ustanoveného vyhláškou MŢP SR č. 284/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, uvedených v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.

Zistený stav:

Vybrané kontrolované obdobie od 01. 01. 2015 – 31. 07. 2015 na základe doloženej „Bilancie váženia" prevádzkovateľom uvádza zneškodňovanie nasledovných druhov odpadov:

Číslo druhu odpadu	Názov druhu odpadu	Kat. odp.
15 01 06	Zmiešané obaly	O
17 01 07	Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06	O
17 09 04	Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03	O
20 03 01	Zmesový komunálny odpad	O
20 03 07	Objemný odpad	O

Všetkých 5 druhov uložených odpadov je povolených v prílohe č. 1 integrovaného povolenia.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.3.1: Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný nakladať s nebezpečnými odpadmi, vzniknutými pri prevádzke skládky odpadov, na základe súhlasu na nakladanie s nebezpečným odpadom, vydaným Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátu životného prostredia Bratislava, odboru integrovaného povoľovania a kontroly.

Zistený stav:

Inšpekcia udelila súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom vrátane ich prepravy zmenou rozhodnutia integrovaného povolenia zo dňa 02. 10. 2013, právoplatné dňa 04. 11. 2013. Tento súhlas je udelený na 3 roky od právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.3.4: Opravy a údržby technologických zariadení a automobilovej techniky, vrátane výmeny olejov a akumulátorov, z väčšej časti zabezpečovať subdodávateľsky, oprávnenými organizáciami (autoservis a pod.)

Zistený stav:

Opravu a údržbu zariadení a automobilovej techniky zabezpečujú pre prevádzkovateľa subdodávateľsky 3 firmy, ktorých obchodné názvy a sídla sú doložené v spise Inšpekorátu.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.4.3: Prevádzkovateľ musí mať zabezpečený odvoz priesakovej kvapaliny, ktorú nebude môcť recirkulovať, vody nepoužiteľnej na čistenie dopravných prostriedkov a splaškovej odpadovej vody, na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ má odvoz a čistenie odpadových vôd zabezpečené zmluvným vzťahom s Obcou Kameničná, odvoz priesakovej kvapaliny nebolo potrebné podľa prevádzkovateľa doteraz realizovať – používa sa na recirkuláciu postrekovacím systémom na skládkovacie priestory.

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.5.4: Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po ukončení rekultivácie musia byť udržiavané vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.

Zistený stav:

Súčasťou skládky sú 3 monitorovacie vrty: P-1 nad telesom skládky, P-2 a P-3 pod telesom skládky. Monitoring zabezpečuje spoločnosť GEO – Komárno s.r.o.. Kontrolou boli monitorovacie vrty uzatvorené, vo vyhovujúcom technickom stave.

Podmienka dodržaná.

Časť podmienky II.5.7: Prevádzkovateľ je povinný podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva každoročne, do 31. januára nasledujúceho roka, predkladať inšpekcii, príslušnému obvodnému úradu životného prostredia a recyklačnému fondu hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním (ako pôvodca odpadov) a evidenčný list skládky odpadov (ako prevádzkovateľ zariadenia na zneškodňovanie odpadov).

Podmienka II.5.10: Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

Zistený stav:

Doklady uvedené v podmienkach II.5.7 a II.5.10 boli prevádzkovateľom zaslané za rok 2012 dňa 31. 01. 2013, za rok 2013 dňa 30. 01. 2014 a za rok 2014 dňa 30. 01. 2015 a Inšpektorátu predložené v znení:

- Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním
- Evidenčný list skládky odpadov
- Vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd
- Topografia skládky odpadov

Podmienka dodržaná.

Podmienka II.5.11: Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať inšpekciu o prevádzkových poruchách, haváriách a iných mimoriadnych udalostiach na skládke a spôsoboch ich riešenia a odstránenia.
Časť podmienky II.5.12: Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:
- požiar na skládke odpadov

Zistený stav:
Prevádzkovateľ zaslal Inšpekcii oznámenie o vzniku požiaru písomne listom zo dňa 29. 07. 2015. Nakoľko požiar vznikol už dňa 21. 07. 2015, nemožno podmienky rozhodnutia II.5.11 a II.5.12 považovať za dodržané. Prevádzkovateľ neinformoval povoľujúci orgán bezodkladne.
Podmienka nedodržaná.

Podmienka II.5.14: Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.
Zistený stav:
Povinnosť predkladať 1 krát ročne posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov je prevádzkovateľ zaviazaný zmenou rozhodnutia integrovaného povolenia zo dňa 02. 10. 2013, právoplatné dňa 04. 11. 2013. Zhodnotenie monitoringu skládkového plynu za rok 2014 na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veľké Kosihy, prevádzkovateľ zaslal Inšpektorátu v určenej lehote do 31. 01. 2015 (poštová pečiatka 30. 12. 2014).
Podmienka dodržaná.

IV. Záver

Inšpektorát na základe vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly zistil, že prevádzkovateľ nedodržal nasledovné podmienky povolenia, čím:

a) porušil podmienku II.1.13 tým, že nezhutňoval a neprekrýval odpad najneskôr deň po jeho uložení,
b) porušil podmienku II.2.3 tým, že svahy telesa skládky odpadov v prvej časti kazety, kde sa odpad už neukladá, neboli dostatočne prekryté vhodným inertným materiálom, nebola zabezpečená dostatočná stabilita uloženého odpadu a odpad sa po bokoch telesa skládky zosúval,
c) porušil podmienku II.5.11 a časť podmienky II.5.12 integrovaného povolenia tým, že bezodkladne neinformoval povoľujúci orgán o vzniku mimoriadnej udalosti – požiaru.

Inšpektorát uloží prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a uloží pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. c) v súčinnosti s § 37 ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ za zistené správne delikty.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný zaslaním tejto správy o mimoriadnej environmentálnej kontrole č. 49/2015/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

Správa o kontrole bola vypracovaná v Nitre dňa 19. 10. 2015.

Podpisy pracovníkov kontroly:

za SIŽP, IŽP Bratislava, SP Nitra, OIPK:

Ing. Martina Rumanovská, inšpektorka .....

Ing. Ingrid Pojezdalová, vedúca OIPK, SP Nitra .....

Ing. Monika Medovičová, inšpektorka .....

Ing. Monika Szalaiová, inšpektorka .....