SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Prievozská 30, 821 05 BRATISLAVA 2

Číslo: 5618-16005/37/2009/Zál

Bratislava 18. 05. 2009

PROTOKOL

č. 6/2009

z kontroly vykonanej Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, odborom integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia"), podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ").

Prevádzkovateľ: Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava
Názov a sídlo prevádzky: SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa, Vlčie Hory, Hlohovec

Kategorizácia prevádzky:
Podľa príl. č. 1 k zákonu o IPKZ: 5.4. Skládky odpadov, ktoré môžu prijať viac ako 10 t denne alebo majú celkovú kapacitu väčšiu ako 25 000 t, s výnimkou skládok odpadov na inertné odpady.
Podľa vyhlášky MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z.") je predmetná skládka zaradená do triedy: Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný.

Kontrolu vykonal: SIŽP - OIPK Bratislava Ing. Ivana Záleská, inšpektor
(poverenie č. 5618-13430/37/2009/Zál zo dňa 23. 04. 2009)

Účastníci kontroly:

Plastic People s.r.o.	Rudolf Kubalák, konateľ
Plastic People s.r.o.	Matej Kubalák
Plastic People s.r.o.	Daniel Krupa, vedúci skládky

Dátum začatia kontroly: 24. 04. 2009

Dátum ukončenia kontroly: 22. 05. 2009

Kontrolovaný subjekt bol informovaný o predmete a účele kontroly. Dňa 24. 04. 2009 prevzal poverenie na vykonanie kontroly č. 5618-13430/37/2009/Zál.

Rozdeľovník:

SIŽP - IŽP Bratislava, OIPK	2x
SIŽP - Ústredie, ÚIPK	1x
Plastic People, s.r.o., Bulharská 70, 821 04 Bratislava	1x

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Obchodné meno: Plastic People, s.r.o.
Sídlo: Bulharská 70, 821 04 Bratislava
IČO: 35 846 666

II. PREDMET KONTROLY

SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa je prevádzkovateľom skládky, ktorá podľa prílohy č. 3 k zákonu č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení zneškodňuje nie nebezpečný odpad činnosťou D1 – ukladaním na povrchu zeme.

Kontrola v prevádzke bola zameraná na plnenie povinností podľa § 20 ods. 2 písm. a) a § 21 ods.1 zákona o IPKZ, t.j. či prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 zo dňa 26. 09. 2007 v platnom znení (ďalej len integrované povolenie).

Vymedzenie kontrolovaných opatrení rozhodnutia č. 2322-31235/2007/Raf /373190107 zo dňa 26. 09. 2007 v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a vyhláškou č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v platnom znení:

Opatrenie A.1.6. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia predložiť inšpekcii v súlade s § 34 ods. 1 písm. e) vyhlášky č. 283/2001 Z.z. aktualizovanú projektovú dokumentáciu na uzatvorenie skládky odpadov, jej rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a žiadosť o zmenu podmienok tohto povolenia.

Opatrenie A.1.9. Prevádzkovateľ je povinný do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia označiť všetky monitorovacie a pozorovacie objekty a označený mapový list prevádzky zaslať inšpekcii.

Opatrenie A.2.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Opatrenie A.2.13. Priesakovú kvapalinu z recirkulačnej nádrže pre priesakové kvapaliny o objeme 1400 m^3 sa povoľuje recirkulovať na skládkovací priestor 1. etapy skládky odpadov, za účelom zabránenia prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby fermentačných plynov v telese skládky odpadov; priesaková kvapalina, ktorá sa nebude môcť recirkulovať, sa musí odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Opatrenie A.2.14. Splaškové vody zo žumpy na akumuláciu splaškových vôd sa musia odvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd.

Opatrenie A.2.15. Prevádzkovateľ je povinný mať zmluvne zabezpečený odber splaškových vôd a priesakových kvapalín.

Opatrenie A.2.17. Prevádzkovateľ je povinný najmenej 2 x ročne vykonať čistenie drenážneho potrubia.

Opatrenie A.2.20. Prevádzkovateľ je povinný aspoň 1 x ročne vykonať školenie pracovníkov skládky odpadov o technických, organizačných, bezpečnostných a hygienických opatreniach pri prevádzke zariadenia a o vedení prevádzkovej dokumentácie.

Opatrenie A.4.1. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať požiarnu a úžitkovú vodu pre potreby prevádzky do kruhového vodojemu dovozom autocisternou z externého zdroja.

Opatrenie A.5.4. Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, musia byť odvádzané vybudovanými odvodňovacími rigolmi tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. Musí byť udržiavaná priepustnosť odvodňovacích rigolov.
Opatrenie A.5.8. Prevádzkovateľ je povinný, podľa schválenej projektovej dokumentácie, postupne dobudovávať vertikálne odplyňovacie šachty na odvádzanie a pozorovanie množstva a zloženia skládkových plynov.
Opatrenie A.5.10. Monitorovacie zariadenia počas prevádzky skládky odpadov a aj po uzatvorení skládky odpadov je prevádzkovateľ povinný udržiavať vo vyhovujúcom technickom stave. Monitorovacie vrty musia byť riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.
Opatrenie C.3. Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia sprevádzkovať Lapol V (odlučovač ropných látok) a požiadať inšpekciu o zmenu podmienok integrovaného povolenia.
Opatrenie C.5. Prevádzkovateľ je povinný využívať záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov. Prípadné úlety musia byť pravidelne odstraňované.
Opatrenie C.6. Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia zmluvne zaviazať dopravcov odpadov, aby dopravné prostriedky s otvoreným úložným priestorom boli vybavené záchytnými sieťami proti rozptylu odpadov počas ich prepravy do prevádzky.
Opatrenie C.7. Prevádzkovateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia technicky zabezpečiť sklad ropných produktov proti úniku skladovaných látok do podzemných a povrchových vôd.
Opatrenie D.12. Je zakázané:
- vykonávať skládkovanie kvapalných odpadov
- odpadov, ktoré sú v podmienkach skládky odpadov výbušné, korozívne, okysličujúce, vysoko horľavé alebo horľavé,
- infekčných odpadov zo zdravotníckych a veterinárnych zariadení,
- opotrebovaných pneumatík a aj drvených opotrebovaných pneumatík okrem pneumatík, ktoré možno použiť ako konštrukčný materiál pri budovaní skládky, pneumatík z bicyklov a pneumatík s väčším vonkajším priemerom ako 1400 mm,
- odpadov, ktorých obsah škodlivých látok presahuje hraničné hodnoty koncentrácie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov odpadového hospodárstva.
- biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a z cintorínov a ďalšej zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení, pokiaľ je súčasťou komunálneho odpadu.

Opatrenie D.14. Pri ukladaní ďalších vrstiev odpadu na skládku odpadov sa odpad musí ukladať po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú. Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením strojným zariadením. Komunálne odpady a biologicky rozložiteľné odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom.
Opatrenie F.2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať opatrenia pre prípad havárie a pri situáciách odlišných od podmienok bežnej prevádzky, ako sú vznik požiaru, porušenie tesnosti fólie skládkovacích priestorov alebo tesnosti nádrží priesakových kvapalín, porušenie stability skládkovacích priestorov, ale i dlhotrvajúce dažde, povodne, víchrice a pod., podľa Plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do

životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán"), vypracovaného a schváleného v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd a podľa „Prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov skládkovaním".

Opatrenie F.3. Prevádzkovateľ je povinný pre všetky zariadenia a stavby, v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami vypracovávať a aktualizovať prevádzkové poriadky, plány údržby a opráv a plány kontroly a pravidelne s nimi oboznamovať ich obsluhu, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd, ovzdušia a odpadov a v súlade s osobitným predpisom bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri práci.

Opatrenie F.9. Prevádzkovateľ je povinný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku ochrany podzemných a povrchových vôd zabezpečiť na stavbách a zariadeniach v ktorých sa zaobchádza s nebezpečnými látkami (žumpa na akumuláciu splaškových vôd, recirkulačná nádrž priesakových kvapalín, nádrže na naftu, oleje) zabezpečiť:

- vykonávanie skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov opakovane minimálne raz za päť rokov od prvej úspešnej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok, odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania,
- vykonávanie pravidelných kontrol ich technického stavu a funkčnej spoľahlivosti pri nádržiach, ktoré sú zvonku vizuálne nekontrolovateľné, raz za desať rokov a pri nádržiach, ktoré sú vizuálne kontrolovateľné, raz za 20 rokov a podľa výsledku prijať opatrenia odstránenie zistených nedostatkov a následne určiť termín ich ďalšej kontroly.

Opatrenie I.7.1. Prevádzkovateľ je povinný podľa zákona o IPKZ zbierať, spracovávať a vyhodnocovať údaje a informácie určené v povolení a vo Vyhláške MŽP SR č. 391/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon IPKZ a každoročne ich za predchádzajúci rok oznamovať do 15. februára v písomnej a v elektronickej forme do informačného systému (SHMÚ Bratislava).

Opatrenie I.7.2. Prevádzkovateľ (ako prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia) je povinný oznámiť inšpekcii a obci do 15. februára bežného roku úplné a pravdivé informácie o zdroji znečisťovania ovzdušia za predchádzajúci rok podľa platných právnych predpisov na úseku ochrany ovzdušia.

Opatrenie I.7.3. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.

Opatrenie I.7.4. Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať vyhodnotenie monitoringu podzemných vôd z monitorovacích objektov odborne spôsobilou osobou a predložiť aj s údajmi o topografii skládky odpadov najneskôr do 31.januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia Záverečnú správu (vyhodnotenie monitoringu). Súčasťou Záverečnej správy musí byť vyhodnotenie výsledkov a porovnanie s výsledkami za predchádzajúce obdobie. Pozorovania sa musia vyhodnotiť prostredníctvom grafického zobrazenia a zaužívaných kontrolných pravidiel a úrovní pre každú monitorovaciu sondu.

III. VÝSLEDKY KONTROLY, ZISTENÉ NEDOSTATKY

Vykonanou kontrolou v kontrolovanom subjekte SO-01 Skládka tuhého komunálneho odpadu – skládka na nie nebezpečný odpad – 1. etapa, Vlčie Hory, Hlohovec zameranou na plnenie uvedených opatrení integrovaného povolenia č. 2322-31235/2007/Raf/373190107 bolo zistené, že:

Opatrenie A.1.6. – integrované povolenie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.11.2007. Prevádzkovateľ podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bola projektová dokumentácia, doporučene poštou a žiadosť bola doručená na podateľňu IŽP Bratislava dňa 23.01.2008. Žiadosť bola neúplná, správny orgán vyzval prevádzkovateľa na jej doplnenie a konanie prerušil na 60 dní. Prevádzkovateľ v danej lehote nedostatky žiadosti neodstránil, žiadosť nedoplnil a správny orgán dňa 29.05.2008 konanie zastavil. Prevádzkovateľ opätovne nepožiadal o zmenu integrovaného povolenia v súlade s opatrením A.1.6.
Opatrenie A.1.9. – **čiastočne splnené.** Prevádzkovateľ označil monitorovacie a pozorovacie objekty. Prevádzkovateľ vypracoval mapový list skládky (príloha č. 1). O zaslaní mapového listu na inšpekciu prevádzkovateľ nepredložil doklad.
Opatrenie A.2.1. – **splnené.** Prevádzkovateľ zabezpečil kontrolu prevádzky obchôdzkami počas prevádzkových hodín aj v čase mimo prevádzkových hodín (príloha č. 2). Na skládke nie je osadený kamerový systém kontroly prevádzky ani strážna služba.
Opatrenie A.2.13. – **splnené.**
Opatrenie A.2.14. – **splnené.**
Opatrenie A.2.15. – prevádzkovateľ nepredložil zmluvy na odber splaškových vôd a priesakových kvapalín. Odber splaškových vôd realizuje objednávkami.
Opatrenie A.2.17. – **splnené** (príloha č. 3).
Opatrenie A.2.20. – **splnené** (príloha č. 4).
Opatrenie A.4.1. – **nesplnené.** V čase kontroly prevádzkovateľ nemal zabezpečenú požiarnu a úžitkovú vodu pre potreby prevádzky v kruhovom vodojeme. Systém bol vypustený.
Opatrenie A.5.4. – **splnené.** Vody z povrchového odtoku, pritekajúce k telesu skládky odpadov, sú odvádzané vybudovanými odvodňovacími rigolmi tak, aby sa zabránilo ich prieniku do odpadov uložených na skládke odpadov. V čase kontroly bol vybudovaný obvodový odvodňovací systém vyčistený.
Opatrenie A.5.10. – **splnené.**
Opatrenie C.3. – **čiastočne splnené.** Prevádzkovateľ sprevádzkoval Lapol V (odlučovač ropných látok) a nepožiadal inšpekciu o zmenu podmienok integrovaného povolenia.
Opatrenie C.5. – **nesplnené.** Prevádzkovateľ po požiari v 1/2009 neosadil záchytné siete na obmedzenie emisií úletov na záveternej neuzatvorenej časti skládky odpadov, v smere prevládajúcich vetrov.
Opatrenie C.6. – **splnené** (príloha č. 5).
Opatrenie C.7. – **splnené.** Prevádzkovateľ zabezpečil sklad ropných produktov záchytnou vaňou a dvojlášťovou nádržou.
Opatrenie D.12. – **čiastočne splnené.** V čase kontroly bol v telese skládky zneškodnený biologicky rozložiteľný odpad z parkov a záhrad (haluzina a korene zo vzrastlých drevín).
Opatrenie D.14. – **čiastočne splnené.** Prevádzkovateľ v čase kontroly dodržiaval technológiu ukladania, prekrývania a zhutňovania odpadu. Objemný odpad nebol pred uložením upravený drvením. V telese skládky boli neupravené palety, sedacia súprava a iný objemný odpad.

Opatrenie F.2. – prevádzkovateľ nepredložil na inšpekciu schválený Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.
Opatrenie F.3. – **čiastočne splnené.** Prevádzkovateľ predložil schválený prevádzkový poriadok zariadenia na zber odpadov – sklad nebezpečných odpadov (príloha č. 6), prevádzkový poriadok objektov – vodojem, recirkulácia priesakových kvapalín, zásobovanie úžitkovou vodou, odvodňovacie rigoly, odkanalizovanie hospodárskeho dvora (príloha č. 7). Prevádzkovateľ nepredložil prevádzkový poriadok skladu ropných produktov.
Opatrenie F.9. – **čiastočne splnené.** Prevádzkovateľ predložil ku kontrole protokoly o kontrole zariadení na dodávku vody na hasenie požiarov, interné protokoly z vizuálnej kontroly žumpy, recirkulačnej nádrže, hladiny podzemných vôd, čistenia odtokových kanálov (príloha č. 8). Nepredložil protokoly o vykonávaní skúšok tesnosti nádrží, záchytných vaní, havarijných vaní a rozvodov.
Opatrenie I.7.2. – **splnené** (príloha č. 9).
Opatrenie I.7.3. – **splnené** (príloha č. 10). Počas prevádzky skládky odpadov, a aj 30 rokov po jej uzatvorení, je prevádzkovateľ povinný 1 krát ročne spracovať posudok z merania tvorby a zloženia skládkových plynov a predložiť ho najneskôr do 31. januára nasledujúceho roku za predchádzajúci rok inšpekcii.
Opatrenie I.7.4. – **splnené** (príloha č. 11).

IV. ZOZNAM PRÍLOH

Mapový list skládky	príloha č. 1
Záznam o dennej kontrole objektu od 29.4.2009 do 3.5.2009	príloha č. 2
Protokol z čistenia drenážneho potrubia za rok 2008, 2009	príloha č. 3
Prezenčná listina zo školenia pracovníkov skládky za rok 2008, 2009	príloha č. 4
Zmluvy o zneškodňovaní odpadu (AVE Bratislava, s.r.o., Datagram s.r.o.)	príloha č. 5
Prevádzkový poriadok skladu nebezpečných odpadov	príloha č. 6
Prevádzkový poriadok pre vodohospodárske objekty	príloha č. 7
Protokoly o kontrole zariadení	príloha č. 8
Zaslanie hlásenia o množstvách a druhoch znečisťujúcich látok	príloha č. 9
Monitorovanie skládkových plynov	príloha č. 10
Monitorovanie podzemných vôd	príloha č. 11

V. ZÁVER

Protokol o výsledku kontroly SIŽP, IŽP Brarislava, OIPK vypracoval Ing. Ivana Záleská, dňa 18. 05. 2009.

S protokolom o výsledku kontroly bol dňa 18. 05. 2009 oboznámený vedúci kontrolovaného subjektu Rudolf Kubalák, konateľ a bol požiadaný o písomné vyjadrenie ku kontrolným zisteniam v lehote do 22. 05. 2009.

Záverečné prerokovanie sa uskutočnilo dňa 22. 05. 2009 v Bratislave. Vedúci kontrolovaného subjektu p. Rudolf Kubalák bol upozornený na dôsledky porušenia právnej povinnosti podľa § 12 ods. 4 zákona č. 10/1999 Z.z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení.

Protokol o výsledku kontroly bol odovzdaný vedúcemu kontrolovaného subjektu Rudolfovi Kubalákovi, konateľovi Plastic People, s.r.o. dňa 22. 05. 2009.

Kontrolou zistené skutočnosti naplnili skutkovú podstatu správneho deliktu podľa zákona o IPKZ, nakoľko v čase kontroly kontrolovaný subjekt porušil ustanovenia § 24ods. 3 písm. a) zákona o IPKZ.

Na základe zistených skutočností z kontroly SIŽP, IŽP Bratislava, OIPK bude postupovať podľa § 22 ods.1 písm. b) a c) zákona o IPKZ.

za SIŽP, IŽP BA, OIPK:
Ing. Ivana Záleská, inšpektor

za Plastic People, s.r.o.:
Rudolf Kubalák, konateľ