SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 4127-18253/37/2016/Zál

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 9/2016/Zál/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Ivana Záleská	Číslo preukazu: 317
	Ing. Milan Sobolič	Číslo preukazu: 386
Telefón:	02 582 82 412	
Elektronická adresa:	ivana.zaleska@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Istrochem Reality, a.s.**		
Adresa sídla:	**Nobelova 34, 836 05 Bratislava**		
IČO:	**35 797 525**		
Kontrola oznámená:	28.03.2016	Spôsob:	Ústne
Zástupca:	Mgr. Jaroslav Simandl	Funkcia:	vedúci oddelenia odpadového hospodárstva – prevádzka
Telefón:	02/49512546		
Elektronická adresa:	simandl@istrochem.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov Budmerice**
Adresa prevádzky:	Budmerice
Variabilný symbol:	370250104
Integrované povolenie:	6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104
Vydané:	18.11.2005
Právoplatné:	23.12.2005
Projektovaná kapacita:	kazeta K 3 - 76 000 m^3 (zrekultivovaná) kazeta K 5, 1.a 2. sekcia - 81 074 m^3 (prevádzkovaná) kazeta K 5, Sekcia 3. a 4. - 74 129 m^3 (prevádzkovaná)

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	7.10.2014 – 22.10.2014
Kontrolované obdobie:	23.3.2016 – 14.3.2016
Začatie kontroly:	30.3.2016
Prvé miestne zisťovanie:	30.3.2016
Vypracovanie správy:	27.5.2016
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	meranie tesnosti fólie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. (1) zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok povolenia s ohľadom na oznámenie prevádzkovateľa zo dňa 24.03.2016 zaslaný e-mailom o vzniku požiaru v 5. kazete, sekcie S3 skládky odpadu Budmerice, ktorý bol zistený dňa 23.03.2016 o 22.35 h. Predmetom kontroly bolo aj plnenie povinností prevádzkovateľa podľa § 27 ods. (1) a (2) zákona o IPKZ.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Kontroly na mieste prevádzky dňa 30.03.2016 sa za prevádzkovateľa zúčastnil Mgr. Jaroslav Simandl a PaedDr. Ivan Urcikán. Vizuálny stav telesa skládky inšpekcia zdokumentovala fotografiami, ktoré tvoria prílohu správy. Inšpekcia v mieste prevádzky konštatovala, že je potrebné zabezpečiť dodatočný monitoring izolačných vrstiev kazety skládky (fólia HDPE), ktoré boli pri obhliadke viditeľne zadymené, požiar bol uhasený, skládka nevykazovala príznaky tlenia odpadu ani zvýšenej teploty. Na mieste už nebola požiarna hliadka z dôvodu, požiarisko bolo odovzdané do prevádzky.

Odpad po požiari na skládke bol prekrytý zeminou, priesaková kvapalina bola v čase fyzickej kontroly odvádzaná do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín. Voľná kapacita akumulačnej nádrže bola dostatočná.

I. Použité podklady

1. Fotodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 30.03.2016
2. Integrované povolenie č. 6060/OIPK-1375/05-Ve/370250104 zo dňa 18.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 23.12.2005 v platnom znení
3. Oznámenie o požiari zo dňa 24.03.2016
4. Kontrola tesnosti izolácie z 4/2016

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka ***II. 5.8.5***

Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať inšpekcii a príslušným orgánom štátnej správy a samosprávy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

2. Podmienka ***podľa § 27 ods. 1 zákona o IPKZ***

Pokiaľ nastane akákoľvek havária alebo iná mimoriadna udalosť významne ovplyvňujúca životné prostredie je prevádzkovateľ povinný bez zbytočného odkladu o tejto skutočnosti informovať inšpekciu.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka ***podľa § 27 ods. 1 zákona o IPKZ***

Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Od nahlásenia požiaru inšpekcii prevádzkovateľ prijal nasledovné opatrenia:

- v 4/2016 zabezpečil zameranie poškodenia fólie,
- v 3 a 4/2016 prevádzkovateľ zabezpečil likvidáciu zhoreniska, prekrytie zeminou,
- odčerpal vodu po požiari z telesa skládky.

K. Prílohy správy Áno

1. Fotodokumentácia vyhotovená inšpekciou v čase fyzickej kontroly prevádzky dňa 30.03.2016
2. Oznámenie o požiari zo dňa 24.03.2016
3. Kontrola tesnosti izolácie z 4/2016

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.5.8.5
2. § 27 ods. 1 zákona o IPKZ
3. § 27 ods. 2 zákona o IPKZ

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiaval prevádzku v súlade s kontrolovanými podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Ivana Záleská Číslo preukazu: 317

.....