SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo RZ: 5278-17380/57/2015/Ber

SPRÁVA Z ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY

č. 45/2015/Ber/P

vykonanej v prevádzke „PAVEX, s.r.o.“ prevádzkovateľa PAVEX, s.r.o., Topoľovka - hospodársky dvor, 067 45 Topoľovka, pre ktorú vydala Slovenská inšpekcia životného prostredia, inšpektorát životného prostredia Košice integrované povolenie č. 6806-42313/ 2007/Kov/571330107Košice zo dňa 27.12.2007 (ďalej len „integrované povolenie“).

Kontrola bola vykonaná dňa 17.06.2015
Druh kontroly: **bežná**

Kontrolu vykonali:
za SIŽP - IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly:
Ing. Juraj Berák, inšpektor
Ing. Renáta Wittenbergerová, inšpektor

Kontroly sa zúčastnili:
za PAVEX, s.r.o.:
Ing. Julián Škerlík - konateľ

P r e d m e t o m

správy z environmentálnej kontroly (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala SIŽP - IŽP Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola podľa § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný konateľ prevádzkovateľa Ing. Julián Škerlík dňa 15.06.2015.

Kontrolované obdobie: od 01.01.2014 do 16.06.2015

I. Základné údaje o prevádzke a prevádzkovateľovi

Názov prevádzky: „PAVEX, s.r.o.“ (ďalej len „prevádzka“)
Prevádzkovateľ: PAVEX, s.r.o.
Obchodné meno: PAVEX, s.r.o.
Sídlo: Topoľovka - hospodársky dvor, 067 45 Topoľovka
IČO: 36 517 569

Kategória priemyselnej činnosti: ***6.6.b) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 2 000 ks ošípaných (nad 30 kg) a 6.6.c) Prevádzky na intenzívny chov hydiny a ošípaných s priestorom pre viac ako 750 ks prasníc.***

II. Predložené doklady

1) Evidenciu odberu podzemných vôd z vŕtaných studní HG_6 a HG_7
2) Súbor technicko prevádzkových parametrov a technicko organizačných opatrení
3) Faktúru za odber splaškov z prevádzky
4) Doklady o odbere hnojovice z prevádzky a ich odovzdaní bioplynovej stanici
5) Protokoly zo skúšok tesnosti nádrží a potrubí
6) Protokol o skúške mikrobiológie vody odobranej v areáli prevádzkovateľa

III. Zhodnotenie dodržiavania podmienok povolenia

IŽP Košice vykonal vyhodnotenie nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Kontrola podmienky č. A.1.5, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti.

Plnenie: Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinnosti a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožňujú plniť si svoje povinnosti.

Podmienka splnená.

2) Kontrola podmienky č. A.2.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky.

Plnenie: Prevádzkovateľ zabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky.

Podmienka splnená.

3) Kontrola podmienky č. A.3.1, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ má povolené používať kŕmne zmesi, palivá, elektrickú energiu

a nakladať s vodou tak, ako je uvedené v bode B. 2 „Opis prevádzky“ časť I. tohto rozhodnutia.

Plnenie: Prevádzkovateľ používa kŕmne zmesi, palivá, elektrickú energiu a nakladá s vodou tak, ako je uvedené v bode B. 2 „Opis prevádzky“ časť I. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

4) **Kontrola podmienky č. A.3.3, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný na kŕmenie zvierat používať len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Krmivá nesmú obsahovať patogénne a podmienečne patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a musia byť bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.

Plnenie: Prevádzkovateľ na kŕmenie zvierat používa len krmivá zdravotne neškodné, zodpovedajúce potrebám zvierat príslušného druhu a kategórie, a to aj z dietetického hľadiska. Krmivá neobsahujú patogénne a podmienečne patogénne mikroorganizmy alebo ich toxíny, škodlivé látky v množstvách prekračujúcich prípustné limity a sú bez príznakov narušenia prirodzených zložiek.

Podmienka splnená.

5) **Kontrola podmienky č. A.3.7, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ nesmie bez povolenia IŽP Košice zvýšiť výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.1 „Charakteristika prevádzky“ časť I. tohto rozhodnutia.

Plnenie: Prevádzkovateľ nezvýšil výrobnú kapacitu prevádzky nad hodnoty projektovanej kapacity, tak ako je to uvedené v bode B.1 „Charakteristika prevádzky“ časť I. integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

6) **Kontrola podmienky č. A.4.2, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ nesmie pri odbere podzemných vôd z vŕtaných podzemných studní HG_6 a HG_7 prekročiť hodnoty uvedené v nasledovnej tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4 Povolené hodnoty pre odber vôd

Studňa	**max. odber $l.s^{-1}$**	**$m^3.deň^{-1}$**	**$m^3.rok^{-1}$**
HG6	0,35	36	12 254
HG_7	0,81	69	24 507
Spolu	1,16	105	36 761

Plnenie: Prevádzkovateľ pri odbere podzemných vôd z vŕtaných podzemných studní HG6 a HG7 neprekročil hodnoty uvedené v predmetnej tabuľke č. 4.

Podmienka splnená.

7) **Kontrola podmienky č. A.4.3, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný inštalovať vodomery na meranie množstva odobranej vody z vŕtaných podzemných studní HG6 a HG7 v lehote do 2 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Plnenie: Prevádzkovateľ má nainštalované vodomery na meranie množstva odobranej vody z vŕtaných podzemných studní HG6 a HG7 v zmysle predmetnej podmienky integrovaného povolenia.

Podmienka splnená.

8) **Kontrola podmienky č. A.5.1, časť II. integrovaného povolenia:**
Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke musí prevádzkovateľ udržiavať v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonávať kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Plnenie: Všetky stavebné objekty, zariadenia a technické prostriedky, ktoré sú používané pri činnostiach v povolenej prevádzke prevádzkovateľ udržiava v dobrom prevádzkovom stave, pravidelne vykonáva kontroly stavu, odborné prehliadky, skúšky a údržbu stavebných objektov technologických zariadení a mechanizmov v súlade s podmienkami sprievodnej dokumentácie a prevádzkových predpisov ich výrobcov a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Podmienka splnená.

9) **Kontrola podmienky č. A.5.2, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať činnosti v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade:
- s platným Súborom technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdrojov znečisťovania (ďalej len „Súbor TPP a TOO“), vypracovaným a schváleným podľa všeobecne záväzného právneho predpisu ochrany ovzdušia a týmto rozhodnutím,
- s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby,
- s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení,
- s projektom stavby.

Plnenie: Prevádzkovateľ vykonáva činnosť v prevádzkach, pri ktorých vznikajú alebo môžu vznikať emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, iba v súlade s platným Súborom TPP a TOO, s prevádzkovými predpismi vypracovanými v súlade s projektom stavby, s podmienkami výrobcov zariadení a s podmienkami užívania stavby, s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcov zariadení a s projektom stavby.

Podmienka splnená.

10) **Kontrola podmienky č. A.6.1, časť II. integrovaného povolenia:**
Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza s nebezpečnými látkami a obalmi z nebezpečných látok musia byť zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom vodného hospodárstva.

Plnenie: Všetky vnútorné a vonkajšie manipulačné plochy a skladovacie priestory, kde sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami a obalmi zo znečisťujúcich látok sú zabezpečené tak, aby nedošlo k úniku týchto látok do povrchových alebo podzemných vôd.

Podmienka splnená.

11) **Kontrola podmienok č. A.6.4, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vyvážanie a aplikáciu hnojovice z prevádzky ako hospodárskeho hnojiva, podľa § 2 ods. 2 zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov v súlade s ustanoveniami vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (ďalej len „vyhláška MP SR č. 392/2004 Z. z.“), na poľnohospodárske pozemky zmluvných odberateľov a jej následné zapracovanie do pôdy, alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hnojovicu na zneškodnenie oprávnenej osobe na čistiareň odpadových vôd (ČOV) na základe obchodnej zmluvy alebo je prevádzkovateľ povinný odovzdávať hnojovicu na zhodnotenie alebo zneškodnenie len osobám oprávneným nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva alebo je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť likvidáciu hnojovice spôsobom, ktorý nepoškodzuje životné prostredie.

Plnenie: Prevádzkovateľ zabezpečil vyvážanie a odovzdávanie hnojovice na zhodnotenie osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva, konkrétne hnojovicu vyváža a odovzdáva bioplynovej stanici v Humennom.

Podmienky splnené.

12) **Kontrola podmienky č. B.2.1, časť II. integrovaného povolenia:**
Limitné hodnoty pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má zakázané vypúšťať splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústreďované v nepriepustnej žumpe musí prevádzkovateľ likvidovať na ČOV na základe zmluvy u oprávnenej osoby.

Plnenie: Prevádzkovateľ nevypúšťa splaškové odpadové vody do povrchových a podzemných vôd. Splašky sústreďované v nepriepustnej žumpe prevádzkovateľ odváža na ČOV Humenné na základe zmluvy s oprávnenou osobou Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Košice.

Podmienka splnená.

13) **Kontrola podmienky č. B.2.2, časť II. integrovaného povolenia:**
Limitné hodnoty pre priemyselné odpadové vody sa neurčujú. Prevádzkovateľ má

zakázané vypúšťať priemyselné odpadové vody do povrchových a podzemných vôd.

Plnenie: Prevádzkovateľ nevypúšťa priemyselné odpadové vody, ktoré pozostávajú z hnojovice, do povrchových a podzemných vôd. Prevádzkovateľ hnojovicu vyváža a odovzdáva bioplynovej stanici v Humennom.

Podmienka splnená.

14) **Kontrola podmienky č. C.1, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný od 01.01.2008 používať nasledujúce technológie so znižujúcim účinkom na emisie amoniaku, metánu a pachových látok:
- technológiu kŕmenia s pridávaním enzýmových látok do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovaných zvierat využiteľnosť (konverziu) živín prítomných v kŕmnych zmesiach, s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia s garantovanou účinnosťou minimálne 30 %.

Plnenie: Prevádzkovateľ pridáva enzýmové látky do používaných kŕmnych zmesí s cieľom zlepšiť u chovaných zvierat využiteľnosť (konverziu) živín prítomných v kŕmnych zmesiach, s následným znížením emisií amoniaku, metánu a pachových látok do životného prostredia.

Podmienka splnená.

15) **Kontrola podmienky č. C.2, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne jedenkrát ročne revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách.

Plnenie: Prevádzkovateľ vykonáva minimálne jedenkrát ročne revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách. Prevádzkovateľ naposledy vykonal revíziu a čistenie systému vzduchotechniky v chovných halách v dňoch do 09.04. do 07.05.2015.

Podmienka splnená.

16) **Kontrola podmienky č. F.4, časť II. integrovaného povolenia:**
Všetky nádrže a obaly musia byť odolné proti mechanickému, fyzikálnemu a chemickému pôsobeniu materiálov, ktoré sú v nich uskladnené.

Plnenie: Všetky nádrže a obaly sú odolné proti mechanickému, fyzikálnemu a chemickému pôsobeniu materiálov, ktoré sú v nich uskladnené.

Podmienka splnená.

17) **Kontrola podmienky č. F.7, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný splaškové vody produkované v prevádzke a zachytávané v žumpách Ž5, Ž6 a Ž8 vyvážať na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd na základe zmluvy s oprávnenou osobou.

Plnenie: Splaškové vody produkované v prevádzke a zachytávané v žumpách Ž5, Ž6 a Ž8 prevádzkovateľ vyváža na zneškodnenie na čistiareň odpadových vôd Humenné na základe zmluvy s oprávnenou osobou Východoslovenskou vodárenskou

spoločnosťou, a.s. Košice.

Podmienka splnená.

18) **Kontrola podmienky č. F.8, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný vyprodukovanú hnojovicu zhromažďovať oddelene a zabezpečiť jej skladovanie alebo vývoz tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim únikom do životného prostredia.

Plnenie: Prevádzkovateľ zhromažďuje vyprodukovanú hnojovicu oddelene a zabezpečuje jej skladovanie a vývoz tak, aby nemohlo dôjsť k nežiaducim únikom do životného prostredia.

Podmienka splnená.

19) **Kontrola podmienky č. F.9, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu žúmp uvedených v tabuľke č. 1 tohto rozhodnutia a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 30.04.2008.

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil:

1. *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 v náväznosti na STN EN 1508 prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 „žumpy pre sociálne zariadenie THP“ o objeme 170,2 m^3, číslo: 297-OP/RO/13 zo dňa 03.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 27.10. – 03.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
2. *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 v náväznosti na STN EN 1508 prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 „zbernej žumpy pri hale č. 18, 19“ o objeme 64 m^3, číslo: 298-OP/RO/13 zo dňa 04.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 29.10. – 04.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
3. *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 v náväznosti na STN EN 1508 prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 „zbernej žumpy pri hale č. 14, 15, 20, 21“ o objeme 64 m^3, číslo: 302-OP/RO/13 zo dňa 11.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 29.10. – 04.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
4. *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 v náväznosti na STN EN 1508 prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 „zbernej žumpy pri hale č. 22, 23“ o objeme 64 m^3, číslo: 305-OP/RO/13 zo dňa 17.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 11.11. – 17.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
5. *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných*

vaní podľa STN 75 0905 v náväznosti na STN EN 1508 prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 „zbernej žumpy pri hale č. 16, 17“ o objeme 64 m^3, číslo: 307-OP/RO/13 zo dňa 24.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 17.11. – 24.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.

6. *Protokol o vykonanej skúške vodotesnosti kanalizačných jám, nádrží a záchytných vaní podľa STN 75 0905 v náväznosti na STN EN 1508 prevedené certifikovanou organizáciou podľa STN EN 45 013 a STN EN 473 „žumpy pre kafilérku“ o objeme 21,88 m^3, číslo: 309-OP/RO/13 zo dňa 30.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 24.11. – 30.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
7. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri hale č. 22 a 23, potrubie z maštale č. 11“, číslo: 305-OP/RO/13-potrubie 11 zo dňa 17.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 17.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
8. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri hale č. 22 a 23, potrubie z maštale č. 12“, číslo: 305-OP/RO/13-potrubie 12 zo dňa 17.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 17.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
9. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri hale č. 22 a 23, potrubie z maštale č. 13“, číslo: 305-OP/RO/13-potrubie 13 zo dňa 17.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 17.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
10. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri maštali 14, 15, 20 a 21, potrubie z maštale č. 14“, číslo: 302-OP/RO/13-potrubie 14 zo dňa 11.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 11.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
11. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri maštali 14, 15, 20 a 21, potrubie z maštale č. 15“, číslo: 302-OP/RO/13-potrubie 15 zo dňa 11.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 11.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
12. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa k maštaliam 16 a 17, potrubie z maštale č. 16 - predvýkrm“, číslo: 307-OP/RO/13-potrubie 16 PV zo dňa 24.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 24.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
13. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa k maštaliam 16 a 17, potrubie z maštale č. 17 - výkrm“, číslo: 307-OP/RO/13-potrubie 17 V zo dňa 24.11.2013 s dátumom*

vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 24.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.

14. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa k maštaliam 16 a 17, potrubie z maštale č. 17 - predvýkrm“, číslo: 307-OP/RO/13-potrubie 17 PV zo dňa 24.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 24.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
15. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa k maštaliam 18 a 19, potrubie z maštale č. 18“, číslo: 298-OP/RO/13-potrubie 18 zo dňa 04.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 04.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
16. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa k maštaliam 18 a 19, potrubie z maštale č. 19“, číslo: 298-OP/RO/13-potrubie 19 zo dňa 04.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 04.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
17. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri maštali 14, 15, 20 a 21, potrubie z maštale č. 20“, číslo: 302-OP/RO/13-potrubie 20 zo dňa 11.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 11.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
18. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri maštali 14, 15, 20 a 21, potrubie z maštale č. 21“, číslo: 302-OP/RO/13-potrubie 21 zo dňa 11.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 11.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
19. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri hale č. 22 a 23, potrubie z maštale č. 22“, číslo: 305-OP/RO/13-potrubie 22 zo dňa 18.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 18.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
20. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri hale č. 22 a 23, potrubie z maštale č. 23“, číslo: 305-OP/RO/13-potrubie 23 zo dňa 18.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 18.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*
21. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pri kafilérke, potrubie z kafilérie“, číslo: 309-OP/RO/13-potrubie kafilérie zo dňa 30.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 30.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je*

vyhovujúci.

22. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke technického stavu rozvodov podľa STN 75 3415 a STN EN 65 0201 „žumpa pre sociálne zariadenie THP - potrubie“, číslo: 297-OP/RO/13-potrubie soc. zariadenie zo dňa 03.11.2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti rozvodov a potrubí dňa 03.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že rozvody a potrubie vyhovujú podmienkam tesnosti a ich technický stav je vyhovujúci.*

Skúšky tesnosti a technickú prehliadku vykonal a protokoly uvedené v bodoch 1 až 22 vypracoval samostatný defektoskopický pracovník 2. stupňa (NDT, LT/AB, VT, PT, UTT) Tomáš Kristev, číslo certifikátu: 0020/30/14/LTD.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu žúmp uvedených v tabuľke č. 1 integrovaného povolenia a vykonanie skúšok vodotesnosti do nich vedúcej kanalizácie, resp. potrubí jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

Podmienka splnená.

20) Kontrola podmienky č. F.10, časť II. integrovaného povolenia:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu zásobníkov hnojovice s objemom 5 x 1 102 m^3 a vykonanie skúšok vodotesnosti potrubia slúžiaceho na prečerpávanie hnojovice zo záchytných žúmp do zásobníkov jedenkrát za desať rokov odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania. Doklady o predmetných skúškach a kontrolách je prevádzkovateľ povinný uložiť v prevádzkovom denníku. Prvé vyššie uvedené skúšky vodotesnosti a kontroly technického stavu musia byť vykonané do 30.04.2008.

<u>Plnenie</u>: Prevádzkovateľ predložil:

1. *Protokol o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415 „nadzemnej nádrže č. 1 o objeme 1100 m^3 (vítkovická veža)“, číslo: 296-OP/RO/2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 28.10. – 29.10.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
2. *Protokol o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415 „nadzemnej nádrže č. 2 o objeme 1100 m^3 (vítkovická veža)“, číslo: 299-OP/RO/2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 03.11. – 04.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
3. *Protokol o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415 „nadzemnej nádrže č. 3 o objeme 1100 m^3 (vítkovická veža)“, číslo: 300-OP/RO/2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 09.11. – 10.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
4. *Protokol o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného objektu podľa STN EN 75 3415 „nadzemnej nádrže č. 4 o objeme 1100 m^3 (vítkovická veža)“, číslo: 303-OP/RO/2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 15.11. – 16.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*
5. *Protokol o vykonanej lokalizačnej skúške tesnosti a vizuálnej kontrole skúšaného*

objektu podľa STN EN 75 3415 „nadzemnej nádrže č. 5 o objeme 1100 m^3 (vítkovická veža)“, číslo: 308-OP/RO/2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti v dňoch 26.11. – 27.11.2013. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.

6. *Protokol o vykonanej skúške tesnosti a prehliadke stavu nádrží a rozvodov podľa STN 75 3415 a STN 65 0201 „cisterny na podvozku nákladného vozidla TATRA 815“ o objeme 11 m^3 s vlastnou vývevou užívanej na prepravu fekálií a hnojovice, číslo: 012-OP/RO/2013 s dátumom vykonania skúšky tesnosti dňa 18.01.2014. Výsledkom vykonanej skúšky je záver, že nádrž vyhovuje podmienkam tesnosti a jej technický stav je vyhovujúci.*

Skúšku tesnosti a technickú prehliadku vykonal a protokoly uvedené v bodoch 1 až 6 vypracoval samostatný defektoskopický pracovník 2. stupňa (NDT, LT/AB, VT, PT, UTT) Tomáš Kristev, číslo certifikátu: 0020/30/14/LTD.

Prevádzkovateľ zabezpečil vykonanie skúšok vodotesnosti a kontrol technického stavu zásobníkov hnojovice s objemom 5 x 1 102 m^3 odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.

Prevádzkovateľ od roku 2008 neprevádzkuje potrubie slúžiace na prečerpávanie hnojovice zo záchytných žúmp do predmetných zásobníkov hnojovice. Na prečerpávanie hnojovice zo záchytných žúmp do predmetných zásobníkov hnojovice prevádzkovateľ využíva cisternové nákladné vozidlo TATRA 815, na cisterne ktorého bola vykonaná skúška tesnosti a prehliadka stavu nádrže a rozvodov.

Podmienka splnená.

21) Kontrola podmienky č. F.11, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný vizuálne kontrolovať všetky žumpy v areáli prevádzky a všetky skladovacie nádrže na hnojovicu minimálne 1-krát za týždeň pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku nebezpečných látok. Výška hladiny v žumpách a v skladovacích nádržiach nesmie prekročiť projektovanú výšku hladiny. Záznamy o kontrole je prevádzkovateľ povinný viesť v prevádzkovom denníku. Po dosiahnutí stanovenej hodnoty výšky hladiny je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť ich zneškodňovanie na zariadení prevádzkovaného oprávnenou osobou podľa osobitného predpisu.

<u>Plnenie</u>: Prevádzkovateľ kontroluje všetky žumpy v areáli prevádzky a všetky skladovacie nádrže na hnojovicu minimálne 1-krát za týždeň pre prípad prekročenia maximálnej výšky hladiny a na včasné zistenie prípadného úniku znečisťujúcich látok. Prevádzkovateľ priebežne každý týždeň zabezpečuje vývoz obsahu žúmp na bioplynovú stanicu v Humennom.

Podmienka splnená.

22) Kontrola podmienky č. F.12, časť II. integrovaného povolenia:
Prevádzkovateľ je povinný pravidelne vykonávať údržbu a čistenie kanálov a priekop vedľa komunikácií vo vnútri areálu tak, aby v prípade nepredvídaného znečistenia vôd z povrchového odtoku vode škodlivými látkami bolo možné zabrániť ich odtoku do melioračného kanála.

Plnenie: Prevádzkovateľ pravidelne vykonáva údržbu a čistenie kanálov a priekop vedľa komunikácií vo vnútri areálu tak, aby v prípade nepredvídaného znečistenia vôd z povrchového odtoku, resp. vode so znečisťujúcimi látkami, bolo možné zabrániť ich odtoku do melioračného kanála.

Podmienka splnená.

23) **Kontrola podmienky č. F.14, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný vybudovať pri jednotlivých zásobníkoch hnojovice manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a vykonanie skúšok tesnosti manipulačných plôch a záchytnej vane (žumpy) v lehote do 31.09.2009.

Plnenie: ***Prevádzkovateľ nevybudoval pri jednotlivých zásobníkoch hnojovice manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a nevykonal skúšky tesnosti manipulačných plôch a záchytnej vane (žumpy), čo je v rozpore s podmienkou č. F.14, časť II. integrovaného povolenia.***

Podmienka nesplnená.

24) **Kontrola podmienky č. I.5.2, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný viesť mesačne písomnú evidenciu množstva odobranej vody z podzemných vŕtaných studní HG6 a HG7 používanej na napájanie ošípaných.

Plnenie: Prevádzkovateľ vedie mesačne písomnú evidenciu množstva odobranej vody z podzemných vŕtaných studní HG6 a HG7 používanej na napájanie ošípaných.

Podmienka splnená.

25) **Kontrola podmienky č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie ošípaných vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

Plnenie: Prevádzkovateľ predložil Protokol o skúške č. 2536/2014 zo skúšky mikrobiológie vody odobranej v areáli prevádzkovateľa s dátumom odberu vzorky dňa 25.03.2014, s dátumom ukončenia skúšok dňa 28.03.2015 a s dátumom vystavenia predmetného protokolu dňa 28.03.2015.

Prevádzkovateľ denne sleduje kvalitu vody pre napájanie ošípaných vizuálnou kontrolou.

Prevádzkovateľ nedokladoval sledovanie kvality vody pre napájanie ošípaných v početnosti jeden krát za polrok rozborom odobranej vzorky vody, čo je v rozpore s podmienkou č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia.

Podmienka nesplnená.

26) **Kontrola podmienky č. I.7.1, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie podľa vyhlášky MŽP SR č. 391/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 245/2003 Z. z. o IPKZ v rozsahu prílohy č. 1 a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.

Plnenie: Prevádzkovateľ zisťuje, zbiera, spracúva a vyhodnocuje údaje a informácie určené do informačného systému a každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamuje do 15. februára v písomnej a elektronickej forme do informačného systému.
Za rok 2014 prevádzkovateľ zaslal údaje a informácie určené do informačného systému na SHMÚ dňa 12.01.2015.

Podmienka splnená.

27) **Kontrola podmienky č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“.

Plnenie: ***Prevádzkovateľ nedokladoval predloženie „Hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ za kalendárny rok 2014 na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 31. januára 2015, čo je v rozpore s podmienkou č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia.***

Podmienka nesplnená.

28) **Kontrola podmienky č. I.7.3, časť II. integrovaného povolenia:**
Prevádzkovateľ je povinný jedenkrát ročne oznámiť poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody z vrtov HG_6 a HG_7.

Plnenie: Prevádzkovateľ jedenkrát ročne oznamuje poverenej osobe údaje o množstve odobratej podzemnej vody z vrtov HG6 a HG7.
Za rok 2014 prevádzkovateľ oznámil poverenej osobe Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. údaje o množstve odobratej podzemnej vody z vrtov HG6 a HG7 dňa 14.01.2015.

Podmienka splnená.

IV.Záver

IŽP Košice, zastúpený Ing. Jurajom Berákom, pri kontrole zistil porušenie v dodržiavaní nasledovných podmienok integrovaného povolenia:

1) Podmienky **č. F.14, časť II. integrovaného povolenia**:

F.14 Prevádzkovateľ je povinný vybudovať pri jednotlivých zásobníkoch hnojovice manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a vykonanie skúšok tesnosti manipulačných plôch a záchytnej vane (žumpy) v lehote do 31.09.2009.

tým, že nevybudoval pri jednotlivých zásobníkoch hnojovice manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a nevykonal skúšky tesnosti predmetných manipulačných plôch a záchytnej vane (žumpy).

2) Podmienky **č. I.5.3, časť II. integrovaného povolenia**:

I.5.3 Prevádzkovateľ je povinný denne sledovať kvalitu vody pre napájanie ošípaných vizuálnou kontrolou, jeden krát za polrok odobrať vzorku vody na rozbor, ktorý musí byť vykonaný akreditovaným laboratóriom podľa vyhlášky MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

tým, že nedokladoval sledovanie kvality vody pre napájanie ošípaných v početnosti jeden krát za polrok rozborom odobranej vzorky vody.

3) Podmienky **č. I.7.2, časť II. integrovaného povolenia**:

I.7.2 Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho roku predkladať každoročne za predchádzajúci kalendárny rok na IŽP Košice a príslušný obvodný úrad životného prostredia „Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“.

tým, že nedokladoval predloženie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2014 na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 31. januára 2015.

Na základe zistených nedostatkov IŽP Košice podľa § 35 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ:
- nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu,
- uloží pokutu,
- vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia.

Nesplnením predmetných podmienok povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty ustanovenia § 37 ods. 3 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, a to tým že prevádzkovateľ neudržiaval prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení a to konkrétne:
- nevybudoval pri jednotlivých zásobníkoch hnojovice manipulačné plochy pre stáčanie hnojovice do cisternových vozidiel zabezpečené proti priesaku a úniku hnojovice do podzemných vôd a nevykonal skúšky tesnosti predmetných manipulačných plôch a záchytnej vane (žumpy),
- nedokladoval sledovanie kvality vody pre napájanie ošípaných v početnosti jeden krát za polrok rozborom odobranej vzorky vody,

- nedokladoval predloženie hlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2014 na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad do 31. januára 2015.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený:
- o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistené správne delikty,
- o začatí správneho konania vo veci uloženia opatrenia na nápravu.

Podľa § 35 ods. 2 písm. c) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ IŽP Košice vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia podľa § 33 ods. 4 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a to z dôvodu aktualizácie podmienok integrovaného povolenia v súlade so skutkovým stavom a spôsobom vykonávania činnosti v prevádzke.

Správa z environmentálnej kontroly č. 45/2015/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 07.09.2015.

S výsledkom vykonanej kontroly a obsahom správy z environmentálnej kontroly bol dňa 11.09.2015 oboznámený konateľ spoločnosti Ing. Julián Škerlík, osobne.

Správa bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou alebo odovzdaná osobne konateľovi alebo splnomocnenému zástupcovi prevádzkovateľa.

V. Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Výsledok vykonanej kontroly a obsah správy z environmentálnej kontroly bol dňa 11.09.2015 prerokovaný s konateľom spoločnosti Ing. Juliánom Škerlíkom, ktorý podal k prerokovaným skutočnostiam nasledovné vyjadrenie:

K bodu č. 1: Manipulačné plochy a záchytnú vaňu dobudujeme do konca októbra 2015.

K bodu č. 2: Za 2. polrok 2015 zašleme výsledky sledovania kvality vody pre napájanie ošípaných v januári 2016.

K bodu č. 3: Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2015 zašleme na IŽP Košice a príslušný Okresný úrad, Odbor starostlivosti o životné prostredie do 31. januára 2016.

Environmentálna kontrola bola u prevádzkovateľa vykonaná dňa 17.06.2015.
Správa z environmentálnej kontroly č. 45/2015/Ber/P bola vypracovaná v Košiciach dňa 07.09.2015.
Správa z environmentálnej kontroly č. 45/2015/Ber/P bola prerokovaná a podpísaná v Topoľovke dňa 11.09.2015.

Za SIŽP IŽP Košice, OIPK:

Ing. Juraj Berák, inšpektor .....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Julián Škerlík, konateľ spoločnosti .....

Správu z environmentálnej kontroly č. 45/2015/Ber/P prevzal dňa 11.09.2015 konateľ spoločnosti Ing. Julián Škerlík

.....
podpis