SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 1092-1788/2017/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 66/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452
Telefón:	037 656 06 49
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Trnava
Adresa sídla:	Hlavná 1, 917 01 Trnava
IČO:	00313114
Kontrola oznámená:	5.12.2016 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Michal Mikláš Funkcia: vedúci skládky
Telefón:	903/7566040
Elektronická adresa:	jaroslav.cintavy@fcc-group.sk

Prevádzkovateľ Mesto Trnava prevádzkuje v zastúpení spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“**
Adresa prevádzky:	k.ú. Trnava
Variabilný symbol:	370170104
Integrované povolenie:	4086/OIPK-418/O4-Kk/370170104
Vydané:	8.11.2004
Právoplatné:	15.12.2004
Projektovaná kapacita:	1 800 000 m^3

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	14.8.2014 – 5.8.2015
Kontrolované obdobie:	2.12.2016 – 7.12.2016
Začatie kontroly:	7.12.2016
Prvé miestne zisťovanie:	7.12.2016
Vypracovanie správy:	23.1.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola vykonaná z dôvodu oznámenia výskytu požiaru na skládke odpadov „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ prevádzkovateľom v zastúpení spoločnosťou FFC Trnava s.r.o. elektronickou poštou dňa 02. 12. 2016. Na základe uvedeného vykonala Inšpekcia podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ mimoriadnu kontrolu dňa 07. 12. 2016 a súčasne kontrolovala aj dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly prevádzky bol na skládku dovážaný odpad, na telese skládky sa nachádzal kompaktor, ktorý bol v prevádzke. Požiar vznikol dňa 02. 12. 2016 na severnom svahu skládky, cca 6 m od jej koruny smerom nadol na ploche cca 5 x 10 m. Na tomto svahu sa už odpad neukladal. Požiar sa ešte z dôvodu silného vetra v čase zásahu hasičského a záchranného zboru rozšíril na plochu cca 100 x 20 m. Zásah hasičského a záchranného zboru trval v uvedenom dni vzniku požiaru od 11:08 do 20:41 hod. V čase miestneho zisťovania Inšpekciou už miesto vzniku požiaru nebolo viditeľné z dôvodu, že bolo prekryté vrstvou zeminy.

I. Použité podklady

1. Oznámenie o vzniku požiaru na skládke odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Trnave zo dňa 02. 12. 2016

2. Interný oznam „Opatrenia na obmedzenie následkov na ŽP“ zo dňa 23. 07. 2014
3. Interný oznam : “Vyhodnotenie plnenia opatrení na obmedzenie následkov požiarov na ŽP a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám“ zo dňa 05. 12. 2016
4. Správa o zásahu č. 20 – 2,036,160,339 - 1
5. výpisy z prevádzkového denníka prevádzky zo dňa 02.12.2016, 03.12.2016, 05.12. 2016
6. Integrované povolenie č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka *II.5.5.12*

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- *výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky,*
- *zosuv alebo zrútenie svahu skládky, resp. poškodenie stability telesa skládky,*
- *požiar na skládke,*
- *preplnenie akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov),*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ prostredníctvom poverenej osoby Ing. Jaroslava Cintavého informoval elektronickou poštou Inšpekciu ohľadom vzniku požiaru dňa 02. 12. 2016 o 16, 31 hod. V predloženom oznámení sa uvádza, že dňa 02. 12. 2016 o 11,00 hod. vznikol na severnej náveternej strane „skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Trnave“ požiar. V oznámení sa ďalej uvádza, že požiar bol nahlásený na Hasičský a požiarny zbor v Trnave. Uvedené oznámenie bolo doručené na Inšpekciu aj poštou dňa 05. 12. 2016 spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, ktorá na zmluvnom základe s Mestom Trnava vykonáva predmetnú činnosť prevádzkovateľa.

2. Podmienka II.1.1.5 v nadväznosti na § 27 zákona o IPKZ

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o IPKZ:
§ 27 ods. 2) Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil “Vyhodnotenie plnenia opatrení na obmedzenie následkov požiarov na ŽP a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám”, ktoré bolo vydané interným oznamom zo dňa 05. 12. 2016. V uvedenom ozname boli vyhodnotené opatrenia uložené riaditeľom spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. interným oznamom zo dňa 23. 07. 2014 a ďalej bolo uvedené, že opätovné preškolenie zamestnancov z PP, HP a POBOZP bolo vykonané dňa 08. 12. 2016.

3. Podmienka II.2.2.2.

Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať tak ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení).

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Požiar vznikol na severnom svahu skládky, kde sa už odpady neukladali. Táto časť skládky bola v čase kontroly prekrytá vrstvou zeminy. Ukladanie odpadu sa vykonávalo v severozápadnej časti skládky a v čase výkonu kontroly bol odpad drvený a zhutňovaný kompaktorom Bomag.

K. <u>Prílohy správy</u> Áno

1. fotodokumentácia v počte 3 ks

L. <u>Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia</u>

Dodržané

1. **Podmienka II.5.5.12**
2. **Podmienka II.1.1.5**
3. **Podmienka II.2.2.2.**

M. <u>Záver – celkové zhodnotenie</u>

Výsledkom vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly prevádzkovateľa nebolo zistené nedodržanie podmienok integrovaného povolenia a príslušných všeobecne záväzných platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Inšpekcia kontrolou nezistila porušenie prevádzkovo-technologických postupov pri skládkovaní. Príčina vzniku požiaru vzhľadom na zložitosť a nepredvídateľnosť niektorých fyzikálno-chemických procesov v skládke nebola identifikovaná.

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP: Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 468

.....

Mgr. Kristína Kapriová Číslo preukazu: 576

.....