SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3978-10372/2017/Jur/370860106

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 10/2017/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Ľubica Čásarová	Číslo preukazu: 463
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	lubica.casarova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Katarína Jakušová	Číslo preukazu: 464
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	katarina.jakusova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Johns Manville Slovakia, a.s.**
Adresa sídla:	Strojárenská 1, 917 99 Trnava

IČO:	34 126 520		
Kontrola oznámená:	07.03.2017	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Ivona Jakubová	Funkcia:	vedúca oddelenia ŽP
Telefón:	033/5918729		
Elektronická adresa:	ivona.jakubova@jm.com		
Zástupca:	Ing. Ľuboš Bokor	Funkcia:	vedúci oddelenia ŽP a ochrany objektov
Telefón:	033/5918142		
Elektronická adresa:	lubos.bokor@jm.com		
Zástupca:	Ing. Elena Hrivíková	Funkcia:	EHS manažér pre Európu a Áziu
Telefón:	033/5918166		
Elektronická adresa:	elena.hrivikova@jm.com		
Zástupca:	Ing. Igor Polťák	Funkcia:	manažér pre BOZP a ŽP
Elektronická adresa:	igor.poltak@jm.com		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Výroba skla, sklených vlákien a výrobkov z nich**
Adresa prevádzky:	Strojárenská 1, 917 99 Trnava
Variabilný symbol:	370860106
Integrované povolenie:	4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106
Vydané:	30.8.2006
Právoplatné:	28.9.2006
Projektovaná kapacita:	Taviaci agregát č. 3 FR – 91 250 t/rok Taviaci agregát č. 5 FR – 76 650 t/rok
Kategória:	3.3. Výroba skla vrátane sklených vláken s kapacitou tavenia presahujúcou 20 t za deň.

Časová os

Posledná kontrola:	22.10.2015
Kontrolované obdobie:	23.10.2015 – 14.3.2017
Začatie kontroly:	14.3.2017
Prvé miestne zisťovanie:	14.3.2017
Vypracovanie správy:	27.3.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

E. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Nie
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

F. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 4796/OIPK-1423/06-Tk/370860106 zo dňa 30. 08. 2006, právoplatného dňa 28. 09. 2006, v znení jeho neskorších zmien a doplnení. Inšpekcia vykonala mimoriadnu kontrolu v prevádzke na základe správy z oprávneného merania emisií pod ev. č. 10/218/2016 doručenej Inšpekcii dňa 15. 07. 2016, v ktorej bol uvedený nesúlad s emisnými limitmi určenými v integrovanom povolení.

G. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonanej kontroly prebiehala výroba na oboch taviacich agregátoch, ktoré sa nachádzajú v prevádzke. Denná výroba taveného skla v čase kontroly bola v taviacom agregáte č. 3 FR v množstve 245 267,28 kg a v prípade taviaceho agregátu č. 5 FR v množstve 186 294,25 kg taveného skla.

H. Použité podklady

Doklady predložené dňa 16. 03. 2017 (elektronicky):

- údaje o dennej výrobe taveného skla
- doklad o zaslaní správ z oprávneného merania emisií na Okresný úrad Trnava v rokoch 2015-2017
- doklad o zaslaní údajov do Národného registra znečisťovania na SHMÚ za rok 2015 a 2016

Doklady uložené na Inšpekcii v spisoch č. 3765/2015, č. 1485/2016 a č. 2270/2017:

- správa z oprávneného merania emisií pod ev. č. 10/262/2015 zo dňa 19. 01. 2016 (VFS č. 1– výduchy V1, V2, VFS č. 2 – výduchy V3,V4, VFS č. 3 – výduchy V5,V6)
- správa z oprávneného merania emisií pod ev. č.10/202/2016 zo dňa 02. 03. 2016 (DDCS linka č. 5 – výduch V-351, DDCS linka č. 6 – výduch V-352, DDCS linka č. 8 – výduch V-353, DDCS linka D – výduch D5, DDCS linka č. E – výduch E5)
- správa z oprávneného merania emisií pod ev. č. 10/218/2016 zo dňa 08. 07. 2016 (feedre TA5FR – výduchy V-511 až V-520, taviaci agregát č. 5FR – výduch K300, K12)
- správa z oprávneného merania emisií pod ev. č. 10/231/2016 zo dňa 20. 07. 2016 (taviaci agregát č.3 FR – výduch K300),
- správa z oprávneného meranie emisií č. 10/248/2016 zo dňa 16. 11. 2016 (taviaci agregát č. 3 FR – výduch K 300, taviaci agregát č. 5 FR – výduch K12)
- správa z oprávneného merania emisií č. 10/249/2016 zo dňa 21. 11. 2016 (ČOV bentonitové silo – výduch V-116)
- správa z oprávneného merania emisií č. 10/262/2016 zo dňa 20. 01. 2017 (DDCS linka č. 8 – výduch V-353)

I. Kontrolné zistenia

1. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.1

1.1 Emisie do ovzdušia nesmú prekročiť limitné hodnoty určené v tabuľke B1 tohto rozhodnutia.

Tabuľka B1

P.č.	***Zdroj emisií***	***Miesto vypúšťania***	***Znečisťujúca látka***	***Emisný limit***
1.	*Taviaci agregát č.3*	*K-300*	*TZL*	*0,09 kg/t taveniny*
			SO_x ako SO_2	*3,6 kg/t taveniny*
			NO_x ako NO_2	*1,5 kg/t taveniny*
			HCl	*0,05 kg/t taveniny*
			HF	*0,07 kg/t taveniny*
			Kovy I. (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI})	*4,5 x 10^{-3} kg/t taveniny*
			Kovy II. (Sb, Pb, Cr_{III}, Cu, Mn, V, Sn	*13,5 x 10^{-3} kg/t taveniny*
2.	*feedre TA3*	*V-301 až V-322*	*TZL*	*50 mg/m^3*
			SO_x ako SO_2	*neurčený*
			NO_x ako NO_2	*500 mg/m^3*
			CO	*500 mg/m^3*
3.	*Skladovanie surovín-oceľové silá, betónové silo*	*V-115*	*TZL*	*50 mg/m^3*
4.	*VKS II - IX*	*V-24, V-25, V-98, V-106 až V-109, V-131, V-132, V-170, V-181, V-182, V-191, V-192*	*TZL*	*20 mg/Nm^3*
			SO_x ako SO_2	*100 mg/Nm^3*
			NO_x ako NO_2	*250 mg/Nm^3*
			∑Fenol+ formaldehyd	*30 mg/Nm^3*
			NH_3	*30 mg/Nm^3*
			TOC	*50 mg/Nm^3*
5.	*Sekačka a sušiareň vlákien – Linky L2 a L3*	*V-52, V-130*	*TZL*	*50 mg/m^3*
6.	*Pramencové rohože-linky č. 1, 2, 3*	*K-26, K-27, K-133*	*TZL*	*50 mg/m^3*
			SO_x ako SO_2	*35 mg/m^3*
			NO_x ako NO_2	*200 mg/m^3*
			CO	*100 mg/m^3*
7.	*Pramencové rohože-linky č. 1, 2, 3*	*V-571, V-572, V-134*	*TZL*	*50 mg/m^3*
8.	*Taviaci agregát č. 3-Sekačka a sušiareň vlákna č. 5, 6, 8*	*V-351, V-352, V-353*	*TZL*	*20 mg/Nm^3*
			SO_x ako SO_2	*100 mg/Nm^3*
			NO_x ako NO_2	*250 mg/Nm^3*
			∑Fenol+ formaldehyd	*30 mg/Nm^3*
			NH_3	*30 mg/Nm^3*
			TOC	*50 mg/Nm^3*
9.	*VFS TA3-č. 1 až 6*	*Výduchy č. V 1 až V12*	*TZL*	*20 mg/Nm^3*
			∑Fenol+ formaldehyd	*30 mg/Nm^3*
			NH3	*30 mg/Nm^3*
			TOC	*50 mg/Nm^3*
10.	*ČOV –bentonitové silo*	*V-116*	*TZL*	*50 mg/Nm^3*
Kmenáreň TA V5 FR				
11.	*Oceľové silo - bórax*	*V-112*	*TZL*	*50 mg/Nm^3*
	Oceľové silo - kazivec	*V-113*	*TZL*	*50 mg/Nm^3*
	Oceľové silo – hydrát vápenatý	*V-114*	*TZL*	*50 mg/Nm^3*
Sušenie a sekanie vlákna DDCS linky D a E				
12.	*DDCS linka D*	*Výduch D5*	*TZL*	*20 mg/Nm^3*
			SO_x ako SO_2	*100 mg/Nm^3*
			NO_x ako NO_2	*250 mg/Nm^3*

			∑Fenol+ formaldehyd	*30 mg/Nm^3*
			NH_3	*30 mg/Nm^3*
			TOC	*50 mg/Nm^3*
13.	*DDCS linka E*	*Výduch E5*	*TZL*	*20 mg/Nm^3*
			SO_x ako SO_2	*100 mg/Nm^3*
			NO_x ako NO_2	*250 mg/Nm^3*
			∑Fenol+ formaldehyd	*30 mg/Nm^3*
			NH_3	*30 mg/Nm^3*
			TOC	*50 mg/Nm^3*
Taviaci agregát V5FR				
14.	*Komín taviaceho agregátu V5FR*	*Výduch K12*	*TZL*	*0,09 kg/t taveniny*
			SO_x ako SO_2	*3,6 kg/t taveniny*
			NO_x ako NO_2	*1,5 kg/t taveniny*
			HCl	*0,05 kg/t taveniny*
			HF	*0,07 kg/t taveniny*
			Kovy I. (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr_{VI})	*4,5 x 10^{-3} kg/t taveniny*
			Kovy II. (Sb, Pb, Cr_{III}, Cu, Mn, V, Sn	*13,5 x 10^{-3} kg/t taveniny*
15.	*Feedre taviaceho agregátu*	*Výduchy 500 - 520*	*TZL*	*50 mg/m^3*
			SO_2	*neurčený*
			NO_x	*500 mg/m^3*
			CO	*500 mg/m^3*
16.	*Dieselgenerátory č. 1, č. 2, č. 3*	*Výduchy 1,2,3*	*TZL*	*neurčený*
			SO_2	*neurčený*
			NO_x	*neurčený*
			CO	*neurčený*
			VOC	*neurčený*
			TOC	*neurčený*
17.	*Oceľové silo neštandartný kmeň*	*V-116*	*TZL*	*50 mg/m^3*

<u>Poznámka:</u>.
Individuálna podmienka k vykonaniu prvého periodického oprávneného merania údajov o dodržaní určenej emisnej požiadavky pre tuhé znečisťujúce látky podľa § 4 ods. 1 písm. a) vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z. z. pre výduch č. 116 – Oceľové silo pre neštandardný kmeň: Predpokladaná doba prevádzky sila na odpadový kmeň neumožňuje vykonať meranie emisií v zmysle časti C prílohy č. 2 k vyhl. MŽP SR č. 411/2012 Z. (požiadavka na určenie periódy merania jednotlivej hodnoty) a časti D prílohy č. 2 k vyhl. MŽP SR č. 411/2012

Z.z. (požiadavka na určenie počtu jednotlivých meraní). Druhý dôvod nemožnosti vykonania merania je, že sa nevie kedy prevádzka sila na odpadový kmeň (havarijný stav) nastane a či vôbec nastane.
Z uvedeného dôvodu sa od podmienky vykonania oprávneného merania emisií za účelom dodržania emisného limitu upúšťa.

Zistený stav **Nedodržaná**
Opis **Áno**

Na základe oprávneného merania emisií vykonaného meracou skupinou EkoPro, s.r.o. Trenčín v dňoch 19. 04., 20. 04., 17. 05. až 20. 05. 2016 na zdrojoch znečisťovania ovzdušia v prevádzke – feedre TA5FR (výduchy 511 až 520), taviaci agregát č. 3 FR (výduch K 300), taviaci agregát č. 5 FR (výduch K 12) a predloženej správy z oprávneného merania emisií pod ev. č. 10/218/2016 vypracovanej dňa 08. 07. 2016 a doručenej Inšpekcii dňa 15. 07. 2016 bolo zistené, že prevádzkovateľ nedodržal emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) vo výduchu K300 z taviaceho agregátu č. 3 FR určený rozhodnutím Inšpekcie, ktorý je uvedený v tabuľke B1 v kontrolovanom bode 1.1. Emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky v rámci zdroja Taviaci agregát č. 3 FR je v zmysle rozhodnutia Inšpekcie stanovený maximálnou hodnotou 0,09 kg/t roztaveného skla a v rámci oprávneného merania emisií bola zistená hodnota 0,17 kg/t roztaveného skla, čím došlo k prekročeniu emisného limitu o 0,08 kg/t, t. j. o 89 %.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, bod 1.6
1.6 Prevádzkovateľ je povinný pri prekročení emisných limitov bezodkladne informovať inšpekciu a príslušný obvodný úrad životného prostredia.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zaslal listom pod č. 4842/BOZPaŽP/2016 zo dňa 13. 07. 2016 Okresnému úradu Trnava a listom pod č. 4843/BOZPaŽP/2016 zo dňa 13. 07. 2016 Inšpekcii správu z oprávneného merania emisií pod evidenčným č. 10/218/2016, v ktorej bolo uvedené prekročenie emisného limitu pre tuhé znečisťujúce látky vo výduchu K300 z taviaceho agregátu č. 3 FR. Správa z oprávneného merania emisií bola vypracovaná meracou skupinou EkoPro, s.r.o. Trenčín dňa 08. 07. 2016. V rámci predložených listov na Inšpekciu a Okresný úrad Trnava prevádzkovateľ uviedol, že ihneď ako sa dozvedel o nedodržaní emisného limitu, prijal v niekoľkých krokoch nápravu na okamžité odstránenie tohto stavu a zosúladenie s aktuálnou legislatívou. Prevádzkovateľ vykonal v uvedenej veci nasledovné opatrenia:
1. zaviedol povinnosť 1 x za mesiac pravidelnú vizuálnu kontrolu komory za Luhr filtrom TA3FR, z kontroly vyhotoviť fotodokumentáciu a v prípade pochybností (zhoršujúceho sa stavu) zrealizovať technologické meranie emisií.
2. maximálna hodnotu sledovaného diferenčného tlaku na Luhr filtri TA3FR sa znížila zo 16 mbar na 14 mbar.

3. poruchové hlášky pre parametre „dynamický tlak“ a „diferenčný tlak“ merané na Luhr filtri TA3FR vyviedol priamo na sledovanie online v systéme D2000.

Po vykonaných nápravných opatreniach zo strany prevádzkovateľa bolo dňa 12. 07. 2016 uskutočnené opakované oprávnené meranie pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) vo výduchu K 300 z taviaceho agregátu č. 3 FR, z ktorého bola vypracovaná správa z oprávneného merania emisií pod č. 10/231/2016 zo dňa 20. 07. 2016. V uvedenej správe boli zistené emisie tuhých znečisťujúcich látok na úrovni 0,01 kg/t roztaveného skla, čo potvrdilo, že prijaté nápravné opatrenia zo strany prevádzkovateľa boli účinné a emisie tuhých znečisťujúcich látok odvádzané zo zdroja znečisťovania ovzdušia Taviaci agregát č. 3 FR výduchom K 300 opätovne spĺňajú určený emisný limit uvedený v podmienke povolenia v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, v bode 1.1.

3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, bod 1.8
1.8 Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonanie periodických meraní oprávnenou osobou.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V kontrolovanom období vykonali v prevádzke merania emisií znečisťujúcich látok, uvedených v správach z oprávnených meraní emisií, nasledovné zodpovedné osoby z meracej skupiny EkoPro, s.r.o. Trenčín:
- Ing. Miroslav Prosňanský st., ktorý má na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 14755/2011 zo dňa 08. 03. 2011 vydané osvedčenie a je zodpovednou osobou pre oprávnené technické činnosti v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov,
- Ing. Miroslav Prosňanský ml.. ktorý má na základe rozhodnutia Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 14757/2011 zo dňa 08. 03. 2011 vydané osvedčenie a je zodpovednou osobou pre oprávnené technické činnosti v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

Spoločnosť EkoPro, s.r.o., Trenčín má akreditované skúšobné laboratórium na meranie emisií odpadových plynov vypúšťaných do ovzdušia na základe osvedčenia o akreditácii č. S-305 zo dňa 14. 04. 2016 vydaného Slovenskou národnou akreditačnou službou.

4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.1
9.1 Prevádzkovateľ je povinný zisťovať, zbierať, spracúvať a vyhodnocovať údaje a informácie určené vo vykonávacom predpise k zákonu o IPKZ. Každoročne ich za predchádzajúci kalendárny rok oznamovať ***do 15. februára*** *v písomnej a elektronickej forme do integrovaného registra informačného systému SHMÚ.*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ zasielal údaje o emisiách a podstatné informácie o prevádzke do Národného registra znečisťovania, ktorý je vedený na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave, a to nasledovne:
Za rok 2015 - listom č. 1122/BOZPaŽP/2016 zo dňa 12. 02. 2016
Za rok 2016 – listom č. 1102/BOZPaŽP/2017 zo dňa 10. 02. 2017.

Uvedené tlačivá a údaje o prevádzke boli v kontrolovanom období zaslané aj elektronicky zodpovednej osobe na Slovenskom hydrometeorologickom ústave v Bratislave.

J. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané
1. **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, bod 1.6**
2. **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 1. Kontrola emisií do ovzdušia, bod 1.8**
3. **I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 9. Podávanie správ, bod 9.1**

Nedodržané
1. **B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.1**

K. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia na základe vykonanej environmentálnej kontroly zistila, že prevádzkovateľ nedodržal nasledovnú podmienku povolenia:
– **podmienku v kapitole II. Podmienky povolenia, B. Emisné limity, 1. Emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia, bod 1.1** tým, že nedodržal emisný limit pre tuhé znečisťujúce látky (TZL) vo výduchu K300 z taviaceho agregátu č. 3 FR, určený rozhodnutím Inšpekcie v kontrolovanom bode 1.1

Zisteným nedostatkom prevádzkovateľ porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ, t.j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu podľa § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Na základe uvedeného zisteného nedostatku z kontroly Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa § 37 ods. 3 zákona o IPKZ.

Keďže prevádzkovateľ bezodkladne po zistení nedostatkov v prevádzke prijal účinné opatrenia na nápravu protiprávneho stavu a na zosúladenie sa s podmienkami povolenia, nie je potrebné prevádzkovateľovi nariadiť vykonanie ďalších dodatočných opatrení.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 10/2017/P.

Správa o kontrole neobsahuje žiadne prílohy.

L. Podpisy

Za SIŽP: RNDr. Martin Jursa Číslo preukazu: 495

.....

Ing. Ľubica Časarová Číslo preukazu: 463

.....

Ing. Katarína Jakušová Číslo preukazu: 464

.....

Za prevádzkovateľa:

Vedúci kontrolovaného subjektu (štatutárny zástupca): Dátum:

.....