SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3945- 14553/2017/Med

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 15/2017/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Monika Medovičová	Číslo preukazu: 452
	Ing. Monika Kromerová	Číslo preukazu: 468
	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 49	
Elektronická adresa:	monika.medovicova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mesto Trnava		
Adresa sídla:	Hlavná 1, 917 01 Trnava		
IČO:	00313114		
Kontrola oznámená:	5.12.2016	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Jaroslav Cintavý	Funkcia:	vedúci obchodu
Telefón:	903/7566040		
Elektronická adresa:	jaroslav.cintavy@fcc-group.sk		

Prevádzkovateľ Mesto Trnava prevádzkuje v zastúpení spoločnosťou FCC Trnava, s.r.o. Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**„Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“**
Adresa prevádzky:	k.ú. Trnava
Variabilný symbol:	370170104
Integrované povolenie:	4086/OIPK-418/O4-Kk/370170104
Vydané:	8.11.2004
Právoplatné:	15.12.2004
Projektovaná kapacita:	1 800 000 m^3
Kategória:	

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	2.12.2017 – 7.12.2017
Kontrolované obdobie:	20.3.2017 – 28.3.2017
Začatie kontroly:	28.3.2017
Prvé miestne zisťovanie:	28.3.2017
Vypracovanie správy:	5.5.2017
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola vykonaná z dôvodu oznámenia výskytu požiaru na skládke odpadov „Skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ prevádzkovateľom v zastúpení spoločnosťou FFC Trnava s.r.o. elektronickou poštou dňa 27. 03. 2017. Na základe uvedeného oznámenia vykonala Inšpekcia podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ mimoriadnu kontrolu dňa 28. 03. 2017 a súčasne kontrolovala aj dodržiavanie podmienok integrovaného povolenia č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004 (ďalej len „integrované povolenie“) v znení neskorších zmien a doplnení.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly prevádzky boli do skládkovacieho priestoru skolaudovanej časti skládky V. etapy – sektoru 10 ukladané komunálne odpady, ako aj technologický odpad z výroby sklených vlákien zo spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s. Požiar vznikol dňa 26. 03. 2017 na severovýchodnej náveternej strane skládky, v časti IV. etapy, cca 12 m smerom nadol od jej koruny. V čase vzniku požiaru bolo slnečno a veľmi veterno. Na miestach zasiahnutých požiarom boli vykonávané ukončovacie práce príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru formou dohášania menších dymiacich ohnísk. Postihnuté miesta boli pomocou techniky (buldozér, kompaktor, nákladné vozidlá) upravované a prekrývané zeminou.

I. Použité podklady

1. Oznámenie o vzniku požiaru na skládke odpadu na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Trnave zo dňa 27. 03. 2017

2. Interný oznam „Vyhodnotenie plnenia opatrení na obmedzenie následkov požiarov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám“ zo dňa 27. 03. 2017
3. Správa o zásahu č. 20 – 2 009 002 441 - 2
4. výpisy z prevádzkového denníka prevádzky zo dňa 20.03.2017 do 28. 03. 2017
5. Integrované povolenie č. 4086/OIPK-418/04-Kk/370170104 zo dňa 08. 11. 2004

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka *II.5.5.12*

Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:

- *výskyt nebezpečnej látky, resp. prekročenie prípustného znečistenia podzemných vôd, zistené pri monitorovaní skládky,*
- *zosuv alebo zrútenie svahu skládky, resp. poškodenie stability telesa skládky,*
- *požiar na skládke,*
- *preplnenie akumulačnej nádrže nad maximálnu hladinu (v prípade poruchy čerpadla alebo pri zvýšenom prítoku priesakových kvapalín následkom dlhotrvajúcich dažďov),*

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Požiar bol spozorovaný dňa 26. 03. 2017 v nedeľu. Prevádzkovateľ prostredníctvom riaditeľa a konateľa spoločnosti FCC Trnava, s.r.o. Ing. Bystríka Stanka oznámil vznik požiaru elektronicky prvý pracovný deň – 27. 03. 2017. V predloženom oznámení sa uvádza, že dňa 26. 03. 2017 o 13, 45 hod. vznikol na severovýchodnej náveternej strane „skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v Trnave“ požiar. V oznámení sa ďalej uvádza, že požiar bol nahlásený na Hasičský a požiarny zbor v Trnave a že zač. cit.: „V súčasnej dobe prebieha dohášanie požiaroviska a jeho prekrývanie zeminou. Zasiahnutá plocha sa vplyvom silného vetra, ktorý značne komplikoval hasenie, rozšírila na rozlohu cca 80 x 20 m.“ koniec cit.

2. Podmienka II.1.1.5 v nadväznosti na § 27 zákona o IPKZ

Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona o IPKZ:
§ 27 ods. 2) Prevádzkovateľ je povinný prijať opatrenia na obmedzenie následkov na životné prostredie a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil “Vyhodnotenie plnenia opatrení na obmedzenie následkov požiarov na ŽP a zabránenie ďalším možným mimoriadnym udalostiam alebo haváriám”, ktoré bolo vydané interným oznamom zo dňa 27. 03. 2017“ a podpísané Ing. Bystríkom Stankom. V uvedenom vyhodnotení bolo konštatované, že v termíne 08. 12. 2016 bolo uskutočnené opätovné preškolenie zamestnancov z PP a HP a POBOZP a ďalej boli uložené opatrenia ako doplnenie zásob zemín v čo najkratšej dobe, zmenšenie rozmerov aktívnych plôch prekrývaním inertným materiálom so špeciálnym zameraním na náveternú severnú a severovýchodnú stranu a odplyňovacie šachty, neukladanie ľahkého a horľavého odpadu okolo šácht ako aj školenie strážnej služby o pravidelných kontrolách telesa skládky so zvýšenou intenzitou počas kritického počasia (veterno, teplo, slnečno, sucho).

3. Podmienka II.2.2.2.

Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať tak ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 - 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Požiar vznikol na severovýchodnej náveternej strane skládky na svahu, ktorý bol v čase kontroly zavezený zeminou. Odpad, ktorý bol uložený do skládkovacích priestorov IV. etapy skládky bol tiež prekrytý zeminou a zhutnený. Časť komunálneho odpadu ako aj sklených vlákien od spoločnosti Johns Manville Slovakia, a.s., ktorý sa v čase kontroly ukladal už do skládkovacích priestorov V. etapy nebol zčasti zhutnený a prekrytý zeminou. Prevádzkovateľ prehlásil, že po ukončení úprav IV. etapy skládky po požiari, začne kompaktor so zhutňovaním novonavezených odpadov v tejto časti skládky.

K. <u>Prílohy správy</u> Áno

1. fotodokumentácia v počte 4 ks

L. <u>Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia</u>

Dodržané

1. **Podmienka II.5.5.12**
2. **Podmienka II.1.1.5**
3. **Podmienka II.2.2.2.**

M. <u>Záver – celkové zhodnotenie</u>

Výsledkom vykonanej mimoriadnej environmentálnej kontroly prevádzky prevádzkovateľa nebolo zistené nedodržanie podmienok integrovaného povolenia a príslušných všeobecne záväzných platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva. Inšpekcia kontrolou nezistila porušenie prevádzkovo-technologických postupov pri skládkovaní. Vzhľadom na zložitosť a nepredvídateľnosť fyzikálno-chemických procesov v telese skládky, nebolo možné určiť presnú príčinu požiaru. Týmto Inšpekcia potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu v prevádzkovaní s podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP: Ing. Monika Medovičová Číslo preukazu: 452

.....

Ing. Monika Kromerová Číslo preukazu: 468

.....

Ing. Martina Rumanovská Číslo preukazu: 530

.....