SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 53 Košice

Číslo: 6350-24920/57/2017/Mer

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 23/2017/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. b) zákona – Pokuta**
	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona – Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Merjavá	Číslo preukazu: 123
Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 482
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	eva.merjava@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa sídla:	Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO:	36 489 042
Kontrola oznámená:	01.06.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Bc. Peter Novajovský Funkcia: konateľ
Telefón:	052/4591528; 0911 717 404
Elektronická adresa:	novajovsky@spisskabela.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný
Adresa prevádzky:	Spišská Belá
Variabilný symbol:	571360107
Integrované povolenie:	7693-35071/2007/Mil/571360107
Vydané:	29.10.2007
Právoplatné:	18.11.2007
Projektovaná kapacita:	75 000 m^3

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	28.10.2014
Kontrolované obdobie:	01.01.2016 – 08.06.2017
Začatie kontroly:	08.06.2017
Prvé miestne zisťovanie:	08.06.2017
Vypracovanie správy:	07.08.2017
Doručenie správy:	08.08.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	-

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného IŽP Košice č. 7693-35071/2007/Mil/571360107 zo dňa 29.10.2007 v znení platných zmien (ďalej len „integrované povolenie"), ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia".

I. Použité podklady

1. Prevádzkový poriadok
2. Technologický reglement
3. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2016
4. Evidenčné listy vybraných druhov odpadov za rok 2016
5. Monitoring za rok 2016
6. Vážne lístky za vybrané dni
7. Geodetická dokumentácia
8. Výpisy z účtu ÚRF z roku 2016 a 2017
9. Výpis z účtu ÚRF z roku 2012
10. Prevádzkový denník
11. Zápis o zaškolení pracovníkov zo dňa 14.09.2009

J. Kontrolné zistenia

1) **Podmienka č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave."

Zistený stav:
V čase miestneho zisťovania dňa 08.06.2017 odlučovač ropných látok typu „LOP2", ktorý je súčasťou umývacej rampy nebol v prevádzkyschopnom stave.
Podmienka nedodržaná

2) **Podmienka A.1.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami integrovaného povolenia, ktoré sú relevantné pre plnenie ich povinností a poskytol im primerané odborné technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia plniť svoje povinnosti. O vykonanom zaškolení prevádzkovateľ predložil Záznam o školení pracovníkov zo dňa 15.04.2009. Prevádzkovateľ ku kontrole nepredložil Záznam o školení pracovníkov po vydaní zmien integrovaného povolenia rozhodnutiami IŽP Košice č. 410-4909/2012/ Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012, č. 8893-32618/ 2012/Mil/571360107/ Z3 zo dňa 05.12.2012, č. 5071-19923/2015/Pal/ 571360107/Z4 zo dňa 10.07.2015, t.j. nepreukázal, že oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami týchto rozhodnutí.
Podmienka nedodržaná

3) **Podmienka A.1.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť prevádzkovanie skládky odpadov osobou v pracovnoprávnom alebo inom právnom vzťahu s minimálne stredoškolským vzdelaním ukončeným maturitou

a s najmenej tromi rokmi praxe v odbore, ak uvedenú podmienku nespĺňa sám prevádzkovateľ skládky odpadov."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ zabezpečuje prevádzkovanie skládky odpadov Ing. Miroslavom Petrekom, ktorý má vysokoškolské vzdelanie a 8 rokov praxe.
Podmienka dodržaná

4) **Podmienka č. A.1.8 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov označiť informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva, na ktorej musia byť uvedené nasledujúce údaje: názov a adresa prevádzky, meno držiteľa rozhodnutia (názov spoločnosti), meno prevádzkovateľa (ak držiteľ rozhodnutia nie je prevádzkovateľom), číslo rozhodnutia a názov povoľujúceho orgánu, trieda skládky, meno a telefónne číslo zodpovednej osoby za prevádzku skládky, dni a hodiny, v ktorých prevádzka preberá odpad a druhy odpadov na ktorých zneškodňovanie je oprávnený."

Zistený stav:
V čase miestneho zisťovania prevádzkovateľ mal označenú skládku odpadov informačnou tabuľou, ktorá obsahovala všetky údaje podľa podmienky A.1.8 časť II. integrovaného povolenia.
Podmienka dodržaná

5) **Podmienka č. A.1.10 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa."

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečuje kontrolu prevádzky skládky odpadov počas prevádzkových hodín vedúcim skládky odpadov a po skončení prevádzkových hodín v čase do 22,00 hod. iba občasne mestskou políciou. V čase od 22,00 hod do 06,30 hod prevádzkovateľ nezabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky.
Podmienka nedodržaná

6) **Podmienka č. A.1.11 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ nezabezpečil odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, pretože v čase vykonania kontroly nebol areál prevádzky skládky odpadov oplotený súvislým oplotením a mimo prevádzkových hodín skládky odpadov prevádzkovateľ nezabezpečuje jej nepretržitú kontrolu.
Podmienka nedodržaná

7) **Podmienka č. A.1.12 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný počas prevádzky skládky odpadov vytvárať účelovú finančnú rezervu (ďalej len „ÚFR"), ktorej ročná výška sa vypočíta v súlade s ustanovením § 22 ods. 3 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch"). Uvedené prostriedky ÚFR sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení a na práce súvisiace s odvrátením havárie alebo obmedzenia dôsledkov havárie."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ skládky odpadov vytvára účelovú finančnú rezervu na osobitnom účte na to určenom.
Podmienka dodržaná

8) **Podmienka č. A.1.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ ku kontrole predložil výpisy z účtu zo dňa 31.01.2017, 26.02.2017, 31.03.2017, 05.04.2017, 28.04.2017 a 17.05.2017. Z predloženého výpisu z účtu zo dňa 31.01.2017 vyplýva, že stav účtu k 31.12.2016 a stav účtu k 31.01.2017 sa nezmenil. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ v určenej lehote do 31.01.2017 neodviedol ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR za kalendárny rok 2016 na určený osobitný účet. Prevádzkovateľ počas vykonávanej kontroly predložil aj ďalšie výpisy z účtu, z ktorých vyplýva, že v mesiacoch február, marec, apríl a máj 2017 vykonal v prospech predmetného účtu kreditné operácie.
Podmienka nedodržaná

9) **Podmienka č. A.1.14a) časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný pred začatím prevádzkovania II. kazety skládky odpadov jednorázovo zložiť časť ÚFR vo výške 5 % z rozpočtových nákladov na zriadenie II. kazety skládky odpadov vo výške 3 936,95 € na vytvorený osobitný účet."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ skládky odpadov zložil časť ÚFR vo výške 3963,95 € na vytvorený osobitný účet dňa 07.03.2012.
Podmienka dodržaná

10) **Podmienka č. A.1.19 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Skládka odpadov bude prevádzkovaná v pracovných dňoch 7,00 – 15,30 h. a každú párnu sobotu v čase od 7,00 do 12,00 h."

Zistený stav:
Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v pracovných dňoch a určených hodinách tak, ako je uvedené na informačnej tabuli a vyššie uvedenej podmienke integrovaného povolenia.
Podmienka dodržaná

11) **Podmienka č. A.1.20 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ skládky je povinný pri preberaní odpadov na skládku vykonávať:
- kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov,
- vizuálnu kontrolu dodávky odpadov s cieľom overiť deklarované údaje o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu v súlade so schváleným Prevádzkovým poriadkom,
- váženie množstva dodaných odpadov,
- podľa potreby zabezpečiť kontrolné náhodné odbery vzoriek odpadu na skúšky a analýzy odpadu s cieľom overiť deklarované údaje držiteľa odpadu o pôvode, vlastnostiach a zložení odpadu,
- evidenciu prevzatých odpadov,
- vystaviť potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu vyznačením dátumu a času.

V prípade že dovezený odpad nezodpovedá podmienke podľa bodu A 1.21 časť II. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia."

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ pri preberaní odpadov do prevádzky vykonáva kontrolu správnosti požadovaných dokladov o množstve a druhu dodaných odpadov, vizuálne kontroluje dodávku odpadov, vykonáva váženie množstva dodaných odpadov, vykonáva evidenciu prevzatých odpadov a vystavuje potvrdenie držiteľovi (dodávateľovi) odpadov o prevzatí odpadu s vyznačením dátumu a času.
Podmienka dodržaná

12) **Podmienka č. A.1.21 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov sa udeľuje do 10.07.2020. Prevádzkovateľ je povinný v lehote 3 mesiace pred ukončením platnosti tohto súhlasu, pokiaľ nenastanú skôr skutočnosti na jeho zmenu, požiadať IŽP Košice o predĺženie lehoty jeho platnosti.

Prevádzkovateľ je oprávnený na skládke odpadov zneškodňovať len odpady uvedené v prílohe č. 1 integrovaného povolenia:

a) ostatné odpady zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov") v kategórii O – ostatný, podľa kritérií uvedených vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
b) stabilizované nereakčné nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok nesmú presiahnuť limitné hodnoty ukazovateľov pre triedu skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise odpadového hospodárstva,
c) komunálny odpad, okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek.

V prípade, že dovezený odpad nezodpovedá uvedeným podmienkam, prevádzkovateľ nesmie uskutočniť jeho uloženie na skládku odpadov. Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť IŽP Košice a príslušnému obvodnému úradu životného prostredia.

Zistený stav:
Pri kontrole boli k nahliadnutiu náhodne predložené vážne lístky a zápisy z prevádzkového denníka zo dňa 16.03.2016, 17.03.2016, 24.05.2016, 25.05.2016, 10.08.2016, 11.08.2016, 10.10.2016, 17.10.2016, 18.01.2017 a 15.02.2017. Vo vyššie uvedené dni prevádzkovateľ preberal do prevádzky odpady kategórie O, kat. č. 20 03 01, 15 01 06, 17 09 04, 17 01 07 a 04 02 09 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia. Evidenciu o prebraných odpadoch od držiteľov (dodávateľov) vedie v písomnej a elektronickej forme na PC, obsahuje údaje v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom na úseku odpadového hospodárstva. Prevádzkovateľ podľa predloženého evidenčného listu skládky odpadov v roku 2016 na skládke odpadov zneškodnil odpady kategórie O, katalógové číslo 04 02 09, 07 02 13, 15 01 06, 17 01 03, 17 05 04, 17 09 04, 19 12 09 a 20 03 01 na skládkovanie, ktorých je oprávnený podľa prílohy č. 1 integrovaného povolenia.
Podmienka dodržaná

13) **Podmienka č. A.1.25 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný" vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby."

Zistený stav:
Podľa údajov uvedených v Prevádzkovom poriadku skládky odpadov, bode 2.2 Popis objektov na str. č. 5 a údajov uvedených v technologickom reglemente, bode 1.3 technologický proces úpravy, zneškodňovania odpadov na str. č. 3 je uvedené, že priestor

pre ukladanie odpadu tvoria skládkovacie plochy. V čase miestneho zisťovania vo veci environmentálnej kontroly skládky odpadov dňa 08.06.2017 bol odpad uložený aj mimo určeného priestoru t.j. mimo skládkovacích plôch, o čom bola IŽP Košice vyhotovená fotodokumentácia. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ neprevádzkuje skládku odpadov v súlade s Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vypracovaným dňa 23.11.2011, v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012 a vypracovaným Technologickým reglementom dňa 23.11.2011.

Podmienka nedodržaná

14) **Podmienka A.1.26 a časť podmienka A.1.27 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**

„1.26 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity 75 000 m³ zneškodnených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode A.1.27 časť II. integrovaného povolenia."

a

„1.27 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:

Tabuľka č. 4

Technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	**Povolená hodnota**
množstvo uloženého odpadu	maximálne 5 000 m³/rok a 25 m³/deň
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m³
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 10 % z celkového množstva uložených odpadov

Zistený stav:

Prevádzkovateľ dňa 31.01.2017 doručil na IŽP Košice Evidenčný list skládky odpadov za kalendárny rok 2016. Z uvedeného evidenčného listu vyplýva, že v roku 2016 bolo na skládke odpadov uložených 9749,71 t odpadu. Podľa prevádzkového poriadku schváleného IŽP Košice rozhodnutím č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012 sa odpad považuje za zhutnený, ak dosiahne pomer objemov pre normálny stupeň zhutnenia, čo zodpovedá objemovej hustote 1 000 kg/m³. Z uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ uložil na skládke odpadov v roku 2016 cca 9749,7 m³, čo nezodpovedá maximálne určenému množstvu 5 000 m³/rok. Vykonanou kontrolou bolo taktiež zistené, že prevádzkovateľ v dňoch prekročil určené maximálne denné množstvá uloženého odpadu, pretože na skládku odpadov prijal dňa 16.03.2016 - 33,82 t (33,82 m³), dňa 17.03.2017 - 58,18 t (58,18 m³), dňa 24.05.2017 - 35,96 t (35,96 m³),

25.05.2016 – 31,60 t (31,60 m^3), 10.08.2016 – 30,18 t (30,18 m^3), 11.08.2016 – 60,79 t (60,79 m^3), 18.01.2017 – 36,28 t (36,28 m^3) a 15.02.2017 49,48 t (49,48 m^3) odpadu. Prevádzkovateľ neprekročil určené maximálne denné množstvá uloženého odpadu dňa 10.10.2016 a dňa 17.10.2016. Dňa 10.10.2016 uložil na skládke odpadu 15,18 t (15,18 m^3) a dňa 17.10.2016 uložil na skládke odpadu 23,24 t (23,24 m^3), čo zodpovedá maximálne určenému množstvu odpadu za deň.

Podmienky nedodržaná

15) **Podmienky č. B.2.1. a č. B.2.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**

„2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd."

a

„2.2 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumulačnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby."

Zistený stav:

V čase miestneho zisťovania nebolo zistené vypúšťanie priesakovej kvapaliny do povrchového toku ani do podzemných vôd. Priesakové kvapaliny prevádzkovateľ sústreďuje v nádrži priesakových kvapalín.

Podmienky dodržané

16) **Podmienka č. C.7 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť dostatočné množstvo materiálov na prekrytie odpadov. K dispozícii musí mať rezervu tohto materiálu na 14 pracovných dní."

Zistený stav:

V čase miestneho zisťovania vykonávanej kontroly mal prevádzkovateľ zabezpečené dostatočné množstvo krycieho materiálu na 14 pracovných dní.

Podmienka dodržaná

17) **Podmienka č. C.18 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** Prevádzkovateľ je povinný vykonávať minimálne 1 krát ročne deratizáciu skládky odpadov a vykonať o tom zápis do prevádzkového denníka skládky odpadov.

Zistený stav:

Prevádzkovateľ v roku 2016 zabezpečil vykonanie deratizácie skládky odpadov dňa 22.04.2016 a 04.10.2016, ktorú vykonal Andrej Zemčák, č. odb. spôsobilosti 3697. Vykonanie deratizácie prevádzkovateľ zaznamenal v prevádzkovom denníku.

Podmienka dodržaná

18) Podmienka č. I.3.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, chloridy, amónne ióny, B, AOX, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn	1 x ročne v III. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, chloridy, B	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	-	oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov

1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4."

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2016, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2017, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality podzemných vôd vo vrtoch SB-1, SB-2, SB-3 a SB-4. Monitoring podzemných vôd v roku 2016 bol vykonaný v I. štvrťroku (03/2016), II. štvrťroku (06/2016), v III. štvrťroku (09/2016) a v IV. štvrťroku (11/2016) a vykonal meranie úrovne hladiny. Podľa predložených protokolov z odberu vzoriek č. 2016-1, 2016-2, 2016 -3, 2016-4 a protokolov o skúške č. 16/05852, 16/11075, 16/7754 a 16/22483 bolo zistené, že pri odbere vzoriek neboli dodržané podmienky merania, pretože odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Meranie úrovne hladiny bolo vykonané v súlade s vyššie uvedenou podmienkou oprávnenou osobou. V I. a II. štvrťroku 2016 analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH, farba, zápach a zákal neboli v súlade s vyššie uvedenou podmienkou vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V IV. štvrťroku 2016 analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, farba, zápach a zákal neboli v súlade s vyššie uvedenou podmienkou vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. V III. štvrťroku 2016 analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH, farba, zápach a zákal neboli

v súlade s vyššie uvedenou podmienkou vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Analýzy pre ukazovatele znečistenia v I., II., IV. štvrťroku 2016 pre ukazovatele znečistenia $CHSK_{Cr}$, Cl a B boli v súlade s vyššie uvedenou podmienkou vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Analýzy pre ukazovatele znečistenia v III. štvrťroku 2016 pre ukazovatele znečistenia $CHSKC_r$, Cl, B, AOX, Hg, Ni, Zn, Pb, Cr, Cu a N_{II4} boli vykonané v súlade s vyššie uvedenou podmienkou akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

Podmienka nedodržaná.

19) **Podmienka č. I.4.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Ukazovatele znečistenia	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/Technika
pH, vodivosť, PAL-A, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, chloridy, amónne ióny, NL, Hg, Cd, As, Pb. Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, AOX, TOC, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
pH, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, vodivosť, B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	denne	-	vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka

4) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Vzorky budú odoberané z prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín."

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2016, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2017, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil monitorovanie kvality priesakovej kvapaliny. Monitoring kvality priesakovej kvapaliny v roku 2016 bol vykonaný I. štvrťroku (03/2016), v II. štvrťroku (06/2016) a IV. štvrťroku (11/2016) pre ukazovatele znečistenia vodivosť, T, pH, farba, zápach, zákal, $CHSK_{Cr}$, BSK_5 a B. V I., II. a IV. štvrťroku odbery vzoriek a ich analýzy pre ukazovatele znečistenia

vodivosť, pH (okrem analýzy v (11/2016)), farba, zápach a zákal neboli podľa predložených protokolov odberu vzoriek č. 2016 – 1, 2016 – 2 a 2016 – 4 a protokolov o skúške č. 16/05848, č. 16/11074 a č. 16/22483 vykonané v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože neboli dodržané podmienky merania a odbery vzoriek a ich analýzy neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Podľa vyššie uvedených protokolov analýzy pre ukazovatele znečistenia pH (v (11/2016)), $CHSK_{Cr}$, BSK_5 a B boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Prevádzkovateľ monitoring kvality priesakovej kvapaliny III. štvrťroku 2016 (09/2016) nevykonal v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože pri vykonávaní monitoringu neboli dodržané podmienky merania a podľa predloženého protokolu č. 2016 – 3 a protokolu o skúške č. 16/17754 pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, chloridy, amónne ióny, B, AOX, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn nebol odber vzorky vykonaný akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd a analýzy pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, pH, vodivosť a teplota neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Prevádzkovateľ ku kontrole predložil strany z prevádzkového denníka, z ktorých vyplýva, že meranie úrovne hladiny priesakovej kvapaliny nebola vykonávaná denne, pretože v prevádzkovom denníku nie je zaznamenaný stav úrovne hladiny napr. v dňoch 26.09.2016 , 27.09.2016, 28.09.2016, 30.09.2016.

Podmienka nedodržaná.

20) Podmienka č. I.5.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 8 a č. 9:

Tabuľka č. 8

Miesto odberu vzorky: *potok pod skládkou odpadov (pri bobrej hrádzi)*			
Ukazovateľ znečistenia	***Frekvencia***	***Podmienky merania***	***Metóda analýzy / Technika***
pH, vodivosť, PAL-A, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, amónne ióny, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, AOX, chloridy, B, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	1), 2)	3)
pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, O_2, B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1), 2)	3)

1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.

2) Odber bodovej vzorky.

3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.

Tabuľka č. 9

Miesto odberu vzorky: *vtok do potrubia (prepusť) a výusť z potrubia (rúra)*			
Ukazovateľ znečistenia	***Frekvencia***	***Podmienky merania***	***Metóda analýzy / Technika***
pH, vodivosť, B, amónne ióny, farba, zákal, zápach	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	3)

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
2) Odber bodovej vzorky.
3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy."

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou a monitoringom za rok 2016, doručeným na IŽP Košice dňa 26.01.2017, bolo zistené, že prevádzkovateľ zabezpečil odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov v potoku v I. štvrťroku (03/2016), v II. štvrťroku (06/2016) a IV. štvrťroku (12/2016) pre ukazovatele znečistenia vodivosť, T, pH, farba, zápach, zákal, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, O_2 a B. Odber vzoriek a ich analýzy pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH (okrem analýzy v (11/2016)), farba, zápach a zákal neboli podľa predložených protokolov odberu vzoriek č. 2016 – 1, 2016 – 2 a 2016 – 4 a protokolov o skúške č. 16/05848, č. 16/11074 a č. 16/22484 vykonané v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože neboli dodržané podmienky merania podľa tabuľky č. 8 a odbery vzoriek a ich analýzy neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Podľa vyššie uvedených protokolov analýzy pre ukazovatele znečistenia pH (v (11/2016)), $CHSK_{Cr}$, BSK_5, O_2, amónne ióny a B boli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Prevádzkovateľ monitoring kvality povrchových vôd v potoku v III. štvrťroku 2016 (09/2016) nevykonal v súlade s vyššie uvedenou podmienkou integrovaného povolenia, pretože podľa predloženého protokolu č. 2016 – 3 a protokolu o skúške č. 16/17753 pri vykonávaní monitoringu neboli dodržané podmienky merania. Odber vzorky nebol vykonaný akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd a pri ukazovateľoch znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť analýza vzorky nebola vykonaná akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Analýza vzorky pre ukazovatele znečistenia PAL-A, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, amónne ióny, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, AOX, chloridy a B bola vykonaná akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd. Prevádzkovateľ vykonal podľa protokolov č. 2016 -1, 2016 – 2, 2016 – 3, 2016 – 4 a protokolov o skúške

č. 16/05845, 16/11074, 16/17749 a 16/22603 v roku 2016 aj monitoring v mieste v toku do potrubia a výtoku pre ukazovatele znečistenia vodivosť, teplota, pH, farba, zápach, zákal, NH4 a B, pričom nedodržal podmienky merania, pretože odbery vzoriek a analýzy pre ukazovatele znečistenia vodivosť, teplota, farba, pH (okrem analýzy v (11/2016)), zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.
Podmienka nedodržaná.

21) **Podmienka č. I.7 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ na IŽP Košice dňa 04.05.2017 doručil geodetickú dokumentáciu zo dňa 28.04.2017 vypracovanú spoločnosťou GEOMERA, overenú autorizovaným geodetom a kartografom Ing. Antonom Olekšákom. Predmetom prác bolo vykonanie polohopisno – výškopisného zamerania a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadov. Výpočet kubatúr bol vykonaný porovnaním meraní z roku 2005, 23.05.2006, 08.01.2007, 10.04.2008, 26.01.2009, 04.02.2010, 31.03.2011, 08.06.2012, 29.05.2013, 05.05.2014, 09.03.2015, 18.03.2016 a zo zameraného a spracovaného polohopisno – výškopisného zamerania stavu skládky zo dňa 24.04.2017. Z predloženej dokumentácie vyplýva aj celková kubatúra množstva uloženého odpadu 73 470,6 m^3 v I. etape a celková plocha skládky odpadov 21 223, 6 m^2 v I. etape. Z predloženej geodetickej dokumentácie nevyplýva zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu a stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii. Predložená geodetická dokumentácia taktiež neobsahuje údaje o sadaní úrovne telesa skládky odpadov, ktoré malo byť podľa podmienky integrovaného povolenia posudzované aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nevykonal kontrolu topografie skládky odpadov v súlade s podmienky č. I.7 časť II. integrovaného povolenia.
Podmienka nedodržaná.

22) **Podmienka č. I.7.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané v termíne 06/2008."
Zistený stav:

Prevádzkovateľ ku kontrole predložil kontrolu tesnosti izolačnej fólie na stavbe „Skládka odpadov Spišská Belá – kazeta č. 2" vypracovanú dňa 20.09.2011 a vyjadrenie k monitoringu tesnosti fólie zo dňa 13.06.2017 vypracované RNDr. Vladimírom Vybíralom, z ktorého vyplýva, že počas zavážania druhej kazety došlo k poruche kontrolného systému z dôvodu poškodenia neznámymi páchateľmi a systém nebol použiteľný, pričom v roku 2017 bude premeraný tesniaci systém v pravej časti II. kazety. Z vyššie uvedeného vyplýva, že prevádzkovateľ nevykonal kontrolu tesnenia skládky a detekciu netesností trvale zabudovaným systémom SENZOR s určenou periódou.
Podmienka nedodržaná.

23) **Podmienka č. I.8.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný priebežne viesť a uchovávať evidenciu o množstve, druhu a pôvode odpadov prevzatých na zneškodnenie a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi odpadového hospodárstva."

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vedie a uchováva evidenciu odpadov prevzatých na skládku odpadov a o nakladaní s nimi, o čom vedie evidenciu v elektronickej a písomnej forme.
Podmienka dodržaná.

24) **Podmienka č. I.9.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oznamovať údaje do národného registra znečisťovania v súlade s § 26 ods. 1 písm. e) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov za oznamovací rok raz ročne, najneskôr do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka."

Zistený stav:
Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ doručil elektronickou poštou dňa 25.01.2017 a následne poštovou prepravou údaje do národného registra znečisťovania za kalendárny rok 2016.
Podmienka dodržaná.

25) **Podmienky č. I.9.4 a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia cit.:**
„9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie."

a

„9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:

a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia,
b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,
c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva,
d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.26 a A.1.27 časť II. tohto rozhodnutia."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ ohlásil výsledky monitoringu za kalendárny rok 2016 stanovený v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5 časť II. integrovaného povolenia na IŽP Košice dňa 26.01.2017, ktorý obsahuje vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.5a), I.9.5b) a I.9.5c) časť II. integrovaného povolenia. Výsledky monitoringu uvedeného v bode I.7 prevádzkovateľ za kalendárny rok 2016 neoznámil v určenej lehote do 31.01.2017, pretože geodetická dokumentácia polohopisno-výškopisného zamerania a výpočet kubatúr uloženého odpadu na skládke odpadu v Spišskej Belej boli na IŽP Košice doručené dňa 04.05.2017 a zameranie bolo vykonané v dňoch 24.04.2017 až 28.04.2017. Predložené geodetické zameranie neobsahuje vyhodnotenie výsledkov monitoringu v súlade s podmienkou I. 95d) časť II. integrovaného povolenia, pretože neobsahuje vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.26 a A,1.27 časť II. integrovaného povolenia.
Podmienky nedodržané

26) **Podmienka č. I.9.2 II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný vyplniť Evidenčný list skládky odpadov za obdobie kalendárneho roka a zaslať ho na IŽP Košice a príslušnému Okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ vyplnený Evidenčný list skládky odpadov za kalendárny rok 2016:
a) doručil na IŽP Košice dňa 31.01.2017,
b) pre Okresný úrad Kežmarok podal na poštovú prepravu dňa 30.01.2017.
Z doručeného Evidenčného listu skládky odpadov vyplýva, že celková kapacita skládky odpadov je 165 000 m^3 a voľná kapacita je 100 301 m^3, pričom podľa integrovaného povolenia je kapacita skládky odpadov určená na 75 000 m^3. Podľa predloženej geodetickej dokumentácie vyhotovenej dňa 28.04.2017 je celkové množstvo uloženého odpadu na skládke 73 470,60 m^3. IŽP Košice odporúča prevádzkovateľovi vyhotoviť Evidenčný list skládky odpadov v súlade so skutkovým stavom prevádzky.
Podmienka dodržaná

27) **Podmienky č. I.9.3 II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka podať Hlásenie o vzniku odpadu a o nakladaní s ním v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva na IŽP Košice, príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie a Recyklačnému fondu."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ doručil Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za kalendárny rok 2016:
a) doručil na IŽP Košice dňa 31.01.2017,
b) doručil na Okresný úrad Kežmarok dňa 30.01.2017.
Prevádzkovateľ je povinný v zmysle vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. s účinnosťou od 01.01.2016 podávať Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 predmetnej vyhlášky. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, ktoré prevádzkovateľ doručil na IŽP Košice dňa 31.01.2017 je zmätočné. Prevádzkovateľ v doručenom hlásení zdvojnásobuje množstvo uloženého odpadu na skládke odpadov oproti údajom, ktoré sú uvedené v predloženom Evidenčnom liste skládky odpadov. Z vyššie uvedených dôvodov má IŽP Košice za to, údaje uvedené v predloženom Hlásení o vzniku odpadu a o nakladaní s ním hlásení sú nepravdivé a odporúča prevádzkovateľovi podať opravné Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním na predpísanom tlačive, ktoré tvorí prílohu č. 2 vyššie uvedenej vyhlášky.
Nie je možné vyhodnotiť

28) **Podmienka č. I.9.6 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu."

Zistený stav:
Prevádzkovateľ za kalendárny rok 2016 v určenej lehote do 15. februára 2017 na IŽP Košice nepredložil výpis z účtu, ktorým by preukázal výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy.
Podmienka nedodržaná

29) **Podmienka č. I.9.7 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi."

Zistený stav:
IŽP Košice z verejne dostupných komunikačných prostriedkov zistil, že dňa 10.04.2017 vznikla v prevádzke skládky odpadov mimoriadna udalosť - požiar. Prevádzkovateľ

vznik vyššie uvedenej mimoriadnej udalosti v prevádzke skládky odpadov bezodkladne neohlásil na IŽP Košice.
Podmienka nedodržaná

K. Prílohy správy

1. Výpis z obchodného registra prevádzkovateľ k dňu 31.05.2017

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané
Podmienky č. A.1.6, A.1.8., A.1.12, A.1.14a), A.1.19, A.20, A.1.21, B.2.1, B.2.2, C.7, C.18, I.8.1, I.9.1 a I.9.2 časť II. integrovaného povolenia

Nedodržané
Podmienky č. A.1.2, A.1.5, A.1.10, A.1.11, A.1.14, A.1.25, A.1.26, A.1.27, I.3.1, I.4.1, I.5.1, I.7, I.7.1, I.9.4, I.9.5, I.9.6 a I.9.7 časť II. integrovaného povolenia.

Nie je možné vyhodnotiť
I.9.3 časť II. integrovaného povolenia

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje , že prevádzkovateľ pri vykonávaní činnosti v prevádzke Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

1) **Podmienku č. A.1.2 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Všetky zariadenia prevádzky a technické prostriedky použité pri vykonávaní činností v prevádzke je prevádzkovateľ povinný udržiavať v prevádzkyschopnom stave.“,
pretože v čase miestneho zisťovania dňa 08.06.2017 odlučovač ropných látok typu „LOP2“, ktorý je súčasťou umývacej rampy nebol v prevádzkyschopnom stave.

2) **Podmienku A.1.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a poskytnúť im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré im umožnia splniť svoje povinnosti.“,
pretože ku kontrole nepredložil doklad, ktorým by bolo preukázané, že oboznámil zamestnancov s podmienkami a opatreniami tohto rozhodnutia, ktoré sú relevantné pre ich povinnosti a neposkytol im primerané odborné a technické zaškolenie a písomné prevádzkové pokyny, ktoré by im umožnili plniť svoje povinnosti po vydaní rozhodnutí IŽP Košice č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012, č. 8893-32618/2012/Mil/571360107/Z3 zo dňa 05.12.2012, č. 5071-19923/2015/Pal/ 571360107/

Z4 zo dňa 10.07.2015, ktorými sú určené podmienky na vykonávanie činnosti v prevádzke.

3) **Podmienku č. A.1.10 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzka skládky musí byť po celý čas pod nepretržitou kontrolou prevádzkovateľa.“,
pretože prevádzkovateľ nezabezpečuje nepretržitú kontrolu prevádzky.

4) **Podmienku č. A.1.11 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať odpady pred ich odcudzením alebo iným nežiaducim únikom.“,
pretože v čase vykonania kontroly nebol areál prevádzky skládky odpadov oplotený súvislým oplotením a mimo prevádzkových hodín skládky odpadov prevádzkovateľ nezabezpečil jej nepretržitú kontrolu.

5) **Podmienku č. A.1.14 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný odviesť ročnú výšku prostriedkov vypočítanej ÚFR v zmysle schválenej projektovej dokumentácie do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.“,
pretože podľa predloženého výpisu z účtu zo dňa 31.01.2017 je stav účtu k 31.12.2016 a k 31.01.2017 rovnakým, z čoho vyplýva, že prevádzkovateľ neodviedol za rok 2016 ročnú výšku prostriedkov ÚFR.

6) **Podmienku č. A.1.25 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať v súlade:
- s „Prevádzkovým poriadkom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva a schváleným týmto rozhodnutím,
- s „Technologickým reglementom skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ vypracovaným dňa 23.11.2011 v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom odpadového hospodárstva,
- s projektom stavby.“,

pretože v čase miestneho zisťovania vo veci environmentálnej kontroly skládky odpadov dňa 08.06.2017 bol odpad uložený aj mimo určeného priestoru skládkovacích plôch, ktoré slúžia na ukladanie odpadu podľa Prevádzkového poriadku skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, vypracovaného dňa 23.11.2011 schváleným rozhodnutím IŽP Košice č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012 a vypracovaným Technologickým reglementom dňa 23.11.2011.

7) **Podmienku A.1.26 a časť podmienky A.1.27 časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„1.26 Prevádzkovateľ je oprávnený skládku odpadov prevádzkovať do naplnenia jej kapacity 75 000 m³ zneškodnených odpadov, za dodržania technicko-prevádzkových parametrov uvedených v bode A.1.27 časť II. integrovaného povolenia.“
a
„1.27 Prevádzkovateľ neprekročí hodnoty technicko-prevádzkových parametrov skládky odpadov pre ukladanie odpadov a používanie materiálov na prekrytie odpadov uvedených v nasledovnej tabuľke č. 4 bez povolenia IŽP Košice:

Tabuľka č. 4

Technicko-prevádzkový parameter skládky odpadov (TPP)	**Povolená hodnota**
množstvo uloženého odpadu	maximálne 5 000 m^3/rok a 25 m^3/deň
zhutnenie odpadu	minimálne 750 kg/m^3
množstvo materiálov na prekrytie odpadov	minimálne 5 % a maximálne 10 % z celkového množstva uložených odpadov

pretože

a) v roku 2016 prekročil maximálne určené množstvo uloženého odpadu 5 000 m^3/rok a na skládke odpadov uložil 9 749,71 t odpadu, čo zodpovedá cca 9 749,9 m^3, pri dodržaní miery zhutnenia 1 000 kg/m^3 vyplývajúcej z Prevádzkového poriadku schváleného IŽP Košice rozhodnutím č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012,

b) v dňoch prekročil určené maximálne denné množstvá uloženého odpadu, lebo na skládku odpadov prijal dňa 16.03.2016 - 33,82 t (33,82 m^3), dňa 17.03.2017 - 58,18 t (58,18 m^3), dňa 24.05.2017 - 35,96 t (35,96 m^3), 25.05.2016 – 31,60 t (31,60 m^3), 10.08.2016 – 30,18 t (30,18 m^3), 11.08.2016 – 60,79 t (60,79 m^3), 18.01.2017 – 36,28 t (36,28 m^3) a 15.02.2017 49,48 t (49,48 m^3), pri dodržaní miery zhutnenia 1 000 kg/m^3 vyplývajúcej z Prevádzkového poriadku schváleného IŽP Košice rozhodnutím č. 410-4909/2012/Mil/571360107/Z2 zo dňa 06.03.2012.

8) Podmienku č. I.3.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu podzemných vôd tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 6:

Tabuľka č. 6

Ukazovatele znečistenia	**Frekvencia**	**Podmienky merania**	**Metóda analýzy/Technika**
farba, zápach, zákal, teplota, pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, chloridy, amónne ióny, B, AOX, Pb, Cr, Cu, Hg, Ni, Zn	1 x ročne v III. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom

farba, zápach, zákal, pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, chloridy, B	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	1) 2)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	-	oprávnenou osobou podľa osobitných predpisov

1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
2) Merania budú vykonávané v 4 monitorovacích vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4."

pretože pri vykonanom monitoringu podzemných vôd za rok 2016 vo vrtoch SB – 1, SB – 2, SB – 3 a SB – 4:

a) v I., II., III. a IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
b) v I. a II. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
c) v IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
d) v III. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, teplota, pH, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

9) **Podmienka č. I.4.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ je povinný monitorovať kvalitu priesakovej kvapaliny tak, ako je to uvedené v nasledujúcej tabuľke č. 7:

Tabuľka č. 7

Ukazovatele znečistenia	**Frekvencia**	**Podmienky merania**	**Metóda analýzy/Technika**
pH, vodivosť, PAL-A, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, chloridy, amónne ióny, NL, Hg, Cd, As, Pb. Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, AOX, TOC, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom

pH, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, vodivosť, B, farba, zápach, zákal	3 x ročne v I., II. a IV. štvrťroku	4)	určené akreditovaným laboratóriom
úroveň hladiny	denne	-	vykonávané vizuálne prevádzkovateľom s vykonaním zápisu do prevádzkového denníka

4) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy. Vzorky budú odoberané z prítoku do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín.“,

pretože pri vykonanom monitoringu priesakovej kvapaliny za rok 2016:

a) v I., II., III. a IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,

b) v I. a II. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,

c) v III. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzorky pre ukazovatele znečistenia vodivosť, teplota, pH, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,

d) v IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzorky pre ukazovatele znečistenia vodivosť, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

10) Podmienku č. I.5.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:

„Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť odbery vzoriek na vykonávanie analytických rozborov povrchových vôd za účelom monitorovania ich znečistenia vplyvom prevádzkovania skládky odpadov tak, ako je to uvedené v tabuľkách č. 8 a č. 9:

Tabuľka č. 8

Miesto odberu vzorky: *potok pod skládkou odpadov (pri bobrej hrádzi)*			
Ukazovateľ znečistenia	***Frekvencia***	***Podmienky merania***	***Metóda analýzy / Technika***
pH, vodivosť, PAL-A, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, amónne ióny, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk}, Cu, Zn, Ni, AOX, chloridy, B, farba, zápach, zákal, teplota	1 x ročne v III. štvrťroku	1), 2)	3)
pH, vodivosť, $CHSK_{Cr}$, BSK_5, O_2,	3 x ročne v I., II. a	1), 2)	3)

B, farba, zápach, zákal	IV. štvrťroku		

1) Odbery a analýzy vzoriek musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
2) Odber bodovej vzorky.
3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.

Tabuľka č. 9

Miesto odberu vzorky: *vtok do potrubia (prepusť) a výusť z potrubia (rúra)*			
Ukazovateľ znečistenia	***Frekvencia***	***Podmienky merania***	***Metóda analýzy / Technika***
pH, vodivosť, B, amónne ióny, farba, zákal, zápach	1 x za 3 mesiace (4 x za rok)	1), 2)	3)

1) Odbery a analýzy musia byť vykonávané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd v súlade s požiadavkami slovenskej technickej normy.
2) Odber bodovej vzorky.
3) Metódy analýzy a techniky pri meraniach určené akreditovaným laboratóriom musia byť súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi vodného hospodárstva a požiadavkami slovenskej technickej normy.“,

pretože pri vykonanom monitoringu za rok 2016:

a) v potoku pod skládkou odpadov:
   1) v I., II., III. a IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
   2) v I. a II. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
   3) v III. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzorky pre ukazovatele znečistenia farba, zápach, zákal, teplota, pH a vodivosť neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
   4) v IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzorky pre ukazovatele znečistenia farba, zápach, zákal, a vodivosť neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,

b) vtoku do potrubia a výuste z potrubia:
   1) v I., II., III. a IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že odbery vzoriek neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,

2) v I., II. a III. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, pH, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd,
3) v IV. štvrťroku nedodržal podmienky merania tým, že analýzy vzoriek pre ukazovatele znečistenia vodivosť, farba, zápach a zákal neboli vykonané akreditovaným laboratóriom pre oblasť vôd.

11) **Podmienku č. I.7 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:**
„Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný sledovať nasledujúce údaje o telese skládky odpadov:

1. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov štruktúru a zloženie telesa skládky odpadov ako podklad pre situačný plán skládky odpadov a to: plocha pokrytá odpadom, objem – polohopisné a výškopisné zameranie telesa skládky odpadov, zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu, čas a trvanie ukladania odpadu, stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii,

2. jedenkrát ročne počas prevádzky skládky odpadov a aj po jej uzatvorení, sadanie úrovne telesa skládky odpadov aspoň v reprezentatívnych 3 bodoch.“,
pretože z geodetickej dokumentácie predloženej prevádzkovateľom nevyplýva zloženie odpadu, metóda ukladania odpadu a stanovenie voľnej kapacity (zameraním) ktorá je ešte na skládke odpadov k dispozícii a údaje o sadaní úrovne telesa skládky určené aspoň v 3 reprezentatívnych bodoch.

12) **Podmienku č. I.7.1 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Tesnenie skládky a detekcia netesností bude kontrolované trvale zabudovaným systémom SENZOR s periódou 1 x za 3 roky, pričom prvé najbližšie monitorovanie bude vykonané v termíne 06/2008.“,
pretože nevykonal kontrolu tesnenia skládky a detekciu netesností trvale zabudovaným systémom SENZOR s určenou periódou.

13) **Podmienky č. I.9.4 a I.9.5 časť II. integrovaného povolenia cit.:**
„9.4 Prevádzkovateľ je povinný uchovávať záznamy z monitoringu počas prevádzkovania skládky odpadov a po jej uzavretí za obdobie kalendárneho roka a každoročne do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka ohlasovať výsledky monitoringu stanoveného v bodoch I.2, I.3, I.4, I.5, I.7 a I.7.1, I.8 a I.9.5 časť II. tohto rozhodnutia na IŽP Košice a príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie.“

a

„9.5 Prevádzkovateľ je povinný s ohlasovaním výsledkov monitoringu podľa bodu I.9.4 časť II. tohto rozhodnutia predložiť:
a) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.2 v náväznosti na plnenie podmienky uvedenej v bode B.1.2 časť II. tohto rozhodnutia,

b) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.3 v náväznosti na meranie, ktorým boli zistené vstupné hodnoty kvality podzemných vôd na začiatku ich monitorovania a výsledky priebežne vykonávaného monitoringu v zmysle podmienok tohto rozhodnutia,

c) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.5 v porovnaní so všeobecnými požiadavkami na kvalitu povrchovej vody uvedenými vo všeobecne záväznom právnom predpise vodného hospodárstva,

d) vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.26 a A.1.27 časť II. tohto rozhodnutia.",

pretože výsledky monitoringu uvedeného v bode I.7 prevádzkovateľ za kalendárny rok 2016 neoznámil v určenej lehote do 31.01.2017 a predložené geodetické zameranie neobsahuje vyhodnotenie výsledkov monitoringu v súlade s podmienkou I. 95d) časť II. integrovaného povolenia, pretože neobsahuje vyhodnotenie výsledkov monitoringu podľa bodu I.7 v náväznosti na plnenie podmienok uvedených v bodoch A.1.26 a A,1.27 časť II. integrovaného povolenia.

14) **Podmienku č. I.9.6 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný každoročne dokladovať IŽP Košice výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy za obdobie kalendárneho roka a to do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka výpisom z účtu.",
pretože za kalendárny rok 2016 v určenej lehote do 15. februára 2017 na IŽP Košice nepredložil výpis z účtu, ktorým by preukázal výšku odvedenej účelovej finančnej rezervy.

15) **Podmienku č. I.9.7 a časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný bezodkladne ohlasovať IŽP Košice a príslušným orgánom štátnej správy vzniknuté havárie, iné mimoriadne udalosti v prevádzke a nadmerný okamžitý únik emisií do ovzdušia, vody a pôdy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.",
pretože na IŽP Košice bezodkladne neohlásil vznik mimoriadnej udalosti – požiaru v prevádzke dňa 10.04.2017.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

a) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona z dôvodu zmeny právnych predpisov a je potrebné aktualizovať podmienky určené v integrovanom povolení,

b) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona za zistený správny delikt, t. j. za to, že prevádzkovateľ si neplní povinnosti podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

N. <u>Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly</u>

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona v Košiciach dňa 07.08.2017. Správu vypracovala Ing. Eva Merjavá.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený Bc. Peter Novajovský, konateľ spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. dňa 08.08.2017.

O. <u>Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam</u>

BEZ PRIPOMIENOK

P. <u>Podpisy</u>

Za IŽP Košice: Ing. Eva Merjavá
Číslo preukazu: 123

Ing. Katarína Hutňanová
Číslo preukazu: 482

Za prevádzkovateľa: Bc. Peter Novajovský

Funkcia: konateľ spoločnosti

Správu o bežnej environmentálnej kontrole č. 23/2017/P, ev. č. 6350-24920/57/2017/Mer vypracovanú dňa 07.08.2017, prevzal dňa 08.08.2017 osobne konateľ spoločnosti Bc. Peter Novajovský

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
040 53 Košice, Rumanova 14

Číslo: 6350-24922/57/2017/Mer

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 23/2017/P

Počas environmentálnej kontroly, pri vypracovaní správy o environmentálnej kontrole a zápisnice o prerokovaní výsledkov environmentálnej kontroly sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ") v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon o kontrole").

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta**
	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoľovania a kontroly znečisťovania (ďalej len „IŽP Košice")

Inšpektor:	Ing. Eva Merjavá	Číslo preukazu: 123
Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 482
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	eva.merjava@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.
Adresa sídla:	Továrenská 30, 059 01 Spišská Belá
IČO:	36 489 042
Kontrola oznámená:	01.06.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Bc. Peter Novajovský Funkcia: konateľ
Telefón:	052/4591528; 0911 717 404
Elektronická adresa:	novajovsky@spisskabela.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov Spišská Belá, na odpad ktorý nie je nebezpečný**
Adresa prevádzky:	Spišská Belá
Variabilný symbol:	571360107
Integrované povolenie:	7693-35071/2007/Mil/571360107
Vydané:	29.10.2007
Právoplatné:	18.11.2007
Projektovaná kapacita:	75 000 m^3

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	28.10.2014
Kontrolované obdobie:	**01.01.2016 – 08.06.2017**
Začatie kontroly:	08.06.2017
Prvé miestne zisťovanie:	08.06.2017
Vypracovanie správy:	07.08.2017
Doručenie správy:	08.08.2017
Prerokovanie správy:	08.08.2017

F. Prílohy zápisnice Nie

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Výsledky kontroly sú podrobne popísané v Správe o environmentálnej kontrole č. 23/2017/P, ev. č. 6350-24920/57/2017/Mer, vypracovanej dňa 07.08.2017, s ktorou bol dňa 08.08.2017 oboznámený Bc. Peter Novajovský, konateľ spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o., ktorý sa k výsledkom kontroly vyjadril pri oboznámení sa so Správou o environmentálnej kontrole a k výsledkom kontroly nevzniesol pripomienky.

Dodržané

Podmienky č. A.1.6, A.1.8., A.1.12, A.1.14a), A.1.19, A.20, A.1.21, B.2.1, B.2.2, C.7, C.18, I.8.1, I.9.1 a I.9.2 časť II. integrovaného povolenia

Nedodržané

Podmienky č. A.1.2, A.1.5, A.1.10, A.1.11, A.1.14, A.1.25, A.1.26, A.1.27, I.3.1, I.4.1, I.5.1, I.7, I.7.1, I.9.4, I.9.5, I.9.6 a I.9.7 časť II. integrovaného povolenia.

Nie je možné vyhodnotiť

I.9.3 časť II. integrovaného povolenia

H. Záver:

Na základe zistených skutočností bude IŽP Košice postupovať podľa:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ - uloží pokutu za zistený správny delikt

§ 35 ods. 2 písm. c) zákona o IPKZ - vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia

Nesplnením podmienok integrovaného povolenia došlo k porušeniu § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení, čím boli naplnené znaky skutkovej podstaty podľa § 37 ods. 1 písm. k) a m) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

Na základe výsledkov kontroly uvedených v Správe o environmentálnej kontrole č. 23/2017/P, ev. č. 6350-24920/57/2017/Mer, vypracovanej dňa 07.08.2017 sa ukladá vedúcemu kontrolovaného subjektu:

a) prijať konkrétne opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a ich príčin s uvedením termínov ich splnenia a mien zamestnancov zodpovedných za ich plnenie a predložiť ich IŽP Košice do 31.08.2017,
b) predložiť IŽP Košice správu o splnení opatrení na odstránenie nedostatkov a ich príčin.

I. Podpisy

V Spišskej Belej, dňa 08.08.2017

Za IŽP Košice: Ing. Eva Merjavá
Číslo preukazu: 123

Ing. Katarína Hutňanová
Číslo preukazu: 482

Za prevádzkovateľa: Bc. Peter Novajovský

Funkcia: konateľ spoločnosti

Zápisnicu prevzal dňa 08.08.2017 osobne konateľ spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s.r.o. Bc. Peter Novajovský