SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 4688-13249/2018/Chy/770010103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 47/2017

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti**
Odstúpené:	**Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk
Inšpektor:	Ing. Marta MartinčekováČíslo preukazu: 114
Telefón:	041 507 51 10
Elektronická adresa:	marta.martincekova@sizp.sk

B.1.Prizvaná osoba

Organizácia:	Nie

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	ESI, s.r.o.,
Adresa sídla:	027 41 Oravský Podzámok č.381
IČO:	36 394 564
Kontrola oznámená:	07.12.2017 Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Mgr. Michal Uhorskai Funkcia: konateľ spoločnosti
Telefón:	043/5804659
Elektronická adresa:	michal.uhorskai@ofz.sk

Zástupca:	Leonard Matkulčík Funkcia: majster vodného hospodárstva
Telefón:	0905 754 309
Elektronická adresa:	leonard.matkulcik@ofz.sk

Zástupca:	Ing. Matej Šiculiak Funkcia: manažér QHSE
Telefón:	0908 996 763
Elektronická adresa:	matej.siculiak@ofz.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká
Adresa prevádzky:	Kňažia – Pod kaplicou, okres Dolný Kubín
Variabilný symbol:	770010103
Integrované povolenie:	943/770010103/120-Ma
Vydané:	15.4.2004
Právoplatné:	7.5.2004
Projektovaná kapacita:	205 000 m^3

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	18.8.2016 – 30.8.2016
Kontrolované obdobie:	11.12.2014 – 28.3.2018
Začatie kontroly:	11.12.2017
Prvé miestne zisťovanie:	11.12.2017
Vypracovanie správy:	28.3.2018
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na splnenie opatrení uložených rozhodnutím č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1,zo dňa 20.06.2016 a kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia súvisiacich s nakladaním s odpadmi a s vytváraním účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzatvorení po dobu minimálne 30 rokov.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase obhliadky bolo zamračené, mrazivé počasie, na uložených odpadoch a na okolitom teréne bola súvislá snehová pokrývka. Pri príchode na skládku odpadov bola vstupná brána uzamknutá, oplotenie celej skládky bolo súvislé. Medzi starou a novou časťou skládky odpadov

bolo vybudované oplotenie z kovového pletiva, upevneného na oceľových stĺpikoch. V starej časti skládky odpadov bol na povrchu odpadov hustý porast náletových stromov, dosahujúcich do výšky cca 5 m. Na novej časti skládky odpadov bol na povrchu odpadov porast náletových stromov dosahujúcich do výšky cca 2 m. Na povrchu odpadov neboli viditeľné stopy ukladania nových odpadov.

Rozhodnutím inšpekcie č. 3028-12637/2009/Mar/770010103/Z3-SP1, zo dňa 20.04.2009 bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „Uzatvorenie a rekultivácia skládky pre prevádzku Široká“, ktorá bola zmenou projektovej dokumentácie stavby „Prestavba skládky pre prevádzku Široká - 3.stavba – Uzatvorenie a rekultivácia skládky - I. časť“, na základe ktorého sa mala uzatvoriť a zrekultivovať stará časť skládky odpadov. Predmetná stavba nebola k dnešnému dňu začatá.

Podľa predložených evidenčných listov skládky odpadov neboli v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 na prevádzkovanú skládku odpadov privezené žiadne odpady za účelom ich zneškodnenia. Súčasný prevádzkovateľ, spoločnosť ESI s.r.o. Istebné nemá v súčasnosti platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Čistiareň priesakových vôd (ďalej len „ČPV“) bola v čase kontroly v prevádzke, nádrž na priesakovú kvapalinu bola plná, hladina dosahovala cca 20 cm pod značkou max. hladiny.

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa je ČPV v prevádzke od 8:00 do 18:00 hod. a denne sa vyčistí cca 38 – 40 m^3/deň, čo je cca 7 m^3/hodinu. V prevádzkovom denníku boli uvedené denné zápisy, podľa ktorých pracovník obsluhy ČPV prichádzal na pracovisko okolo 7:15 hod. a odchádzal z pracoviska o 17:00 hod. Zahusťovač kalu bol v čase kontroly v prevádzke.

Množstvo vypúšťaných vyčistených odpadových vôd je merané prietokomerom MNK Qn 15 DN50 závitový, výrobné číslo 8ZR 100 1090 8209; stav na prietokomeri bol v čase kontroly 04564 m^3. Výmena prietokomeru bola realizovaná dňa 09.08.2017. Zápis o výmene prietokomeru bol vykonaný v prevádzkovom denníku. Kal z ČPV bol zhromažďovaný do veľkoobjemového kovového kontajnera vedľa budovy ČPV.

Ďalšie zistenia:

Prevádzkovateľ v roku 2012 predložil inšpekcii podklady o prevode vlastníckych práv k prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ z OFZ, a.s. Istebné na spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu15.12.2011.

Rozhodnutím č. 1116-5317/2012/Daň/770010103/Z5, zo dňa 20.02.2012 inšpekcia zastavila konanie vo veci vydania zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ prevádzkovateľa ESI, s.r.o., 027 53 Istebné 233, v súvislosti so zmenou súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a zmenou súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, z dôvodu, že nový prevádzkovateľ inšpekcii nepredložil podklady potrebné pre vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre nového prevádzkovateľa.

V zmene integrovaného povolenia, ktorá bola vydaná rozhodnutím inšpekcie č. 3836-15745/2012/Mar/770010103/Z6, zo dňa 4.06.2012 bola vykonaná zmena prevádzkovateľa na nového prevádzkovateľa, ktorým sa stala spoločnosť ESI, s.r.o. Istebné. IČO: 36 394 564 a bolo

vydané povolenie na vypúšťanie odpadových vôd z ČPV. V tejto zmene IP nebol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

Aj ďalšie tri konania o zmene integrovaného povolenia vo veci vydania súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov pre nového prevádzkovateľa boli rozhodnutiami č. 1814-12246/2013Mar/770010103/Z7, zo dňa 06.05.2013, č. 946-8262/ 2014/Mar/770010103/Z8, zo dňa 17.04.2015 a č. 5404-25369/2015/Mar/770010103/Z9, zo dňa 04.09.2015 zastavené z dôvodu, že nový prevádzkovateľ inšpekcii nepredložil podklady potrebné pre vydanie súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov

Podľa výpisu z obchodného registra SR došlo k zmene adresy sídla prevádzkovateľa na novú adresu Oravský Podzámok č. 381, 027 41 Oravský Podzámok. Obchodné meno, ani číslo IČO nebolo zmenené.

Z uvedených skutočností vyplýva, že súčasný prevádzkovateľ skládky odpadov, spoločnosť ESI, s.r.o. Oravský Podzámok č. 381, 027 41 Oravský Podzámok IČO: 36 394 564 nemá vydaný platný súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov. Platnosť pôvodného súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov skončila v roku 2012 a od tej doby sa zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov nevykonáva.

Z ustanovenia v § 19 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a tiež v§ 26 ods. 8 zákona o IPKZ, vyplýva povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona o IPKZ v súlade s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti inšpekcia vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový denník
2. Výpisy z účtu na ÚFR, vedené v Tatra Banke a.s. Bratislava
3. Výpis z obchodného registra
4. Ročné správy „Monitorovanie kvality podzemných vôd, povrchových vôd a priesakovej kvapaliny v okolí skládky trosky v Širokej“ za roky 2015, 2016 a 2017.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.7.**

Monitorovanie skládky odpadov v tomto rozsahu :

- meteorologické údaje,
- emisné údaje :
  - monitoring priesakovej kvapaliny vykonávať v mieste vyústenia priesakových kvapalín do akumulačnej nádrže priesakových kvapalín,
  - monitoring odpadovej vody vykonávať v mieste vyústenia odpadových vôd z čistiarne odpadových vôd,

- monitoring povrchových vôd vykonávať na výtoku obtokových rigolov do bezmenného potoka (Homôlka),
- ochrana podzemných vôd:
  - monitoring podzemných vôd vykonávať prostredníctvom troch pozorovacích vrtov indikačného systému skládky odpadov HV-1 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd nad skládkou odpadov – referenčný vrt), HV-2 a HV-3 (vrty umiestnené v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov – monitorovacie vrty),
- topografia skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ vykonáva monitorovanie skládky odpadov v predpísanom rozsahu a výsledky monitorovania skládky odpadov inšpekcii zasiela v pravidelných ročných intervaloch.

2. Podmienka **A.17.**
Na skládke odpadov je zakázané ukladať iné druhy odpadov bez povolenia inšpekcie.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Na skládke odpadov sa od roku 2012 neukladajú žiadne odpady za účelom ich zneškodnenia, z dôvodu, že prevádzkovateľ nemá platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

3. Podmienka **A.9**.
Skladovanie a manipulácia so znečisťujúcimi látkami :
- znečisťujúce látky (chemické reagenty ,) používané v procese čistenia v ČPV, skladovať len v zabezpečených priestoroch – sklad chemikálii a ČPV,
- kaly z ČPV prepravovať dopravníkom z miestnosti ČPV do uzavretého nepriepustného kontajnera, umiestneného pred ČPV a po naplnení kontajnera ich odovzdávať oprávnenej osobe.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Chemické prostriedky používané v ČPV sa nachádzali v murovanom sklade pri vstupe do ČPV. Podlaha v sklade bola neporušená a vyčistená. Na pravej strane sa nachádzali papierové vrecia so sypkým materiálom, ktoré boli uložené na záchytných vaničkách s kovovými roštami. Na ľavej strane skladu sa nachádzali plastové nádoby s chemikáliami o objeme 25 a 50 l. Plastové nádoby boli tiež uložené na záchytných vaničkách s kovovými roštami.
Kal z ČPV bol prepravovaný dopravníkom z miestnosti ČPV priamo do veľkoobjemového kovového kontajnera vedľa budovy ČPV. Kontajner bol označený identifikačným listom odpadu, podľa ktorého sa v ňom nachádzal odpad s katalógovým číslom 19 08 13 – Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd, kategórie N - nebezpečný odpad. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa množstvo kalu, ktorý vzniká pri činnosti ČPV je cca 3 tony/mesiac. Odpad je odovzdávaný na zneškodnenie oprávnenej osobe, spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, 900 51 Zohor, IČO: 31 318 762. Podľa predloženého ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním bolo v roku 2017 spoločnosti FCC Slovensko, s.r.o., odovzdané na zneškodnenie 37,66 ton odpadu s katalógovým číslom 19 08 13 a 6 ton tohto odpadu zostalo zhromaždené v prevádzke.

4. Podmienka **A.30**.
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný viesť evidenčný list skládky odpadov podľa príslušného právneho predpisu v odpadovom hospodárstve a do 31.1. nasledujúceho roka predkladať orgánu štátnej správy v odpadovom hospodárstve a inšpekcii.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

5. Podmienka **A.39.**
Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**
-

6. Podmienky **A.40. a A.41.**
A.40. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej UFR) viesť na osobitnom účte prevádzkovateľa skládky odpadov, na ktorý bude prostriedky UFR odvádzať a zároveň zabezpečiť viazanosť použitia prostriedkov na účel uvedený v bode „A.39“ tohto rozhodnutia.
A.41. Odvádzať ročnú výšku prostriedkov vypočítanú z UFR do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka, vypočítanú podľa § 22 ods. 3 zákona o odpadoch, na osobitný účet OFZ a.s. ISTEBNÉ, č. ú. 3021706065/ /1100, v Tatrabanke.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ v roku 2012 predložil inšpekcii podklady o prevode vlastníckych práv k prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ z OFZ, a.s. Istebné na spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu15.12.2011. Keďže dňa 15.12.2011 došlo k zmene prevádzkovateľa skládky odpadov nový prevádzkovateľ v súčasnosti vedie finančné prostriedky tvoriace UFR na termínovanom účte s ročnou viazanosťou č. SK251100 0000 0030 2910 4026 vedenom v Tatra Banke, ktorého majiteľom je spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné 233, 027 53 Istebné.
Pri kontrole prevádzkovateľ predložil nasledovné výpisy z účtu č. SK251100 0000 0030 2910 4026 vedeného v Tatra Banke:

1.) Výpis zo dňa 02.02.2016, za obdobie od 31.01.2015 do 31.01.2016, na ktorom je počiatočný stav (obnovená istina) ku dňu 31.01.2015 v sume 764 437,32 Eur a konečný stav ku dňu 31.01.2016 v sume 764 437,32 Eur. Na účte nie sú uvedené žiadne výbery okrem pripísaného úroku dňa 31.01.2016 v sume 2 293,31 Eur, ktorý bol ešte v ten istý deň prevedený na účet č. 2628707270.
2.) Výpis zo dňa 01.02.2017, za obdobie od 31.01.2016 do 31.01.2017, na ktorom je počiatočný stav (obnovená istina) ku dňu 31.01.2016 v sume 764 437,32 Eur a konečný stav ku dňu 31.01.2017 v sume 764 437,32 Eur. Na účte nie sú uvedené žiadne výbery okrem pripísaného úroku dňa 31.01.2016 v sume 2 299,60 Eur, ktorý bol ešte v ten istý deň prevedený na účet č. 2628707270.
3.) Výpis zo dňa 01.02.2018, za obdobie od 31.01.2017 do 31.01.2018, na ktorom je počiatočný stav (obnovená istina) ku dňu 31.01.2017 v sume 764 437,32 Eur a konečný stav ku dňu 31.01.2018 v sume 769 137,24 Eur. Na účte nie sú uvedené žiadne výbery okrem pripísaného úroku dňa 31.01.2017 v sume 382,27 Eur, ktorý bol ešte v ten istý deň

prevedený na účet č. 2628707270. Dňa 22.12.2017 bol na účet pripísaný vklad z účtu č. CCMC 1100/0000002628707270 v sume 4 699,92 Eur.

Podľa predložených údajov od prevádzkovateľa bol na účte č. SK251100 0000 0030 2910 4026 konečný stav vždy k 31.01. od roku 2013 nezmenený, v sume 764 437,32 Eur.

Od prechodu práv na nového prevádzkovateľa spoločnosť ESI neukladá na skládku odpadov žiadne odpady, nakoľko nemá platný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov. Keďže sa na skládku odpadov od roku 2012 odpady neukladajú, prevádzkovateľ od tej doby neodvádza na osobitný účet žiadne finančné prostriedky ÚFR za odpady uložené na skládku v príslušnom roku. Stav ÚFR na osobitnom účte je od doby prevádzkovania skládky odpadov predchádzajúcim prevádzkovateľom, ktorým bola spol. OFZ a.s., Istebné, nezmenený.

7. Podmienka **D.7. a D.8.**

D.7. Odpady vznikajúce pri prevádzke skládky odpadov triediť podľa druhov, zhromažďovať ich do určených obalov a kontajnerov podľa spôsobu zhodnotenia resp. zneškodnenia.

D.8. Vzniknuté nebezpečné odpady z vlastnej činnosti triediť a zhromažďovať samostatne podľa druhov a zhromažďovať oddelene vo vhodných nádobách zabezpečených proti nežiadúcemu úniku.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Odpady vznikajúce pri činnosti ČPV sú zhromažďované v uzamknuteľnom plechovom sklade, pri budove ČPV. V sklade boli umiestnené nepriepustné plastové nádoby o objeme 100 litrov, pre každý druh odpadu samostatne, označené identifikačnými listami nebezpečného odpadu. V sklade bola umiestnená aj havarijná súprava uložená v plastovej nádobe o objeme 100 litrov a nachádzal sa tam aj havarijný plán odpadového hospodárstva z júna 2016.

8. Podmienka **Opatrenie č.1 z rozh. č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1, zo dňa 20.06.2016**

Zabezpečiť opravu a sprevádzkovanie zahusťovača kalu v ČPV. V lehote do 31.12.2016.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa starý, pokazený zahusťovač nedal opraviť a musel byť nahradený novým. Kvôli neskorej dodávke technologických zariadení a technologickým problémom pri výmene nového zashusťovača došlo k oneskoreniu jeho uvedenia do prevádzky.

9. Podmienka **Opatrenia č. 2 a č. 3 z rozh. č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1, zo dňa 20.06.2016**

2. Vymeniť poškodené podlahové rošty v ČPV. V lehote do 31.12.2016.

3. Opraviť poškodenú podlahu v ČPV a aj v sklade chemikálii. V lehote do 31.12.2016.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Výmena poškodených podlahových roštov a poškodenej podlahy v ČPV prebehla naraz v stanovenom termíne. Boli osadené nové plechové podlahové rošty, prebehla údržba odtokových žľabov, boli vykonané stavebné práce spojené s rekonštrukciou poškodenej podlahovej krytiny.

10. Podmienka **Opatrenie č.4 z rozh. č. 5370-19257/2016/Mar/770170103/O1, zo dňa 20.06.2016**

Vyčistiť podlahu v sklade prázdnych obalov a vymeniť poškodené podlahové rošty. V lehote do 30.09.2016

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Sklad prázdnych obalov bol ihneď uprataný, bola vyčistená podlaha, poškodené podlahové rošty boli vymenené za nové kovové rošty, ktoré sú položené na absorpčnej podložke.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 9 podmienok č. A.7., A.9., A.17., A.30., A.39., A.40. a A.41., D.7., D.8.
2. Štyri opatrenia na nápravu uložené rozhodnutím inšpekcie č. 5370-19257/2016/Mar/ 770170103/O1, zo dňa 20.06.2016.

Nedodržané

1. 0 podmienok

Čiastočne dodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

Ďalšie zistenia:

Prevádzkovateľ v roku 2012 predložil inšpekcii podklady o prevode vlastníckych práv k prevádzke „Skládka odpadov pre prevádzku Široká - prestavba skládky pre prevádzku Široká“ z OFZ, a.s. Istebné na spoločnosť ESI, s.r.o., Istebné, ku dňu15.12.2011, v súčasnosti ESI, s.r.o., Oravský Podzámok č. 381, 027 41 Oravský Podzámok, IČO: 36 394 564.

Súčasný prevádzkovateľ skládky odpadov, spoločnosť ESI, s.r.o. Oravský Podzámok nemá vydaný platný súhlas na prevádzkovanie skládky odpadov. Platnosť pôvodného súhlasu na prevádzkovanie skládky odpadov skončila v roku 2012 a od tej doby sa zneškodňovanie odpadov na skládke odpadov nevykonáva.

Z ustanovenia v § 19 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a tiež v§ 26 ods. 8 zákona o IPKZ, vyplýva povinnosť prevádzkovateľa skládky odpadov najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa naplnenia kapacity skládky odpadov alebo odo dňa uplynutia doby platnosti rozhodnutia na jej prevádzkovanie vydaného podľa § 3 ods. 3 písm. c) prvý bod zákona o IPKZ v súlade s § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch požiadať o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti inšpekcia vyzve prevádzkovateľa na podanie žiadosti o udelenie súhlasu na uzavretie skládky odpadov a vykonanie jej rekultivácie podľa § 3 ods. 3 písm. c) piaty bod zákona o IPKZ.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu povolenia podľa § 35 ods.2 písm. c) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Eva Chytčáková Číslo preukazu: 27

.....

Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114

.....