SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7021-25831/2019/Rum/370270104
Dátum: 18. 07. 2019

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 42/2019/P

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa ustanovení § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa ustanovenia § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa ustanovenia § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martina Rumanovská	Číslo preukazu: 530
Telefón:	037 656 06 48	
Elektronická adresa:	martina.rumanovska@sizp.sk	
Inšpektori:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Brantner Kolta s.r.o.**		
Adresa sídla:	Vinič ná 2410/23, 940 64 Nové Zámky		
IČO:	31 422 624		
Kontrola oznámená:	08.07.2019	Spôsob:	Telefonicky
Zástupca:	Ing. Dušan Rabajda	Funkcia:	konateľ
	Peter Karvaš	Funkcia:	vedúci strediska
Telefón:	+421 902 987 692		
Elektronická adresa:	peter.karvas@brantner.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka odpadov Kolta**
Adresa prevádzky:	941 33 Kolta
Variabilný symbol:	370270104
Integrované povolenie:	2542-13775/37/2007/Kzn/370270104
Vydané:	2.5.2007
Právoplatné:	29.5.2007
Projektovaná kapacita:	3. etapa skládky je 146 200 m^3; ročná kapacita zavážania je cca 36 000 m^3
Kategória:	
	5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	16.8.2016 – 11.5.2018
Posledná kontrola:	11.5.2018 – 7.9.2018
Kontrolované obdobie:	1.7.2019 – 8.7.2019
Začatie kontroly:	8.7.2019
Prvé miestne zisťovanie:	8.7.2019
Vypracovanie správy:	18.7.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno	Počet snímok:	20
Videodokumentácia:	Nie		
Odňatie prvopisov:	Nie		
Odobraté vzorky:	Nie		
Meranie emisií:	Nie		
Iné:	-		

G. Zameranie kontroly – opis

Dňa 08. 07. 2019 bola vykonaná Inšpekciou miestna obhliadka prevádzky „Skládka odpadov Kolta“ (ďalej len „prevádzka“). Prevádzkovateľ bol Inšpekciou pred obhliadkou telefonicky

oboznámený o začatí mimoriadnej environmentálnej kontroly dňa 08. 07. 2019. Kontrola bola zameraná na zistenie rozsahu vzniknutej mimoriadnej udalosti – požiaru a dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, Odborom integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007, právoplatného dňa 29. 05. 2007, v znení neskorších zmien a doplnení. Kontrola bola vykonaná na základe telefonického ohlásenia vzniku mimoriadnej udalosti na telese skládky odpadov HaZZ za účasti prevádzkovateľa dňa 05. 07. 2019 o 12,25 hod. na služobný mobil havarijnej služby odboru inšpekcie ochrany vôd, tel.č.: 0903 770 163. Požiar vznikol dňa 05. 07. 2019 (piatok, štátny sviatok), v čase 2,15 hod.. Bol spozorovaný pracovníkom strážnej služby v pravej časti telesa skládky na rozhraní prevádzkovanej 2. a 3. etapy. Po prehodnotení charakteru požiaru, pracovník postupoval v zmysle požiarno-poplachovej smernice s následným privolaním jednotiek Hasičského a záchranného zboru. Pri hasení požiaru boli použité aj vlastné prostriedky prevádzkovateľa – zemina určená na prekrývanie aktívnej plochy a následne po uhasení požiaru recirkulácia priesakovej kvapaliny na zasiahnutú plochu. Samotný požiar trval cca od 2,00 – 17,00 hod. Po uhasení požiaru HaZZ bola plocha zasiahnutá požiarom ešte dodatočne zhutnená kompaktorom pre prípad ďalšieho možného tlenia. Následne bolo ohnisko požiaru kontrolované personálom prevádzkovateľa.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania mimoriadnej environmentálnej kontroly bol požiar na skládke odpadov uhasený a nebol cítiť po ňom zápach. V prevádzke bol ruch a pohyb dopravných mechanizmov z dôvodu dovozu, vysýpania a hutnenia komunálneho odpadu na aktívnej ploche skládky. Zasiahnutá plocha časti 2. a 3. etapy skládky bola postrekovaná recirkuláciou priesakovej kvapaliny. Aktívna plocha celej prevádzkovanej 2. časť 2. etapy a 3. etapy skládky nebola prekrytá zeminou, resp. vhodným inertným materiálom, bola len zhutnená. Následkom veľkej neprekrytej plochy bolo blízke okolie areálu skládky znečistené úletmi ľahkých plastových odpadov. V širšom okolí skládky a v okolí za skládkou sa úlety nenachádzali a areál prevádzky bol čistý. Jeden zo zamestnancov skládky kosačkou kosil areál skládky v okolí nádrže na priesakovú kvapalinu.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie č. 2542-13775/37/2007/Kzn/370270104 zo dňa 02. 05. 2007 v znení neskorších zmien a doplnení
2. Výkaz pre „Archív príjmu odpadu“ za obdobie od 01. 07. 2019 do 08. 07. 2019 – filter podľa pôvodcu a filter podľa čísla druhu odpadu
3. Výpis o Obchodného registra Okresného súdu Nitra
4. Záznam z požiarnej knihy o vzniku požiaru
5. Prevádzkový denník skládky Brantner Kolta zo dňa 05. 07. 2019
6. Rozhodnutie č. 7092-43573/2018/Rum/370270104/Z13 zo dňa 11. 12. 2018, právoplatné dňa 27. 12. 2018 – súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov
7. Situácia lokalizácie miesta vzniku požiaru
8. Technická správa z mimoriadnej kontroly tesnosti izolačnej fólie – Geodyn s.r.o., Bratislava, júl 2019

9. Písomné oznámenie prevádzkovateľa o vzniku mimoriadnej udalosti zo dňa 05. 07. 2019

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **II.A.2.9.**

Odpad sa povoľuje vysypať v mieste skládkovacích priestorov až po jeho prebratí a podľa pokynov zodpovedného pracovníka prevádzky. Pri ukladaní na skládku sa odpad musí ukladať tak, ako je uvedené vo všeobecných podmienkach tohto rozhodnutia (a to po vrstvách o hrúbke 0,3 – 0,5 m, ktoré sa zhutňujú). Pracovná vrstva dosiahne po zhutnení hrúbku maximálne 2,0 m. Odpad sa musí zhutniť najneskôr deň po jeho uložení. Objemný odpad sa pred uložením musí upraviť drvením kompaktorom. Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou). Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu. Do miesta uloženia ho možno presunúť až po jeho kontrole. Umiestňovanie odpadu na skládke sa musí vykonávať tak, aby sa zabezpečila stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky a na to potrebných stavebných zariadení, najmä s ohľadom na zabránenie zosuvov.

Zistený stav **Nedodržaná v časti**

Opis **Áno**

Aktuálne je prevádzkovaná zvyšná 2. časť 2. etapy skládky odpadov a na ňu napojená 3. etapa skládky odpadov. Odpad je po uložení na aktívnu plochu skládky kompaktorom prehŕňaný a zhutňovaný, avšak následné prekrývanie vhodným inertným materiálom nie je prevádzkovateľom vykonávané. Neprekrývaním komunálneho odpadu pri zhutňovaní na aktívnej ploche skládky odpadov nie je prevádzkovateľom dodržaná podmienka II.A.2.9. v časti prekrývania komunálnych odpadov pri zhutňovaní vhodným inertným materiálom a následným vysýpaním dovezeného odpadu na neprekrytú vrstvu odpadu, cit. *„Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou). Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu.“*. Vzhľadom k veľkej neprekrytej aktívnej ploche zeminou prevádzkovaných častí skládky odpadov, ktorá je otvorená, dochádza k následným úletom hlavne ľahších plastových frakcií, ktoré sú roztrúsené v najbližšom okolí skládky. Nedodržaním stanoveného postupu skládkovania môže byť následne ohrozená aj stabilita uloženého odpadu a s ňou súvisiacich štruktúr skládky odpadov, ako aj väčšia pravdepodobnosť vzniku požiaru.

2. Podmienka **II.C.1.4.**

Priesakovú kvapalinu z nádrže priesakových kvapalín sa povoľuje recirkulovať postrekovacím systémom na skládkovacie priestory, za účelom zabráneniu prašnosti a úletom ukladaných odpadov z povrchu, zvýšenia miery zhutnenia uloženého odpadu a tvorby plynov v telese skládky.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka **II.D.13.**

Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, uvedené v konaniach v bode ah) v úvodnej časti povolenia **sú udelené na obdobie 5 rokov od právoplatnosti rozhodnutia č. 7092-43573/2018/Rum/370270104/ Z13 zo dňa 11. 12. 2018**. Platnosť týchto súhlasov

Inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasov a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpekcii žiadosť o predĺženie súhlasov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ prevádzkuje skládku odpadov v súlade s ustanovením podmienky II.D.13. integrovaného povolenia.

4. Podmienka **II.D.14.**
Na skládke odpadov v časti 2. a 3. etapy je povolené skládkovanie odpadov, zaradených podľa vyhlášky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, uvedených v tabuľke č. 2 tohto povolenia.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Na skládku odpadov bol pred požiarom v čase od 01. 07. 2019 do 04. 07. 2019 (pondelok – štvrtok) privezený a zneškodnený ostatný odpad kat. č.:

Katalógové číslo	Názov odpadu
10 11 12	odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11
12 01 05	hobliny a triesky z plastov
12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 06	zmiešané obaly
16 01 22	časti inak nešpecifikované
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 do priemeru 15 cm
18 01 04	odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy, plienky)
19 12 04	plasty a guma
19 12 12	iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 07	objemný odpad

Menované odpady sú zaradené do zoznamu odpadov povolených zneškodňovať skládkovaním.

5. Časť podmienky **II.I.2.10.** a podmienka **II.F.6.**
II.I.2.10. Prevádzkovateľ musí bezodkladne písomne informovať povoľujúci orgán v prípade zistenia nasledovných havarijných stavov:
- požiar na skládke odpadov.

II.F.6. Prevádzkovateľ je povinný písomne ohlasovať bezodkladne povoľujúcemu orgánu vzniknuté havárie a iné mimoriadne udalosti v prevádzke.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Vznik mimoriadnej udalosti bol prevádzkovateľom bezodkladne nahlásený v deň vzniku mimoriadnej udalosti – požiaru telefonicky dňa 05. 07. 2019 (piatok, štátny sviatok) v čase o 12,25 hod. na služobný mobil havarijnej služby Inšpekcie, odboru inšpekcie ochrany vôd, tel.č.: 0903 770 163 a aj písomne; oznámenie o vzniku mimoriadnej udalosti bolo predložené pri miestnej obhliadke a je súčasťou spisového materiálu Inšpekcie. Na základe podanej informácie prevádzkovateľom Inšpekcia vykonala mimoriadnu environmentálnu kontrolu s miestnou obhliadkou miesta vzniku mimoriadnej udalosti.

6. Podmienka **II.I.6.3.**

Všetky vzniknuté mimoriadne udalosti, havárie, havarijné situácie, závady, poruchy, priesaky, úniky nebezpečných a znečisťujúcich látok do ovzdušia, vody a pôdy, musia byť zaznamenané v priebežnej prevádzkovej evidencii s uvedením dátumu vzniku, informovaných inštitúcii a osôb, údajov o príčine, spôsobe vykonaného riešenia, odstránenia danej havárie a prijatých opatrení na predchádzanie obdobných porúch a havárií. O každej havárii musí byť spísaný zápis a musia o nej byť vyrozumené príslušné orgány štátnej správy a inštitúcie v súlade so všeobecnými platnými právnymi predpismi vodného hospodárstva a ochrany ovzdušia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Priebežná prevádzková evidencia „Prevádzkový denník skládky Brantner Kolta“ zo dňa 05. 07. 2019 bola predložená prevádzkovateľom priamo počas miestnej obhliadky výkonu kontroly. Všetky informácie uvedené v podmienke II.I.6.3. integrovaného povolenia sú spísané v prevádzkovom denníku, ktorý je súčasťou spisového materiálu Inšpekcie. Mimoriadna udalosť bola zaznamenaná aj v „Požiarnej knihe“ prevádzkovateľa, ktorej záznam bol predložený spolu s prevádzkovým denníkom na miestnej obhliadke. Záznam z „Požiarnej knihy“ je tiež súčasťou spisového materiálu Inšpekcie.

K. Prílohy správy

Nie

1. -
2. -
3. -

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.C.1.4.
2. II.D.13.
3. II.D.14.
4. II.I.6.3.
5. II.I.2.10. a II.F.6.

Nedodržané v časti

1. II.A.2.9.

Nedodržané

1. -

Nie je možné vyhodnotiť

1. -

M. <u>Záver – celkové zhodnotenie</u>

Vykonanou mimoriadnou environmentálnou kontrolou prevádzkovateľa Brantner Kolta s.r.o. v prevádzke „Skládka odpadov Kolta“ za kontrolované obdobie 01. 07. 2019 – 08. 07. 2019 bolo zistené, že prevádzkovateľ sa dopustil porušenia povinnosti uvedenej v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a)** a **b) zákona o IPKZ**, t. j. *vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom a udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení* tým, že porušil podmienku integrovaného povolenia v časti:
II.A.2.9.
Komunálne odpady sa musia pri zhutňovaní prekrývať vhodným inertným materiálom (napr. hlušinou a kamenivom, výkopovou zeminou). Dovezený odpad sa nesmie vysýpať na nezhutnenú a neprekrytú vrstvu odpadu.
tým, že neprekrýval komunálny odpad pri jeho zhutňovaní vhodným inertným materiálom na aktívnej ploche telesa skládky, a aktívna plocha bola vzhľadom na prevádzkovanú 2. časť 2. etapy a na ňu napojenú 3. etapu skládky odpadov príliš veľká, t.j. celá prevádzkovaná 2. časť 2. etapy a 3. etapa nebola pri zhutňovaní komunálneho odpadu prekrytá vhodným inertným materiálom.

Zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil povinnosti uvedené v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. a)** zákona o IPKZ, *t. j. vykonávať činnosť v prevádzke v súlade s vydaným povolením a udržiavať prevádzku pod nepretržitým dohľadom* a v ustanovení **§ 26 ods. 1 písm. b)** zákona o IPKZ, *udržiavať prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení*, čím sa naplnila skutková podstata správneho deliktu uvedeného v ustanovení **§ 37 ods. 1 písm. m)** zákona o IPKZ.

Na základe uvedených zistených nedostatkov z kontroly SIŽP uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistený správny delikt podľa ustanovenia § 37 ods. 4 zákona o IPKZ.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

O výsledku kontroly a obsahu správy bol prevádzkovateľ informovaný - zaslaním tejto správy o environmentálnej kontrole č. 42/2019/P.

N. <u>Podpisy</u>

Za SIŽP: Ing. Martina Rumanovská

.....

Ing. Ingrid Pojezdalová

.....