SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 10736-48793/2019/Chy/770050103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 55/2019

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ. Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ.

A. Kontrola

Typ kontroly:	**§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná**
Podnet:	**Nie**
Výsledok:	**§ 35 ods. 1 zákona - Súlad**
Výsledok:	**§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu**
Odstúpené:	**Nie**
Komu:	-

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu:	27
Telefón:	041 507 51 16		
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk		
Inšpektor:	Ing. Rozália Kozačková	Číslo preukazu:	521
Telefón:	041 507 51 10		
Elektronická adresa:	rozalia.kozackova@sizp.sk		

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-		
Adresa:	-		
Zástupca:	-	Funkcia:	-
Telefón:	-		
Elektronická adresa:	-		

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	**Mesto Liptovský Hrádok**		
Adresa sídla:	Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok		
IČO:	00 315 494		
Kontrola oznámená:	7.11.2017	Spôsob:	Telefonicky

Zástupca:	**Mgr. Branislav Tréger, PhD.**	Funkcia:	primátor
Telefón:	044/5202 114, 0908 937 924		
Elektronická adresa:	treger@lhr.sk		
Zástupca:	**Ing. Ján Hečlo**	Funkcia:	vedúci skládky
Telefón:	0903 193337		
Elektronická adresa:	jan.heclo@lhr.sk		

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	**Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica**
Adresa prevádzky:	**Liptovský Hrádok - Žadovica**
Variabilný symbol:	**770050103**
Integrované povolenie:	938/770050103/119-Gl zo dňa 8.4.2004
Vydané:	8.4.2004
Právoplatné:	3.5.2004
Projektovaná kapacita:	368 130 m^3

Kategória:
5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Predchádzajúce kontrolované obdobie:	8.11.2014 – 8.12.2017
Posledná kontrola:	8.11.2017 – 19.12.2017
Kontrolované obdobie:	20.12.2016 – 20.12.2019
Začatie kontroly:	11.11.2019
Prvé miestne zisťovanie:	12.11.2019
Vypracovanie správy:	20.12.2019
Doručenie správy:	Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 zákona o IPKZ bola zameraná na preskúmanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia prevádzky súvisiacich s prevádzkovaním skládky odpadov a s tvorbou účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu skládky odpadov a následné vykonávanie monitorovania a údržby skládky odpadov po je uzatvorení, po dobu minimálne 30 rokov od jej uzatvorenia.

Inšpekcia vykonala fyzickú obhliadku prevádzky, kontrolu príslušných dokumentov súvisiacich s podmienkami integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Dňa 12.11.2019 bola vykonaná obhliadka skládkového telesa a celého areálu prevádzky skládky odpadov. V čase obhliadky bolo zamračené počasie bez dažďa. V areáli prevádzky, pri vstupe nebolo cítiť žiaden skládkový zápach. Mierny skládkový zápach bolo cítiť až pri vstupe do samotného telesa skládky odpadov. Na skládke odpadov bol bežný prevádzkový stav. Skládka odpadov bola riadne označená informačnou tabuľou, na ktorej boli uvedené požadované informácie. Celá skládka bola oplotená súvislým oplotením s uzamknuteľnou vstupnou bránou a s uzamknuteľnou bránou na prístup k akumulačnej nádrži na priesakové kvapaliny.

V čase obhliadky bol nákladným vozidlom privezený odpad. Zodpovedný pracovník skládky odpadov vykonal odváženie prichádzajúceho vozidla na elektronickej váhe a zaevidoval vstupne údaje o dodávateľovi odpadu a druhu odpadu. Po vyložení odpadu bolo vozidlo opäť odvážené. Vodičovi bol vydaný vážny lístok a množstvo odpadu bolo zaevidované do prevádzkovej evidencie. Evidencia odpadov sa robí mesačne na mestskom úrade.

Vo vstupnej časti skládkového telesa bola pre vozidlá privážajúce odpady na zneškodnenie vytvorená spevnená vstupná komunikácia na bezpečný vjazd do telesa skládky odpadov. Odpady boli ukladané v aktívnej časti v strede skládkového telesa. Bočné svahy skládkového telesa z južnej strany smerom od akumulačnej nádrže a zo západnej strany smerom od potoka boli prekryté zeminou, zhutnené a vytvarované do terasy, podľa projektovej dokumentácie na uzatvorenie skládky odpadov.

Monitorovacie vrty boli v čase obhliadky riadne označené a uzatvorené uzamknutým uzáverom. Obtokový rigol na odvádzanie dažďovej vody z priestoru nad skládkou odpadov bol vyčistený, bez usadenín a vo vyhovujúcom technickom stave.

Prítok priesakovej kvapaliny do akumulačnej nádrže bol funkčný. Ventil na prívodnom potrubí bol otvorený a priesaková kvapalina prúdom pritekala do akumulačnej nádrže. Funkčný bol aj systém na spätné prečerpávanie priesakovej kvapaliny do telesa skládky odpadov. Betónová šachta vedľa akumulačnej nádrže, kde sa nachádzal ventil na prívodnom potrubí, bola zatopená dažďovou vodou. Prístupová brána k akumulačnej nádrži bola v čase kontroly uzamknutá.

Ďalšie zistenia:

1.)

Pri obhliadke bolo zistené, že bočná stena akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu je poškodená. Obvodový betón bol porušený a cez trhlinu bola viditeľná vnútorná izolácia vytvorená z HDPE fólie. Na fólii neboli viditeľné trhliny ani miesta premokania priesakovej kvapaliny. Prevádzkovateľ je povinný vykonať opravu betónového plášťa akumulačnej nádrže, preto mu budú uložené **opatrenia na nápravu** súvisiace s opravou plášťa akumulačnej nádrže a s preverením tesnosti akumulačnej nádrže.

2.)

Pri obhliadke bolo zistené, že bočný svah skládkového telesa z južnej strany smerom od akumulačnej nádrže a tiež svah zo západnej strany smerom od potoka boli prekryté zeminou, zhutnené a vytvarované do terasy, v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bola už v tejto okrajovej časti skládkového telesa dosiahnutá konečná výška odpadov v súlade s projektovou dokumentáciou. Je v záujme prevádzkovateľa znížiť otvorenú časť skládky odpadov a časť skládky odpadov,

kde už bola naplnená kapacita uzatvoriť ako prvú etapu uzatvorenia skládky odpadov. Uzatvorením časti skládky odpadov dôjde aj k zníženiu tvorby priesakovej kvapaliny.

Z uvedeného dôvodu budú prevádzkovateľovi uložené **opatrenia na nápravu** súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie na čiastočné uzatvorenie skládky odpadov a s realizáciou stavby čiastočného uzatvorenia skládky odpadov.

3.)
Počas obhliadky bola vykonaná aj obhliadka priestoru, na ktorom prevádzkovateľ plánuje vybudovať rozšírenie jestvujúcej skládky odpadov, ktorý sa nachádza severne od jestvujúcej skládky odpadov a západne od zariadenia kompostárne, ktorá je prevádzkovaná v areáli prevádzky skládky odpadov. Obhliadkou terénu bolo zistené, že na voľnom teréne vedľa kompostárne sa nachádza väčšie množstvo zeminy a komunálnych odpadov.

Nakoľko sa jedná o voľný, nezabezpečený terén, prevádzkovateľ je povinný tieto odpady presunúť na teleso skládky odpadov, preto mu budú uložené **opatrenia na nápravu** na odstránenie nepriaznivého stavu.

4.)
Inšpekcia ďalej vykonala kontrolu účelovej finančnej rezervy na uzatvorenie, rekultiváciu, monitorovanie a zabezpečenie starostlivosti o skládku odpadov po jej uzavretí (ďalej len „ÚFR“). V zmysle ustanovenia § 135e zákona NRSR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov bol prevádzkovateľ skládky odpadov povinný previesť prostriedky tvoriace ÚFR na osobitný účet v Štátnej pokladnici do 31.marca 2019 v zákonom ustanovenej výške.

Prevádzkovateľ pri kontrole uviedol, že finančné prostriedky ÚFR previedol na osobitný účet v Štátnej pokladnici až dňa 01.04.2019, nakoľko dňa 29.03.2019 nemal k dispozícii potrebné informácie o čísle účtu a osobitný variabilný symbol na prevod prostriedkov ÚFR do Štátnej pokladnice.

Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že potrebné informácie o čísle účtu a osobitný variabilný symbol na prevod prostriedkov získal až dňa 01.04.2019, kedy telefonicky opakovane požiadal inšpekciu o poskytnutie potrebných informácii, nakoľko avizovaná informácia cez ÚPVS mu nebola v predchádzajúcom termíne doručená.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil kópiu e-mailovej komunikácie zo dňa 01.04.2019, e-mail, ktorým bola Mestu Liptovský Hrádok doručená správa z inšpekcie:
Predmet: Informácia k ÚFR – účet a variabilný symbol“,
Od: Reková Miroslava miroslava.rekova@sizp.sk
Dátum: 1.4.2019, 8:47
zuzana.starponova@lhr.sk a tibor.istok@lhr.sk
v nasledovnom znení:
„Dobrý deň. Preposielam informáciu z MŽP SR ohľadom účtu a VS pre ÚFR“.

Prevádzkovateľ uviedol, že finančné prostriedky na osobitný účet v Štátnej pokladnici previedol bezodkladne, po získaní čísla účtu a osobitného variabilného symbolu, v najbližší pracovný deň po zákonom stanovenom termíne, nakoľko 31. marec 2019 bola nedeľa. Finančné prostriedky previedol v plnej výške tak, ako bola ÚFR vytvorená za rok 2018.

Pri kontrole bol predložený výpis č. 4/2019, zo dňa 01.04.2019, za obdobie od 30.03.2019 do 30.04.2019 z účtu č. 1600108001, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina, pobočka Liptovský Hrádok. na ktorom je uvedená transakcia zo dňa 01.04.2019 príkaz na úhradu v sume 998 769,79 Eur. Príjemcom je účet SK5481800000007000617731, kód banky SPSRSKBAXXX, Štátna pokladnica.

I. Použité podklady

1. Výpis z účtu v Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina
2. Príkaz na úhradu z účtu v Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina
3. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018
4. Hlásenie o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2018
5. Správy „Vyhodnotenie monitoringu skládky TKO Liptovský Hrádok – Žadovica“ za roky 2018
6. Prehľad vývozov odpadových vôd za rok 2019
7. Prevádzkový poriadok
8. Prevádzkový denník

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka **A.4.**
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“ je platný do 09.07.2024, maximálne však do naplnenia projektovanej kapacity 368 130 m^3. Platnosť povolenia inšpekcia predĺži, a to aj opakovane, ak nedošlo k zmene podmienok, ktoré boli rozhodujúce pre vydanie tohto povolenia do naplnenia schválenej maximálnej projektovanej kapacity 368 130 m3, ak prevádzkovateľ v zmysle § 11 ods. 8 zákona o IPKZ v lehote piatich mesiacov pred uplynutím platnosti povolenia podá žiadosť o zmenu integrovaného povolenia.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

2. Podmienka **A.11.**
Prevádzkovateľ je povinný skládku odpadov prevádzkovať podľa aktuálneho schváleného prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov „Prevádzkový poriadok Skládka TKO Liptovský Hrádok - Žadovica“, za prítomnosti zodpovednej osoby a zneškodňovať len odpady odsúhlasené v prevádzkovom poriadku.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka **A.** c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, výrobkami
V skládkovacích priestoroch skládky odpadov sa povoľuje ukladanie odpadov z vlastnej produkcie a odpady preberané od iných držiteľov odpadov, zaradených podľa všeobecne záväzných právnych predpisov na úseku odpadového hospodárstva, uvedených v tabuľke č. 1:

- kategórie ostatný odpad, okrem odpadov uvedených v § 13 písm. e), § 33, § 43 ods. 3 zákona o odpadoch,
- komunálne odpady okrem vyseparovaných nebezpečných zložiek,

- stabilizované nebezpečné odpady, ktorých hraničné koncentrácie látok vo vodných výluhoch neprekročia hodnoty uvedené v prílohe č. 1 vyhlášky MŽP SR č. 382/2018 Z.z.

Katalógové číslo	Názov odpadu
03 01 05	piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
04 02 21	odpady z nespracovaných textilných vlákien
10 01 01	popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)
10 01 03	popolček z rašeliny a neošetreného dreva
12 01 21	použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 06	zmiešané obaly
17 01 01	Betón
17 01 02	Tehly
17 01 03	Obkladačky, dlaždice a keramika
17 01 07	zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 09 04	zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 08 01	zhrabky z hrablíc
19 08 02	odpad z lapačov piesku
19 08 12	kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11
20 02 02	zemina a kamenivo
20 02 03	iné biologicky nerozložiteľné odpady
20 03 01	zmesový komunálny odpad
20 03 02	odpad z trhovísk
20 03 03	odpad z čistenia ulíc
20 03 06	odpad z čistenia kanalizácie
20 03 07	objemný odpad
20 03 08	**drobný stavebný odpad**

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Podľa hlásenia o vzniku odpadov a nakladaní s ním za rok 2018, ktoré prevádzkovateľ predložil na inšpekciu, boli na skládku odpadov preberané nasledovné druhy odpadov:

03 01 05 Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04
10 01 01 Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
12 01 21 Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20
15 01 06 Zmiešané obaly
17 01 07 Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06
17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
19 08 01 Zhrabky z hrablíc
19 08 02 Odpady z lapákov piesku
20 02 02 zemina a kamenivo
20 03 01 Zmesový komunálny odpad
20 03 07 Objemný odpad

Všetky zneškodnené odpady v roku 2018 patria do zoznamu odpadov, ktoré je prevádzkovateľ oprávnený preberať do zariadenia od iných držiteľov odpadov na zneškodnenie.

Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ zneškodňuje len povolené odpady **v súlade** s podmienkou integrovaného povolenia **A.** c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, výrobkami.

4. Podmienka **A.18.**
Mimo prevádzky skládku odpadov uzamykať a zabezpečiť systém kontroly a prístupu na skládku tak, aby sa zabránilo ukladaniu odpadov na skládku odpadov bez súhlasu prevádzkovateľa.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

5. Podmienky **A.27.** a **A.30.**
A.27. Vytvárať účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.
A.30. Prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu (ďalej len ÚFR) prevádzkovateľ skládky odpadov vedie na osobitnom účte v Štátnej pokladnici.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí (ďalej len ÚFR“).

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil príkaz na úhradu finančných prostriedkov v sume 998 769,79 Eur z účtu č. 1600108001, vedeného v Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina, pobočka Liptovský Hrádok na účet SK5481800000007000617731, kód banky SPSRSKBAXXX, Štátna pokladnica zo dňa 01.04.2019 s dátumom splatnosti 01.04.2019.

Pri kontrole bol predložený výpis č. 4/2019, zo dňa 01.04.2019, za obdobie od 30.03.2019 do 30.04.2019 z účtu č. 1600108001, vedený v Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina, pobočka Liptovský Hrádok. na ktorom je uvedená transakcia zo dňa 01.04.2019 príkaz na úhradu v sume 998 769,79 Eur. Príjemcom je účet SK5481800000007000617731, kód banky SPSRSKBAXXX, Štátna pokladnica.

Pri kontrole bol predložený Evidenčný list skládky odpadov za rok 2018, na ktorom bol uvedený údaj „Stav finančnej rezervy v eurách: 998 769,79“. Z predloženého príkazu na úhradu a z výpisu z účtu č. 1600108001 vyplýva, že prevádzkovateľ previedol na účet v Štátnej pokladnici celú sumu prostriedkov ÚFR tak, ako bola vytvorená ku koncu roka 2018, t.j. 998 769,79 Eur.

Prevádzkovateľ vytvára účelovú finančnú rezervu, v súlade s podmienkou č. A.27. a prostriedky tvoriace účelovú finančnú rezervu vedie na osobitnom účte v Štátnej pokladnici, **v súlade** s podmienkou č. A.30. integrovaného povolenia.

6. Podmienka **B.2.3.**
Priesakovú kvapalinu nepretržite odvádzať do akumulačnej nádrže. Priesakovú kvapalinu je možné spätne prečerpávať na skládku odpadov a používať ju na kropenie telesa skládky odpadov. Prebytočnú priesakovú kvapalinu zo skládky odpadov odvážať na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd. O množstve priesakovej kvapaliny, ktorá bude odvážaná na čistiareň odpadových vôd, viesť samostatnú evidenciu. S priesakovou kvapalinou nakladať v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**
Počas obhliadky akumulačnej nádrže bolo zistené, že hladina priesakovej kvapaliny v nádrži dosahovala do výšky cca 50 cm od dna. Ventil na prívodnom potrubí bol otvorený a priesaková kvapalina pritekala prívodným potrubím do akumulačnej nádrže plným prúdom.

Prevádzkovateľ pri kontrole predložil doklady o vývoze odpadových vôd na likvidáciu do zariadenia na čistenie odpadových vôd v spoločnosti Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., Liptovský Mikuláš za rok 2019:

- dňa 26.03.2019	množstvo odpadových vôd	40 m^3
- dňa 27.03.2019	množstvo odpadových vôd	35 m^3
- dňa 28.03.2019	množstvo odpadových vôd	35 m^3
- dňa 30.04.2019	množstvo odpadových vôd	35 m^3
- dňa 10.06.2019	množstvo odpadových vôd	35 m^3
- dňa 30.10.2019	množstvo odpadových vôd	35 m^3
Spolu:		215 m^3

Pri kontrole bolo zistené, že v čase kontroly prevádzkovateľ zabezpečil nepretržité odvádzanie priesakovej kvapaliny do akumulačnej nádrže a prebytočnú priesakovú kvapalinu odváža na vyhovujúcu čistiareň odpadových vôd **v súlade** s podmienkou **č. B.2.3.** integrovaného povolenia.

7. Podmienka **H.4.**
Odpad unášaný vetrom, zachytený na oplotení areálu skládky odpadov pozbierať a vrátiť späť do telesa skládky odpadov.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

8. Podmienka **I.2.2.1.**
Monitorovacie vrty udržiavať riadne uzatvorené a uzamknuté, ich otvorenie sa povoľuje len za účelom odberu vzorky a údržby.
Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

9. Podmienka **I.7.1.**
Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa a predkladané podľa tabuľky č.14

Tabuľka č.14

Náplň správy	Uchovávanie správ	Frekvencia a dátum dodania správy	Príjemca správy
Kompletné údaje o prevádzke a emisiách do ovzdušia a vôd do Integrovaného registra informačného systému v súlade so zákonom o IPKZ	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	**1 x ročne do 31. mája** nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok	SHMÚ Bratislava inšpekcia (odbor IPK)
Záverečná ročná správa z monitoringu podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne **do 31. januára** nasledujúceho roka	inšpekcia OÚ Liptovský Mikuláš
Ročná správa z monitoringu skládkových plynov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne **do 31. januára** nasledujúceho roka	SHMÚ Bratislava OÚ Liptovský Mikuláš inšpekcia
Ročná správa z vyhodnotenia topografických údajov skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne **do 31. januára** nasledujúceho roka	inšpekcia OÚ Liptovský Mikuláš
Výsledok skúšky tesnosti fólie inštalovaným elektronickým monitorovacím systémom.	počas prevádzkovania skládky odpadov	1 x ročne **do 31. januára** nasledujúceho roka	Inšpekcia
Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním, typ „P“ a „D“	uchováva sa 5 rokov v písomnej forme	1 x ročne **do 28. februára** nasledujúceho roka	inšpekcia OÚ Liptovský Mikuláš
Evidenčný list skládky odpadov	počas prevádzkovania skládky odpadov a do 30 rokov po jej uzavretí	1 x ročne **do 28. februára** nasledujúceho roka	inšpekcia OÚ Liptovský Mikuláš
Ohlásenie o množstvách uložených odpadov a vybratých a odvedených poplatkoch za uloženie odpadov na SO (§8 zákona o poplatkoch)	Počas prevádzkovania skládky odpadov a minimálne 5 rokov od ukončenia skládkovania	1 x štvrťročne **do 60 dní** po uplynutí štvrťroka	OÚ Liptovský Mikuláš Environmentálny fond

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

K. <u>Prílohy správy</u> Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienky č. A.4., A.11., A.18., A.27., A.30., B.2.3., H.4., I.2.2.1., I.7.1.
2. **A.** c) Nakladanie so surovinami, vstupnými médiami, výrobkami

Nedodržané

1. 0 podmienok

Čiastočne dodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

Ďalšie zistenia:

1.)

Pri obhliadke bolo zistené, že bočná stena akumulačnej nádrže na priesakovú kvapalinu je poškodená. Betón obvodového plášťa bol porušený a cez trhlinu bola viditeľná vnútorná izolácia, vytvorená z HDPE fólie. Na fólii neboli viditeľné trhliny ani miesta premokania priesakovej kvapaliny. Prevádzkovateľ je povinný vykonať opravu betónového plášťa akumulačnej nádrže, preto mu budú uložené **opatrenia na nápravu** súvisiace s opravou plášťa akumulačnej nádrže a s preverením tesnosti akumulačnej nádrže.

2.)

Pri obhliadke bolo zistené, že bočný svah skládkového telesa z južnej strany smerom od akumulačnej nádrže a tiež svah zo západnej strany smerom od potoka boli prekryté zeminou, zhutnené a vytvarované do terasy, v súlade s projektovou dokumentáciou na uzatvorenie skládky odpadov. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa, bola už v tejto okrajovej časti skládkového telesa, dosiahnutá konečná výška odpadov, v súlade s projektovou dokumentáciou. Je v záujme prevádzkovateľa znížiť otvorenú časť skládky odpadov a časť skládky odpadov, kde už bola naplnená kapacita uzatvoriť, ako prvú etapu uzatvorenia skládky odpadov. Uzatvorením časti skládky odpadov dôjde aj k zníženiu tvorby priesakovej kvapaliny.

Z uvedeného dôvodu budú prevádzkovateľovi uložené **opatrenia na nápravu** súvisiace s vypracovaním projektovej dokumentácie na čiastočné uzatvorenie skládky odpadov a s realizáciou stavby čiastočného uzatvorenia skládky odpadov.

3.)

Počas obhliadky bola vykonaná aj obhliadka priestoru, na ktorom prevádzkovateľ plánuje vybudovať rozšírenie jestvujúcej skládky odpadov, ktorý sa nachádza severne od jestvujúcej skládky odpadov a západne od zariadenia kompostárne, ktorá je prevádzkovaná v areáli prevádzky skládky odpadov. Obhliadkou terénu bolo zistené, že na voľnom teréne vedľa kompostárne sa nachádza väčšie množstvo odpadu zmiešaného zo zeminy a komunálnych odpadov.

Nakoľko sa jedná o voľný, nezabezpečený terén, prevádzkovateľ je povinný tieto odpady presunúť na teleso skládky odpadov, preto mu budú uložené **opatrenia na nápravu** na odstránenie nepriaznivého stavu.

4.)
Pri kontrole bolo zistené, že prevádzkovateľ nepreviedol finančné prostriedky ÚFR zo svojho účtu na účet v Štátnej pokladnici, v termíne do 31.03.2019, bez vlastného zavinenia.

Prostriedky boli odoslané z účtu prevádzkovateľa dňa 01.04.2019, kedy mu inšpekcia zaslala informáciu o čísle účtu v Štátnej pokladnici a variabilný symbol, t. j. v najbližší pracovný deň po zákonom stanovenom termíne, nakoľko 31. marec 2019 bola nedeľa.

M. Záver – celkové zhodnotenie

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v povolení, podľa § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Pri kontrole boli zistené niektoré skutočnosti, na základe ktorých inšpekcia uloží prevádzkovateľovi opatrenia na nápravu v zmysle § 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ.

N. Podpisy

Za SIŽP: Ing. Eva Chytčáková Číslo preukazu: 27

.....

Ing. Rozália Kozačková

.....