SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

doručuje sa podľa rozdeľovníka

Vaše číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	V Nitre
-/10. 09. 2025	10555-46111/2025/Jur/370590104/Kpx-Z34	RNDr. Jursa	18. 12. 2025

Vec
Súhlas na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“ do skúšobnej prevádzky stavebníka Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821, v prevádzke „Výroba tehliarskych výrobkov “ Zlaté Moravce

Stavebník: **Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, IČO: 31 418 821 v zastúpení spoločnosťou EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669** podal dňa 12. 09. 2025 žiadosť o vydanie súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby **„Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“** do skúšobnej prevádzky v rozsahu:

v rozsahu stavebných objektov

SO 103 Trafostanica - existujúci objekt (výmena transformátorov a nadväzujúcich elektrických zariadení)
SO 105 Výrobná hala – existujúci objekt (technologické a stavebné úpravy)
SO 108 Tepelné čerpadlá (a súvisiace prekládky inžinierskych sietí a spevnené plochy) – nový objekt
SO 109 Káblový most – nový objekt
SO 110 Dopravníkový most – existujúci (potrubné trasy)

a prevádzkových súborov

PS 103 Trafostanica 3 x 1600 kVA
PS 105 Výrobná hala
PS 108 Tepelné čerpadlá
PS 109 Káblový most
PS 110 Vonkajšie nadzemné potrubné rozvody

katastrálne územie: **Zlaté Moravce**
na pozemkoch par. č.: 2808/11, 2808/16, 2808/18 register „C“- podľa LV č. 3578 vo vlastníctve stavebníka

účel stavby: **budovy – nebytové budovy – priemyselné budovy a sklady – priemyselné budovy**

charakter stavby: **trvalá.**

Stavby sú súčasťou prevádzky **„Výroba tehliarskych výrobkov “ Zlaté Moravce**.

Mesto Zlaté Moravce ako príslušný stavebný úrad vydalo listom č. 1939/2024-002-PM zo dňa 17. 07. 2024 podľa § 140b stavebného zákona v súlade s § 117 ods. 1) stavebného zákona súhlasné záväzné stanovisko k vydaniu stavebného povolenia na uvedenú stavbu špeciálnym stavebným úradom – Inšpekciou. V uvedenom liste Mesto Zlaté Moravce uviedlo, že podľa § 39a ods. 3 písm. a) stavebného zákona si uvedená stavba nevyžaduje územné rozhodnutie.

Zároveň Mesto Zlaté Moravce ako dotknutý orgán územného plánovania vydalo podľa § 24, §40a, §40b a §40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov listom č. 1998/21052/2024-OIVaHč zo dňa 06. 06. 2024 súhlasné záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie“) vydalo pre navrhovanú činnosť rozhodnutie zo zisťovacieho konania č. 6160/2024-11.1.1/šm 15339/2024 zo dňa 27. 02. 2024 v ktorom sa uvádza, že zmena navrhovanej činnosti „Wienerberger Zlaté Moravce – Dekarbonizácia výroby“, uvedená v predloženom oznámení o zmene navrhovanej činnosti, sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.

Na uskutočnenie stavby bolo Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia”) vydané stavebné povolenie zmenou integrovaného povolenia rozhodnutím č. 8918-33724/2024/Jur/370590104/Z34 zo dňa 03. 10. 2024, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 22. 10. 2024.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe § 84 ods. 1 stavebného zákona

s ú h l a s í

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633, 0949 006 525 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906

so začatím skúšobnej prevádzky stavby **„Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“**, vzhľadom k tomu, že predmetná stavba a technológia vyžaduje plynulý prechod komplexného vyskúšania do skúšobnej prevádzky.

Inšpekcia oznámila žiadateľovi, obci a dotknutým orgánom a organizáciám, že stavebník podal žiadosť o vydanie súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky a zároveň ich Inšpekcia pozvala na ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 10. 10. 2025 oznámením a listom č. 10555-32566/2025/Jur/370590104/Kpx-Z34 zo dňa 23. 09. 2025.

Ústne pojednávanie sa konalo dňa 10. 10. 2025 za účasti zástupcov Inšpekcie, žiadateľa, Inšpektorátu práce Nitra a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach. Zoznam zúčastnených je uvedený v prezenčnej listine. Z ústneho pojednávania bol vyhotovený Protokol č. 10555-35208/2025/Jur/370590104/Kpx-Z34 zo dňa 10. 10. 2025 (ďalej len „protokol“).

V Protokole o ústnom pojednávaní spojenom s miestnym zisťovaním o vydaní súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky Inšpekcia konštatovala, že súhlas na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky bude možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- *kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach*
- *kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra*
- *kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre*

Dňa 14. 10. 2025 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/IPNR_OBOZP/BEZ/2025/5758-2025/15938 zo dňa 14. 10. 2025, ktoré bolo nesúhlasné vzhľadom na závažnosť zistených nedostatkov, ktoré bezprostredne ohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, resp. nepredloženie dokladov, ktorými sa má preukázať bezpečný stav stavby.

Dňa 12. 12. 2025 bolo na Inšpekciu doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. IPNR/ IPNR_OBOZP/BEZ/2025/6482-2025/19664 zo dňa 12. 12. 2025, ktoré bolo súhlasné s nasledovnými pripomienkami:

<u>Riadenie BOZP 0399</u>

1. Neboli odstránené v plnom rozsahu pripomienky a upozornenia z odborného stanoviska oprávnenej osoby na overovanie technickej bezpečnosti (ďalej len OPO) č. 14761/4/2024-OS-01 zo dňa 01.07.2024, čím porušil ustanovenie § 9 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 124/2006 Z. z.).
2. V technickej správe resp. projektovej dokumentácii nebolo riešené vyhodnotenie zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení, čím porušil ustanovenie § 4 zákona č.124/2006 Z. z.

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633, 0949 006 525 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906

3. Pred uvedením pracovných prostriedkov, strojno technologických zariadení do prevádzky po ich inštalácii neboli tieto preverené oprávnenou osobou v zmysle platného predpisu , čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) a § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. a § 5 ods. 1 Nariadenie vlády č.392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov.

05 Pracovné prostredie

05 02 Osvetlenie

4. Nebol predložený doklad z merania a hodnotenia faktorov pracovného prostredia v kolaudovanom objekte, čím neboli preukázateľne splnené požiadavky na osvetlenie vnútorných priestorov (nezabezpečil meranie intenzity osvetlenia), čím porušil ustanovenie § 9 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 5.3 STN EN 12464-1:2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

06 Prevádzkové budovy a objekty

5. V kolaudovanom objekte sa nachádzal káblový most, ktorý v spodnej časti stĺpov mal betónové vyvýšenie ktoré nebolo označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
6. Pred vstupom do trafostanice bolo betónové vyvýšenie, ktoré nebolo označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z.
7. Pred vstupom do trafostanice bolo betónové vyvýšenie, ktoré nebolo riadne ukončené veľkosťou podesty (chýbalo dobetónovanie), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. d) zákona č.124/2006 Z. z.
8. . Dvere v kolaudovanom objekte (trafostanici), neboli zaistiteľné v otvorenej polohe proti samovoľnému zatvoreniu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 11 NV č. 391/2006 Z. z.
9. V trafostanici pri únikovom východe dvere neboli vyhotovené podľa právnych predpisov, nakoľko nemali podestu väčšiu ako 50 mm od hrany dverí ku schodiskovému ramenu, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 39 STN 73 4130:1985 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
10. V kolaudovanom objekte – trafostanica nebol miestny prevádzkový predpis - nebol predložený, čím porušil ustanovenie § 13 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z.,
11. Tlačidlá núdzového zastavenia „Stop tlačidlá“ na strojoch a zariadeniach, ktoré sa nachádzajú v kolaudovanom objekte boli doplnené aj bezpečnostným značením „V nebezpečenstve vypnúť“ (manipulačná linka), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona NR SR č.124/2006 Z. z. a § 4 ods.1, prílohy č. 1 bod 2.3 Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (ďalej len Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z.).
12. Priechody znížené pod 2,1 m , priechody so šírkou menšou ako 0,9 m a zvýšená podstava , na ktorom je umiestnený tepelné čerpadlá a pod. neboli vyznačené bezpečnostným značením, čo je porušením § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 2 ods. 1 NV 387/2006 Z. z.

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633, 0949 006 525 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906

13. Parný kotol nebol dostatočne mechanicky upevnený o podlahu, aby nedochádzalo k jeho nadmernému kmitaniu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a), d) a § 13 ods. 6 zákona č.124/2006 Z. z. a § 4 NV 392/2006 Z. z.
14. Parný kotol nemal v zadnej časti riadne prekryté vodiace kanály (chýbali rošty), čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) zákona č.124/2006 Z. z., 16. Neboli ukončené zemné práce v okolí technických miestností, § 6 ods.1 písm. a), d) zák.č.124/2006 Z. z. a § 6 ods. 1 a príloha č. 1 bod 9 NV č. 391/2006 Z. z.
15. V priestoroch kolaudovaného objektu (sušiareň), sa nachádzalo veľké množstvo kovových stlpov, na ktorých existuje nebezpečenstvo zrážky zamestnancov s prekážkou (stĺpy a pod.) neboli označené striedavo žltými a čiernymi pásmi alebo červenými a bielymi pásmi, čím porušil ustanovenie § 3 prílohy č. 5 bod 1.1 NV 387/2006 Z.z.

0700 VTZ 0704 Elektrické zariadenia – technický stav

16. V kolaudovanom objekte sa nachádzali elektrické rozvádzače, v ktorých nebola doplnená jednopólová schéma s potvrdením skutočného zapojenia od revízneho technika (hlavný rozvádzač kotolne a pod.), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 1.2 STN 333210: 1986 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
17. V kolaudovanom objekte neboli jednotlivé konce káblov napojenia pri strojových zariadeniach, rozvádzačoch, označené v plnom rozsahu podľa platného predpisu, čím porušil ustanovenie § 6 ods.1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z NA 4.5.2 STN 33 2000-5-52 : 2012 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
18. Zásuvkové rozvádzače v kolaudovanom objekte, neboli v plnom rozsahu označené bezpečnostným značením, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. d) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň, ktorá vyplýva z čl. 4.8 STN EN 50110-1:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

0700 VTZ 0708 Tlakové zariadenia – technický stav

19. V kolaudovanom objekte tlakomery neboli viditeľne označené najvyšším a najnižším dovoleným tlakom z hľadiska bezpečnosti tlakových zariadení (parný kotol a pod.), čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.4.2.1 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
20. V kolaudovanom objekte – tepelné čerpadlá sa nachádzala TNS , ktorá nemala pripevnený tlakomer , čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 4.4.2 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.
21. V kolaudovanom objekte sa nachádzala tlaková nádoba stabilná, objem 15 000 L, ktorá nemala výrobný štítok, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633, 0949 006 525 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906

vyplýva z čl. 4 STN 690012:2014 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

22. V kolaudovanom objekte sa nachádzala beztlaková nádoba, objem 10 000 L, ktorá nemala výrobný štítok, čím porušil ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorá vyplýva z čl. 10.1 STN 690005: 1993 a svoju povinnosť nesplnil ani iným preukázateľne primeraným spôsobom.

Stanovisko Inšpekcie:
Vzhľadom k tomu, že stavebník predložil dňa 15. 12. 2025 Inšpektorátu práce Nitra a zároveň aj Inšpekcii doklad o odstránení uvedených nedostatkov, Inšpekcia požiadavky dotknutého orgánu neuviedla medzi podmienky pre vydanie súhlasu na plynulý prechod komplexného vyskúšania stavby do skúšobnej prevádzky, nakoľko boli odstránené a sú už bezpredmetné.

Dňa 29. 10. 2025 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach predložilo Inšpekcii elektronickou poštou záväzné stanovisko č. ORHZ-ZM1-2025/000430-003 zo dňa 22. 10. 2025, v ktorom uviedlo, že z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby súhlasí bez pripomienok.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal dňa 16. 10. 2025 záväzné stanovisko č. RÚVZNR/OPPL/3307/14395/2025 v ktorom uviedlo, že súhlasí s návrhom účastníka konania a vydaním záväzného stanoviska ku kolaudácii stavby „Dekarbonizácia výroby v tehelni Wienerberger – Zlaté Moravce“ bez pripomienok.

Inšpekcia určuje tieto podmienky:
1. Komplexné vyskúšanie stavby sa uskutoční najneskôr **do 18. 12. 2025.**
2. Skúšobnú prevádzku možno na základe tohto súhlasu vykonávať max. **do 15. 02. 2026** odo dňa prechodu komplexného vyskúšania do skúšobnej prevádzky.
3. Po uplynutí lehoty uvedenej v bode 2. možno stavbu dočasne užívať na skúšobnú prevádzku len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia vydaného Inšpekciou.

Ing. Juraj Duchovič
vedúci stáleho pracoviska

Doručuje sa:
Stavebníkovi:
1. Wienerberger s.r.o., Tehelná 1203/6, 953 01 Zlaté Moravce, doručiť na adresu splnomocneného zástupcu EXPRO s.r.o., Areál Duslo a.s., 927 03 Šaľa, IČO: 31 103 669

Obci:
2. Mesto Zlaté Moravce, Stavebný úrad, 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633, 0949 006 525 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906

Dotknutým orgánom a organizáciám:

3. Okresný úrad Zlaté Moravce, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce
   – štátna vodná správa
4. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
5. – štátna správa ochrany ovzdušia
6. Mesto Zlaté Moravce, Stavebný úrad, 1. Mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
7. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, Nitra, 95038
8. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Zlatých Moravciach, 1. Mája 1 A, 953 01 Zlaté Moravce
9. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra
10. Ministerstvo životného prostredia Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie, Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava

Inšpektorát životného prostredia Bratislava | Stále pracovisko Nitra | Mariánska dolina 7 | 949 01 Nitra | Slovenská republika
tel.: +421 37 6560633, 0949 006 525 | e-mail: martin.jursa@sizp.sk | www.sizp.sk | IČO: 00156906