



Okresný úrad Nitra -22-	
Odbor starostlivosti o životné prostredie	
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra	
Došlo dňa: 11. 04. 2016	
48023/2016	10807/LNe-23/2016
Prílohy/listy:	Vybavuje: ŽER

Okresný úrad Nitra
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Odd. št. správy vód a vybraných zložiek ŽP
Štefánikova tr. 69
94901 Nitra

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo
19144/LNe-23/2016Vybavuje
Ing. NeuročnáBratislava
6. 4. 2016

Vec: **Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022, strategický dokument - zaslanie doplnku k stanovisku.**

Listom č. 10807/LNe-23/2016 zo dňa 1.3.2016 sme Vám zaslali stanovisko k strategickému dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“.

Po našich skúsenostach s médiami, kde sa objavujú tvrdenia typu, že „vodárenskej spoločnosti sú zodpovedné za bazény a potopy na cestách a chodníkoch“, si dovolujeme naše stanovisko k predmetnému dokumentu, ohľadom analýzy územia, doplniť nasledovne:

Stále častejšie je laická verejnosť médiami informovaná, že vo veľkej mieri za to, že na cestách „stojí voda“ sú vo zodpovedné len vodárenskej spoločnosti a vina za tento nepriaznivý stav sa zvalúuje na vodárov.

V prvom rade je za to zodpovedný nepredvídateľný „výdatný dážď“, keď za pár hodín spadne na jedno miesto neúmerne veľké množstvo zrážok. V súčasnosti sú intenzity dažďov v dôsledku klimatických zmien vyššie, než na aké boli pôvodne dimenzované stoky jednotnej sústavy.

Navýše sa veľakrát do verejnej kanalizácie dostáva i povrchový odtok z extravilánu, ktorý by mal byť odvádzaný a zachytávaný mimo verejnú kanalizáciu. Riešenie odvádzania povrchového odtoku z extravilánu nie je predmetom činnosti, ani povinnosťou vodárenskej spoločnosti.

Dopravným analytikom a ostatnej verejnosti je potrebné ozrejmiť, že väčšinou sú nefunkčné len uličné vpusty, ktoré sú upchaté a za ktoré zodpovedá správca komunikácie a nie vodárne (dopravní analytici majú pravdu v tom, že pri oprave ciest sa nie vždy dbá na správny sklon vozovky a jej klopenie).

Je potrebné upozorniť, že existujúca jednotná kanalizácia sa nedá „nafúknúť ako balón“, bola dimenzovaná na určitú kapacitu a kvôli občasným prívalovým dažďom nie je možné zväčšovať donekonečna jej profil a to aj v prípade jej rekonštrukcie. A preto kanalizácia odvedie len určité obmedzené množstvo vód z povrchového odtoku, medzi ktoré patria aj zrážkové vody a ostatná voda sa hromadí v území, kde zrážky spadli.

Potrebné je informovať, že jednotná kanalizácia sice odvádzajúce vody z povrchového odtoku, ale len do určitého množstva, nakoľko v prvom rade odvádzajúce splaškové odpadové vody

od obyvateľstva a ostatných producentov. A preto nie je možné, ani z ekonomickej stránky, ani z hľadiska výstavby a následnej prevádzky stokovej siete, navrhnuté „mamutie“ profily kanalizácie len preto, aby kanalizácia odviedla každú celú „nárazovú vlnu“ dažďa, nehovoriac o tom, že by v bezdaždivom období splašková odpadová voda v jednotnej stokovej sieti „nadrozumných profilov“ zahnivala.


V súčasnosti, z hľadiska aktivít a predmetov činností vodárenských spoločností, presadzujeme len návrh delenej kanalizácie, konkrétnie splaškovej stokovej siete. Jednotná stoková sieť je v dnešnej dobe prežitok, je prekonaná, napokialko sú vodárne akciovými spoločnosťami a tie nie sú povinné odvádzať a čistiť aj všetky vody z povrchového odtoku. Na to by mala slúžiť, tam kde nie je možné ponechať vodu zo zrážok na pôvodnom mieste vzniku, samostatná delená kanalizácia, konkrétnie dažďová kanalizácia, ktorú prevádzkuje správca komunikácie, obec, prípadne iný subjekt, nie však vodárenská spoločnosť.

Ďalším problémom je, že neuváženým zahusťovaním existujúcich území novými objektami, zastavaním a vybetónovaním veľkých, pôvodne trávnatých plôch a bezhlavým vyklčovaním rastlých stromov, sa odtokový koeficient, oproti pôvodným hydrotechnickým výpočtom, značne zmenil. Z rozsiahlych vsakovacích plôch sa stala „betónová džungľa“ a voda zo zrážok nemá kam vysiaknuť, prípadne odtieciť.

Takže za vzniknutú nepriaznivú situáciu, ked' sú cesty zaplavované vodou z výdatných dažďov, nenesie zodpovednosť „len a len“ vodárenská spoločnosť.

Zároveň Vám oznamujeme, že k rozsahu hodnotenia strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja 2016-2022“, ktorý ste nám zaslali listom č. 2016/010934, 0034787/2016 zo dňa 10.3.2016, nemáme pripomienky.

S pozdravom


Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie pri hydrocentrálo 4
949 60 Nitra
-35-

Ing. Štefan Štefek
technicko - investičný riaditeľ