

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

1.	Administratívna činnosť	Práca s PC – poškodenie zraku	1	2	2	Z	Vstupné a periodické lekárske prehliadky – skríningové vyšetrenie očí a zraku. Vhodné zobrazovacie jednotky, F_IS_26/006.	1	2	2	Z
		Práca s PC – poškodenie držania tela – neergonomická stolička	1	2	2	Z	Vstupné a periodické lekárske prehliadky. Zabezpečiť vhodnú ergonomickú a výškovo nastaviteľnú pracovnú stoličku (podložku pod nohy).	1	2	2	Z
		Psychické zaťaženie, ľudský faktor – stres na pracovisku, nevhodné charakterové vlastnosti	2	2	4	P	Dbáť o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, uviesť si možné nežiaduce následky. Na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb informovať nadriadených vedúcich zamestnancov o nežiaducich vplyvoch na pracovisku. Riešiť, predchádzať konfliktom, nedorozumeniam na pracovisku (napr. prostredníctvom rôznych „team-buildingových akcií“). Uvedomiť si cenu ľudského života a zdravia.	1	2	2	Z
		Riadenie služobného osobného vozidla – dopravná nehoda	2	3	6	N	Referenčné školenie vodičov, dobrý technický stav vozidla.	1	2	2	Z
		Pošmyknutie, potknutie, pád – pokĺznutie sa na znečistenom, šmyklavom povrchu resp. potknutie sa o prekážku na komunikácii	2	2	4	P	Komunikácie musia mať rovný povrch, ktorý nesmie byť šmyklavý. Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmyklavé. Udržiavanie poriadku na pracovisku, neponechávať voľne pohodené predmety (nádrie a pod.), včasné odstránenie nečistôt a prekážok. V zime odstrániť sneh, námrazu, posypávať povrch komunikácií. Používať vhodnú obuv podľa vykonávaných činností a charakteru komunikácií. Komunikácie, pracoviská a nebezpečné miesta musia byť po zotmení alebo za zníženej viditeľnosti osvetlené z umelých zdrojov.	1	2	2	Z
		Ohrozenie zraku, vernosť zobrazenia farby – zlá farba svetla a vernosť zobrazenia farby, nevhodný neón	2	2	4	P	Pracoviská musia v čo najväčšej miere osvetliť prirodzeným svetlom a vybaviť umelým osvetlením primeraným bezpečnosti a ochrane zdravia zamestnancov. Zabezpečiť vykonávanie kontrol intenzity osvetlenia.	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

2.	Manažérska činnosť – riadenie spoločnosti	Úraz elektrickým prúdom	2	3	6	N	Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok na všetkých zariadeniach a odstraňovanie nedostatkov /STN 33 1500, STN 33 1600, STN 33 1610/. Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s elektrickým zariadením. Oboznámenie, poučenie, zacvičenie osôb bez elektrotechnickej kvalifikácie, ako súčasť preukázateľného oboznámenia /školenia/ § 20 Vyhl. MPSVR č. 718/02 Z.z., upozornenie na zariadenia, ku ktorým nemajú prístup.	1	3	3	P
		Používanie klimatizácie pri práci	2	2	4	P	Dodržiavať pokyny na používanie klimatizačných zariadení, vykonávať rozumné nastavovanie zariadení, vykonávať rozumné nastavovanie klimatizačných zariadení; teplotný rozdiel medzi priestorom s klimatizáciou a vonkajším prostredím by mal byť maximálne 5 – 7 stupňov Celzia. Vzduch pri používaní ventilátora (resp. režim „fén“) by nemal smerovať priamo na osobu.	1	2	2	Z
		Poranenie rúk pri práci s kancelárskymi pomôckami	2	2	4	P	Správne zaobchádzať s kancelárskymi pomôckami. Pri zošívaní tlačív nevsúvať prsty do čelustí zošívачky. Odkladať ostré predmety na bezpečné miesto.	1	1	1	Z
		Riadenie služobného osobného vozidla – dopravná nehoda	2	3	6	N	Referentské školenie vodičov, dobrý technický stav vozidla.	1	2	2	Z
3.	Údržba a oprava motorových vozidiel (osobné, nákladné)	Pôsobenie výfukových splodín – ohrozenie zdravia výfukovými splodinami, priotrávenie, možná otrava CO ₂	1	2	2	Z	V garážach a iných uzavretých priestoroch spúšťať motor pri otvorených dverách (vrátach) len za účelom bezprostredného výjazdu vozidla.	1	2	2	Z
		Narazenie ruky, poranenie kĺbov o časť vozidla v stiesnenom priestore, skĺznutie náradia	1	2	2	Z	Zaručiť dobrý stav používaného náradia – Bezpečnostné pracovné postupy. Zácviť, zručnosť, použitie náradia vhodnej veľkosti a druhu. Zabezpečiť dostatočný manipulačný priestor.	1	2	2	Z
		Pokĺznutie, pády – na vyliatom oleji alebo pohonných látkach	2	2	4	P	Pridelenie a používanie OOPP (ochranná obuv členková).	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

		Zasiahnutie tváre, rúk úlomkom materiálu, drobnou časticou farby, hrdze a pod. pri práci na spodnej časti vozidla	2	2	4	P	Správna voľba pracovného postupu. Pridelenie a používanie OOPP (ochranné rukavice – kožené, pracovný odev)	1	1	1	Z
		Prirazenie končatiny prípadne inej časti tela pri otváraní a zatváraní krytov vozidla	1	2	2	Z	Automatické zaistenie krytu motora v otvorenej polohe. Zaistenie zdvihutej časti na to určenými prvkami.	1	1	1	Z
4.	Skladovanie NO	Práca s bremenami – poškodená podporno-pohybová sústava (chrbtica)	3	2	6	N	Informácie pracovníkov o všetkých opatreniach, ktoré majú byť vykonané v oblasti bezpečnej manipulácie s bremenami, hlavne o hmotnosti bremena, a o ťažisku na najťažšej strane, ak je hmotnosť bremena rozložená nerovnomerne – F_IS_26/005. Výcvik a školenie o správnych spôsoboch a postupoch manipulácie. Dodržiavanie zásad bezpeč. a zdraviu neškodného spôsobu manipulácie, pokiaľ možno v polohe bez ohnutého chrbta.	2	1	2	Z
		Únik NO – vdýchnutie výparov NO	2	2	4	P	Pri náhodnom uvoľnení v uzavretých priestoroch zabezpečiť dodávku čerstvého vzduchu. Neinhaľovať výpary. Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s danou látkou.	1	2	2	Z
		Únik NO – zasiahnutie pokožky, očí	2	3	6	N	Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s danou látkou; Prevádzkové nádoby, skladovacie nádrže označiť názvom (druh) a príslušným výstražným obrazovým symbolom nebezpečnosti. Pridelenie a používanie OOPP (pracovné rukavice kožené, pracovný odev)	1	2	2	Z
		Únik NO – požitie látky	1	3	3	P	Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s danou látkou. Prevádzkové nádoby, skladovacie nádrže označiť nápisom (druh) a príslušným výstražným obrazovým symbolom nebezpečnosti. Dodržiavať zásady osobnej hygieny (nepiť, nejesť)	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

		Skladovanie NO - požiar	2	3	6	N	<p>Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s danou látkou.</p> <p>Dodržiavať protipožiarne opatrenia.</p> <p>Zabezpečiť stále a dôkladné vetranie a odvod vzduchu z priestoru a skladu.</p> <p>Sklady a skladovacie priestory danej látky musia vyhovovať regionálnym požiadavkám na skladovanie chemických látok; chrániť pred účinkom vonkajšieho prostredia.</p> <p>Uchovávať mimo dosahu horľavých materiálov.</p> <p>Zaistiť vybavenie skladu a okolitých priestorov hasiacimi prístrojmi podľa charakteru uložených, uskladnených materiálov.</p> <p>V prípade požiaru sa nezdržiavať v nebezpečnej zóne.</p>	1	2	2	Z
5.	Preprava NO	Riadenie motorového vozidla – dopravná nehoda	2	3	6	N	Školenie vodičov, dobrý technický stav motorového vozidla	2	2	4	P
		Pokĺznutie, pády z kabíny motorového vozidla	2	3	6	N	Pridelenie a používanie OOPP (ochranná obuv členková)	1	2	2	Z
		Manipulácia s NO – požitie, vdýchnutie výparov, zasiahnutie pokožky, zasiahnutie očí	1	2	2	Z	<p>Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s prepravovaným NO.</p> <p>Pridelenie a používanie OOPP (ochranné rukavice kožené).</p>	1	2	2	Z
6.	Správa a údržba objektov	Práca s ručným elektrickým náradím – úraz elektrickým prúdom	2	3	6	N	Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok na všetkých zariadeniach a odstraňovanie nedostatkov /STN 33 1500, 33 1600, 33 1610)	1	3	3	P
		Práca s ručným elektrickým náradím – bodnutie, porezanie	3	2	6	N	<p>Pridelenie a používanie OOPP (pracovný plášť, ochranná obuv členková).</p> <p>Oboznámenie sa s návodom na obsluhu zariadenia.</p>	2	2	2	P

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N
		Práca s ručnou kosačkou, na trávnaté porasty – úder, zasiahnutie osoby v okolí kosačky odlietnutým a odmršteným predmetom od rotujúcich pracovných nástrojov a nožov.	2	2	4	P	Prehliadka kosenej plochy pred začatím práce a odstránenie nežiaducich predmetov – kameňov, tehál, skla, vetiev, drôtov a pod., ktoré by mohli byť vymrštené rotujúcim nástrojom alebo prekážať pri výkone práce (krtince, pne a pod.) Zoznámenie obsluhy s návodom na obsluhu.	1	2	2	Z
		Práca s ručnou kosačkou na trávnaté porasty – porezanie obsluhy s rotujúcim nástrojom, popr. useknutie prstov rotujúcimi nožmi.	1	3	3	P	Dodržovanie zákazu vykonávať čistenie, údržbu za chodu kosačky, preklopenie a nadvihnutie kosačky za chodu. Pridelenie a používanie OOPP (pracovný plášť)	1	2	2	Z
		Práca s ručným elektrickým náradím – úraz elektrickým prúdom	2	3	6	N	Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok na všetkých zariadeniach a odstraňovanie nedostatkov /STN 33 1500, 33 1600, 33 1610)	1	3	3	P
7.	Zváracia činnosť	Úraz elektrickým prúdom	2	3	6	N	Vykonávanie predpísaných odborných prehliadok a skúšok na všetkých zariadeniach a odstraňovanie nedostatkov /STN 33 1500, 33 1600, 33 1610). Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s elektrickým zariadením. Oboznámenie, poučenie, zacvičenie osôb bez elektronickej kvalifikácie, ako súčasť preukázateľného oboznámenia /školenia/, § 20 Vyhl. MPSVR č. 718/02 Z.z., upozornenie na zariadenia, ku ktorým nemajú prístup Obmedzenie zdrojov žiarenia (voľbou spôsobu zvárania).	1	3	3	P
		Škodlivé účinky žiarenia (pôsobenie žiarenia, odraz žiarenia) – poškodenie pokožky, poškodenie zraku, vykonanie nesprávneho úkonu	2	3	6	N	Pre zvýšené nebezpečenstvo žiarenia použiť doplnujúce opatrenia (3.6.10 STN 05 0601:1993) Pridelenie a používanie OOPP (zváračské rukavice, záštera, kukla, okuliare, ochranná obuv s oceľovou špicou)	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

		Vznik neočakávanej nebezpečnej situácie spôsobenej používaním opotrebovaných, poškodených alebo inak narušených častí, ktoré sú súčasťou zariadenia	1	3	3	P	Zabezpečiť periodické prehliadky, periodické čistenie a údržbu zariadenia.	1	2	2	Z
		Nebezpečenstvo otravy, požiaru, výbuchu pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom	2	3	6	N	Vydať písomné povolenie na práce so zvýšeným požiarnym nebezpečenstvom vzniku požiaru. Pred začatím prác v miestach s nebezpečenstvom výbuchu urobiť rozbor ovzdušia. Pre používanie elektrických prístrojov na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom rešpektovať ustanovenia STN 34 1440. Pred začatím zvárania sa presvedčiť, či boli vykonané všetky opatrenia stanovené v povolení na zváranie. Pre práce so zvýšeným nebezpečenstvom (podľa ich charakteru) je potrebné rešpektovať príslušné ustanovenia STN 05 0601. Vybaviť pracovisko prenosným hasiacim prístrojom.	1	2	2	Z
		Vznik nebezpečných situácií neodborným zaobchádzaním so zariadením (napr. nesprávne uvedenie zariadenia do činnosti) – použitie zariadenia neoprávnenou osobou	2	2	4	P	Obsluha zariadenia musí byť preukázateľne oboznámená s technickými parametrami zariadenia a spôsobom obsluhy na zariadení – platný zväračský preukaz. Zvärač musí dodržiavať stanovené bezpečné pracovné postupy a nesmie prevádzať úkony, na ktoré nebol poverený. Zamedziť použitiu zariadenia neoprávnenou osobou (zariadenie nenechávať bez dozoru, zabezpečiť zariadenie proti zneužitiu).	1	2	2	Z
8.	Obsluha vysokozdvížneho vozíka	Pošmyknutie a pád pri tlačení či ťahaní vozíka	1	2	2	Z	Nešmyklivé komunikácie, rampy. Nezastrešené prevádzkové plochy musia byť odvodnené.	1	2	2	Z
		Pohmoždenie nohy prejdenním nízkozdvížnym alebo plošinovým vozíkom	2	2	4	P	Správne postavenie zamestnanca, aby nedošlo k prejdenniu nôh.	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N
		Prirazenie osoby vozíkom alebo ojami ku stenám, stĺpom, zárubniam a iným pevným prekážkam a predmetom, ktoré zužujú prejazdny profil komunikácie	2	3	6	N	Vylúčenie samovoľného, nežiaduceho pohybu vozíka. Pred začatím jazdy vozíka zabezpečiť voľné, prejazdové profily, voľné komunikácie a dobrý výhľad na cestu; prípadne zaistiť doprovod ďalšou osobou.	1	3	3	P
		Pád nákladu (nebezpečná je preprava vysokého bremena s možnosťou prevrátenia a pádu bremena) na osobu	2	2	4	P	Pri doprave labilného nákladu s ťažiskom položeným vysoko, podľa potreby materiál či predmety stabilizovať alebo fixovať pomocou klinov, pripevnením lanami, reťazami, popruhmi alebo použiť vozíky so zvýšenými bočnicami tak, aby počas prepravy nedošlo ku zrúteniu, posunu či deformáciám nákladu. Vylúčiť prítomnosť osôb v bezprostrednej blízkosti prevážaného bremena, nepridržiavať bremeno v priebehu jeho premiestňovaní vozíkom.	1	2	2	Z
		Dopravná nehoda – prejdenie osoby	2	3	6	N	Vylúčiť prítomnosť osôb v bezprostrednej blízkosti vozíka.	1	3	3	P
9.	Práca nočného vrátnika	Chov psov	2	2	4	P	Zabezpečenie adekvátneho výcviku strážnych psov. Očkovanie psov podľa potreby – Očkovací preukaz. Prihlásenie psa na príslušnom Obecnom úrade.	1	2	2	Z
		Psychické zaťaženie - práca nočného vrátnika osamote	2	2	4	P	Vstupné a periodické lekárske prehliadky nočných vrátnikov. Zabezpečiť preventívne opatrenia na zamedzenie vstupu nepovolaných osôb do objektu spoločnosti (oplotenie, strážny pes, uzamknutie všetkých objektov po pracovnej dobe, odstavenie techniky do garáží).	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

		Pošmyknutie, potknutie, pád – pokĺznutie sa na znečistenom, šmyklavom povrchu resp. potknutie sa o prekážku na komunikácii	2	2	4	P	Komunikácie musia mať rovný povrch, ktorý nesmie byť šmyklavý. Podlahy pracovísk nesmú mať žiadne nebezpečné hrboly, diery ani šikmé plochy a musia byť pevné, stabilné a nešmyklavé. Udržiavanie poriadku na pracovisku, neponechávať voľne pohodené predmety (nádrie a pod.), včasné odstránenie nečistôt a prekážok. V zime odstrániť sneh, námrazu, posypávať povrch komunikácií. Používať vhodnú obuv podľa vykonávaných činností a charakteru komunikácií. Komunikácie, pracoviská a nebezpečné miesta musia byť po zotmení alebo za zníženej viditeľnosti osvetlené z umelých zdrojov.	1	2	2	Z
10.	Prevádzkovanie nádrží na odpadovú vodu	Čistenie sedimentu v nádrži na OV – pošmyknutie, pád	2	2	4	P	Pridelenie a používanie OOPP (gumené čizmy)	1	2	2	Z
		Vdýchnutie ropných výparov Zasiahnutie pokožky, očí	1	2	2	Z	V uzavretých priestoroch zabezpečiť dodávku čerstvého vzduchu. Neinhalovať výpary. Dodržiavať pracovné pokyny a postupy. Pridelenie a používanie OOPP (pracovný odev, pracovné rukavice kožené).	1	2	2	Z
11.	Prevádzkovanie prietochového odolejovacieho zariadenia	Úraz elektrickým prúdom	2	3	6	N	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení. Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s elektrickým zariadením.	1	3	3	P
		Kontrola množstva a dopĺňanie chemikálií do nádrží – vdýchnutie výparov chemikálií Zasiahnutie pokožky, očí	2	2	4	P	Dodržiavať pracovné pokyny a zásady bezpečného zaobchádzania s danou látkou. Obaly z chemikálií označiť názvom (druh) a príslušným výstražným obrazovým symbolom nebezpečnosti. Pridelenie a používanie pridelených OOPP (pracovný odev, pracovné rukavice kožené).	1	2	2	Z

EBA, s.r.o. Rusovská cesta 1 851 01 Bratislava 	REGISTER RIZÍK BOZP	Profesia:	EBA, s.r.o.
		Dátum platnosti:	01.08.2011
		Revízia:	NK

č.	Činnosť/pracovisko, zariadenie	POPIS NEBEZPEČIA	Hodnotenie rizika				Spôsob riadenia rizika	Zníženie rizika po zavedení opatrení			
			P	Z	Stupeň významu			P	Z	Stupeň významu	
					P*Z	Z/P/N				P*Z	Z/P/N

Metodika hodnotenia rizík BOZP pre činnosti spoločnosti EBA, s.r.o.

Odhad pravdepodobnosti výskytu rizika:

- 1 Nízka
- 2 Stredná
- 3 Vysoká

Závažnosť dopadu na zdravie:

- 1 Možné ľahké poškodenie zdravia – malé úrazy, bez PN
- 2 Možné poškodenie zdravia, ktoré si vyžaduje PN, drobné úrazy a pod.
- 3 Vážne poškodenie zdravia (hospitalizácia), trvalé poškodenie zdravia, smrť

Matica rizík a ich hodnotenie

Závažnosť dopadu na zdravie Pravdepodobnosť výskytu rizika	Možné ľahké poškodenie zdravia – malé úrazy, bez PN	Možné poškodenie zdravia, ktoré si vyžaduje PN, drobné úrazy a pod.	Vážne poškodenie zdravia (hospitalizácia), trvalé poškodenie zdravia, smrť
Nízka	1	2	3
Stredná	2	4	6
Vysoká	3	6	9
ODHAD	STUPEŇ VYZNAMU	POPIS/ZNÍŽOVANIE RIZIKA	
1 - 2	Z – zanedbateľné riziko	Akceptovateľné riziko	
3 - 4	P – prijateľné riziko	Nevyhnutné znížiť riziko prijatím opatrení	
5 - 9	N – neprijateľné riziko	Okamžité prijatie opatrení pre zníženie rizika	