

|                   |                                                        |                    |             |
|-------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-------------|
| Pracovný postup:  | <b>Prevádzkový poriadok skladu nebezpečného odpadu</b> | Ident. č.:         | <b>UM 2</b> |
| Výrobok / Proces: | všetci                                                 | Skupina/oddelenie: | UM          |
| Číslo projektu:   |                                                        | D-označenie        | Áno x nie   |

|                 |                                        |              |
|-----------------|----------------------------------------|--------------|
| Platné podklady | Návod na zaobchádzanie s nebez.látkou: | Ident-číslo: |
|                 | Návody pre stroje / zariadenia         |              |
|                 | Ostatné                                |              |

## Pracovno skúšobný návod:

### 1. Účel skladu

- Sklad je určený na dočasné skladovanie nebezpečných odpadov pred ich odovzdaním osobe oprávnenej na zneškodnenie a ďalšie nakladanie s odpadmi.
- Každý materiál uložený do skladu je považovaný za **nebezpečný odpad**.

### 2. Technické pokyny

- Príjem nebezpečného odpadu do skladu vykonáva pracovník odpadového hospodárstva priebežne v pracovných dňoch v čase od **06:00 – 14:00** hod.
- Manipulovať s nebezpečnými odpadmi zo zberných miest a v sklade nebezpečného odpadu je dovolené len pracovníkom odpadového hospodárstva.
- Chemické látky označené ako „Gesperrt – pozastavené“, po záručnej dobe, nevhodné pre výrobu z hľadiska kvality, alebo z akýchkoľvek dôvodov nepotrebné, môžu byť umiestnené do skladu len ak sú deklarované ako materiál určený na likvidáciu na tlačive „Šrotovací formulár“ po dohode s pracovníkmi oddelenia životného prostredia.
- Pracovník odpadového hospodárstva vykonáva pravidelnú týždennú kontrolu skladu a o kontrole vykoná písomný záznam do platného tlačiva, ktoré sa nachádza v sklade.
- Nebezpečný odpad v obaloch (sudy, plechovice, nádoby so zvyškami lepidla) musí byť skladovaný na záchytných vaniach. Ostatný nebezpečný odpad napr. batérie, žiarivky, tonery musia byť skladované v nádobách na to určených.
- Pri manipulácii v sklade si počínať tak, aby neprišlo k porušeniu špeciálnej keramickej podlahy, zabrániť rozliatiu nebezpečných látok a pravidelne kontrolovať stav záchytnej jamy.

### 3. Bezpečnostné pokyny

- Pri práci s nebezpečným odpadom platí zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa.
- Pri práci sa musia používať osobné ochranné pracovné prostriedky – rukavice, pracovnú obuv a oblek, v prípade potreby respirátor pre ochranu dýchacích orgánov.
- Pri manipulácii treba dbať na zvýšenú opatrnosť a predchádzať úniku látok do prostredia.
- V sklade udržiavať čistotu a poriadok.
- V prípade úniku látok použiť sypké absorbenty (piesok, vapex) resp. vhodné absorbčné rohože a handry, tieto zneškodniť ako nebezpečný odpad.
- Prípadné uniknuté látky sústrediť do vhodných nepriepustných obalov.

## Skúšobný návod:

### Odchýlky:

### Práca navyše:

|          |                       |        |                                      |                                                  |
|----------|-----------------------|--------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Vystavil | Ing. Gabriela Vaňková | Dátum: | 1.10.2009                            | Podpis (vypadne pri zmene)<br>K dispozícii na QM |
| Zmenil   | Ing. Gabriela Vaňková | Dátum: | (Vypísať len pri zmene)<br>10.7.2013 | Podpis                                           |
| Uvoľnil  | Marcela Lukačovičová  | Dátum: | 10.7.2013                            | Podpis                                           |

Po podpísaní bude APA naskenovaná a uložená pre viacnásobné vytlačenie do výroby v PDF formáte.