

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
Bratislava hlavné mesto
so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26

Číslo: PPL/9176/2017

V Bratislave, 16.06.2017

R O Z H O D N U T I E

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania: **NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192** na zaradenie prác vykonávaných na pracoviskách ZPS Gajary Báden, CA Gajary, ZS 6 Malacky, vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, súpravy podzemných opráv sond - DRILLMEC MR 4000 DB, IDECO SBS DIR 3009, GVS 1060/3 a GVS 3070 spoločnosti NAFTA a.s. do tretej kategórie rizikových prác podľa § 13 ods. 4 písm. k) a § 31 ods. 4 písm. a) a ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto

r o z h o d o l :

S návrhom účastníka konania: **NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192**, doručeným správnemu orgánu dňa 20.04.2017 na zaradenie prác vykonávaných na pracoviskách ZPS Gajary Báden, CA Gajary, ZS 6 Malacky, vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, súpravy podzemných opráv sond - DRILLMEC MR 4000 DB, IDECO SBS DIR 3009, GVS 1060/3 a GVS 3070 spoločnosti NAFTA a.s. do tretej kategórie rizikových prác sa podľa § 13 odsek. 4 písm. k) a § 31 ods. 4 písm. a) a ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. **súhlasí a do tretej kategórie rizikových prác sa zaraďujú tieto práce:**

Pracovisko	Práca (profesia)	Rizikový faktor	Kategória
Vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, Súpravy podzemných opráv sond - DRILLMEC MR 4000 DB, IDECO SBS DIR 3009, GVS 1060/3 a GVS 3070	Zmenmajster	hluk premenný	3
	Pomocný zmenmajster	hluk premenný	3

Vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, Súpravy podzemných opráv sond - DRILLMEC MR 4000 DB, IDECO SBS DIR 3009, GVS 1060/3 a GVS 3070	Plošínár	hluk premenný	3
	Striedač	hluk premenný	3
	Motorista	hluk premenný	3
	Vrtný robotník	hluk premenný	3
	Zmenový údržbár	hluk premenný	3
	Hlavný údržbár	hluk premenný	3
	Hlavný elektrikár	hluk premenný	3
	Technik špeciálnych prác - senior	hluk premenný	3
	Pracovník špeciálnych prác	hluk premenný	3
	Pracovník servisu nárad'ovej prevádzky (senior)	hluk premenný	3
	Prevádzkový údržbár	hluk premenný	3
	Prevádzkový údržbár/vodič	hluk premenný	3

Vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, Súpravy podzemných opráv sond - DRILLMEC MR 4000 DB, IDECO SBS DIR 3009, GVS 1060/3 a GVS 3070	Majster (špec. práce a CK)	hluk premenný	3
ZPS Gajary Bádén CA Gajary ZS 6 Malacky	Prevádzkový mechanik ZPS Gajary Bádén (senior, junior)	hluk premenný	3
	Prevádzkový mechanik CA Gajary (senior, junior)	hluk premenný	3
	Prevádzkový mechanik ZS 6 Malacky (senior, junior)	hluk premenný	3

Rozhodnutie č. PPL/8207/2014 zo dňa 22.05.2014, vydané Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave účastníkovi konania: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192 o zaradení prác vykonávaných na pracoviskách ZPS Gajary Bádén, CA Gajary, ZS 6 Malacky, vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, súpravy podzemných opráv sond - GVS 1060/3 a GVS 3070 do tretej kategórie rizikových prác pre rizikový faktor hluk (premenný) po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia stráca účinnosť.

Súčasne sa účastníkovi konania stanovujú nasledovné povinnosti:

Na pracoviskách, kde sa vykonávajú rizikové práce (práce tretej a štvrtej kategórie) je potrebné:

- systematicky dbať o zlepšenie pracovných podmienok a zabezpečovať technické a organizačné opatrenia na zlepšenie úrovne ochrany zdravia pracovníkov pri práci,
- obmedzovať pôsobenie zdraviu škodlivých faktorov na organizmus na najnižšiu možnú mieru, minimálne pod hranicu najvyšších prípustných hodnôt záťaže faktormi práce a pracovného prostredia,
- zabezpečovať kvalitatívne a kvantitatívne zisťovanie zdraviu škodlivých faktorov práce a pracovného prostredia, vrátane monitorovania expozície zamestnancov,
- zabezpečiť pre zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce dostatočné množstvo účinných osobných ochranných pracovných prostriedkov, ich údržbu, čistenie, pravidelnú obnovu a kontrolovať ich používanie,
- zabezpečiť pre zamestnancov v tretej kategórii 1x/2 roky posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu lekárom pracovnej zdravotnej služby,
- viesť a uchovávať posudky zamestnancov, ktorí vykonávajú rizikovú prácu, 20 rokov od skončenia práce,

- zarad'ovať pracovníkov na pracovisko so zreteľom na ich schopnosti a zdravotný stav a nepripustiť, aby vykonávali práce, ktoré sú v rozpore s predpismi na ochranu zdravia pri práci, alebo s lekárskeym posudkom,
- pracovníkom, ktorí sa v určenej lehote nepodrobia lekárskej preventívnej prehliadke, alebo u ktorých sa zistilo, že nie sú zdravotne spôsobilí na výkon práce, neumožniť vykonávať práce, spojené so zvýšeným ohrozením zdravia,
- v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania zabezpečovať rekondičný pobyt pre zamestnancov, ktorí spĺňajú podmienku účelnosti rekondičného pobytu z hľadiska prevencie profesionálneho poškodenia zdravia.

Za účelom zabezpečenia lekárskeho preventívneho prehliadok:

- zostavovať menšie zoznamy osôb vykonávajúcich rizikové práce podľa profesií a pracovísk a predkladať ich lekárovi pracovnej zdravotnej služby s uvedením druhu práce, dĺžky expozície, faktorov práce a pracovného prostredia, výsledkov hodnotenia zdravotných rizík a kategórie rizika,
- uvoľňovať pracovníkov určených profesií na lekárske preventívne prehliadky.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská ul. č. 8, 820 09 Bratislava:

- priebežne hlásiť všetky zmeny vo vykonávaní práce, ktoré môžu mať vplyv na výskyt škodlivín, expozíciu zamestnancov, druh a stupeň rizika, vrátane počtu pracovníkov,
- oznamovať výskyt ochorení podmienených prácou,
- predložiť každoročne k 01.12. informáciu o výsledkoch hodnotenia zdravotných rizík a opatreniach vykonaných na ich zníženie alebo odstránenie na pracoviskách, na ktorých zamestnanci vykonávajú rizikové práce,
- v prípade zániku organizácie odovzdať spisový materiál týkajúci sa evidencie zamestnancov zadelených na rizikovú prácu.

O d ô v o d n e n i e :

Účastník konania: NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava, IČO: 36 286 192 písomným podaním doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dňa 20.04.2017 podľa § 30 ods. 1 písm. j) a § 31 ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. predložil uvedený návrh na zaradenie prác vykonávaných na pracoviskách ZPS Gajary Báden, CA Gajary, ZS 6 Malacky, vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, súpravy podzemných opráv sond - DRILLMEC MR 4000 DB, IDECO SBS DIR 3009, GVS 1060/3 a GVS 3070 spoločnosti NAFTA a.s. do tretej kategórie rizikových prác.

Listom č. PPL/9176/2017 zo dňa 15.05.2017 bolo účastníkovi konania oznámené predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia na dobu 60 dní odo dňa začatia správneho konania.

Súčasťou podania boli výsledky merania a hodnotenia expozície faktorom pracovného prostredia vrátane posúdenia miery zdravotného rizika.

Spoločnosť sa zaoberá ťažbou a úpravou zemného plynu skladovaného v podzemných zásobníkoch. Zdrojom hluku na predmetných pracoviskách je samotný chod jednotlivých technologických zariadení – kompresorové jednotky, chladiče plynu a oleja, čerpadlá, regulačné stanice, vrtné súpravy. Zamestnanci pri práci používajú osobné ochranné pracovné prostriedky: zátkové chrániče sluchu typu HL SmartFit 1011239 (SNR = 30 dB) a slúchadlové chrániče sluchu Bilsom Lightning LON (SNR = 35 dB a M = 33 dB) a PELTOR H510P3E-405-GU Optime I (SNR = 26 dB).

Podkladom pre vydanie rozhodnutia boli:

- posudky o riziku pre pracovné činnosti súvisiace s expozíciou hluku vypracované v súlade s § 3 NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných

požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov (ďalej len "NV SR č. 115/2006 Z. z."),

- protokol s označením č. 161125-NAF zo dňa 21.12.2016 o meraní a hodnotení expozície hluku, vypracovaný: SKY - ECO, s.r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 815 721, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách majster POS, zmenový majster, pomocný zmenový majster - zástupca majstra, vrtný robotník, motorista, plošinár, striedač, hlavný elektrikár, hlavný údržbár podzemná oprava sondy - súprava IDECO SBS DIR 3009 ($L_{AEX,TD} + U = 91,2$ dB),
- protokol s označením č. 150220-NAF zo dňa 16.03.2015, vypracovaný: SKY - ECO, s.r.o., Zelinárska 8, 821 08 Bratislava, IČO: 36 815 721, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície a vrcholová hladina C akustického tlaku rozšírené o neistotu merania prekračujú horné akčné hodnoty podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách zmenový majster, pomocný zmenový majster - zástupca majstra, motorista, plošinár a pomocný robotník na pracovisku súprava podzemnej opravy sond MR 4000/DB ($L_{AEX,TD} + U = 86$ dB, $L_{CPk,max} + U = 137,6$ dB),
- protokol s označením č. 061/1708/11 zo dňa 17.08.2011, vypracovaný: AUREKA s.r.o., Homolova 4, 841 02 Bratislava, IČO: 31 394 078, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina týždennej hlukovej expozície prekračuje horné akčné hodnoty podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovnej pozícii pracovník servisu nárad'ovej prevádzky na pracovisku DIR 3009 ($L_{AEX,TD} = 88,9$ dB) a na pracovisku GVS 3070 ($L_{AEX,TD} = 87,4$ dB),
- protokol s označením č. 51e/2008 zo dňa 31.10.2008, vypracovaný: ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 890 568, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách špecialista vrtby a POS ($L_{AEX,8h} + U = 85,8$ dB), technolog ($L_{AEX,8h} + U = 85,8$ dB), technolog - senior ($L_{AEX,8h} + U = 85,8$ dB), majster ($L_{AEX,8h} + U = 88,5$ dB), pracovník POS ($L_{AEX,8h} + U = 88,5$ dB), pracovník POS - senior ($L_{AEX,8h} + U = 88,5$ dB), majster (špeciálnych prác) ($L_{AEX,8h} + U = 93,2$ dB) a pracovník servisu (špeciálnych prác) ($L_{AEX,8h} + U = 93,2$ dB) na pracovisku vrtná súprava IDECO DIR 3009,
- protokol s označením č. 51d/2008 zo dňa 31.10.2008, vypracovaný: ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 890 568, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách technolog ($L_{AEX,8h} + U = 89$ dB), technolog - senior ($L_{AEX,8h} + U = 89$ dB), majster ($L_{AEX,8h} + U = 92$ dB), pracovník POS ($L_{AEX,8h} + U = 92$ dB), pracovník POS - senior ($L_{AEX,8h} + U = 92$ dB) a operátor Geoservisu ($L_{AEX,8h} + U = 88,8$ dB) na pracovisku vrtná súprava IDECO BIR 8005/1,
- protokol s označením č. 045a/0908/10 zo dňa 09.08.2010, vypracovaný: AUREKA s.r.o., Homolova 4, 841 02 Bratislava, IČO: 31 394 078, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách zmenmajster ($L_{exp,8h} + U = 94,5$ dB), pomocný zmenmajster ($L_{exp,8h} + U = 86$ dB), plošinár ($L_{exp,8h} + U = 87,6$ dB), zmenový údržbár ($L_{exp,8h} + U = 94,9$ dB), hlavný údržbár ($L_{exp,8h} + U = 89,6$ dB), robotník motorista ($L_{exp,8h} + U = 91,8$ dB) a robotník plošinár ($L_{exp,8h} + U = 93$ dB) na pracovisku vrtná súprava IDECO BIR 8005/1, vrt 133, Gajary,

- protokol s označením č. 078/0912/10 zo dňa 09.12.2010, vypracovaný: AUREKA s.r.o., Homolova 4, 841 02 Bratislava, IČO: 31 394 078, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách zmenmajster ($L_{exp,8h} + U = 91,8$ dB), plošinár ($L_{exp,8h} + U = 88,4$ dB), pomocný zmenmajster ($L_{exp,8h} + U = 94,1$ dB), dublér ($L_{exp,8h} + U = 94,1$ dB) a motorista ($L_{exp,8h} + U = 89,1$ dB) na pracovisku vrtná súprava GVS 3070, sonda Jakubov 46,
- protokol s označením č. 87b/2009 zo dňa 22.09.2009, vypracovaný: ProCare, a.s., Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5, IČO: 35 890 568, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovných pozíciách majster ($L_{AEX,8h} + U = 88,7$ dB), pracovník POS ($L_{AEX,8h} + U = 90,3$ dB), pracovník POS - senior ($L_{AEX,8h} + U = 90,3$ dB), prevádzkový údržbár ($L_{AEX,8h} + U = 90,3$ dB), prevádzkový údržbár/vodič ($L_{AEX,8h} + U = 90,3$ dB) a pracovník servisu nárad'ovej prevádzky ($L_{AEX,8h} + U = 90,3$ dB) na pracovisku vrtná súprava IDECO BIR 3009, oprava sondy Malacky MA - 47,
- protokol s označením č. 007/3101/12 zo dňa 31.01.2012, vypracovaný: AUREKA s.r.o., Homolova 4, 841 02 Bratislava, IČO: 31 394 078, ktorý preukázal, že normalizovaná hladina hlukovej expozície rozšírená o neistotu merania prekračuje hornú akčnú hodnotu podľa NV SR č. 115/2006 Z. z. na pracovnej pozícii plošinár ($L_{exp,8h} + U = 92,3$ dB) na pracovisku vrtná súprava DIR 3009, sonda Malacky Z-46.

Pracovnú zdravotnú službu zabezpečuje na základe zmluvy spoločnosť Falck Healthcare a. s., Galváního 7/D, 821 04 Bratislava, IČO: 44 571 747.

Na uvedenie pracovných priestorov Zberného plynového strediska Gajary - báden, Centrálného areálu Gajary, Zberného strediska 6 Malacky a mobilných zariadení vrtných a POS súprav - IDECO BIR 8005, IDECO DIR 3009, GVS 1060 a GVS 3070, divízia POS a V do prevádzky a na schválenie prevádzkových poriadkov pre práce súvisiace s expozíciou chemickým faktorom a hluku vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave kladné rozhodnutia č. RÚVZ/1250-15584/2009 zo dňa 05.11.2009, č. PPL/8206/2014 zo dňa 20.05.2014, č. RÚVZ/1250-15585, 17391/2009 zo dňa 16.11.2009 a č. PPL/2567/2010 zo dňa 23.02.2010.

Na základe posúdenia objektívnych podkladov o expozícií hluku orgánom verejného zdravotníctva, zhodnotenia vykonaných technických a organizačných opatrení na ochranu zdravia a zhodnotenia zdravotného stavu zamestnancov vo vzťahu k práci, podľa § 31 ods. 4 písm. a) a ods. 6 zákona č. 355/2007 Z. z. a vyhl. MZ SR č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení neskorších predpisov nastali zmeny v podmienkach výkonu práce, a preto sa s návrhom účastníka konania súhlasí tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Nové skutočnosti, a to zmeny názvoslovia profesií a rozšírenie o nové pracoviská - súpravy podzemných opráv sond DRILLMEC MR 4000 DB a IDECO SBS DIR 3009 opodstatňovali nové konanie a rozhodovanie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto v predmetnej veci.

Uložené povinnosti majú za cieľ predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou, resp. majú obmedziť výskyt týchto ochorení a sú v súlade s ustanoveniami § 30 a § 31 zákona č. 355/2007 Z. z.

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskeho preventívneho prehliadok vo vzťahu k práci, uhrádza podľa § 30e ods. 16 zákona č. 355/2007 Z. z. zamestnávateľ. Podľa § 12 ods. 2 písm. i) zák. č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení

neskorších predpisov je zamestnanec povinný podrobiť sa lekárskeho preventívneho prehliadkam vo vzťahu k práci.

Po preskúmaní predloženého podania a súvisiaceho spisového materiálu v uvedenej veci bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

MUDr. Otakar Fitz
regionálny hygienik

Rozhodnutie dostane:

NAFTA a.s., Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Správny poplatok bol uhradený vo výške 50 eur (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku).