



D2.11

2.1. 2.2.
2.3. 2.4.

D2.11	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

TS 16

D2.10

D2.10	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

TS 15

D2.3	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

D2.3

D2.5	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

D2.5

D2.6	V - 80%	3.NP
TDV	IZ	0.80

4.3.

D2.4

D2.4	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

D2.6

D2.8

D2.8	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

Z2.4

Z2.4	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

D2.7

D2.7	V+OV-70%	3.NP
P	IZ	0.70

4.3.

D2.9

D2.9	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

TS 14

Z2.1-3

Z2.1-3	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

D2.1

D2.1	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

2.1. 2.2. 2.3.

Z2.1

Z2.2

D2.1

Z2.3

D2.1

2.1. 2.2. 2.3.

D2.2

D2.2	BI - 80%	2.NP
PHs	Z	0.40

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

TS 13