



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povolovania a kontroly

R.Z.: 3667-9013/77/2015/Šum

Počet príloh: 0 / Počet strán: 10

SPRÁVA O BEŽNEJ ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE 7/2014/Šum/Z

Správa o kontrole vypracovaná podľa § 34 ods. 10, 11 zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o IPKZ)

a) Spracovateľ správy

Inšpektorát, odbor, zodp. inšpektor	IŽP Žilina, OIPK Ing. Šumichrastová Andrea	
Telefón (fax)	041/50 75 120	
E- mail	andrea.sumichrastova@sizp.sk	
Dátum začatia kontroly	12.02.2015	
Mená, podpisy a odbor inšpektorov, ktorí kontrolu vykonali	Meno a priezvisko	odbor
	Ing. Šumichrastová Andrea	OIPK

b) Prevádzkovateľ

Obchodné meno alebo názov Titul, meno, priezvisko konateľov	Považská cementáreň, a.s. Ing. Anton Barčík – predseda predstavenstva Martin Gastinger – člen predstavenstva Ing. Jozef Mikušinec – člen predstavenstva Franz Wallner – člen predstavenstva Alois Weiherer – člen predstavenstva
Adresa sídla	ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce
Korešpondenčná adresa (pokiaľ sa líši od adresy sídla)	
IČO	31 615 716

c) **Prevádzka**

Názov prevádzky	Považská cementáreň, a.s.
Adresa prevádzky	ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce
Identifikácia prevádzky (VS)	770420104
Kategória činnosti 3.1.Prevádzky na výrobu cementového slinku v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 500 t za deň, alebo na výrobu magnezitového slinku alebo vápna v rotačných peciach s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň alebo v iných peciach na výrobu vápna s výrobnou kapacitou väčšou ako 50 t za deň.	
Integrované povolenie: č. 2005/1747/770420104/433-Pt zo dňa 24.06.2005, právoplatné dňom 29.06.2005	
Zmeny alebo rozšírenia kapacity prevádzky za posledný rok:	
IP č. 6846-35150/2013/Pat/770420104/Z41 zo dňa 07.01.2014, právoplatné dňa 19.02.2014 a IP č. 5501-22951/2014/Pat/770420104/Z42 zo dňa 14.08.2014, právoplatné dňa 02.09.2014	
Popis zmeny: Z41 prehodnotenie plnenia podmienok integrovaného povolenia a Z42 - <u>v oblasti ochrany ovzdušia:</u> - udelenie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 4. zákona o IPKZ, v súlade s § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší (ďalej len „zákon o ovzduší“), - určenie emisných limitov a podmienok prevádzkovania podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 8. zákona o IPKZ pre technologické zariadenia, v ktorých sa vykonáva sušenie substrátov, v súlade s § 31 ods. 2 zákona o ovzduší, - <u>v oblasti odpadov:</u> - udelenie súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zhodnocovanie nebezpečných odpadov podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 6. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. f) zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“), - udelenie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi pre odpad 19 12 11, vrátane prepravy, ak držiteľ odpadu ročne nakladá v súhrne s väčším množstvom ako 100 kg, podľa § 3 ods.3 písm. c) bod 7. zákona o IPKZ, v súlade s § 7 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch.	
Mená pracovníkov za kontrolovanú prevádzku, ktorí sa kontroly zúčastnili	Ing. Vladimír Ivanka – vedúci odd. ŽP

Kontrolované obdobie: 01.01.2014 – 12.02.2015.

Predmetom

správy o bežnej environmentálnej kontrole (ďalej len „správa“) je výsledok kontroly, ktorú vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) v súlade so zákonom č. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.

Kontrola bola v súlade s § 34 zákona o IPKZ zameraná na zisťovanie dodržiavania podmienok integrovaného povolenia na ochranu ovzdušia (hlavne na výrobné stredisko s evidenčným číslom 14. rotačnú pec so sušičom a s evidenčným číslom 15. roštový chladič slinku a k ním prislúchajúce odlučovače: EO ABB FAA + EO ABB FTA), ako aj na zisťovanie, či nedošlo k zmene okolností, ktoré môžu viesť k zmene podmienok integrovaného povolenia.

O vykonaní kontroly a o jej zameraní bol informovaný Ing. Martauz Pavel, štatutárom poverený zástupca spoločnosti prostredníctvom Ing. Vladimíra Ivanku, vedúci odd. ŽP dňa 03.02.2015.

d) Údaje o plnení podmienok integrovaného povolenia podľa § 34 zákona o IPKZ

Podmienka A.2.1.:

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť nepretržitú kontrolu prevádzky tak, aby proces pracoval v optimálnych podmienkach.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.2.1.:

Ovládanie linky rotačnej pece, vrátane sušiča suroviny a odprašovacieho zariadenia rotačnej pece je z ovládacieho panela velína. Ovládanie funkcie odlučovačov (EO) ako aj signalizácia porúch je vykonávaná jednotkou rotačnej pece (RTU). Obsluha RTU je opísaná v prevádzkovom poriadku „ABB Fläkt RTU jednotka diaľkového ovládania“. Ovládanie pohonov dopravných ciest EO je z panela EO na obrazovke velína. V prípade chodu RP bez EO viac ako 30 min z dôvodu vyradenia EO z prevádzky sa RP odstavuje.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.2.2.:

Povoľovaná prevádzka bude prevádzkovaná 24 h denne, 7 dní v týždni. Odstávky rotačnej pece v trvaní podľa prevádzkových podmienok a potrieb.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.2.2.:

Jedná sa o nepretržitú prevádzku zabezpečovanú štvorzmenným režimom.

Plánované generálne opravy počas odstávky sú v trvaní : 1,5 mesiaca

Ročný fond pracovného času : 7 680 h

Prevádzka bola v roku 2014 prevádzkovaná 7 545 hodín a 20 minút.

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.4.:

Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa vypracovaných a schválených Súborov technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení na zabezpečenie ochrany ovzdušia pri prevádzke zdroja (ďalej len „súbor TPP a TOO“).

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.4.:

Prevádzkovateľ má schválený súbor TPP a TOO s evidenčným číslom STPP a TOO 1/2010, zo dňa 24.06.2010, ktorý je súčasťou dokumentácie zdroja znečisťovania ovzdušia. V tabuľke sú uvedené základné technicko – prevádzkové parametre rotačnej pece so sušičom na surovinu, náhodne vybranom dni 13.11.2014, kedy rotačná pec bola v prevádzke.

Parametre linky RP	Jednotka	Požiadavka	Skutočnosť	Výsledok porovnania
Tepelný príkon dávkovaných odpadov k celkovému tepelnému príkonu RP	%	≤ 75	44	súlada
Tepelný príkon dávkovaných nebezpečných odpadov k celkovej energii vyprodukovanej všetkými odpadmi	%	40	0	súlada
Tepelný príkon dávkovaných opotrebovaných celých odpadových pneumatík k celkovému tepelnému príkonu RP	%	15	5,5	súlada
Tepelný príkon dávkovaných drvených odpadových pneumatík k celkovému tepelnému príkonu RP	%	20	0	súlada
Max dávkovanie TAP do HH a KKS	t/hod	12	0,6	súlada
Max. dávkovanie uhlia	t/hod	12	6,6	súlada
Max. dávkovanie MKM	t/hod	9	2	súlada
Max dávkovanie pneumatík do KKN a KKS	t/hod	4	0,8	súlada
Teplota na konci slinovacieho pásma	°C	>850	1 296	súlada
Zdržná doba plynov v RP počas spaľovania	s	≥ 2	nastavená	súlada
Obj. koncentrácia O ₂ za výmenníkom	% obj.	≥ 3	9,15	súlada

Podmienka je splnená.**Podmienka A.5.13.:**

Prevádzkovateľ je povinný viesť prevádzkovú evidenciu o zdrojoch znečisťovania životného prostredia a poskytovať údaje správnym orgánom v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku životného prostredia.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.13.:

V prevádzke sa sledujú a evidujú nasledovné údaje a parametre:

- teploty na vstupe a výstupe z odlučovačov;
- tlaku na vstupe a výstupe odlučovačov;
- tesnosti celého EO a odlučovacieho zariadenia;
- množstvo a druh materiálov použitých v ostatných technologických krokoch (chemické predúpravy);
- záznamy z kontroly funkčnosti vzduchotechniky;
- množstvo spáleného ZPN;
- vykonané činnosti ohľadom údržby a čistenia jednotlivých zariadení;
- výnimočné stavy – opravy, výpadky elektrického prúdu, poruchy a pod.

Do veľína RP sú vyvedené:

- údaje z analyzátorov dymových plynov umiestnených v prechodovej komore a za výmenníkom C3 (O_2 , CO, NO_x , SO_2), ktoré dotvárajú operátorovi linky RP informáciu o vedení výpalu slinku,
- termovízny snímok slúžiaci na kontinuálne kontrolovanie teploty plášťa rotačnej pece - teplota $400^{\circ}C$ je pokynom pre úpravu režimu pece tak, aby došlo k zníženiu teploty plášťa,
- údaje riadiacej jednotky RTU, ktorá slúži na riadenie, kontrolu a diagnostiku funkcie EO,
- teploty dymových plynov vo výmenníku a materiálu pred vstupom do pece.

Priamo vo veľíne sa nachádza denný výkaz prevádzky rotačnej pece, v ktorom sa zapisujú údaje ako: čas prevádzky, dávkovanie RP, palivo (uhlie, MKM, TAP, popol, zemný plyn), dátum záznamu a zmena (I., II., alebo III.).

Podmienka je splnená.

Podmienka A.5.15.:

Údaje o emisiách evidovať a poskytovať v stanovených termínoch v súlade s ustanoveniami zákona o IPKZ.

Zhodnotenie plnenia podmienky A.5.15.:

Prevádzkovateľ poslal ročné hlásenia za rok 2014, ktoré boli dňa 16.01.2015 doručené na inšpekciu spolu so súhrnnou správou dokladujúcou plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia, ktorého súčasťou sú i ročné protokoly emisných hodnôt za rok 2014. Stanovený termín do 15.02.2015 bol dodržaný. Prevádzkovateľ posla v písomnej forme súhrnný mesačný protokol pre jednotlivé znečisťujúce látky.

Podmienka je splnená.

Podmienka B.1.:

Režim 2.: Výroba cementu za súčasného spoluspaľovania odpadov, ako náhrady za fosílné palivá

- 2.a)** Emisné limity pre znečisťujúce látky obsiahnuté v odpadových plynch z rotačnej cementárskej pece s využitím tepla spalín pri spoluspaľovaní odpadov, ako náhrady za fosílné palivá, aj keď sa počas celého pracovného dňa, v čase od 00:00 do 24:00 použijú len počas jedného 30 minútového intervalu, platné do 31.03.2017:

tabuľka č.1.

Znečisťujúca látka	C – celkový emisný limit v mg/m ³ / nameraná hodnota v mg/m ³
Tuhé znečisťujúce látky (TZL)	30 / 19,15
Oxidy síry vyjadrené ako SO ₂	50 / 6
Oxidy dusíka vyjadrené ako NO ₂	800 ¹⁾ /500 ²⁾ / 665,02
Celkový organický uhlík (TOC)	50 ³⁾ / 15,08
Plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl	10 / 2
Plynné zlúčeniny fluóru vyjadrené ako HF	1 / 0,05
Cd + Tl	0,05 / < 0,004
Hg	0,05 / 0,001
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V	0,5 / 0,04
Dioxíny a furány	0,1 ng/m³ / 0,003
CO	Neurčuje sa ⁴⁾
NH ₃	30 ⁵⁾

1) - do 31.12.2015

2) - od 1.01.2016

3) - Emisný limit pre TOC bol určený individuálne, nakoľko TOC nepochádza zo spaľovania odpadov, ale zo surovínového zdroja.

4) - Obsah CO je prevádzkovateľ povinný udržiavať na takej úrovni, ktorá zabezpečí čo možno najnižšie množstvo výpadkov elektrostatického odľučovača rotačnej pece (ďalej len „EO RP“) a neprekročí povolený bezpečnostný limit 1,2 % obj. pre ochranu EO RP.

5) - od 1.01.2016

Podmienky platnosti emisných limitov:

Všetky emisné limity platia pre koncentrácie prepočítané na suchý plyn pri štandardných stavových podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslíka v spalínach vo výške 10 % obj.

Režim 2.

Emisné limity pre zariadenie na spoluspaľovanie odpadov sa považujú za dodržané, ak sú splnené tieto podmienky:

a) žiadna denná priemerná hodnota TZL, NO_x, TOC, NH₃ neprekročí hodnotu emisného limitu (pre kontinuálne monitorovanie),

- b) žiadna priemerná hodnota hmotnostnej koncentrácie ťažkých kovov, PCDD a PCDF (dioxíny a furány) za čas odberu vzorky neprekročí pri diskontinuálnom meraní hodnotu emisného limitu, emisné limity pre ťažké kovy platia ako priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 30 minút a najviac 8 hodín, pre dioxíny a furány ako priemerné hodnoty za čas odberu vzorky v trvaní najmenej 6 hodín a najviac 8 hodín,
- c) hodnotenie dodržania emisného limitu pre CO inšpekcia určila individuálne - obsah CO je prevádzkovateľ povinný udržiavať na takej úrovni, ktorá zabezpečí čo možno najnižšie množstvo výpadkov EO RP a neprekročí povolený bezpečnostný limit 1,2 % obj. pre ochranu EO RP,
- d) emisný limit sa pri diskontinuálnom meraní SO₂, HCl, HF považuje za dodržaný, ak žiaden výsledok diskontinuálneho merania neprekročí ustanovenú hodnotu.

Priemerné polhodinové hodnoty koncentrácie sú potrebné len na výpočet dennej priemernej hodnoty.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.1.:

Prevádzkovateľ vykonal dňa 17.07.2014 oprávnené meranie emisií z rotačnej pece počas spolumspaľovania odpadov v Považskej cementárni, a.s. Ladce. Meranie vykonala oprávnená osoba EkoPro, s.r.o., Trenčín, č. správy 10/122/2014. Oprávnené meranie, ktoré potvrdilo súlad s emisnými limitami vo všetkých znečisťujúcich látkach (HCl, HF, SO₂ a PCDD / PCDF) a taktiež vykonal periodické diskontinuálne oprávnené meranie dňa 16. až 18.08.2011, č. správy 10/116/2011 z rotačnej pece počas spolumspaľovania odpadov, ktoré potvrdilo súlad s emisnými limitami vo všetkých znečisťujúcich látkach (Cd + Tl, Hg a Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V). Údaje o emisných limitoch pre znečisťujúce látky TZL, NO₂ a TOC priemerná denná hodnota zo dňa 13.11.2014 a následne údaje v tabuľke z denného výkazu prevádzky rotačnej pece.

tabuľka č. 2.

Palivo	Skutočné dávkovanie (t / h)	Dávkovanie podľa IP určené v podmienke A.6.1, A.6.6 a A.6.7	Celkové množstvo (t / rok) / skutočná spotreba za rok 2014 (t)
Uhlie	6,6	12 t/hod	70 000 / 49 598
MKM	2	9 t/hod	50 000 / 15 287
TAP	0,6	12 t/hod	70 000 / 28 521
Pneumatiky	0,8	4 t/hod	10 000 / 4 606

Dávkovanie ani celkové množstvo nebolo prekročené.

Podmienka je splnená.

Podmienka B.15.:

Periodické prehliadky, revízie, kalibrácie a opravy AMS rotačnej pece vykonávať oprávnenou osobou.

Zhodnotenie plnenia podmienky B.15.:

Prevádzkovateľ predložil správu o periodickej oprávnenej inšpekcií zhody a o výsledkoch integrálnej oprávnenej kalibrácie a oprávnenej skúšky automatizovaného meracieho systému emisií a súvisiacich referenčných veličín v prevádzke spoločnosti Považská cementáreň, a.s., Ladce, ktorú vykonal akreditovaný inšpekčný orgán – EnviroTeam Slovakia, s.r.o., Košice dňa 22.08.2014, ev. č. správy 03/133/2014.

Podmienka splnená.

Podmienka B.18.:

Linka rotačnej pece na výpal slinku musí byť prevádzkovaná takým spôsobom, aby teplota spalín dosahovala riadeným spôsobom a rovnomerne aj pri najnepriaznivejších podmienkach počas 2 sekúnd hodnotu najmenej 850°C. Teplota je meraná na vstupe do pece.

Zhodnotenie plnenie podmienky B.18.:

Zhodnotené v podmienke A.5.4., teplota zo dňa 13.11.2014 1 296 °C.

Podmienka splnená.

Podmienka B.24.:

MKM skladovať v zásobnom sile jestvujúcej linky MKM a v big bagoch v určenom sklade (napr. počas generálnych opráv).

Zhodnotenie plnenie podmienky B.24.:

V čase kontroly prebiehali generálne opravy, MKM bola v big bagoch uskladnená v zastrešenom a uzavretom sklade.

Podmienka splnená.

Podmienka B.33.:

Pri poruche na linke rotačnej pece je potrebné linku v čo najkratšom čase obmedziť, alebo odstaviť dovtedy, kým sa parametre prevádzky nedostanú do ustáleného prevádzkového stavu.

Zhodnotenie plnenie podmienky B.33.:

Predchádzanie haváriám je zabezpečené tak, že v prípade poruchy príslušného odprašovacieho zariadenia, ktorá nie je odstránená do 30 min., je zariadenie odstavené z prevádzky – havarijná odstávka. Po odstránení poruchy palič uvádza zariadenie do chodu podľa Návodu na spustenie do prevádzky. Obsluha vykonáva kontrolu parametrov rotačnej pece, aby sa predchádzalo poruchám počas prevádzky:

- obsah O₂ na vstupe surovínovej múčky do pece nemal by byť nižší ako 0,5 %;
- teplota dymových plynov sa musí udržiavať rovnomerná;
- teplota v slinovacom pásme musí byť rovnomerná;
- množstvo palív, otáčky pecného ventilátora za výmenníkom tepla, otáčky pece a množstvo surovínovej múčky, ktoré sú regulované podľa potreby výpalu slinku;
- stála kontrola výpalu slinku na zabezpečenie konštantnej kvality;
- stála kontrola údajov meracích prístrojov,
- stála kontrola analýz dymových plynov;
- stála kontrola termovízie plášt'a RP.

Podmienka splnená.

Podmienka B.34.:

Prevádzkovateľ každoročne písomne oznámi inšpekcií začiatok pripravovanej dlhodobej odstávky rotačnej pece a jej nábeh po ukončení odstávky.

Zhodnotenie plnenie podmienky B.34.:

Prevádzkovateľ oznámil dňa 02.02.2015 e-mailom, že z dôvodu vykonania generálnej opravy rotačnej pece bude spolu so súvisiacimi výrobnými zariadeniami odstavená z prevádzky v dňoch od 01.02 do 15.03.2015.

Podmienka splnená.

Podmienka C.7.:

Školeniami pracovníkov zabezpečiť ich pripravenosť na riešenie havarijných situácií a obnovovať ich vedomosti v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia a zručnosti v ovládaní technologického zariadenia.

Zhodnotenie plnenia podmienky C.7.:

Prevádzkovateľ zabezpečuje pravidelné preškolenie pracovníkov, kde sú oboznámení s postupom na riešenie havarijných situácií a obnovovať ich vedomosti v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia a zručnosti v ovládaní technologického zariadenia. O školeniach vedie záznamy s prezenčnou listinou zúčastnených zamestnancov. Posledné školenie bolo vykonané dňa 08.04.2014.

Podmienka je splnená.**Podmienka H.4.:**

Odlučovacie a čistiace zariadenia prevádzkovať podľa technických podmienok stanovených ich výrobcom, zabezpečiť ich vysokú účinnosť, pravidelné technické kontroly a údržbu.

Zhodnotenie plnenia podmienky H.4.:

Údržba technologických zariadení na ochranu ovzdušia je vykonávaná priebežne podľa prevádzkových predpisov jednotlivých prevádzok, ktoré sú súčasťou príslušných technologických postupov. Je v súlade s odpovedajúcimi technickými podmienkami jednotlivých typov filtračných zariadení a ročným plánom údržby.

Podľa harmonogramu opráv sú vykonávané revízie, preventívne prehliadky a bežné opravy zariadení. Výsledok revízie a opravy sú evidované v prevádzkovom denníku.

Bežné opravy spočívajú vo vyčistení filtra a príslušných dopravných ciest odpraškov a v kontrole:

- stavu filtračných vložiek (stavu elektród u EO) a ich výmeny v prípade potreby;
- tesnosti kontrolných otvorov vo výsypke, ventilov, filtra;
- funkčnosti regenerácie odlučovača;
- funkčnosti manometra pre merania straty tlaku;
- premazávania mazacích miest;
- opotrebovania lopatiek obežného kola ventilátora.

Generálne opravy zariadení sú vykonávané podľa harmonogramu opráv jedenkrát za rok v priebehu odstávky výroby. V tomto čase sa vykoná revízia a prípadné opravy všetkých ventilátorov odlučovacích zariadení, revízie a opravy všetkých odlučovacích zariadení na zabezpečenie ich funkčnosti podľa príslušných technických podmienok a ich charakteristík.

Podmienka je splnená.**e) Zhrnutie zistení**

Kontrolou v prevádzke neboli zistené žiadne nedostatky a porušenia.

f) Určenie opatrení podľa § 35 ods. 2 zákona o IPKZ

- neurčujú sa.

g) Záver z kontroly

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s vybranými podmienkami určenými v integrovanom povolení, podľa § 35 ods.1 zákona o IPKZ.

h) Použité podklady

- súbor TPP a TOO s evidenčným číslom STPP a TOO 1/2010, zo dňa 24.06.2010,
- správa o oprávnenom meraní emisií z rotačnej pece počas spaľovania odpadov v Považskej cementárni, a.s. Ladce, meranie vykonala oprávnená osoba EkoPro, s.r.o., Trenčín, č. správy 10/122/2014,
- správa o periodickom diskontinuálnom oprávnenom meraní zo dňa 18. až 18.08.2011, č. správy 10/116/2011 z rotačnej pece počas spaľovania odpadov, meranie vykonalo EkoPro, s.r.o., Trenčín,
- súhrnná správa dokladujúca plnenie všetkých termínovaných podmienok integrovaného povolenia,
- mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac november 2014,
- denný výkaz prevádzky rotačnej pece zo dňa 13.11.2014.

i) Prílohy správy

- žiadne

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 7/2015/Šum/Z bola vypracovaná v Žiline dňa 25.03.2015.

j) Prerokovanie správy s prevádzkovateľom podľa § 34 ods. 11 zákona o IPKZ

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 7/2015/Šum/Z bola prerokovaná s prevádzkovateľom prostredníctvom e-mailovej pošty. Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 7/2015/Šum/Z bola zaslaná prevádzkovateľovi mailom dňa 27.03.2015. Prevádzkovateľ zaslal inšpekcií stanovisko ku bežnej environmentálnej kontrole č. 7/2015/Šum/Z mailom dňa 27.03.2015.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

Bez pripomienok.

Správa o bežnej environmentálnej kontrole č. 7/2015/Šum/Z bude zaslaná prevádzkovateľovi poštou.

Správu z kontroly vypracovala:
Ing. Andrea Šumichrastová, inšpektorka

.....