



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 2769-3635/2016/Mar/770010103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 03/2016

Počas environmentálnej kontroly a pri vypracovaní správy o environmentálnej kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: **Bežná**

Výsledok: **§ 35 ods. 2 písm. b) zákona o IPKZ**

§ 35 ods. 2 písm. a) zákona o IPKZ

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor: Ing. Marta Martinčeková Číslo preukazu: 114

Telefón: 041 507 51 10

Elektronická adresa: marta.martincekova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: ESI, s.r.o., Istebné
 Adresa sídla: č.233 Istebné 027 53
 IČO: 36 394 564
 Kontrola oznámená: 04.02.2016 Spôsob: Telefonicky
 Zúčastnená osoba: Ing. Peter Alexander Funkcia: konateľ spoločnosti
 Telefón: 043/5804659
 Elektronická adresa: peter.alexander@ofz.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre
 prevádzku Široká
 Adresa prevádzky: Kňazia – Pod kaplicou, okres Dolný Kubín
 Variabilný symbol: 770010103
 Integrované povolenie: 943/770010103/120-Ma
 Vydané: 15.4.2004
 Právoplatné: 7.5.2004
 Projektová kapacita: 205 000 m³
 Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,73) ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 1.5.2014 – 11.2.2016
 Začatie kontroly: 11.2.2016
 Prvé miestne zisťovanie: 11.2.2016
 Vypracovanie správy: 30.3.2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola zameraná na splnenie opatrení uložených rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014 a kontrolu vybraných podmienok integrovaného povolenia.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Skutočná kapacita prevádzky :

Zistené z evidenčných listov skládky odpadov:

rok	rozloha skládky odpadov (m ²)	celková kapacita SO k príslušnému roku (m ³)	množstvo odpadov uložených na SO (t / rok)	voľná kapacita (m ³)
2012	16 615	205 000	0	130 939,47
2013	16 615	205 000	0	130 939,47
2014	16 615	205 000	0	130 939,47
2015	16 615	205 000	0	130 939,47

Topografia skládky odpadov:

- z 30.03.2006 - výsledná kubatúra 122 808,6 m³ (Ing. Lev Švárný- autorizovaný geodet a kartograf),
- z 30.01.2008 - výsledná kubatúra 127 250,94 m³ (Ing. Tibor Preťo - autorizovaný geodet a kartograf),
- z 30.12.2010 - výsledná kubatúra 131 056,44 m³ (Ing. Tibor Preťo - autorizovaný geodet a kartograf),
- z 31.12.2012 - výsledná kubatúra 130 937,47 m³ (Ing. Tibor Preťo - autorizovaný geodet a kartograf).

Prevádzkovateľ nezabezpečil topografiu skládky odpadov v roku 2014. Túto skutočnosť zdôvodnil tým, že v roku 2014 na skládku odpadov nevyviezol žiadny odpad.

V čase kontroly inšpekcia zistila:

- podľa evidencie skládky odpadov v rokoch 2012, 2013, 2014 a 2015 neboli na skládku privezené žiadne odpady,
- ČPV v čase kontroly pracovala,
- nádrž na priesakovú kvapalinu bola plná, hladina dosahovala cca 50 cm pod max. hladinou,
- množstvo vypúšťaných vyčistených odpadových vôd je merané vodomermom; počas kontroly bolo zistené, že deň pred kontrolou (10.02.2016) bol namontovaný nový prietokomer MNK Qn 15 DN50 závitový, výrobné číslo 82R 100 1084 0534; posledný stav na starom vodomere bol 31252,
- zahusťovač kalu bol v čase kontroly pokazený – mimo prevádzky; inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa, aby uviedol termín opravy zahusťovača,
- podlahové rošty v ČPV boli na viacerých miestach poškodené,
- v ČPV a aj v sklade chemikálii bola podlaha na niektorých miestach poškodená,
- podlaha v sklade prázdnych obalov bola pod roštmi znečistená ropnými produktmi, rošty boli poškodené,
- v sklade chemikálii chýbali prostriedky na likvidáciu havárie.

Na základe zistených skutočností bude potrebné uložiť nasledovné opatrenia na nápravu:

1. Zabezpečiť opravu a sprevádzkovanie zahusťovača kalu v ČPV.
2. Vymeniť poškodené podlahové rošty v ČPV.
3. Opraviť poškodenú podlahu v ČPV a aj v sklade chemikálii.
4. Vyčistiť podlahu v sklade prázdnych obalov a vymeniť poškodené podlahové rošty.

I. Použité podklady

Inšpekcia vyzvala prevádzkovateľa listom č. 2769-9259/2016/Mar/770010103 zo dňa 18.3.2016, na predloženie požadovaných podkladov ku kontrole.

Prevádzkovateľ do stanoveného termínu predložil:

- Aktuálny výpis z obchodného registra spol. ESI, s.r.o. (pre právne účely)
- Objednávku č. ESI-01/LV/2016 na rozbor vôd pre rok 2016 v ESI, s.r.o. u SVP š.p. OZ Piešťany
- Výpis z účtu - stav finančnej rezervy ku 31.12.2015 a všetky pohyby na účte v roku 2014 a 2015

Nepredložil:

- Topografiu skládky odpadov za rok 2014

- Predpokladaný (plánovaný) termín opravy a sprevádzkovania zariadenia – filter za sedimentačnou nádržou
- Údaje o tom ako plní povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov podľa § 19 ods.1 písm. b) a c) zákona o odpadoch
- Písomné stanovisko projektanta na vodné stavby, že opatrenie č. 1 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014, nie je možné projekčne navrhnuť a technicky zrealizovať

Použité podklady:

1. Aktuálny výpis z obchodného registra spol. ESI, s.r.o. (pre právne účely) k dátumu 27.01.2016
2. Objednávka č. ESI-01/LV/2016 na rozbor vôd pre rok 2016 v ESI, s.r.o. u SVP š.p. OZ Piešťany
3. Písomné stanovisko SVP, š.p., č.CZ 7079/2014 zo dňa 04.03.2016, že v mesiaci október 2015 nemohli zabezpečiť odber a analýzu vzorky vypúšťaných odpadových vôd z ČPV
4. Výpis z účtu - stav finančnej rezervy ku 30.01.2016
5. Monitorovanie kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny v okolí skládky trosky v Širokej rok 2015“, ktorú vypracoval RNDr. Martin Žitňan
6. Výsledky analýz povrchových vôd podľa podmienky I.2.3. (tabuľka č.13)
7. Protokoly z analýz vypúšťaných odpadových vôd a vyhodnotenie dosiahnutia súladu s ustanovenými hodnotami „p“, podľa podmienky č.B.2.6 (tabuľka č. 10)
8. Evidenčný list skládky odpadov za rok 2015
9. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.39. integrovaného povolenia

Prevádzkovateľ skládky odpadov je povinný v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi v odpadovom hospodárstve vytvárať počas prevádzky skládky odpadov účelovú finančnú rezervu, ktorej prostriedky sa použijú na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie skládky odpadov po jej uzavretí.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil ku kontrole výpis z terminovaného účtu s obnovou IBAN SK25 1100 0000 0030 2910 4026, Tatra Banka, a.s., Bratislava, podľa ktorého bol stav finančnej rezervy ku 30.01.2016 vo výške 764 437,32 Eur.

Zhodnotenie: súlad s podmienkou A.39. integrovaného povolenia

2. Podmienky B.2.1.3. a B.2.1.5.e) integrovaného povolenia

B.2.1.3. Prípustné koncentračné hodnoty (c_p) pre vypúšťanie priemyselných odpadových vôd, stanovované v kvalifikovaných bodových vzorkách pre jednotlivé ukazovatele a bilančné hodnoty vypúšťaného znečistenia (kg/deň, t/rok) sú uvedené v tabuľke č.6:

tabuľka č.6

Limitné hodnoty znečistenia prípustné pre vypúšťanie vyčistených odpadových vôd			
Ukazovateľ	Koncentrácia prípustná „ c_p “)	Bilančné hodnoty	
		hodnoty	
	mg/l	kg/deň	t/rok
pH	6,0 – 9	-	-
CHSK- _{Cr}	400	18,16	6,6284
BSK ₅ (ATM)	25	1,135	0,4143
NL	25	1,135	0,4143
N-NH ₄	15	0,681	0,2486
Hg	0,1	0,005	0,0017
Cd	0,15	0,007	0,0025
As	0,2	0,009	0,0031
Pb	0,5	0,023	0,0083
Cr celkový	0,5	0,023	0,0083
Cu	0,5	0,023	0,0083
Zn	2,0	0,091	0,0331
Ni	0,5	0,023	0,0083
AOX	1,0	0,046	0,0166

pH- reakcia vody; CHSK-_{Cr} - chemická spotreba kyslíka dichrómanom; BSK₅ – biologická spotreba kyslíka s potlačením nitrifikácie; NL – nerozpustné látky; N-NH₄ – amoniakálny dusík; Hg – ortuť; Cd – kadmium; As- arzén; Pb – olovo; Cr celkový – chróm celkový; Cu –meď; Zn – zinok; Ni – nikel; AOX – adsorbovateľné organicky viazané halogény

Hg, Cd, As, Pb, Cr celkový, Cu, Zn, Ni – nesyntetické špecifické látky relevantné pre Slovensko

B.2.1.5. Podmienky odberu vzoriek:

e) spôsob kontroly jednotlivých ukazovateľov :

- vo vzorkách sa kontroluje súlad so stanovenou prípustnou hodnotou „ c_p “,
- ustanovená prípustná hodnota „ c_p “ ukazovateľov znečistenia nemôže byť prekročená v žiadnej kvalifikovanej bodovej vzorke.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

tabuľka a)

	Rok 2015												Počet prekročení	Nepredložene analýzy
	01/15 -	02/15 -	03/15 19.03.	04/15 -	05/15 07.05.	06/15 10.06.	07/15 17.07.	08/15 13.08.	09/15 18.09.	10/15 -	11/15 06.11.	12/15 04.12.		
pH (6,0 – 9)	-	-	6,65	-	7,51	6,93	7,25	6,74	6,9	-	6,71	6,72.	0/8	04/12
CHSK-Cr (400)	-	-	170	-	130	226	175	212	449	-	144	497	2/8	04/12
BSK ₅ (25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/12
NL (25)	-	-	196	-	530	420	321	242	422	-	258	340	8/8	04/12
N-NH ₄ (15)	-	-	0,008	-	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	-	0,9	0,9	0/8	04/12
Hg (0,1)	-	-	0,00001	-	0,00001	0,00001	0,00004	0,00001	0,00001	-	0,00014	0,00002	0/8	04/12
Cd (0,15)	-	-	0,00075	-	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	0,00075	-	0,00075	0,00075	0/8	04/12
As (0,2)	-	-	0,229	-	0,358	0,2548	0,606	0,272	1,55	-	0,907	0,3372	8/8	04/12
Pb (0,5)	-	-	0,0075	-	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	0,0075	-	0,0075	0,0075	0/8	04/12
Cr celk. (0,5)	-	-	0,0389	-	-	0,0507	0,0514	0,0195	0,703	-	0,272	0,2193	0/7	05/12
Cu (0,5)	-	-	0,0513	-	0,0659	0,0436	0,0754	0,0262	0,0771	-	0,2032	0,0856	0/8	04/12
Zn (2,0)	-	-	0,0370	-	0,062	-	0,216	0,045	0,063	-	0,063	0,028	0/7	05/12
Ni (0,5)	-	-	0,01815	-	0,0201	0,0191	0,0185	0,0185	0,0185	-	0,0494	0,2016	0/8	04/12
AOX (1,0)	-	-	0,988	-	0,69	1,415	1,225	1,31	1,1	-	0,543	0,406	4/8	04/12
RAS			5388			5202		242	5394		4720	4202		
Počet prekroče ní	-	-	2	-	2	3	3	3	4	-	2	3	22/102	66/168

Z výsledkov rozborov vypúšťaných odpadových vôd v roku 2015 - tabuľka a) vyplýva **prekročenie** stanovených limitných koncentračných hodnôt vo všetkých predložených rozboroch vypúšťaných odpadových vôd:

- v ukazovateli CHSK-Cr - **2 x** (v mesiacoch september a december 2015),
- v ukazovateli NL - **8 x** (v mesiacoch marec, máj, jún, júl, august, september, október a december 2015),
- v ukazovateli As - **8 x** (v mesiacoch marec, máj, jún, júl, august, september, október a december 2015),
- v ukazovateli AOX - **4 x** (v mesiacoch jún, júl, august a september 2015,

čo je v rozpore s podmienkou B.2.1.3. v znení podmienky B.2.1.5. e) integrovaného povolenia.

Ukazovateľ RAS bol stanovovaný navyše.

Zhodnotenie: nesúladi s podmienkou B.2.1.3. integrovaného povolenia.

3. Podmienka B.2.1.5. a) integrovaného povolenia

B.2.1.5. Podmienky odberu vzoriek:

a) miesto odberu:

- z ventilu na odoberanie vzoriek vyčistenej vody na odtokovom potrubí priemyselných odpadových vôd v ČPV,

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

4. Podmienka B.2.1.5.b) integrovaného povolenia

B.2.1.5. Podmienky odberu vzoriek:

b) doba odberu vzoriek:

- kvalifikovaná bodová vzorka, ktorá sa získa zlievaním 5 objemovo rovnakých čiastkových vzoriek odoberaných v rovnakých časových intervaloch (okrem ukazovateľa AOX),
- bodová vzorka - v ukazovateli AOX

Zistený stav **Čiastočne dodržaná**

Opis **Áno**

Pre stanovenie ukazovateľov pH, CHSK_{Cr}, NL, N-NH₄, Hg, Cd, As, Pb, Cr_{celk.}, Cu, Zn, Ni boli odoberané 2 – hodinové zlievané vzorky (kvalifikovaná bodová vzorka) – čo je v súlade s podmienkou B.2.1.5. b) integrovaného povolenia.

Pre stanovenie ukazovateľa AOX bola odobratá v mesiacoch august, september a november bodová vzorka – čo je v súlade s podmienkou B.2.1.5. b) integrovaného povolenia.

Pre stanovenie ukazovateľa AOX bola v mesiacoch marec, máj, jún, júl, a december 2015 (18.03.2015, 06.05.2015, 09.06.2015, 16.07.2015) odobratá 2 – hodinová zlievaná vzorka – čo je v rozpore s podmienkou B.2.1.5. b) integrovaného povolenia.

5. Podmienka B.2.1.5. c) integrovaného povolenia

B.2.1.5. Podmienky odberu vzoriek:

c) početnosť odberu vzoriek:

- vzorky sa odoberajú 1 x mesačne - 12 krát ročne

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

1. Prevádzkovateľ nepredložil výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd v roku 2015 za mesiace január, február, apríl a október v roku 2015 - čo je v rozpore s podmienkou B.2.1.5. c) integrovaného povolenia,

Prevádzkovateľ zdôvodnil nevykonanie analýz v mesiacoch január a február 2015 tým, že z dôvodu exekúcie spoločnosti prevádzkovateľa, SVP, š.p. odmietlo vykonať rozborov. Po dohodnutí záruk zo strany objednávateľa, spoločnosť SVP, š.p. vykonávanie rozborov obnovila.

Prevádzkovateľ ďalej uviedol, že v mesiaci október nebol uskutočnený odber vypúšťanej vody z dôvodu rekultivácie skládky odpadov Technických služieb Dolný Kubín, nakoľko bol zlý prístup na odberné miesto. Na potvrdenie tejto skutočnosti prevádzkovateľ inšpekcii predložil písomné stanovisko spoločnosti SVP, š.p. (list č. CZ 7079/2016 zo dňa 04.03.2016), v ktorom je uvedené, „ v plánovanom termíne (október 2015) na skládke prebiehali terénne úpravy a stav terénu neumožňoval pracovníkom laboratória prístup na ČPV a realizáciu plánovaných prác (odbery vzoriek na odtoku z ČPV).

2. Prevádzkovateľ nepredložil výsledky analýz vypúšťaných odpadových vôd v ukazovateli BSK₅ -za mesiace január až december 2015 (12 x), v ukazovateli Cr_{celk} za mesiac máj 2015 (1 x), v ukazovateli Zn za mesiac jún 2015 (1 x) čo je v rozpore s podmienkou B.2.1.5. c) integrovaného povolenia.

Zhodnotenie: nesúladi s podmienkou B.2.1.5. c) integrovaného povolenia.

6. Podmienka B.2.1.5. d) integrovaného povolenia

B.2.1.5. Podmienky odberu vzoriek:

d) spôsob odberu vzoriek : odber a analýzy vykoná akreditované laboratórium

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Predložené analýzy vypúšťanej odpadovej vody boli odobraté akreditovaným odberom a analýzy vykonalo akreditované laboratórium Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, OZ Piešťany - čo je v súlade s podmienkou B.2.1.5. d) integrovaného povolenia.

Zhodnotenie: súlad s podmienkou B.2.1.5.d) integrovaného povolenia.

7. Podmienka I.2.1. integrovaného povolenia

I.2.1.Podzemné vody

Realizovať monitoring podzemných vôd prostredníctvom troch pozorovacích vrtov indikačného systému skládky odpadov HV-1, HV-2 a HV-3 a vykonávať tak, ako je uvedené v tabuľke č.12.

tabuľka č. 12

HV-1 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd nad skládkou odpadov – referenčný vrt) HV-2 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov – monitorovací vrt) HV-3 (vrt umiestnený v smere prúdenia podzemných vôd pod skládkou odpadov – monitorovací vrt)			
Parameter	Frekvencia	Frekvencia	Metóda analýzy/Technika
Úroveň hladiny podzemnej vody	1 x za 3 mesiace	meranie zabezpečené akreditovanou organizáciou bude	pred odberom vzorky bude zmeraná úroveň hladiny vody v monitorovacích vrtoch od vrchu pažnice
Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch : pH, CHSK _{Cr} , NH ₄ ⁺ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F ⁻ , P _{celk.} , vodivosť, T _{vody} , obsah rozpusteného kyslíka, SO ₄ , Hg, Cu, Zn, AOX, NEL _{IR} ,	1 x za 3 mesiace	meranie zabezpečené akreditovanou organizáciou bude	teplota, pH, obsah rozpusteného kyslíka merané priamo na mieste odberu
Kvalita podzemnej vody v ukazovateľoch : pH, CHSK _{Cr} , NH ₄ ⁺ , Mn, Sb, V, Cd, As, B, Se, F ⁻ , P _{celk.} , vodivosť, T _{vody} , obsah rozpusteného kyslíka, SO ₄ , Hg, Cu, Zn, AOX, NEL _{IR} , Ni, Pb, Cr _{celk.} ,	1 x ročne	meranie zabezpečené akreditovanou organizáciou bude	teplota, obsah rozpusteného kyslíka merať priamo na mieste odberu

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2015 **vykonával** monitoring podzemných vôd prostredníctvom spoločnosti AQUA-GEO, s.r.o. Prevádzkovateľ predložil listom č. ESI/08/2016 zo dňa 28.01.2016 (doručený inšpekcii 04.02.2016) správu „Monitorovanie kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny v okolí skládky trosky v Širokej rok 2015“, ktorú vypracoval RNDr. Martin Žitňan.

Zhodnotenie: podmienka I.2.1. integrovaného povolenia je splnená.

8. Podmienka I.6.1., por.č. 7, integrovaného povolenia

I.6.1 Zabezpečiť monitoring prevádzky a technického stavu prevádzky tak, ako je uvedené v tabuľke č.16.

Por. číslo	Parameter	Frekvencia	Podmienky merania	Metóda analýzy/ Technika
7.	topografia skládky odpadov - plocha pokrytá odpadom - objem a zloženie odpadu - metóda ukladania odpadu - čas a trvanie ukladania odpadu - výpočet voľnej kapacity - sadanie úrovne telesa skládky odpadov	1 x ročne	meranie zabezpečí prevádzkovateľ u odbornej organizácii	

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil poslednú topografiu skládky odpadov z 31.12.2012, vykonanú Ing. Tiborom Preťom, autorizovaný geodet a kartograf. Výsledná kubatúra bola 130 937,47 m³. Prevádzkovateľ v nasledovných rokoch nezabezpečil vykonanie topografie skládky odpadov. Prevádzkovateľ túto skutočnosť zdôvodnil tým, že v roku 2014 sa na skládku odpadov pre prevádzku Široká nevyviezol žiadny odpad, čím nedošlo k zmene profilu skládky odpadov. Zhodnotenie: podmienka I.6.1., por. č. 7 integrovaného povolenia nie je plnená.

9. Podmienka I.8.1. integrovaného povolenia

Úplné správy budú uchovávané u prevádzkovateľa OFZ a.s. Istebné, prevádzka Široká a predkladané podľa tabuľky č. 18:

tabuľka č. 18

Polročne			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Výsledky z monitorovania podzemných vôd, priesakových kvapalín a povrchových vôd	do konca nasledujúceho mesiaca	písomná	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
		písomná	ObÚŽP, Dol. Kubín,
Výsledky monitoringu odpadových vôd a vyhodnotenie dosiahnutia súladu s ustanovenými hodnotami „p“, podľa podmienky č.B.2.6 (tabuľka č. 10)	do konca nasledujúceho mesiaca	písomná, elektronická	inšpekcií (odbor IPK Žilina)
		písomná	ObÚŽP, Dolný Kubín,

Ročne			
Druh správy	Termín predloženia	Forma	Komu
Vypracované záverečné správy z monitoringu povrchových a podzemných vôd, priesakových kvapalín, monitoringu odpadov a všetkých ostatných sledovaných údajov	do 31.1. príslušného roka	písomná, elektronická	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
		písomná	ObÚŽP Dol. Kubín
Údaje pre výpočet ročnej výšky účelovej finančnej rezervy	do 30.1. príslušného roka	písomná	inšpekciu (odbor IPK Žilina)
Súhrnnú správu dokladujúcu plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia.	do 31. marca nasledujúceho roka	písomná, elektronická	inšpekciu (odbor IPK Žilina)

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ predložil inšpekciu súhrnnú správu dokladujúcu plnenie všetkých podmienok integrovaného povolenia za rok 2015 listom č. č. ESI/08/2016 zo dňa 28.01.2016 (doručený inšpekciu 04.02.2016).

V prílohe listu zaslal:

- správu „Monitorovanie kvality podzemných vôd a priesakovej kvapaliny v okolí skládky trosky v Širokej rok 2015 - výsledky z monitorovania podzemných vôd, priesakovej kvapaliny
- výsledky analýz povrchových vôd podľa podmienky I.2.3. (tabuľka č.13),
- protokoly z analýz vypúšťaných odpadových vôd a vyhodnotenie dosiahnutia súladu s ustanovenými hodnotami „p“, podľa podmienky č.B.2.6 (tabuľka č. 10),
- evidenčný list skládky odpadov,
- hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním.

Zhodnotenie: podmienka I.8.1. integrovaného povolenia je plnená v celom rozsahu.

10. Opatrenie č. 1 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014

Zabezpečiť meranie množstva pritekajúcich priesakových kvapalín z nezabezpečenej (starej) skládky odpadov do akumuláčnej nádrže na priesakové kvapaliny priamym spôsobom, to znamená osadením meradla, prietokomeru, na prítoku priesakových kvapalín z nezabezpečenej skládky odpadov do akumuláčnej nádrže na priesakové kvapaliny, resp. nepriamym spôsobom, to znamená vypočítavaním rozdielu medzi nameraným množstvom odpadových vôd vypúšťaných z čistiarne odpadových vôd prevádzky na určenom meradle (podľa zák. č. 142/2000 Z. z. o metrológii) a množstvom priesakových kvapalín pritekajúcich

do akumulačnej nádrže na priesakové kvapaliny z prevádzky „Skládka odpadov pre prevádzku Široká- prestavba skládky pre prevádzku Široká“ meradlom, prietokomerom.
Termín: do 15.12.2015

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ nezabezpečil splnenie opatrenia č.1. Túto skutočnosť zdôvodnil tým, že sa opatrenie technicky nedá zrealizovať. Inšpekcia prevádzkovateľa vyzvala (e-mailami dňa 12.02.2016, 3.3.2016 a listom zo dňa 18.03.2016), aby na potvrdenie svojho tvrdenia (že opatrenie nie je možné projekčne navrhnuť a technicky zrealizovať) predložil písomné stanovisko projektanta na vodné stavby. Prevádzkovateľ písomné stanovisko projektanta na vodné stavby v stanovenom termíne nepredložil.

Zhodnotenie: Prevádzkovateľ nesplnil opatrenie č. 1 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014.

11. Opatrenie č. 2 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014

Zabezpečiť vybudovanie váhy na privezené odpady v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku odpadového hospodárstva (vyhláška MŽP SR č. 283/2001 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch) v termíne do 15.12.2015. Najneskôr 3 mesiace pred realizáciou stavby požiadať inšpekciu o vydanie stavebného povolenia na túto stavbu v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov. Termín: v texte

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Nie**

Opatrenie nebolo zrealizované.

Zhodnotenie: Prevádzkovateľ nesplnil opatrenie č. 2 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014.

K. Prílohy správy Áno

1. Výzva na predloženie požadovaných podkladov ku kontrole č. 2769-9259/2016/Mar/770010103 zo dňa 18.3.2016, doručená prevádzkovateľovi 22.03.2016

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. Podmienka A.39. integrovaného povolenia
2. Podmienka B.2.1.5. a) integrovaného povolenia
3. Podmienka B.2.1.5. d) integrovaného povolenia
4. Podmienka I.2.1. integrovaného povolenia
5. Podmienka I.8.1. integrovaného povolenia

Nedodržané

1. Podmienka B.2.1.3. a B.2.1.5.e) integrovaného povolenia
2. Podmienka B.2.1.5. c) integrovaného povolenia
3. Podmienka I.6.1., por.č.7 integrovaného povolenia
4. Opatrenie č. 1 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014
5. Opatrenie č. 2 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014

Čiastočne dodržané

1. Podmienka B.2.1.5. b) integrovaného povolenia

Na základe zistených skutočností inšpekcia:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určenej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods.2 písm. a) zákona o IPKZ,
- b) uloží prevádzkovateľovi pokutu za zistené správne delikty podľa § 35 ods.2 písm. b) zákona o IPKZ, v nadväznosti na § 37 ods.1 písm. e) a m) a § 37 ods.3 zákona o IPKZ.

M. Podpisy

Inšpektor:

Ing. Marta Martinčeková

Číslo preukazu: 114

.....

Prevádzkovateľ:

Ing. Peter Alexander

Funkcia:

konateľ spoločnosti

.....



ESI, s.r.o., Istebné
č.233
027 53 Istebné

Váš list číslo/zo dňa
- / -

Naše číslo
2769-9259/2016/Mar/770010103

Vybavuje
Ing. Marta Martinčeková

Žilina
18.03.2016

Vec

Výzva na predloženie dokladov.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, ako príslušný odborný kontrolný orgán podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“), v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov

vyzýva ESI, s.r.o., Istebné, 36 394 564 na predloženie dokladov

1. Aktuálny výpis z obchodného registra spol. ESI, s.r.o. (pre právne účely)
2. Celoročnú objednávku prevádzkovateľa na odber a analýzy vypúšťaných odpadových vôd z ČOV u SVP š.p.
3. Písomné stanovisko projektanta na vodné stavby, že opatrenie č. 1 uložené rozhodnutím č. 7300-31495/2014/770010103/Mar/O1 zo dňa 29.11.2014, nie je možné projekčne navrhnuť a technicky zrealizovať.
4. Topografiu skládky odpadov za rok 2014.
5. Výpis z účtu - stav finančnej rezervy ku 31.12.2015 a všetky pohyby na účte v roku 2014 a 2015.
6. Uviesť predpokladaný (plánovaný) termín opravy a sprevádzkovania zariadenia – filter za sedimentačnou nádržou.
7. Predložiť údaje o tom ako plní povinnosti prevádzkovateľa skládky odpadov podľa § 19 ods.1 písm. b) a c) zákona o odpadoch.

v lehote 5 dní odo dňa doručenia výzvy.

Upozornenie:

Podľa § 37 ods. 4 zákona o IPKZ Inšpekcia uloží prevádzkovateľovi pokutu 20 000 eur, ak prevádzkovateľ neumožnil osobe vykonávajúcej štátny dozor kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, fyzickú prehliadku prevádzky, odber vzoriek alebo vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencie a iných písomností o prevádzke.

Slovenská inšpekcia životného prostredia
INŠPEKTORÁT ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
012 05 ŽILINA, Legionárska 5



Ing. Mariana Martinková
riaditeľka