



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 7174-32135/2016/Imr/371230606

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 46/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Helena Imrichová, PhD.	Číslo preukazu: 469
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	helen.imrichova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EPP Slovensko, s.r.o.	
Adresa sídla:	Terezov 4, Hlohovec 920 03	
IČO:	47 241 381	
Kontrola oznámená:	26.8.2016, 26.9.2016	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Miroslava Svetlíková	

Funkcia: splnomocnená osoba
Telefón: 0918340271
Elektronická adresa: msvelikova@eppslovensko.sk
Zúčastnený dňa: 26.9.2016, 3.10.2016

Zúčastnená osoba: Ing. Artur Marek Pawlik
Funkcia: stavbyvedúci
Zúčastnený dňa: 26.9.2016, 3.10.2016

Zúčastnená osoba: Mgr. Richard Mošat'
Funkcia: splnomocnená osoba
Zúčastnený dňa: 26.8.2016, 3.10.2016

Zúčastnená osoba: Ing. Michaela Sedláková
Funkcia: asistentka architekta
Zúčastnený dňa: 26.8.2016

Zúčastnená osoba: Bc. Ľubomír Krajčír
Funkcia: technik TV MONITORING KANAL MPS
Zúčastnený dňa: 26.8.2016

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných Veľký Cetín**
Adresa prevádzky: Veľký Cetín
Variabilný symbol: 371230606

Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:
3217-33682/2007/Kys/371230606

Vydané: 17.10.2007

Právoplatné: 30.11.2007

Projektovaná kapacita: 25 857 ks ošípaných nad 30 kg počas jedného turnusu, ročne
86 440 ks

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledná kontrola: 9.3.2016 – 14.7.2016

Kontrolované obdobie: 15.7.2016 – 26.8.2016

Začatie kontroly: 26.8.2016

Prvé miestne zisťovanie: 26.8.2016

Druhé miestne zisťovanie: 26.9.2016

Tretie miestne zisťovanie: 3.10.2016

Vypracovanie správy: 13.10.2016

Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Predmetom kontroly boli podmienky rozhodnutia (stavebného povolenia) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015, uvedené pre stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“, ktorým sa zmenilo pôvodné rozhodnutie č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007. Inšpekcia určila v podmienkach stavebného povolenia (resp. rozhodnutia) elektronicky oznamovať priebeh jednotlivých prác v intervale 30 dní (vykonané a plánované práce).

Prevádzkovateľ telefonicky oznámil vykonávanie revízie žump a následne aplikáciu náteru SIKAGARD-63N na povrch podroštových priestorov.

Prvé miestne zisťovanie dňa 26.8.2016 bolo zamerané na kontrolu priebehu prác týkajúcich sa rekonštrukcie a revízie existujúcich žump a súvisiacich kanalizácií, výkopových prác pre lagúnu na základe telefonického oznámenia prevádzkovateľa zo dňa 26.8.2016.

Druhé miestne zisťovanie dňa 26.9.2016 bolo zamerané na kontrolu postupu prác týkajúcich sa aplikácie náteru SIKAGARD-63N (resp. izolačnej vrstvy) na betónové podroštové priestory v halách na základe telefonického oznámenia prevádzkovateľa zo dňa 23.9.2016.

Tretie miestne zisťovanie bolo vykonané v rámci zvolaného ústneho pojednávania z dôvodu kolaudácie haly č. 7, jednej lagúny a súvisiacich stavebných objektov a prevádzkových súborov.

H. 1. Stav prevádzky v čase prvého miestneho zisťovania (dňa 26.8.2016) – opis

Pri miestnom šetrení bolo zistené, že stavebník vykonáva stavebné práce:

- a) rekonštrukcia existujúcich chovných hál (úpravy podláh, inštalácia technológií a rozvodov, oprava striech);
- b) rekonštrukcia existujúcich podzemných nádrží a súvisiacich kanalizácií (revízia splaškovej kanalizácie, revízia žump, čistenie žump, oprava vnútorných stien a aplikácia hydroizolácie)
 - rekonštrukcia žumpy T-08 umiestnená pred halou č. 7, do ktorej sa budú odvádzať znečisťujúce látky – splaškové vody z administratívnej budovy a zo sociálnej miestnosti v hale č. 7 (utesnenie kót),
 - rekonštrukcia žumpy T-06 umiestnená medzi halami č. 5 a 6, do ktorej sa budú odvádzať znečisťujúce látky – hnojovica z haly č. 7 (pôvodne dvojkomorová, ale bude sa rekonštruovať na jednokomorovú žumpu), komory boli podľa stavebného denníka vyčistené dňa 22.8.2016;
- c) týkajúce sa stavebného objektu – lagúny (výkopové práce, navážanie násypu, hutnenie násypu).

V rámci tejto obhliadky bolo zistené, že stavebník realizuje stavebné práce týkajúce sa rekonštrukcie existujúcich podzemných nádrží a súvisiacich kanalizácií v rozpore s právoplatným stavebným povolením na uskutočnenie stavby „Rekonštrukcia farmy pre

výkrm ošípaných“, ktoré Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad vydala rozhodnutím o zmene integrovaného povolenia č. 369-9326/2015/Imr/371230606/ Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015, a zároveň v rozpore s projektovou dokumentáciou overenou v stavebnom konaní. Prevádzkovateľ sa rozhodol zrekonštruovať pôvodné existujúce stavebné objekty (žumpy T-06 a T-08), aby ich mohol využívať. Prvá zmena oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní sa týka odvádzania splaškových vôd z administratívnej budovy a zo sociálnej miestnosti v hale č. 7 do zrekonštruovanej existujúcej žumpy T-08 namiesto plánovanej novej domovej čistiarny odpadových vôd. Druhá zmena sa týka odvádzania hnojovice z chovnej haly č. 7 do zrekonštruovanej existujúcej žumpy T-06 namiesto plánovanej novej prečerpávacej nádrže. Tieto zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní prevádzkovateľ vykonal bez prerokovania s Inšpekciou, hoci sa týkali zmien technického riešenia projektu, ktoré vyžadujú prerokovanie prevádzkovateľa s Inšpekciou.

H. 2. Stav prevádzky v čase druhého miestneho zisťovania (dňa 26.9.2016) – opis

V čase kontroly bol sivý náter SIKAGARD-63N aplikovaný na povrchoch podroštových priestorov v jednotlivých sekciách haly č. 7, ktorý má zabezpečiť a splňať vlastnosti namiesto izolačnej fólie. Projektant navrhol túto epoxidovú povrchovú úpravu, ktorá ako náhradné riešenie spĺňa kvalitatívne parametre a požiadavky minimálne v takom rozsahu, ako boli v pôvodnom projekte. Aplikácia tohto náteru nebola v plnej miere dokončená v miestnosti vyskladňovacej rampy haly č. 7. Priama aplikácia tohto náteru prebiehala v čase kontroly v hale č. 4, ktorú vykonávali pracovníci za pomoci aplikátora SmartControl na premiestňovacích lávkach v ochrannom odevu s ochrannými okuliarmi a maskou na tvári.

Nadalej pokračovali stavebné práce týkajúce sa výstavby lagúny (dno a steny). Konkrétne bola v 2/3 plochy lagúny umiestnená izolačná fólia, pod ktorou sa nachádzal odvodňovací drenážny systém pozostávajúci z drenážne vypádovaného potrubia uloženého v štrkovom lôžku. Na izolačnej fólii bola uložená geotextília a nad ňou ďalšia čierna izolačná fólia. Nad ňou bola uložená biela izolačná fólia, ktorá bude plávať na hladine hnojovice a bude slúžiť na zachytávanie dažďovej vody na povrchu lagúny a zároveň bude zabráňovať úniku čpavku z hnojovice do ovzdušia. V čase kontroly prebiehala montáž odvetrávacích zariadení do tejto bielej povrchovej izolačnej fólie.

H. 3. Stav prevádzky v čase tretieho miestneho zisťovania (dňa 3.10.2016) – opis

Počas ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou prevádzky Inšpekcia zistila ďalšiu zmenu oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní. Zmena sa týkala zmeny typu vykurovacieho kotla, namiesto Protherm Grizzly 100 KLO Eko s príkonom 92 kW je inštalovaný Buderus VIESSMANN VITODENS s príkonom 97 kW.

I. Použité podklady

1. Integrované povolenie resp. rozhodnutie č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015.

2. Prepracovaná projektová dokumentácia náhradného riešenia, ktorú vypracovala a potvrdila oprávnená osoba – projektant Ing. arch. Karol Dudík (autorizovaný architekt č. 2120 AA) (dátum vypracovania august 2016) predložená Inšpekcii dňa 12.8.2016.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.8:

Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy Inšpektorátu, alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka II.A.8.2.I.1.:

Stavebníkom bude EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka II.A.8.2.I.2.:

Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa).

4. Podmienka II.A.8.2.I.13.:

Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

Zistený stav **Nedodržané počas prvého a tretieho miestneho zisťovania**

Zistený stav **Dodržané počas druhého miestneho zisťovania**

Opis **Áno**

Opis realizácie stavby v čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou je uvedený v časti H.1.Stav prevádzky v čase prvého miestneho zisťovania, H.2.Stav prevádzky v čase druhého miestneho zisťovania a H.3.Stav prevádzky počas tretieho miestneho zisťovania. V čase prvého miestneho zisťovania dňa 26.8.2016 a počas tretieho miestneho zisťovania dňa 3.10.2016 Inšpekcia zistila zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní týkajúce sa zmien technického riešenia, ktoré prevádzkovateľ vopred neoznámil ani neprerokoval s Inšpekciami. Prevádzkovateľ oznamuje v mesačných intervaloch len vykonané a plánové práce, bez oznámenie zmien oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní a bez následného prerokovania. V čase druhého miestneho zisťovania dňa 26.9.2016 bola kontrola zameraná na realizáciu zmien projektu, ktoré Inšpekcia zistila počas vykonania mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 15/2016/P v dňoch 25.2.2016 a 8.3.2016. Tieto zmeny sa týkali aplikácie epoxidovej vrstvy náteru SIKAGARD-63 N, ktorá podľa autorizovaného projektanta Ing. arch. Karola Dudíka bude spĺňať kvalitatívne parametre a požiadavky minimálne v takom rozsahu, ako boli v pôvodnom projekte. Realizáciu aplikácie náteru SIKAGARD-63 N na povrch betónových konštrukcií halových podláh prevádzkovateľ oznámil Inšpekcii vopred dňa 23.9.2016. Na základe tohto oznámenia Inšpekcia preverila dňa 26.9.2016 realizáciu aplikácie náteru podľa prepracovanej projektovej dokumentácie náhradného riešenia, ktorú vypracovala a potvrdila oprávnená osoba –

projektant Ing. arch. Karol Dudík (autorizovaný architekt č. 2120 AA) (dátum vypracovania august 2016), a ktorá bola predložená Inšpekcii dňa 12.8.2016.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.8
2. II.A.8.2.I.1.
3. II.A.8.2.I.2. – počas druhého miestneho zisťovania (aplikácia náteru SIKAGARD-63N)
4. II.A.8.2.I.13. – počas druhého miestneho zisťovania (aplikácia náteru SIKAGARD-63N)

Nedodržané

1. II.A.8.2.I.1 – počas prvého miestneho zisťovania (žumpy) a tretieho miestneho zisťovania (kotel)
2. II.A.8.2.I.13. – počas prvého miestneho zisťovania (žumpy) a tretieho miestneho zisťovania (kotel)

M. Záver – celkové zhodnotenie

V čase environmentálnej kontroly spojenej s miestnymi obhliadkami prevádzky Inšpekcia zistila zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré sa týkali rekonštrukcie existujúcich podzemných nádrží a súvisiacich kanalizácií namiesto realizácie nových nádrží a inštalácie vykurovacieho kotla odlišného typu. Tieto zmeny projektu sa týkali zmien technického riešenia, ktoré prevádzkovateľ neoznámil ani neprerokoval s Inšpekciou.

Zmeny oproti projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní týkajúce sa zmien technického riešenia izolačných prác zistené počas mimoriadnej environmentálnej kontroly č. 15/2016/P boli Inšpekcii predložené dňa 12. 08. 2016 v rámci prepracovanej projektovej dokumentácie náhradného riešenia (dátum vypracovania august 2016), ktoré Inšpekcia následne preverila na základe telefonického oznámenia prevádzkovateľa dňa 23.9.2016.

Dňa 26.8.2016 a 26.9.2016 Inšpekcia zapísala do stavebného denníka záznam o vykonaní štátneho dozoru spolu si zistenými výsledkami.

Prevádzkovateľ porušením podmienok II.A.8.2.I.2. a II.A.8.2.I.13. zistených počas prvého miestneho zisťovania (žumpy) dňa 26.8.2016 a počas tretieho miestneho zisťovania (kotel) dňa 3.10.2016 si neplnil povinnosti ustanovené v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona o IPKZ.

Na základe zistených nedostatkov Inšpekcia podľa § 35 ods. 2 písm. b) uloží pokutu za zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za Inšpekciu:

Mgr. Helena Imrichová, PhD.

Číslo preukazu: 469

.....

Za Inšpekciu:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Miroslava Svetlíková

Funkcia: splnomocnená osoba

.....

