

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Žilina
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Legionárska 5, 012 05 Žilina

Číslo: 6124-22966/2016/Chy/770020103

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 27/2016

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Žilina, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Ano
Výsledok:	§ 35 ods. 1 zákona - Súlad
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Chytčáková	Číslo preukazu: 27
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	eva.chytcakova@sizp.sk	
Inšpektor:	Ing. Alžbeta Patúšová	Číslo preukazu: 141
Telefón:	041 507 51 16	
Elektronická adresa:	alzbeta.patusova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Jozef Kondek – JOKO a syn	
Adresa sídla:	Pribinova 16, 022 01 Čadca	
IČO:	14 161 923	
Kontrola oznámená:	18.07.2016	Spôsob: Ústne
Zástupca:	Jozef Kondek	Funkcia: majiteľ
Telefón:	041/4331023	
Elektronická adresa:	jkondek@stonline.sk	
Zástupca:	Margita Tomaničková	Funkcia: vedúca odpad. hospodárstva
Telefón:	041/4371166	
Zástupca:	Jozef Hudec	Funkcia: vedúci dopravy
Telefón:	0903802742	

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Skládky odpadov Čadca – Podzávoz
Adresa prevádzky: Podzávoz
Variabilný symbol: 770020103
Integrované povolenie: 895/770020103/115-Pt
Vydané: 6.4.2004
Právoplatné: 3.5.2004
Projektovaná kapacita: 583 800 m³
Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola: 20.2.2015 – 27.3.2015
Kontrolované obdobie: 27.3.2015 – 18.7.2016
Začatie kontroly: 18.7.2016
Prvé miestne zisťovanie: 18.7.2016
Vypracovanie správy: 30.9.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Nie
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Obhliadka

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na prešetrenie príčin intenzívneho zápachu v okolí prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“.

Dňa 18.07.2016 bol Slovenskej inšpekcii životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia v Žiline, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) telefonicky podaný podnet na zápach z prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“. V podnete bolo uvedené, že intenzívny zápach pretrváva asi týždeň, a aj dňa 18.07.2016 je to veľmi cítiť, sťažovateľka býva v dome oproti autobusovej zastávke na štátnej ceste, ale určite je to riadne cítiť aj vyššie.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Inšpekcia ihneď po prijatí podnetu dňa 18.07.2016 o 9:58 hod. vykonala fyzickú kontrolu na mieste o 11:25 hod. Pracovníčky inšpekcie prešli pomalou jazdou autom po štátnej ceste E75 (Jesenského ulica) od Čadce, popri rodinných domoch, ktoré sú oproti skládke odpadov, až po začiatok obce Svrčinovec. Cez otvorené okná zisťovali prítomnosť zápachu. Na ceste smerom do Svrčinovca bola hustá, plynulá premávka s veľkým počtom kamiónov. Na ceste, smerom do Čadce stála nepretržitá kolóna vozidiel, ktorá sa sporadicky posúvala. Na celej trase nebol čuchaním zistený žiaden skládkový zápach. V ovzduší bolo cítiť len výfukové plyny z cestnej premávky.

Následne o 11:25 hod. inšpekcia prešla peši po chodníku od vchodu do areálu prevádzky popri rodinnom dome, oproti autobusovej zastávke, až k domom na úrovni konca oplotenia skládky odpadov, smerom k mestu Čadca a späť. Na celej trase nebolo cítiť žiaden skládkový zápach. V záhradách pri rodinných domoch sa nenachádzali žiadni miestni obyvatelia, ktorí by mohli potvrdiť, alebo vyvrátiť prítomnosť zápachu v predchádzajúcom období. Na vstupných bránach k rodinným domom sa nenachádzali zvončeky, na privolanie a oslovenie miestnych obyvateľov, iba cedulky „Pozor pes“. Inšpektorky prešli voľným pozemkom, medzi rodinnými domami, po svahu, až nad úroveň domov. Tu bolo cítiť v závanoch vetra mierny zápach. Nad domami sa páslo stádo kráv.

Následne sa inšpekcia presunula do prevádzky „Skládka odpadov Čadca – Podzávoz“, kde bola vykonaná miestna obhliadka skládkového telesa. Inšpekcia vykonala porovnanie skutočného stavu prevádzky s podmienkami stanovenými v integrovanom povolení č. 895/770020103/115-Pt, zo dňa 06.04.2004 v neskorších zmien (ďalej len „integrované povolenie“. Prevádzkovateľ, Jozef Kondek, bol o vykonaní kontroly informovaný až na mieste, po príchode inšpekcie do prevádzky.

Inšpekcia pri miestnej obhliadke zistila nasledovné:

Pri vstupe do areálu prevádzky pri prevádzkovej budove nebolo cítiť žiadny zápach. 1. časť 2. kazety bola zhutnená prekrytá zeminou. Na tejto 1. časti 2. kazety sa v čase kontroly odpad neukladal. Pri závanoch vetra tu bolo cítiť mierny skládkový zápach.

Obhliadkou 2. časti 2. kazety bolo zistené, že odpad je navezený na celej ploche dna telesa. Časť odpadov na pravej strane od prístupovej komunikácie bola zhutnená a prekrytá zeminou. Na povrchu boli uložené zásoby (kopy) zeminy určenej na ďalšie pokrývanie komunálnych odpadov. Taktiež časť odpadov na ľavej strane od prístupovej komunikácie smerom k 1. časti kazety bola zhutnená a prekrytá zeminou. Ľavá časť kazety, od vstupu do kazety, bola aktívna. Na povrchu odpadov sa pohyboval kompaktor a vykonával rozhrňanie a hutnenie privážaných odpadov. V okolí 2. časti 2. kazety bolo cítiť mierny skládkový zápach.

Dňa 08.06.2016 prevádzkovateľ vykonal čistenie akumuláčnej nádrže na priesakovú kvapalinu, t.j. vyčerpanie, vyčistenie od usadením a nánosov, umytie tlakovou vodou a dezinfekcia stien dezinfekčným prípravkom Savo. Spätné prečerpávanie priesakovej kvapaliny do telesa skládky odpadov sa vykonáva v suchom období.

I. Použité podklady

1. Prevádzkový denník
2. List „Oznámenie o ukončení výsadby“, zo dňa 07.12.2015

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka A.20.

Podľa potreby vykonávať dezinfekčné a deratizačné opatrenia, minimálne dvakrát ročne.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka A.52.

Na skládke odpadov musí byť dodržiavaná technológia skládkovania, t.j. ukladanie a hutnenie odpadu. Ukladaný komunálny odpad musí byť pri zhutňovaní pokrývaný inertným materiálom po vrstvách maximálnej hrúbky 2 m, podľa schváleného Prevádzkového poriadku skládky odpadov.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

3. Podmienka A.42.

Prevádzkovateľ je oprávnený prevádzkovať 2. kazetu skládky odpadov postupne po jednotlivých subkazetách. Po naplnení 1. pracovnej subkazety bude sprevádzkovaná aj 2. výhládová subkazeta.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

V čase kontroly bola 1. subkazeta 2. kazety skládky odpadov naplnená odpadmi tesne pod úroveň horného okraja tesnenia, t. j. okolitého terénu východného okraja telesa. Povrch odpadov bol prekrytý zeminou a zhutnený kompaktorom. Na cca 80 % povrchu bol trávnatý porast. Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa sa 1. subkazeta používa na ukladanie odpadov len v zimných mesiacoch z dôvodu ľahšieho prístupu vozidiel do telesa. V letných mesiacoch sa na ukladanie odpadov používa 2. subkazeta.

V čase kontroly sa odpad ukladal na ľavú stranu 2. subkazety (vľavo od vstupnej cestičky). Povrch pravej strany a časti ľavej strany, smerom od 1. subkazety, bol prekrytý zeminou a zhutnený. Na povrchu boli uložené zásoby zeminy na pokrývanie odpadov.

4. Podmienka A.54.

Priesakovú kvapalinu je možné rozlievať len na povrch pracovnej subkazety, prebytky priesakovej kvapaliny musia byť zneškodňované odvozom do zariadenia so schopnosťou odbúrať znečisťujúce zložky. Platí zákaz rozlievania priesakovej kvapaliny na povrch 1. kazety skládky odpadov a do telesa 2. výhládovej subkazety.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Priesaková kvapalina je prečerpávaná do telesa 2. kazety skládky odpadov. Rozlievanie priesakovej kvapaliny sa vykonáva v období sucha.

5. Podmienka A.58.

Vykonávať pravidelné prečistenie drenážneho potrubia prepláchnutím, minimálne 1 x ročne. O vykonanom prečistení urobiť záznam v prevádzkovom denníku.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Áno**

Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa bolo dňa 08.06.2016 vykonané čistenie drenážneho potrubia tlakovou vodou, vyčistenie akumuláčnej nádrže na priesakovú kvapalinu, t.j. vyčerpanie - vyprázdnenie, vyčistenie od usadením a nánosov, umytie tlakovou vodou a dezinfekcia stien dezinfekčným prípravkom Savo.

Pri kontrole prevádzkového denníka bolo zistené, že v prevádzkovom denníku bol dňa 08.06.2016 urobený zápis, že prevádzkovateľ vykonal čistenie drenážneho potrubia a akumuláčnej nádrže na priesakovú kvapalinu uvedeným spôsobom.

6. Podmienka A.59.

Vykonávať opatrenia vedúce k zníženiu prašnosti a zníženiu pachovej záťaže na telese skládky odpadov a jeho okolia, najmä kropením komunikácií a kropením telesa pracovnej subkazety, dôsledným hutnením odpadu, pokrývaním odpadu inertným materiálom.

Zistený stav **Dodržaná**
Opis **Nie**

7. Podmienka C.7.

Výsadba novej ochrannej zelene musí byť zrealizovaná najneskôr do 31.12.2015. Ukončenie výsadby ochrannej zelene prevádzkovateľ oznámi inšpekcii v lehote do 14 dní od jej ukončenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ v roku 2015 zrealizoval výsadbu ochrannej zelene, ktorá bola stanovená rozhodnutím inšpekcie č. 4333-31132/2014/Chy/770020103/Z11, zo dňa 20.11.2014. Prevádzkovateľ listom „Oznámenie o ukončení výsadby“, zo dňa 07.12.2015 inšpekcii oznámil ukončenie výsadby ochrannej zelene v areáli skládky odpadov Čadca – Podzávoz ku dňu 30.11.2015.

K. Prílohy správy Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. 7 podmienok integrovaného povolenia: A.20., A.42., A.52., A.54., A.58., A.59., C.7.

Nedodržané

1. 0 podmienok

Čiastočne dodržané

1. 0 podmienok

Nie je možné vyhodnotiť

1. 0 podmienok

M. Záver – celkové zhodnotenie

Na základe zistených skutočností inšpekcia konštatuje, že prevádzkovateľ udržiava prevádzku v súlade s podmienkami určenými v integrovanom povolení v zmysle § 35 ods. 1 zákona o IPKZ.

Pri obhliadke prevádzky a jej okolia nebol potvrdený nadmerný zápach.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Chytčáková

Číslo preukazu: 27

.....