

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8800-40698/37/2016/Put

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 17/2016/Put/Z

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „inšpekcia“) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) vykonala environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona o IPKZ a primerane podľa zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Martin Putiš	Číslo preukazu: 467
Telefón:	02 582 82 407	
Elektronická adresa:	martin.putis@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Adresa sídla:	Mirka Nešpora 1410, 908 45 Gbely
IČO:	34 097 040
Elektronická adresa:	tehelnagbely@tehelnagbely.sk

Zúčastnené osoby:

Ing. Milan Sobolič – SIŽP, OIPaK

D. Prevádzka

Názov podľa IP: TEHELŇA GBELY, s.r.o.
Adresa prevádzky: kat. úz. Gbely
Variabilný symbol: 370570104
Integrované povolenie: 1253-3648/37/2009/Koč/370570104
Vydané: 3.2.2009
Právoplatné: 6.3.2009
Projektovaná kapacita: Kliknutím zadáte text.
Kategória: 3.5. Výroba keramických výrobkov vypaľovaním, najmä strešných škridiel, tehál, žiaruvzdorných tvárnic, obkladačiek, kameniny alebo porcelánu s výrobnou kapacitou väčšou ako 75 t za deň a/alebo s kapacitou pece väčšou ako 4 m³ a hustotou vsádzky na jednu pe

E. Časová os

Kontrolované obdobie: 6.3.2009 – 4.5.2016
Začatie kontroly: 4.5.2016
Prvé miestne zisťovanie: 4.5.2016
Vypracovanie správy: 1.7.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola zameraná na preverenie súladu podmienok uvedených v integrovanom povolení č. 1253-3648/37/2009/Koč/370570104 zo dňa 3.2.2009 v znení neskorších zmien s aktuálnym stavom v prevádzke a so znením aktuálnych legislatívnych predpisov aplikovateľných pre kontrolovanú prevádzku.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonania kontroly v prevádzke neprebíhal výrobný proces. Prevádzka je po stavebno-technickej stránke v dezolátnom stave, nespôsobilá na ďalšie prevádzkovanie. Stavebné konštrukcie sú deštruované, schátralé a hrozí akútne nebezpečie úrazu.

I. Použité podklady

- integrované povolenie č. 1253-3648/37/2009/Koč/370570104 zo dňa 3.2.2009

J. Prílohy

- Príloha č. 1: Fotodokumentácia aktuálneho stavu v objekte prevádzky Tehelňa Gbely dňa 4.5.2016

K. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Nie je možné vyhodnotiť.

L. Záver – celkové zhodnotenie

Inšpekcia vykonanou kontrolou zistila nesúlad medzi podmienkami integrovaného povolenia a skutočnosťou.

Inšpekcia sa niekoľkokrát počas niekoľkých mesiacov bezúspešne pokúšala kontaktovať prevádzkovateľa.

Prevádzka je po stavebno-technickej stránke v dezolátnom stave, nespôsobilá na ďalšie prevádzkovanie. Stavebné konštrukcie sú deštruované, schátralé a hrozí akútne nebezpečenstvo úrazu.

Inšpekcia na základe zisteného stavu vyzve prevádzkovateľa, aby predložil žiadosť o zrušenie integrovaného povolenia.

M. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Martin Putiš

Číslo preukazu: 467





