



Číslo: 5598-19128/57/2016/Hut
12.08.2016

Počet strán: 15

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 20/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoloňovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta § 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu § 35 ods. 2 písm. c) zákona - Výzva na podanie žiadosti
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru:

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, odbor integrovaného povoloňovania a kontroly znečisťovania

Inšpektor:	Ing. Katarína Hutňanová	Číslo preukazu: 482
	Ing. Jana Valachovičová	Číslo preukazu: 474
Telefón:	055 633 33 14	
Elektronická adresa:	katarina.hutnanova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	KONZEKO spol. s r.o.	
Adresa sídla:	Areál NPZ 510, 053 21 Markušovce	
IČO:	31 659 772	
Kontrola oznámená:	13.06.2016	Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Vladimír Ratvaj	
Telefón:	0903 905 846	

Elektronická adresa: konzeko@konzeko.sk

Kontroly sa za spoločnosť KONZEKO spol. s r.o. zúčastnili:

Ing. Vladimír Ratvaj – konateľ spoločnosti

D. Prevádzka

Názov podľa IP: „Regenerácia olejov a emulzií“

Variabilný symbol: 570480105

Integrované povolenie (IP): 930/98-OIPK/2005-Be/570480105

Vydané: 08.08.2005

Právoplatné: 25.08.2005

Projektová kapacita: 18 000 t/rok spracovaného odpadového oleja

Kategória: 5.1. j) Zneškodňovanie alebo zhodnocovanie nebezpečných odpadov s kapacitou väčšou ako 10 t za deň, ktorého súčasťou je prečistenie oleja alebo jeho iné opätovné použitie.

E. Časová os

Posledná kontrola: 19.6.2014 – 1.10.2014

Začatie kontroly: **16.06.2016**

Kontrolované obdobie: **01.01.2015 – 16.06.2016**

Prvé miestne zisťovanie: 16.06.2016

Vypracovanie správy: 08.08.2016

Doručenie správy: 12.08.2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno

Videodokumentácia: Nie

Odobraté vzorky: Nie

Meranie emisií: Nie

Iné: -

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia, vydaného IŽP Košice rozhodnutím č. 930/98-OIPK/2005-Be/570480105 zo dňa 08.08.2005 (ďalej len „integrované povolenie“), ktoré mali ku dňu vykonania kontroly opodstatnenie a kontrolu opatrenia na nápravu vydaného rozhodnutím IŽP Košice č. 2274-4823/57/2015/Pal zo dňa 17.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2015. IŽP Košice vykonal kontrolu príslušných dokumentov a fyzickú kontrolu prevádzky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania je popísaný v bode J. „Kontrolné zistenia“.

I. Použité podklady

1. Výpis z obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel, Sro, vložka číslo: 9531/V
2. Zmenový list, stav olejov (produktov) v nádržiach ku dňu 16.06.2016
3. Evidenčný list zariadenia na zhodnocovanie odpadov za rok 2015
4. Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015
5. Evidenčné listy odpadov za rok 2015,
6. Osvedčenie skúške vodotesnosti podľa STN 750905 pre nádrž o objeme 408 m³
7. Protokol o technickom stave nádrže o objeme 408 m³
8. Protokol o technickom stave nádrže S1 o objeme 33 m³
9. Protokol o technickom stave nádrže S2 o objeme 16 m³
10. Protokol o technickom stave nádrže S3 o objeme 10 m³
11. Protokol o technickom stave nádrže Z4 o objeme 15 m³
12. Protokol o technickom stave nádrže Z5 o objeme 15 m³
13. Protokol o technickom stave nádrže H102 o objeme 7 m³
14. Protokol o technickom stave nádrže H104 o objeme 5 m³
15. Protokol o technickom stave nádrže H103 o objeme 20 m³
16. Protokol o technickom stave nádrže Z2 o objeme 30 m³
17. Protokol o technickom stave nádrže Z3 o objeme 30 m³
18. Protokol o technickom stave nádrže Z1 o objeme 30 m³
19. Protokol o technickom stave nádrže E o objeme 50 m³
20. Protokol o technickom stave nádrže F o objeme 50 m³
21. Protokol o technickom stave nádrže NNH o objeme 6 m³
22. Protokol o technickom stave nádrže H202, H203, H205 o objeme 0,8 m³
23. Protokol o technickom stave nádrže V1, V2, V3 o objeme 25 m³
24. Protokol o technickom stave nádrže PN1, PN2, PN3 o objeme 55 m³
25. Protokol o technickom stave nádrže ZN o objeme 7 m³
26. Protokol o technickom stave nádrže E201A, E201B o objeme 33 m³
27. Protokol o technickom stave nádrže H101A, H101B o objeme 20 m³
28. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž S1 o objeme 33 m³
29. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž S2 o objeme 16 m³
30. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž S3 o objeme 10 m³
31. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž Z4 o objeme 15 m³
32. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž Z5 o objeme 15 m³
33. Osvedčenie skúške vodotesnosti podľa STN 750905 pre nádrž na splaškové vody o objeme 5 m³
34. Osvedčenie skúške vodotesnosti podľa STN 750905 pre HN7 o objeme 24 m³
35. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž H102 o objeme 7 m³

36. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž H103 o objeme 20 m³
37. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž Z3 o objeme 30 m³
38. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž Z1 o objeme 30 m³
39. Osvedčenie skúšky vodotesnosti podľa STN 750905 pre HN6 o objeme 32 m³
40. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž E o objeme 50 m³
41. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž F o objeme 50 m³
42. Osvedčenie skúšky vodotesnosti podľa STN 750905 pre HN5 o objeme 46 m³
43. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž NNH o objeme 6 m³
44. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž H202, H203, H205 o objeme 0,8 m³
45. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž V1, V2, V3 o objeme 25 m³
46. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž PN1, PN2, PN3 o objeme 5 m³
47. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž L1, L2 o objeme 7 m³
48. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž ZN o objeme 7 m³
49. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž E201A, E201B o objeme 33 m³
50. Osvedčenie o uskutočnenej skúške tesnosti podľa STN 753415 a STN 650201 pre nádrž H101A, H101B o objeme 20 m³
51. Havarijný plán
52. Autorizácia na zhodnocovanie odpadových olejov č. 207/A/12-3.3 zo dňa 19.12.2012
53. Evidenčný list odpadu katalógové číslo 13 02 07, 20 01 26

J. Kontrolné zistenia

J.1 Kontrola opatrení na nápravu č. 1, 3, 4, 5, 6, 7 nariadených IŽP Košice rozhodnutím č. 2274-4823/57/2015/Pal zo dňa 17.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2015, cit.:

Opatrenie č. 1, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný manipulačné plochy na stáčanie alebo výdaj znečisťujúcich látok zabezpečiť protihavarijne a z hľadiska nepriepustnosti a odolnosti proti pôsobeniu znečisťujúcich látok, v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd.

Termín: najneskôr do **31.12.2015**“

Zistený stav:**1) Stáčacie a plniace miesto (manipulačná plocha stáčacia a výdajná) pri nádrži o objeme 408 m³ slúžiace na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami:**

V čase kontroly nebolo stáčacie miesto, ktoré je zároveň aj plniacim miesto vybavené havarijnou nádržou. Uvedená plocha nebola zastrešená.

Ku kontrole nebola prevádzkovateľom k predmetnej ploche poskytnutá žiadna projektová dokumentácia. Vizuálnou obhliadkou bolo zistené, že stáčacie a plniace miesto je tvorené iba makadamom a necelistvými panelmi a nespĺňa požiadavky na nepriepustnosť a odolnosť proti pôsobeniu znečisťujúcich látok (odpadový olej).

2) Stáčacie a plniace miesto (manipulačná plocha stáčacia a výdajná) označené ako MP2 o výmere 352 m² pred halou regenerácie:

Počas kontroly na základe vyžiadania IŽP Košice nebola prevádzkovateľom k uvedenej ploche poskytnutá žiadna projektová dokumentácia.

Vizuálnou obhliadkou predmetného plniaceho a stáčacieho stanovišťa bolo zistené, že stáčacie a plniace miesto je na povrchu tvorené asfaltom s vyfrézovanými odtokovými žľabmi, ktoré boli v čase kontroly vyspádované smerom pred objekt, v ktorom sú vykonávané oplachy zariadení znečistených ropnými látkami) – vid' fotodokumentácia. Manipulačná plocha nebola zastrešená. Počas kontroly nebolo konkrétne preukázané, že uvedené plniace a stáčacie miesto je tvorené havarijnou nádržou, ktorá je tesná a technicky riešená takým spôsobom, ktorý umožňuje zachytenie znečisťujúcich látok, ktoré by unikli pri technickej poruche, pri deštrukcii zariadení, pri stáčaní znečisťujúcich látok z autocisterien. Na uvedenej ploche sa nachádzali odtokové miesta, ktoré mali v čase kontroly uzáver (kryt), ale tesnosť daných odtokových miest nebola IŽP Košice preukázaná. V rigole na odvádzanie vôd z povrchového odtoku boli v čase kontroly miesta znečistené ropnými látkami (vid' fotodokumentácia).

3. Plniace miesto (manipulačná plocha výdajná) v 3. lodi:

Plniace miesto, na ktorom dochádza k plneniu autocisterien olejom zo skladovacích nádrží je tvorené betónovou podlahou umiestnenou v budove. Podlaha na plniacom mieste bola na niektorých miestach popraskaná, vid' fotodokumentácia. Počas kontroly neboli na vyzvanie IŽP Košice doložené k plniacemu miestu žiadne doklady alebo projektová dokumentácia, ktorými by bolo preukázané splnenie uvedeného opatrenia.

Opatrenie nesplnené.

Opatrenie č. 3, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný jednoplášťové nádrže znečisťujúcich látok, ktoré sú zároveň horľavými kvapalinami v zmysle STN 92 0800: Požiarne bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny (ďalej len „STN 92 0800“) umiestniť do záchytných vaní s objemom určeným STN 92 0800. Termín: najneskôr do **31.12.2015**“

Zistený stav:

Nádrž	Objem	Havarijná nádrž	Znečisťujúca látka	Rozmery nádrže / Zhodnotenie objemu
		Objem (m ³)		
Nádrž cca 1 km od haly regenerácie na odpadový olej				
Skladovacia nádrž dno vizuálne nekontrolovateľné	408 ST 400 IP	400	odpadový olej	nevyhodnotené rozpor v objeme poskytnutým prevádzkovateľom

Skladovacia nádrž		Nie je	odpadový olej	Nevyhovujúci Nemá havarijnú nádrž
Nádvorie pred halou regenerácie skladovacie nádrže na olej				
Skladovacia nádrž (S3)	10	HN8	odpadový olej	vyhovujúci
Skladovacia nádrž (S2)	16	94		
Skladovacia nádrž (S1)	33			
Nádvorie pred halou regenerácie – nádrže na olej				
Prevádzková nádrž (V1)	25	-	odpadový olej	Nepreukázané havarijné zabezpečenie nevyhodnocované
Prevádzková nádrž (V2)	25		odpadový olej	
Prevádzková nádrž (V3)	25		odpadový olej	
Hala regenerácie – loď 1				
RN	3	HN1 168/140	odpad z odstredivky	Predložené ku kontrole rozdielne údaje o objemoch havarijnej nádrže HN1. Povinnosť prevádzkovateľa zosúladiť havarijný plán, protokoly o skúškach tesnosti a integrované povolenie. nevyhodnocované
Prevádzková nádrž PN1	5		EVO	
Prevádzková nádrž PN2	5		EVO	
Prevádzková nádrž PN3	5		EVO	
Prevádzková nádrž H201A	33		sušený olej	
Prevádzková nádrž H201B	33		sušený olej	
Prevádzková nádrž L1	7		odpadový olej	
Prevádzková nádrž L2	7		odpadový olej	
Prevádzková nádrž ZN	7		odpadový olej	
Prevádzková nádrž H101A	20			
Prevádzková nádrž H101B	20	odpadový olej		
Hala regenerácie – loď 2				
Prevádzková nádrž Z5	16/15	HN2	olej D2	vyhovujúci
Prevádzková nádrž Z4	16/15	17	olej D2	
Hala regenerácie – loď 3				
Prevádzková nádrž H102	7	HN7 24/21	olej D2	Predložené ku kontrole rozdielne údaje o objemoch havarijnej nádrže HN7. Povinnosť prevádzkovateľa zosúladiť havarijný plán, protokoly o skúškach tesnosti a integrované povolenie nevyhodnocované
Prevádzková nádrž H104	5		Flux. olej	
Prevádzková nádrž H103	20		základový olej	
Skladovacia nádrž (E)	50	HN5 46/55	odpadový olej	Predložené ku kontrole rozdielne údaje o objemoch havarijnej nádrže HN5. Povinnosť prevádzkovateľa zosúladiť havarijný plán, protokoly o skúškach tesnosti a integrované povolenie. nevyhodnocované
Skladovacia nádrž (F)	50		základový olej	

Skladovacia nádrž (Z1)	30	HN6 32/36	Flux. olej	Predložené ku kontrole rozdielne údaje o objemoch havarijnej nádrže HN5. Povinnosť prevádzkovateľa zosúladiť havarijný plán, protokoly o skúškach tesnosti a integrované povolenie. nevyhodnocované
Skladovacia nádrž (Z2)	30		základový olej	
Skladovacia nádrž (Z3)	30		fluxačný olej	

Vysvetlivky: D2 – druhý destilát, havarijná nádrž je zároveň aj záchytná vaňa

Opatrenie nesplnené.

Opatrenie č. 4, cit.: „Ak prevádzkovateľ chce užívať stavbu „BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov“ je povinný požiadať o kolaudáciu predmetnej stavby. Termín: najneskôr do **31.08.2015**“

Zistený stav: Prevádzkovateľ v čase kontroly dňa 16.06.2016 užíval stavbu „BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov“ bez kolaudačného rozhodnutia, t. j. bez povolenia na ich užívania. Prevádzkovateľ nepožiadala IŽP Košice o kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov“ do 31.08.2015.

Opatrenie nesplnené.

Opatrenie č. 5, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vypracovať Východiskovú správu a predložiť ju IŽP Košice na schválenie.

Termín: najneskôr do **31.08.2015**“

Zistený stav: Prevádzkovateľ nevypracoval Východiskovú správu v lehote do 31.08.2015 a nepredložil ju v uvedenej lehote IŽP Košice na schválenie.

Opatrenie nesplnené.

Opatrenie č. 6, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ a predložiť ho SIŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany vôd na schválenie. Termín: najneskôr do **31.05.2015**“

Zistený stav: Prevádzkovateľ predložil IŽP Košice v čase kontroly aktualizovaný havarijný plán, ktorý nebol predložený na schválenie IŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany v lehote do 31.05.2015.

Opatrenie nesplnené.

Opatrenie č. 7, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný, na základe výsledku kontroly technického stavu havarijnej nádrže o objeme 400 m³ pre sedimentačnú nádrž SN 400, vykonať opravu

narušeného povrchu havarijnej nádrže novou stierkou a náterom odolným voči pôsobeniu ropných látok. Termín: najneskôr do **31.08.2015**“

Zistený stav: IŽP Košice vykonanou kontrolou dňa 16.06.2016 zistil, že povrch havarijnej nádrže nebol opravený. V čase kontroly bol povrch havarijnej nádrže poškodený, popraskaný a ku kontrole neboli predložené doklady, ktorými by bolo preukázané, že na narušený povrch bol aplikovaný náter odolný voči ropným látkam (viď fotodokumentácia).

Opatrenie nesplnené.

J.2 Kontrola podmienok integrovaného povolenia uvedených v nasledovných bodoch:

- 1) Kontrola podmienky č. 1.1.1, cit.:** „Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.“ V spojitosti s podmienkou **č. 1.1.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.“

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ vykonal zmeny v prevádzke:

- Zrealizoval stavbu „Zloženie stojacích cisterien“ bez príslušných povolení a súhlasov (stavebného povolenia, súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, atď.), ktoré sú potrebné k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Regenerácia olejov a emulzií“. O uvedenú zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ nepožiadala IŽP Košice. Súčasťou stavby je zrealizovaná havarijná nádrž, v ktorej sú umiestnené skladovacie nádrže S1 o objeme 33 m³, S2 o objeme 16 m³, S3 o objeme 10 m³ a objekt, v ktorom sú vykonávané oplachy zariadení znečistených ropnými látkami).
- Zastrešil časť skladovacej plochy pre nebezpečné odpady pred budovou regenerácie, kde sú umiestnené a zhromažďované nebezpečné odpady v kontajneroch K1 a K2 o objeme 2 x 6 m³.

Podmienka nedodržaná.

- 2) Kontrola podmienky 6.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok nepriepustností nádrží, záchytných vaní a havarijných vaní raz za päť rokov od poslednej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.“

Zistený stav:

Prevádzkovateľ vykonal skúšky tesnosti nasledovných nádrží:

Znečisťujúca látka	Objem (m ³)	Umiestnenie	Materiál, z kt. je nádrž zhotovená	Počet plášťov	Skúška tesnosti	Kontrola technického stavu
1	2	3	4	5	6	7
Nádrže cca 1 km od prevádzky						
Odpadový olej	408	nadzemná	oceľ	1	26.03.2015 27.03.2015	26.03.2015
Odpadový olej	30	nadzemná	oceľ	1	nepredložená	nepredložená
Havarijná nádrž pod skladovacou nádržou 408 m³						
					nepredložená	
Nádvorie pred halou regenerácie – skladovacie nádrže						
odpadový olej	16/S2	nadzemná	oceľ	1	16.03.2015	16.03.2015
odpadový olej	33/NN33B (S1)	nadzemná	oceľ	1	16.03.2015	16.03.2015
odpadový olej	10/S3	nadzemná	oceľ	1	16.03.2015	16.03.2015
Havarijná nádrž HN8						
	110				nepredložená	
Pri hale regenerácie						
Odpadový olej	25/ V1	nadzemná	oceľ	1	17.03.2015	17.03.2015
Odpadový olej	25/ V 2	nadzemná	oceľ	1	17.03.2015	17.03.2015
Odpadový olej	25 / V3	nadzemná	oceľ	1	18.03.2015	18.03.2015
Hala regenerácie, 1. loď						
EVO	5/PN1	nadzemná	oceľ	1	09.03.2015	09.03.2015
EVO	5/PN2	nadzemná	oceľ	1	09.03.2015	09.03.2015
EVO	5/PN3	nadzemná	oceľ	1	09.03.2015	09.03.2015
odpadový olej	7/L1	nadzemná	oceľ	1	10.03.2015	10.03.2015
odpadový olej	7/L2	nadzemná	oceľ	1	10.03.2015	10.03.2015
odpadový olej	7/ZN	nadzemná	oceľ	1	10.03.2015	10.03.2015
odpadový olej	33/A	nadzemná	oceľ	1	10.03.2015	10.03.2015
odpadový olej	33/B	nadzemná	oceľ	1	11.03.2015	11.03.2015
sušený olej	20/C	nadzemná	oceľ	1	11.03.2015	11.03.2015

sušený olej	20/D	nadzemná	oceľ	1	11.03.2015	11.03.2015
Havarijná nádrž HN1 (nezhoduje sa objem s údajmi v havarijnom pláne)						
	168 /140				10.03.2015 11.03.2015	
Sklad olejov loď 2						
olej D2	16/Z4	nadzemná	oceľ	1	18.03.2015	18.03.2015
olej D2	16/Z5	nadzemná	oceľ	1	18.03.2015	18.03.2015
Havarijná vaňa HN2 pod Z4, Z5						
	17				nepredložená	
Sklad olejov 3 loď						
Havarijná nádrž	24	-	-	-	15.- 17.3.2010	
Základový olej	7/H102	nadzemná	oceľ	1	19.03.2015	19.03.2015
LVO	5/H104	nadzemná	oceľ	1	19.03.2015	19.03.2015
LVO	20/H103	nadzemná	oceľ	1	19.03.2015	19.03.2015
Základový	30/Z2	nadzemná	oceľ	1	20.03.2015	20.03.2015
Flux. olej	30/Z3	nadzemná	oceľ	1	20.03.2015	20.03.2015
Flux. olej	30/Z1 (M1)	nadzemná	oceľ	1	21.03.2015	21.03.2015
olej	0,8/H202	nadzemná	oceľ	1	22.03.2015	22.03.2015
C _x H _y olej	0,8/H203	nadzemná	oceľ	1	22.03.2015	22.03.2015
C _x H _y olej	0,8/H205	nadzemná	oceľ	1	24.03.2015	24.03.2015
Havarijná vaňa HN6 pod Z2,3 a Z1(M1)						
	32				20.01.2015 21.03.2015	
Havarijná vaňa HN7 pod H(103, 104, 102, 202, 203, 205) nezhodujú sa údaje objemu						
	24 /21				16.03.2015 17.03.2015	
Skladovacie nádrže na regenerát, 3. loď						
odpadový olej	50/E	nadzemná	oceľ	1	21.03.2015	21.03.2015
regenerát	50/F	nadzemná	oceľ	1	21.03.2015	21.03.2015
Havarijná vaňa pod E, F (HN5) (nezhodujú sa údaje)						
	46				20.01.2013 21.03.2015	
Havarijná nádrž HN11 pod 1 m³ kontajnermi na odpadový olej						
	6				nepredložená	

Skúšky tesnosti a kontrolu technického stavu nádrží vykonal p. Dušan Pavoris, číslo 0299/LT2(AB), 201-0487/UTT, odborne spôsobilá osoba s kvalifikáciou na nedeštruktívne skúšanie. Nádrže vyhovujú skúškam tesnosti.

Podmienka neplnená.

- 3) **Kontrola podmienky 1.2.5 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady kategórie N – nebezpečný, zaradené podľa vyhlášky MŽP SR č. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Katalóg odpadov“), podľa zoznamu uvedeného v prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.“ **v spojitosti s podmienkou č. 1.2.6, cit.:** „Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady v zmysle bodu 1.2.5 tohto rozhodnutia, iba ak je držiteľom autorizácie na zhodnocovanie predmetných druhov odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“

Zistený stav:

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ v roku 2015 zhodnocoval odpady (činnosťou R9 – prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie) katalógové číslo 13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje v množstve 0,860 t, kategórie N - nebezpečný a katalógové číslo 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 kategórie N – nebezpečný bez toho, aby mal na uvedené odpady udelenú autorizáciu v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.

Podmienka č. 1.2.6 nesplnená.

K. Prílohy správy Áno

1. Fotodokumentácia

L. Zhodnotenie dodržania opatrení na nápravu

Dodržané: -

Nedodržané: Opatrenie č. 1, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7

M. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané: -

Čiastočne dodržané: -

Nedodržané: Podmienky č. 1.1.1, č. 1.1.3, č. 1.2.6, č. 6.6

Nie je možné vyhodnotiť: -

M. Záver – celkové zhodnotenie:

a) Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ porušil nasledovné podmienky integrovaného povolenia:

- 1) **Podmienku č. 1.1.1 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzka bude prevádzkovaná v rozsahu a za podmienok stanovených v tomto povolení.“ v spojitosti s podmienkou č. 1.1.3 časť II. integrovaného povolenia, cit.: „Akékoľvek plánované zmeny umiestnenia a rekonštrukcie zariadení v prevádzke alebo vykonávania činností v prevádzke, ktoré môžu výrazne ovplyvniť kvalitu životného prostredia, podliehajú integrovanému povoľovaniu. O tieto zmeny musí prevádzkovateľ požiadať osobitne.“ tým, že v prevádzke:
 - zrealizoval stavbu „Zloženie stojacích cisterien“ bez príslušných povolení a súhlasov (stavebného povolenia, súhlasu na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie stavieb a zariadení, alebo na vykonávanie činnosti, na ktoré nie je potrebné povolenie, ktoré však môžu ovplyvniť stav povrchových a podzemných vôd, zmeny súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov, atď.), ktoré sú potrebné k vydaniu zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Regenerácia olejov a emulzií“. O uvedenú zmenu integrovaného povolenia prevádzkovateľ nepožiadala IŽP Košice. Prevádzkovateľ zabezpečil vybudovanie havarijná nádrže (na mieste bývalého koľajiska), v ktorej umiestnil skladovacie nádrže S1 o objeme 33 m³, S2 o objeme 16 m³, S3 o objeme 10 m³ a objekt na oplachy zariadení od ropných látok, ktoré v čase kontroly boli prevádzkované.
 - Vykonala zastrešenie časti skladovacej plochy pre nebezpečné odpady pred budovou regenerácie, kde sú umiestnené nebezpečné odpady v kontajneroch K1 a K2 o objeme 2 x 6 m³ bez príslušnej zmeny integrovaného povolenia. Realizácia bola vykonaná v roku
- 2) **Podmienku č. 1.2.6, cit.:** „Prevádzkovateľ je oprávnený zhodnocovať odpady v zmysle bodu 1.2.5 tohto rozhodnutia, iba ak je držiteľom autorizácie na zhodnocovanie predmetných druhov odpadov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.“ tým, že v roku 2015 zhodnocoval odpady (činnosťou R9 – prečisťovanie oleja alebo jeho iné opätovné použitie) katalógové číslo 13 02 07 biologicky ľahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje v množstve 0,860 t, kategórie N - nebezpečný a katalógové číslo 20 01 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25, kategórie N – nebezpečný v množstve..... bez toho, aby mal na uvedené odpady udelenú autorizáciu v zmysle všeobecne záväzného právneho predpisu odpadového hospodárstva.
- 3) **Podmienky č. 6.6 časť II. integrovaného povolenia, cit.:** „Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie skúšok nepriepustností nádrží, záchytných vaní a havarijných vaní raz za päť rokov od poslednej skúšky, po ich rekonštrukcii alebo oprave a pri ich uvedení do prevádzky po odstávke dlhšej ako jeden rok odborne spôsobilou osobou s certifikátom na nedeštruktívne metódy skúšania.“ tým, že nezabezpečil vykonanie

skúšok tesnosti skladovacej nádrže o objeme(nachádzajúcej sa pri nádrži o objeme 400 m³), záchytnej vane (havarijnej nádrže) pod skladovacou nádržou o objeme 400 m³, záchytných vaní (havarijnej nádrže) HN8, HN2, HN11.

Týmto zistenými nedostatkami prevádzkovateľ porušil podmienky č. 1.1.1, č. 1.1.3, 1.2.6, 6.6 časť II. integrovaného povolenia, čím porušil povinnosť uvedenú v § 26 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 39/2013 o IPKZ.

- b) Na základe vyššie uvedeného IŽP Košice konštatuje, že prevádzkovateľ neplnil opatrenia na nápravu:

Opatrenie č. 1, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný manipulačné plochy na stáčanie alebo výdaj znečisťujúcich látok zabezpečiť protihavarijne a z hľadiska nepriepustnosti a odolnosti proti pôsobeniu znečisťujúcich látok, v súlade s právnymi predpismi na úseku ochrany vôd. Termín: najneskôr do **31.12.2015**“ tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil do 31.12.2015 stáčacie a plniace miesto pri nádrži o objeme 408 m³ slúžiace na zaobchádzanie so znečisťujúcimi látkami protihavarijne a z hľadiska nepriepustnosti a odolnosti proti pôsobeniu znečisťujúcich látok.

Opatrenie č. 3, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný jednoplášťové nádrže znečisťujúcich látok, ktoré sú zároveň horľavými kvapalinami v zmysle STN 92 0800: Požiarna bezpečnosť stavieb. Horľavé kvapaliny (ďalej len „STN 92 0800“) umiestniť do záchytných vaní s objemom určeným STN 92 0800. Termín: najneskôr do **31.12.2015**“ tým, že prevádzkovateľ nezabezpečil umiestnenie skladovacej nádrže o objeme.....(pri nádrži o objeme 400 m³) do záchytnej vane (havarijnej nádrže) .

Opatrenie č. 4, cit.: „Ak prevádzkovateľ chce užívať stavbu „BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov“ je povinný požiadať o kolaudáciu predmetnej stavby. Termín: najneskôr do **31.08.2015**“ tým, že prevádzkovateľ v čase kontroly dňa 16.06.2016 užíval stavbu „BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov“ bez kolaudačného rozhodnutia, t. j. bez povolenia na ich užívanie. Prevádzkovateľ nepožiadala IŽP Košice o kolaudačné rozhodnutie pre stavbu „BAT intenzifikácia a reštrukturalizácia zhodnocovania odpadových olejov“ do 31.08.2015.

Opatrenie č. 5, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný v zmysle § 8 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ vypracovať Východiskovú správu a predložiť ju IŽP Košice na schválenie. Termín: najneskôr do **31.08.2015**“ tým, že prevádzkovateľ nevypracoval Východiskovú správu v lehote do 31.08.2015 a nepredložil ju v uvedenej lehote IŽP Košice na schválenie.

Opatrenie č. 6, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný aktualizovať „Plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku“ a predložiť ho SIŽP, IŽP Košice, odboru

inšpekcie ochrany vôd na schválenie. Termín: najneskôr do **31.05.2015**“ tým, že prevádzkovateľ v lehote do 31.05.2015 nepredložil IŽP, IŽP Košice, odboru inšpekcie ochrany na schválenie havarijný plán.

Opatrenie č. 7, cit.: „Prevádzkovateľ je povinný, na základe výsledku kontroly technického stavu havarijnej nádrže o objeme 400 m³ pre sedimentačnú nádrž SN 400, vykonať opravu narušeného povrchu havarijnej nádrže novou stierkou a náterom odolným voči pôsobeniu ropných látok. Termín: najneskôr do **31.08.2015**“ tým, že v čase kontroly bol povrch havarijnej nádrže poškodený, popraskaný a ku kontrole neboli predložené doklady, ktorými by bolo preukázané, že na narušený povrch bol aplikovaný náter odolný voči ropným látkam.

Týmto zistenými nedostatkami prevádzkovateľ nevykoval dodatočné nápravné opatrenia nariadené IŽP Košice rozhodnutím č. 2274-4823/57/2015/Pal zo dňa 17.02.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.03.2015.

Na základe zistených skutočností IŽP Košice:

- a) nariadi prevádzkovateľovi vykonať v určitej lehote opatrenia na nápravu podľa § 35 ods. 2 písm. a) a 33 ods. 4 písm. f) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ,
- b) vyzve prevádzkovateľa, aby v určenej lehote podal žiadosť o zmenu integrovaného povolenia na preskúmanie a aktualizáciu podmienok integrovaného povolenia podľa § 33 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ, pretože došlo k zmene právnych predpisov a je potrebné aktualizovať podmienky určené v povolení,
- c) uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa § 35 ods. 2 písm. b) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ za zistený správny delikt.

N. Informovanie prevádzkovateľa o výsledku kontroly

Správa z environmentálnej kontroly bola vypracovaná podľa § 34 ods. 10 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ v Košiciach dňa 08.08.2016. Správu vypracovala Ing. Katarína Hutňanová.

O výsledku kontroly a obsahu správy z environmentálnej kontroly bol oboznámený Ing. Vladimír Ratvaj, konateľ spoločnosti KONZEKO spol. s.r.o. dňa 12.08.2016.

O. Vyjadrenia vedúceho kontrolovaného subjektu (štatutárneho zástupcu) kontrolovanej prevádzky ku kontrolným zisteniam

P. Podpisy

Za IŽP Košice:

Ing. Katarína Hutňanová

inšpektor

Ing. Jana Valachovičová

inšpektor

Za KONZEKO spol. s.r.o.:

Ing. Vladimír Ratvaj

konateľ

Správu o environmentálnej kontrole prevzal dňa.....