

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Jeséniova 17, 831 01 Bratislava

Číslo: 8459-38401/37/2016/Jur/370250306

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 51/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 5 a 6 zákona - Bežná
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	02 582 82 428	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

Inšpektor:	Mgr. Simona Fašungová	Číslo preukazu: 553
Telefón:	02 582 82 416	
Elektronická adresa:	simona.fasungova@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Duslo, a.s.
Adresa sídla:	Administratívna budova, ev. č. 1236, 927 03 Šaľa
IČO:	35 826 487
Kontrola oznámená:	13.10.2016 Spôsob: Ústne
Zástupca:	PaedDr. Ivan Urcikán Funkcia: pracovník technického úseku
Telefón:	0911 401 509

Elektronická adresa: ivan.uncikan@duslo.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výroba agrochemikálií
Adresa prevádzky: Nobelova 34, 836 05 Bratislava
Variabilný symbol: 370250306
Integrované povolenie: 1353-15078/2007/Koz/370250306
Vydané: 30.5.2007
Právoplatné: 8.10.2007
Projektovaná kapacita: Burex 1000 t/rok
Dialen 1000 t/rok

Kategória:

4. Chemický priemysel

4.4. Výroba prípravkov na ochranu rastlín alebo výrobu biocídov.

E. Časová os

Posledná kontrola: -
Kontrolované obdobie: 26.10.2013 – 26.10.2016
Začatie kontroly: 26.10.2016
Prvé miestne zisťovanie: 26.10.2016
Druhé miestne zisťovanie: 9.11.2016
Vypracovanie správy: 5.12.2016

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Vyžiadanie si od zástupcu prevádzkovateľa zodpovedanie otázok súvisiacich s kontrolou, predloženie prevádzkovej dokumentácie a fyzická kontrola celej prevádzky.

G. Zameranie kontroly – opis

Kontrola bola podľa § 34 ods. 1 zákona o IPKZ zameraná na dodržiavanie vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného Slovenskou inšpekciou životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly rozhodnutím č. 1353-15078/2007/Koz/370250306 zo dňa 30.5.2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8.10.2007 (ďalej len „rozhodnutie“ resp. „povolenie“).

Predmetom kontroly boli všeobecné podmienky, podmienky pre kontrolu priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd, opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu v kontrolovanom období od 26. 10. 2013 do 26. 10. 2016.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase vykonanej kontroly neprebiehala činnosť v prevádzke – chemická výroba bola ukončená ku dňu 20. 04. 2010. Väčšina stavebných objektov patriacich pod prevádzku bola v čase fyzickej obhliadky zbúraná.

I. Použité podklady

1. Analýzy podzemnej vody z monitorovacích sond č. 26 a č. 37 za roky 2014 a 2015, a doposiaľ v roku 2016.
2. Oznámenie o ukončení činnosti v prevádzke listom č. 60/2010-ÚŽPaMR BA zo dňa 20. 04. 2010.
3. Predloženie správy „Postup odstavenia a asanácie výroby Burex“ spolu so žiadosťou o zmenu integrovaného povolenia dňa 16. 07. 2010.
4. Rozhodnutie Mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. ÚKsSP-2011/857/4/Vim zo dňa 14. 09. 2011 a rozhodnutie č. ÚKaSP-2012-131/1496/HAK-AFA-1 zo dňa 15. 01. 2013 o vydaní povolenia na odstránenie stavieb.
5. List č. ÚKaSP-2015/93/AFA-list zo dňa 11. 02. 2015, ktorým bola Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto predĺžená lehota na odstránenie stavebných objektov o 24 mesiacov uvedených v rozhodnutí č. ÚKaSP-2012-131/1496/HAK-AFA-1 zo dňa 15. 01. 2013.

J. Kontrolné zistenia

1. *Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, I. Požiadavky na spôsob a metódy monitorovania prevádzky a údaje, ktoré treba evidovať a poskytovať do informačného systému, 2. Monitoring vôd, 2.2. Kontrola priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd, bod 2.2.1.*

2.2.1. *Monitorovať množstvo a ukazovatele znečistenia produkovanej odpadovej vody, v mieste odtoku z prevádzky do chemickej kanalizácie, monitorovať kvalitu podzemných vôd v monitorovacích sondách č. 26 a 37 podľa tabuľky č. 7.*

Tabuľka č. 7

Produkovaná odpadová voda		Podzemná voda (monitorovacie sondy č. 26 a 37)	
Ukazovateľ	Početnosť *	Ukazovateľ	Početnosť *
CHSK _{cr}	1 x týždenne	CHSK _{Mn}	2 x ročne
Cl ⁻	1 x týždenne	RL _{suš}	2 x ročne
N-NH ₄ ⁺	2 x mesačne	RL _{žih}	2 x ročne
Fenoly	2 x mesačne	Cl ⁻	2 x ročne
Anilín	2 x mesačne	Anilín	2 x ročne
AOX	2 x mesačne	Fenoly	2 x ročne
		SO ₄ ²⁻	2 x ročne
		NH ₄ ⁺	2 x ročne
		AOX	2 x ročne

- *V jednoduchjej bodovej vzorke*

Zistený stav	Čiastočne dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ predložil doklady o vykonanom rozbere podzemných vôd v monitorovacích sondách č. 26 a č. 37 v rozsahu ukazovateľov znečistenia určených v podmienke povolenia. Odber vzoriek a ich vyhodnocovanie sa uskutočňovalo v intervale 2 x ročne. Vzhľadom na to, že v kontrolovanom období sa v prevádzke nevykonávala činnosť – chemická výroba agrochemikálií v priemyselnom meradle a nevznikali žiadne odpadové vody, nebolo možné vyhodnotiť plnenie podmienky v časti monitoringu ukazovateľov znečistenia v odpadových vodách.

2. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, bod 1.

1. V prípade rozhodnutia ukončiť činnosť v prevádzke, prevádzkovateľ okamžite nahlási zámer inšpekcii.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Prevádzkovateľ zaslal listom č. 60/2010-ÚŽPaMR BA zo dňa 20. 04. 2010 Inšpekcii informáciu, že k uvedenému dňu bola ukončená chemická výroba na linke Burex, ktorá spadá pod integrované povolenie. Výroba v prevádzke prebiehala v posledných rokoch len sezónne, podľa uzatvorených kontraktov a postupne bola utlmovaná.

3. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, K. Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, bod 2.

2. Vypracovať správu s harmonogramom postupu plánovaného ukončenia činnosti spolu s plánom opatrení na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti. Správu predloží inšpekcii na schválenie do 3 mesiacov od nahlásenia zámeru.

Zistený stav	Dodržaná
Opis	Áno

Na základe kontroly predložených podkladov a spisového materiálu bolo zistené, že prevádzkovateľ podal dňa 16. 07. 2010 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia pre prevádzku, ktorej súčasťou bola aj správa – Postup odstavenia a asanácie výroby Burex, v ktorej sú uvedené postupy ukončenia činnosti v prevádzke spolu s plánom opatrení na vylúčenie rizík znečisťovania z prevádzky po ukončení jej činnosti. Prevádzkovateľ zaslal v určenej lehote Inšpekcii správu o postupe odstavenia a asanácie prevádzky.

4. Podmienka v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, bod 1.11.

1.11. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne spôsoby a metódy zisťovania, podmienky a povinnosti, postupuje sa podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Zistený stav	Nedodržaná
Opis	Áno

Miestnou obhliadkou prevádzky bolo zistené, že prevádzkovateľ zbúraním odstránil nasledovné objekty prevádzky:

SO 1403 – sklad tekutých surovín, SO 1405 – prečerpávací stanica, SO 1411 – sklad tekutých surovín, SO 1412 – sklad tekutých surovín, SO 1432 – sklad tekutých surovín, SO 1433 – hlavný výrobný objekt, SO 1438 – sklad tekutých surovín, SO 1411 – vonkajšie zariadenie Burex (Bx), SO 1441/1 – vonkajšie zariadenie Burex (Bx), SO 1442 – dielňa údržby Bx, SO 1446 – chladiareň, SO 1446/1 – kompresorovňa, SO 1446/2 – zásobník chladiaceho média, SO 1447 – baliareň a sklad obalov, sklad balených surovín, SO 1454 – stáčacia stanica NH₃, SO 1454/1 – skrúpací (abs.) veža amoniaku a zásobník vody, SO 1455 – výrobné riadiace centrum, SO 1456 – recirkulačná stanica chladiacich vôd, SO 1459 – sklad tekutých surovín.

Povolenie na odstránenie uvedených stavebných objektov bolo vydané všeobecným stavebným úradom – Mestskou časťou Bratislava-Nové Mesto rozhodnutím č. ÚKsSP-2011/857/4/Vim zo dňa 14. 09. 2011 a rozhodnutím č. ÚKaSP-2012-131/1496/HAK-AFA-1 zo dňa 15. 01. 2013. Listom č. ÚKaSP-2015/93/AFA-list zo dňa 11. 02. 2015 bola predĺžená lehota na odstránenie stavebných objektov o 24 mesiacov uvedených v rozhodnutí č. ÚKaSP-2012-131/1496/HAK-AFA-1 zo dňa 15. 01. 2013. Príslušným stavebným úradom na vydanie povolenia na odstránenie uvedených stavebných objektov, ktoré boli súčasťou prevádzky „Výroba agrochemikálií“, je Inšpekcia ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Vo veci vydania povolenia odstránenia uvedených stavieb konal a rozhodol vecne nepríslušný správny orgán – všeobecný stavebný úrad Mestská časť Bratislava-Nové Mesto. Prevádzkovateľ mal oznámiť Inšpekcii ako vecne príslušnému stavebnému úradu plánovaný zámer odstránenia uvedených stavieb a zároveň podať žiadosť o vydanie povolenia na ich odstránenie v súlade so stavebným zákonom.

Počas fyzickej obhliadky prevádzky bolo zistené, že v niektorých nezbúraných stavebných objektoch patriacich pod prevádzku sa nachádzal nasledovný odpad:

SO 2420 – sklad balených surovín:

- nepoužívané a použité sklo z výrobného procesu vrátane laboratórneho skla.

SO 2421 – sklad hotových výrobkov:

- prášková farba ZINK DUS, plastové obaly, herbicíd chloridazón vrecovaný, herbicíd DICAMBA, uhličitan draselný (potaš).

SO 1416 – sklad pevných surovín:

- elektroodpad, elektrické káble, nepoužívané a použité sklo z výrobného procesu, laboratórne sklo, nábytok, komunálny odpad.

Prevádzkovateľ je povinný zhodnotiť, resp. zneškodniť vzniknutý odpad nachádzajúci sa v uvedených stavebných objektoch a to v súlade so všeobecne záväznými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva ešte pred podaním žiadosti o zrušenie integrovaného povolenia pre prevádzku a predložiť Inšpekcii doklad o zhodnotení, resp. zneškodnení uvedených odpadov.

V kontrolovaných objektoch sa už nenachádzali žiadne zariadenia ani technologické linky, ktoré by mohli slúžiť na chemickú výrobu. Stavebné objekty boli odpojené od prívodu elektrickej energie, médií a zdroja vody.

K. Prílohy správy

Nie

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. *Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, bod 1.*
2. *Opatrenia pre prípad skončenia činnosti v prevádzke, najmä na zamedzenie znečisťovania miesta prevádzky a jeho uvedenie do uspokojivého stavu, bod 2.*

Čiastočne dodržané

1. *Kontrola priemyselných odpadových vôd a podzemných vôd, bod 2.2.1.*

Nedodržané

1. *Všeobecné podmienky, bod 1.11.*

M. Záver – celkové zhodnotenie

Nedodržaním podmienky povolenia uvedenej v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, v bode 1.11. došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu uvedeného v § 37 ods. 1 písm. m) zákona o IPKZ.

Vzhľadom na to, že od porušenia povinnosti prevádzkovateľa uvedenej v kapitole II. Podmienky povolenia, A. Podmienky prevádzkovania, 1. Všeobecné podmienky, v bode 1.11. povolenia – podať žiadosť o odstránenie stavieb v prevádzke Inšpekcii ako špeciálnemu stavebnému úradu podľa § 120 stavebného zákona uplynulo viac ako tri roky, nie je možné v súlade s § 37 ods. 7 zákona o IPKZ začať konanie o uložení pokuty za tento zistený správny delikt.

N. Podpisy

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....


Mgr. Simona Fašungová

Číslo preukazu: 553

.....


Za prevádzkovateľa:

Vedúci kontrolovaného subjektu (štatutárny zástupca):

Dátum: 01.12.2016

v. z.  i. URČENÁK IVAN, BUSCO, a.s.

