

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Košice
Odbor integrovaného povoľovania a kontroly
Rumanova 14, 040 01 Košice

Číslo: 5416-19124/Mil/2016

Dňa: 13.02.2017

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 44/2016/Z

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Košice, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „IŽP Košice“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 39/2013 Z. z. o IPKZ“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 10/1996 Z. z. o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Nie
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. a) zákona - Opatrenia na nápravu
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Ing. Eva Milistenferová Číslo preukazu: 127
Telefón:	055 633 33 14
Elektronická adresa:	eva.milistenferova@sizp.sk

B.1. Prizvaná osoba

Organizácia:	-	
Adresa:	-	
Zástupca:	-	Funkcia: -
Telefón:	-	
Elektronická adresa:	-	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	Brantner Nova, s.r.o.
Adresa sídla:	Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO:	31 659 641
Kontrola oznámená:	02.12.2016 konateľovi spoločnosti Spôsob: Telefonicky
Zástupca:	Ing. Vladimír Čech Funkcia: konateľ spoločnosti
Telefón:	-
Elektronická adresa:	-

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Regionálna skládka odpadov Kúdelník II.
Adresa prevádzky:	Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves
Variabilný symbol:	750300104
Integrované povolenie:	1337/142-OIPK/2005-Be/750300104
Vydané:	05. 04. 2005 v znení neskorších zmien
Projektovaná kapacita:	2. etapu do kapacity 434 300 m ³ 3. etapu do kapacity 333 210 m ³ zneškodnených odpadov.

Kategória:

5.4. Skládky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise,⁷³⁾ ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.

E. Časová os

Posledná kontrola:	2015
Kontrolované obdobie:	1.9.2016 – 31.12.2016
Začatie kontroly:	15.12.2016
Prvé miestne zisťovanie:	15.12.2016
Vypracovanie správy:	14.1.2017
Doručenie správy:	deň osobného prevzatia

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia:	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Meranie emisií:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna environmentálna kontrola bola zameraná na kontrolu podmienok integrovaného povolenia č. 1337/142-OIPK/2005-Be/750300104 zo dňa 05. 04.2005 v znení neskorších zmien, týkajúcich sa nakladania s priesakovou kvapalinou, z dôvodu, že dňa 25.05.2016 a 26.05.2016 došlo na vodnom toku Hornád v časti skládka komunálneho odpadu Kúdelník II v k. ú. Spišská Nová Ves, k mimoriadnemu zhoršeniu vôd (ďalej len „MZV“). MZV sa prejavilo sfarbením vody do čiernej, výskytom peny na hladine toku a zápachom po odpadových

vodách. Z MZV bol vypracovaný protokol z riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd, napísaný Ing. Adriánou Marušiakovou, IŽP Košice, OIOV, dňa 24.08.2016., v ktorom sa konštatuje, že konaním spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. došlo k porušeniu § 21 ods. 1 písm. c) vodného zákona, čím došlo k naplneniu skutkovej podstaty správneho deliktu. IŽP Košice, OIOV bude pokračovať v samostatnom správnom konaní vo veci uloženia pokuty.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

V čase kontroly bol areál skládky odpadov stráženy a vymedzený oplotením s uzamknateľnou bránou. Pri bráne bola umiestnená informačná tabuľa vyhotovená v súlade s požadovanými údajmi uvedenými v integrovanom povolení.

Vnútro skládkové spevnené plochy a vnútroareálová komunikácia okolo objektu vstupnej kontroly, na ktorých je osadená cestná váha s pokračovaním k vjazdu do kazety skládky odpadov a k obsluhu nádrže priesakových kvapalín boli čisté. Prevádzka skládky bola označená informačnou tabuľou viditeľnou a čitateľnou z verejného priestranstva. Objekt vstupnej kontroly, kde sa nachádzajú kancelárie, denná miestnosť, sociálne zariadenie, sprcha, šatňa a príručný sklad boli sprístupnené. Váženie odpadov bolo vykonávané na funkčnej mostovej váhe, váženie odpadov a ich evidencia boli zabezpečované automatizovaným systémom s uchovávaním dát na PC.

Priesaková kvapalina bola z telesa skládky odpadov odvádzaná do akumuláčnej nádrže priesakových kvapalín AN1 o objeme 308 m³ situovanej v západnej časti areálu skládky a do nádrže priesakových kvapalín AN (zemná nádrž) situovanej v severnej časti skládky a jej objem 1 607 m³. Obidve akumuláčnej nádrže sú prepojené gravitačným potrubím z AN do AN1 a výtlačným potrubím z AN1 do AN, za účelom účelného nakladania s priesakovými kvapalinami zo skládky odpadov. Z akumuláčnej nádrže AN1 je riešený postrek skládkového telesa počas jeho zavážania. Pre tento účel je vybudovaná sústava hydrantov.

Voda z povrchového odtoku z okolia skládky odpadov bola odvádzaná vybudovaným odvodňovacím systémom, ktorý bol v čase kontroly funkčný a udržiavaný v čistote.

I. Použité podklady

1. Evidenčné listy odpadu kat. č. 19 07 03 v období od 01.09.2016 – 30.12.2016
2. Účtovné doklady o zneškodňovaní odpadu kat. č. 19 07 03, výpis z knihy záväzkov, faktúry z obdobia od 01.09.2016 – 30.12.2016
3. Zmluva o dielo č. 248/06/20D/DKaČOV o likvidácii priesakových vôd zo skládky tuhého komunálneho odpadu
4. Havarijný plán pre prípad úniku nebezpečných látok a postup riešenia mimoriadneho zhoršenia vôd
5. Prezenčná listina z interného školenia z 01.10.2016, Prevádzkový poriadok a havarijný plán Regionálnej skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Kúdelník II., Technologický reglement Riadenej regionálnej skládky odpadov na nie nebezpečný odpad Kúdelník II

J. Kontrolné zistenia

1) Kontrola podmienky č. 2.2.1 v bode 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd, cit.:

„2.2.1 Prevádzkovateľ nesmie vypúšťať priesakové kvapaliny a splaškové odpadové vody do povrchového toku ani do podzemných vôd.“

Zistený stav:

Fyzickou kontrolou dňa 15.12.2016 nebolo zistené vypúšťanie priesakových kvapalín a splaškových odpadových vôd do povrchového toku ani do podzemných vôd. Prevádzkovateľ priesakovú kvapalinu sústreďoval v akumulčných nádržiach priesakových kvapalín AN1 a AN.

Podmienka **splnená**.

2) Kontrola podmienky č. 2.2.2 v bode 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd, cit.:

„2.2.2 Emisné limity pre splaškové odpadové vody sa neurčujú. Splaškové vody musí prevádzkovateľ sústreďovať v nepriepustnej žumpe o objeme 36 m³ a zabezpečiť ich zneškodňovanie u oprávnenej osoby.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ splaškové vody sústreďuje v nepriepustnej žumpe o objeme 36 m³, čo dokladoval protokolom z vykonanej skúšky vodotesnosti nádrže č. 2014/06/23/01 zo dňa 23.06.2014, vykonanou EkoSpektrum, s.r.o., Košice, samostatným revíznym technikom p. Mariánom Čigašom. Zneškodňovanie splaškových odpadových vôd prevádzkovateľ zabezpečuje podľa potreby u oprávnenej osoby na základe zmluvného vzťahu.

Podmienka **splnená**.

3) Kontrola podmienky č. 2.2.3 v bode 2.2 Emisie do podzemných a povrchových vôd, cit.:

„2.2.3 Emisné limity pre priesakové kvapaliny sa neurčujú. Priesakové kvapaliny musí prevádzkovateľ sústreďovať v akumuláčnej nádrži priesakových kvapalín a zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny musí zmluvne zabezpečiť u oprávnenej osoby.“

Zistený stav:

Kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ priesakové kvapaliny sústreďuje v akumulčných nádržiach priesakových kvapalín AN1 a AN. Zneškodnenie nadbytočnej priesakovej kvapaliny zabezpečuje u oprávnenej osoby na základe Zmluvy o dielo č.248/06/20D/DKaČOV o likvidácii priesakových vôd zo skládky tuhého komunálneho odpadu. Prevádzkovateľ ďalej

doložil účtovné doklady o zneškodňovaní odpadu kat. č. 19 07 03, výpis z knihy záväzkov, faktúry z obdobia od 01.09.2016 – 30.12.2016.

M) Záver – celkové zhodnotenie

IŽP Košice, zastúpený Ing. Eva Milistenferovou pri kontrole nezistil porušenie kontrolovaných podmienok integrovaného povolenia, čím potvrdzuje súlad kontrolou zisteného stavu prevádzky s kontrolovanými podmienkami povolenia podľa § 35 ods. 1 zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

IŽP Košice podľa § 34 ods. 12 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ zašle, resp. odovzdá prevádzkovateľovi správu o environmentálnej kontrole č. 44/2017/Z. Prevzatím správy o environmentálnej kontrole sa kontrola pokladá za ukončenú.

Správa o environmentálnej kontrole č. 44/2016/Z bola prevádzkovateľom prevzatá dňa 13.02.2017.

O) Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Eva Milistenferová

Číslo preukazu: 127

.....
podpis

Za prevádzkovateľa:

Brantner Nova, s.r.o.:

Ing. Vladimír Čech

.....
podpis

V Košiciach dňa 13.02.2017