



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 3409-13050/2016/Imr/371230606

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE

č. 15/2016/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:	§ 34 ods. 9 zákona - Mimoriadna
Podnet:	Áno
Výsledok:	§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - Pokuta
Odstúpené:	Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:	Mgr. Helena Imrichová, PhD.	Číslo preukazu: 469
Telefón:	037 656 06 32	
Elektronická adresa:	helena.imrichova@sizp.sk	

Inšpektor:	Ing. Ingrid Pojezdalová	Číslo preukazu: 507
Telefón:	037 656 06 34	
Elektronická adresa:	ingrid.pojezdalova@sizp.sk	

Inšpektor:	RNDr. Martin Jursa	Číslo preukazu: 495
Telefón:	037 656 06 31	
Elektronická adresa:	martin.jursa@sizp.sk	

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:	EPP Slovensko, s.r.o.
-----------------	-----------------------

Adresa sídla: Terezov 4, Hlohovec 920 03
IČO: 47 241 381
Kontrola oznámená: 25.2.2016 Spôsob: Telefonicky
Zástupca: Ing. Artur Marek Pawlik
Funkcia: stavbyvedúci
Zúčastnený v dňoch: 25.2.2016, 8.3.2016
Telefón: -
Elektronická adresa: -

Zástupca: Ing. Miroslava Svetlíková
Funkcia: splnomocnená osoba
Zúčastnená dňa: 8.3.2016
Telefón: 0918340271
Elektronická adresa: msvelikova@eppslovensko.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: **Farma ošípaných Veľký Cetín**
Adresa prevádzky: Veľký Cetín
Variabilný symbol: 371230606
Integrované povolenie v znení neskorších zmien a doplnení:
3217-33682/2007/Kys/371230606
Vydané: 17.10.2007
Právoplatné: 30.11.2007
Projektovaná kapacita: 25 857 ks ošípaných nad 30 kg počas jedného turnusu, ročne
86 440 ks

Kategória:

6.6. b) Intenzívny chov hydiny alebo ošípaných s miestom pre viac ako 2 000 ks ošípaných nad 30 kg alebo

E. Časová os

Posledná kontrola: 30.11.2007 – 20.6.2008
Kontrolované obdobie: 1.1.2015 – 25.2.2016
Začatie kontroly: 25.2.2016
Prvé miestne zisťovanie: 25.2.2016
Druhé miestne zisťovanie: 8.3.2016
Vypracovanie správy: 21.4.2016
Doručenie správy: Deň prevzatia doporučenej zásielky s doručenkou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Meranie emisií: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly – opis

Mimoriadna kontrola (ďalej len „kontrola“) podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na zisťovanie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia vydaného SIŽP rozhodnutím č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007 v znení neskorších zmien a doplnení, a to z dôvodu prešetrovania anonymného podnetu doručeného na Obec Veľký Cetín dňa 23.2.2016, v ktorom bolo uvedené, že:

- sa stavba nerealizuje podľa stavebného povolenia v súlade s projektovou dokumentáciou;
- sa nedodržiava technologicko-pracovný postup – konkrétne sa jedná o izolačné práce, ktoré majú zamedziť úniku agresívnej močovky do pôdy a spodných vôd.

Podnet bol postúpený Obcou Veľký Cetín spolu so sprievodným listom č. j. 129-1/2015 zo dňa 21.9.2015 a následne doručený na SIŽP dňa 24.2.2016. Predmetom kontroly boli podmienky rozhodnutia (stavebného povolenia) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015, uvedené pre stavbu „Rekonštrukcia farmy pre výkrm ošípaných“, ktorým sa zmenilo pôvodné rozhodnutie č. 3217-33682/2007/Kys/371230606 zo dňa 17.10.2007.

H. 1. Stav prevádzky v čase prvého miestneho zisťovania (dňa 25.2.2016) – opis

V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou sa v prevádzke vykonávali búracie a rekonštrukčné práce.

V stavebnom objekte SO-04 a SO-07 boli hotové zabetónované podlahy. V stavebnom objekte SO-04 boli urobené nové betónové základy pre kovové nosné stĺpy (konštrukciu). V stavebnom objekte SO-01 bola podlaha iba čiastočne hotová, v tom čase sa zabetónovávala. V stavebnom objekte SO-06 sa odstraňovala stará podlaha. V stavebnom objekte SO-11 bola stará podlaha odstránená a ukladalo sa potrubie na hnojovicu do zeme. V stavebnom objekte SO-05 bola odstránená stará podlaha.

H. 2. Stav prevádzky v čase druhého miestneho zisťovania (dňa 8.3.2016) – opis

V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou prevádzky pokračovali búracie a rekonštrukčné práce.

V stavebnom objekte SO-10 bola podlaha zabetónovaná a pracovníci robili debnenie na zabetónovanie prepážok. Podobná situácia bola v stavebných objektoch SO-01, 02, 03 a 11. V stavebnom objekte SO-06 sa odstraňovala stará betónová podlaha. V stavebnom objekte SO-05 bola stará podlaha odstránená a odstraňoval sa starý betón, ktorý spájal podlahu so stenami. V stavebnom objekte SO-07 boli už osadené drevené okenné rámy.

I. Použité podklady

Dňa 25.2.2016 v čase kontroly bol SIŽP predložený nasledovný podklad:

1. Rozhodnutie (stavebné povolenie) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015.
2. Stavebný denník – listy týkajúce sa realizácie izolačných prác a betónovanie podláh v jednotlivých halách:
 - č. 933265 zo dňa 12.1.2016 – betonáž SO-07
 - č. 933271 zo dňa 16.2.2016 – betonáž SO-04.

Dňa 1.3.2016 boli SIŽP elektronicky zaslané nasledovné podklady:

1. Technický list pre LADAX MONO – kryštalizačná náterová hmota na betónové konštrukcie zo dňa 1.11.2002.
2. Prehlásenie o zhode – AQUASTOP – bentonitové bobtnajúce tesnenie zo dňa 10.2.2014.
3. Stanovenie odolnosti povrchu cementového betónu proti pôsobeniu vody a chemických látok – protokol č. 440/96 pre náter LADAX MONO vykonaná Štátnym akreditovaným skúšobným laboratóriom č. 1072, Riaditeľstvo diaľnic Praha, Závod Brno zo dňa 27.7.1996.
4. Uistenie o vydanie prehlásenia o zhode zo dňa 2.1.2012 pre:
 - izolačný náter LADAX MONO;
 - izolačný náter LADAX FS;
 - izolačný náter LADAX FS II;
 - izolačný náter LADAX FC;
 - infúzny roztok LADAX IN;
 - stavebný tmel LADAX TMEL;
 - stavebný tmel LADAX PP;
 - stavebný tmel LADAX QUICK;
 - hydrofobizačný náter LADAX FOB.
5. SK CERTIFIKÁT o zhode systému riadenia výroby u výrobcu SK12 – ZSV – 0681 pre betón, ktorý sa používa pre konštrukcie betónované na stavbe, montované konštrukcie a pre prefabrikované konštrukčné dielce pozemných a inžinierskych stavieb; vyrobený CRH (Slovensko) a.s. a vyrábaný vo výrobní CRH (Slovensko) a.s. zo dňa 1.9.2015.
6. Technický list pre AQUASTOP – bentonitové bobtnajúce tesnenie.
7. Certifikát výrobku č. AO212/C5/2006/0434/P pre LADAX MONO, LADAX FS – povrchová úprava betónu na báze portlandského cementu určeného pre zvýšenie vodotesnosti betónu zo dňa 20.4.2006.
8. Prehlásenie o zhode pre AQUASTOP 2025, AQUASTOP 2318, AQUASTOP 3020, AQUASTOP 2015, AQUASTOP 1510, AQUASTOP 2025 LT určené pre utesnenie horizontálnych a vertikálnych pracovných špár v monolitických konštrukciách pozemných a inžinierskych stavieb zo dňa 14.10.2015.

Dňa 11.3.2016 bol SIŽP elektronicky zaslaný nasledovný podklad:

1. Údaje o betóne používaného na betonáž halových podláh: typ C 25/30 XC3 XA1.

J. Kontrolné zistenia

1. Podmienka II.A.1.8:

Prevádzkovateľ je povinný umožniť zamestnancom príslušného orgánu štátnej správy Inšpektorátu, alebo týmto orgánom povereným osobám kontrolu prevádzky, najmä vstup do prevádzky, odber vzoriek a vykonanie kontrolných meraní, nahliadnutie do evidencií a iných písomností o prevádzke a poskytnúť pravdivé a úplné informácie a vysvetlenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

2. Podmienka II.A.8.2.I.1.:

Stavebníkom bude EPP Slovensko, s.r.o., Terezov 4, 920 03 Hlohovec, IČO: 47 241 381.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

3. Podmienka II.A.8.2.I.2.:

Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní - spracovateľ: Vinconcal, s.r.o., Zvončeková 44, 831 06 Bratislava; v termíne: september 2013 (bola vypracovaná súhrnná technická správa).

4. Podmienka II.A.8.2.I.13.:

Prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.

Zistený stav **Nedodržané**

Opis **Áno**

Opis realizácie stavby v čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou je uvedený v časti H. Stav prevádzky v čase prvého a druhého miestneho zisťovania. Následne SIŽP zistila zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní, ktoré prevádzkovateľ vykonal tým, že namiesto izolačnej fólie typu Fatrafol, ktorá sa mala ukladať pod betón z dôvodu zabránenia úniku znečisťujúcich látok do pôdy a vody, prevádzkovateľ používa na vytvorenie nepriepustnej betónovej vrstvy len betón typu C25/30 XC3 XA1 bez použitia izolačnej fólie.

Na základe sprievodcu normou STN EN 206-1 (+ Národná príloha) sa typom betónu C25/30 XC3 XA1 označuje pevnostná trieda betónu a stupeň vplyvu prostredia.

Označenie C25/30 charakterizuje pevnostnú triedu v tlaku.

Stupeň korózie výstuže vplyvom karbonatácie označený skratkou XC3 znamená stupeň vplyvu stredne mokrého, vlhkého prostredia (napr.: betón vnútri budov so strednou vlhkosťou vzduchu, vonkajší betón chránený proti dažďu; časti stavieb, ku ktorým má často alebo stále prístup vonkajší vzduch (napr. otvorené haly), vnútorné priestory s vysokou vlhkosťou vzduchu (napr.: priestory maštali)).

Označenie XA1 vyjadruje stupeň korózie betónu vplyvom slabo agresívneho chemického prostredia (napr.: nádrže čistiarní odpadových vôd, žumpy, septiky, základy stavieb vystavené chemickému pôsobeniu zeminy a/alebo podzemnej vody).

Medzi starou vrstvou betónu a novou vrstvou betónu sa vkladá bentonitové bobtnajúce tesnenie typu AQUASTOP vo forme pásov, ktoré vyplnia medzery medzi vrstvami betónov a tým zabezpečujú utesnenie horizontálnych a vertikálnych špár v monolitických konštrukciách pozemných a inžinierskych stavieb. Po vybetónovaní podláh sa kvôli izolácii ešte na ne nanáša kryštalizačná náterová hmota typu LADAX MONO, ktorá zaisťuje nepriepustnosť ošetrovaného betónového povrchu proti vode, ostatným kvapalinám a odpadovým roztokom z rôznych odvetví činnosti.

Zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní sa týkajú technického riešenia, ktoré prevádzkovateľ SIŽP neoznámil a ani ich neprerokoval so SIŽP. Prevádzkovateľ nemal v čase kontroly zapracovanú zmenu v schválenej projektovej dokumentácii oprávneným projektantom.

5. Podmienka II.A.8.2.I.4.:

Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom

konaní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 9.10.2015 prevádzkovateľ elektronicky oznámil SIŽP, že dodávateľom stavby je spoločnosť GRAAKJEAR A/S, Fabersvej 15, 7 500 Holstebro, Dánsko.

6. Podmienka II.A.8.2.I.6.:

Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí písomne alebo elektronicky na adresu (e-mail: helena.imrichova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Dňa 9.10.2015 prevádzkovateľ elektronicky oznámil SIŽP začiatok prípravných prác pre búracie práce, ktoré začali realizovať od 12.10.2015.

7. Podmienka II.A.8.2.I.7.:

Stavebník je povinný elektronicky (e-mail: helena.imrichova@sizp.sk alebo sizpipknr@sizp.sk) oznamovať Inšpektorátu priebeh jednotlivých prác v intervale 30 dní (vykonané a plánované práce).

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

8. Podmienka II.A.8.2.I.9.:

Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.

Zistený stav **Nedodržaná**

Opis **Áno**

V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou prevádzky (prvá 25.2.2016; druhá 8.3.2016) bol na stavbe stavebný denník, v ktorom bol uvedený priebeh stavebných prác. Stavebný denník nebol úplný, nakoľko neobsahoval všetky správne náležitosti. Nebol v ňom uvedený opis zmeny týkajúcej sa izolačných prác oproti schválenej projektovej dokumentácii. Dňa 8.3.2016 SIŽP zapísala do stavebného denníka záznam o vykonaní štátneho dozoru spolu si zistenými výsledkami.

9. Podmienka II.A.8.2.I.11.:

Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Nie**

10. Podmienka II.A.8.2.I.12.:

Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky,

ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Prevádzkovateľ elektronicky zaslal SIŽP doklady o materiáloch používaných na izoláciu a betónovanie halových podláh, ktoré sú uvedené v časti I. Použité podklady. Na betónovanie halových podláh sa používa vodotesný betón typu C25/30 XC3 XA1. Medzi starou vrstvou betónu a novou vrstvou betónu sa vkladá bentonitové bobtnajúce tesnenie typu AQUASTOP vo forme pásov, ktoré vyplnia medzery medzi vrstvami betónov a tým zabezpečujú utesnenie horizontálnych a vertikálnych špár v monolitických konštrukciách pozemných a inžinierskych stavieb. Po vybetónovaní podláh sa kvôli izolácie ešte na ne nanáša kryštalizačná náterová hmota typu LADAX MONO, ktorá zaisťuje nepriepustnosť ošetrovaného betónového povrchu proti vode, ostatným kvapalinám a odpadovým roztokom z rôznych odvetví činnosti.

11. Podmienka II.A.8.2.I.16.:

S realizáciou stavby sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.

Zistený stav **Dodržaná**

Opis **Áno**

Rozhodnutie (stavebné povolenie) č. 369-9326/2015/Imr/371230606/Z1-Ods-SP zo dňa 10.4.2015 nadobudlo právoplatnosť dňa 6.5.2015. Dňa 9.10.2015 prevádzkovateľ elektronicky oznámil SIŽP začiatok prípravných prác pre búracie práce, ktoré začali realizovať od 12.10.2015.

K. Prílohy správy **Áno**

1. Sprievodca normou STN EN 206-1 (+ Národná príloha)

L. Zhodnotenie dodržania podmienok povolenia

Dodržané

1. II.A.1.8
2. II.A.8.2.I.1.
3. II.A.8.2.I.4.
4. II.A.8.2.I.6.
5. II.A.8.2.I.7.
6. II.A.8.2.I.11.
7. II.A.8.2.I.12.
8. II.A.8.2.I.16.

Nedodržané

1. II.A.8.2.I.2.
2. II.A.8.2.I.9.
3. II.A.8.2.I.13.

M. Záver – celkové zhodnotenie

V čase kontroly spojenej s miestnou obhliadkou prevádzky (prvá 25.2.2016; druhá 8.3.2016) SIŽP zistila zmeny oproti schválenej projektovej dokumentácii overenej v stavebnom konaní.

Zmeny sa týkajú technického riešenia, ktoré prevádzkovateľ SIŽP neoznámil a ani ich neprerokoval so SIŽP. Prevádzkovateľ nemal v čase kontroly zapracovanú zmenu v schválenej projektovej dokumentácii oprávneným projektantom. Zároveň stavebný denník nebol úplný, nakoľko neobsahoval všetky správne náležitosti. Nebol v ňom uvedený opis zmeny týkajúcej sa izolačných prác oproti schválenej projektovej dokumentácii.

N. Podpisy

Za SIŽP:

Mgr. Helena Imrichová, PhD.

Číslo preukazu: 469

.....

Za SIŽP:

Ing. Ingrid Pojezdalová

Číslo preukazu: 507

.....

Za SIŽP:

RNDr. Martin Jursa

Číslo preukazu: 495

.....

Za prevádzkovateľa:

Ing. Miroslava Svetlíková

Funkcia: splnomocnená osoba

.....