



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5042-21575/47/2017/Kur

SPRÁVA O ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLE
č. 21/2017/Kur/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona – **mimoriadna**
Podnet: **Nie**
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona – **pokuta**
Odstúpené: **Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly

Inšpektor: Ing. Ján Kurillo
Telefón: 048 471 96 56
Elektronická adresa: jan.kurillo@sizp.sk
Inšpektor: Ing. Mária Petrová
Telefón: 048 471 96 52
Elektronická adresa: maria.petrova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FORTISCHEM a. s.
Adresa sídla: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO: 46 693 874
Kontrola oznámená: 18.5.2017 Spôsob: Elektronickou poštou

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:

- RNDr. Mária Danišová, vedúca oddelenia technicko – legislatívneho Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík, splnomocnená na zastupovanie spoločnosti, telefón: 046/568 3220, elektronická adresa: maria.danisova@fortischem.sk
- Ing. Miroslav Kováč, vedúci odboru ÚŽPaMR, telefón: 046/568 3200, elektronická adresa: miroslav.kovac@fortischem.sk
- Ing. Ivan Dobrotka, vedúci výroby VC, elektronická adresa: ivan.dobrotka@fortischem.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP:	Výroba vinylchloridu z acetylénu
Adresa prevádzky:	M. R. Štefánika.1, 972 71 Nováky
Variabilný symbol:	470100305
Integrované povolenie:	5168/566/OIPK/470100305/2005/Kň
Vydané:	6.6.2006
Právoplatné:	27.6.2006
Rozhodnutie o opatreniach na nápravu:	2597-9057/47/2013/Kmi
Vydané:	2.4.2013
Právoplatné:	23.4.2013
Projektovaná kapacita	██████ t vinylchloridu za rok
Kategória:	4.1. f) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: halogénderiváty uhlíkovodíkov

E. Časová os

Posledná kontrola:	19.5.2015
Kontrolované obdobie:	1.1.2014 do 19.5.2015
Začatie kontroly:	22. 5.2017
Miestne zisťovanie:	22.5.2017
Vypracovanie správy:	21.6.2017
Doručenie správy:	poštou

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia	Áno
Videodokumentácia:	Nie
Odňatie prvopisov:	Nie
Odobraté vzorky:	Nie
Iné:	Nie

G. Zameranie kontroly

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na plnenia rozhodnutia č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013 v súvislosti s podaním žiadosti prevádzkovateľa o zmenu č. 4 integrovaného povolenia, ktorej predmetom je predĺženie termínu na zabezpečenie časti prevádzky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami do 31.12.2021 a predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Oprava adiabatického prania a sušenia VCM ZP" o dva roky.

H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis

Prevádzka “Výroba vinylchloridu z acetylénu” pozostáva z technologických súborov - výrobní: syntéza vinylchloridu, pranie a sušenie vinylchloridu, kompresia a rektifikácia vinylchloridu, destilácia a kondenzácia, skladovanie a stáčanie vinylchloridu, príprava katalyzátora, propylénové chladenie soľanky a skladové hospodárstvo.

Výrobné zariadenia (syntézne reaktory) vinylchloridu vo výrobní **“Syntéza vinylchloridu”** sú umiestnené v objektoch, kde podlahy na okraji sú ukončené zvýšeným soklom a vytvárajú dve samostatné, záchytné, havarijné nádrže (celkový objem [REDAKOVANÉ]) na zachytenie úniku skladovaných a spracovaných látok. Zo 16 existujúcich reaktorov je iba 9 v činnnej prevádzke. **Trubice vnútri reaktorov sú naplnené ortuťovým katalyzátorom a na chladenie sa používa chladiaci olej.** Záchytná nádrž pod reaktormi má degradovanú ochrannú povrchovú úpravu betónu a pod ním je fóliová izolácia chránená z oboch strán geotextíliou.

Výrobnia **“Pranie a sušenie vinylchloridu”** využíva zariadenia: absorbér chlorovodíka, vodnú práčku, lúhovú práčku, soľankovú práčku, chladič kyseliny, zásobník NaOH, absorbér s aktívnym uhlím, absorbér – iontomenič, chladič syntézneho plynu, stripovaciu kolónu, neutralizačnú kolónu, predlohy a čerpadlá na proces prania a sušenia vinylchloridu. Samostatná záchytná a havarijná nádrž pod uvedenými zariadeniami bude realizáciou stavebných prác stavby **„Oprava adiabatického prania a sušenia VCM ZP“** daná do vyhovujúceho stavu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany vôd.

V súčasnosti nádrž nevyhovuje z hľadiska preukázania zabezpečenia nepriepustnosti. SIŽP vydala dňa 9.4.2015 rozhodnutie, právoplatné dňom 29.4.2015 s povolením predmetnej stavby, ale stavba nebola začatá.

Vinylchlorid sa zbavuje vyšších chlórovaných uhlíkovodíkov rektifikáciou vo výrobní **„Kompresia a rektifikácia vinylchloridu“**. Oddelené vyššie chlórované uhlíkovodíky sa využívajú na výrobu kyseliny chlorovodíkovej v ďalšej technológii, ktorá nie je súčasťou tejto prevádzky. Množstvo oleja v zariadeniach kompresie je [REDAKOVANÉ]. **Pod zariadeniami kompresie nie sú záchytné vaničky pre daný objem na zachytenie oleja v prípade havárie a úniku oleja.**

Rektifikovaný vinylchlorid sa odvádza na dvojstupňovú kondenzáciu vo výrobní **“Destilácia a kondenzácia”**, umiestnenej na podlaži, kde sa ako chladiace médium využíva voda a vodný roztok chloridu vápenatého.

V murovanom a zastrešenom jednopodlažnom objekte výrobní **“Skladovanie a stáčanie vinylchloridu”** sú umiestnené dve nádrže s obsahom vinylchloridu s objemom [REDAKOVANÉ]. Prevádzkovateľ v jednoplášťových nádržiach meria tlak a výšku hladiny. Vinylchlorid prevádzkovateľ už nenakupuje a stáčacie miesto je nefunkčné a nie je využívané.

V jednopodlažnom uzavretom objekte je výrobnia **“Príprava katalyzátora”**, ktorá susedí s výrobným zariadením vinylchloridu. Prevádzkovateľ z dôvodu bezpečnosti osôb zúčastnených na kontrole upozornil na zákaz vstupu v tomto čase do objektu. Fotodokumentáciou zaslanou dodatočne preukázal, že podlaha v tomto objekte je zhotovená z plastbetónu.

Vo výrobní **“Propylénové chladenie soľanky”** je uzavretý chladiaci okruh vodného roztoku chloridu vápenatého, ktorý pri teplote - 32° C je v kvapalnom stave (prevádzkovateľom nazývaný soľanka) a poskytuje hlbšie podchladenie v prevádzke. Soľanka je privádzaná z jednoplášťového zásobníka o objeme [REDAKOVANÉ] umiestneného vo výrobe chladu do dvoch výmenníkov chladenia o objeme [REDAKOVANÉ]. Zásobník a dva výmenníky sú umiestnené v exteriéri prevádzky. Pod zásobníkom **nie je žiadna záchytná, havarijná vaňa**, iba trávnatý

terén. Dva výmenníky sú umiestnené v betónovej záchytnej , havarijnej vani **bez povrchovej úpravy a fóliovej izolácie**, čo nespĺňa požiadavky právnych predpisov ochrany vôd. Výrobná „**Skladové hospodárstvo**“ je umiestnená v exteriéri na teréne vedľa objektu výrobné „Syntéza vinylchloridu“. Skladovacie stojaté a jednoplášťové zásobníky **nie sú umiestnené v záchytných, havarijných vaniach s povrchovou úpravou a fóliovou izoláciou**. V priestore skladového hospodárstva sa nachádzajú zásobníky nasledovne: **zásobník na hydroxid sodný s objemom [REDAKOVANÉ] nefunkčný a neprevádzkovaný zásobník na 26 % kyselinu chlorovodíkovú s objemom [REDAKOVANÉ]**, dva zásobníky chladiaceho oleja s jednotlivým objemom [REDAKOVANÉ], dva zásobníky na chladiacu soľanku, jeden s objemom [REDAKOVANÉ] a druhý s objemom [REDAKOVANÉ]

I. Použité podklady

1. Rozhodnutie č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013, právoplatné 23.4.2013.
2. Integrované povolenie a všetky jeho súvisiace zmeny pre predmetnú prevádzku.
3. Vodný plán Slovenska- stanovisko MŽP SR, Sekcia vôd, Bratislava.
4. Žiadosť prevádzkovateľa o zmenu č. 4 integrovaného povolenia vydaného pre prevádzku „Výroba vinylchloridu z acetylénu“.
5. Opatrenia na zabezpečenie zosúladenia zaobchádzania so znečisťujúcimi látkami v prevádzke „ Výroba vinylchloridu z acetylénu“ s požiadavkami všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany vôd (príloha k predmetnej žiadosti prevádzkovateľa).
6. Kópia splnomocnenia RNDr. Danišovej k podpisu žiadosti o vydanie integrovaných povolení a ich zmien a k zastupovaniu na ústnych prerokovaniach a pojednávaní vo veciach týkajúcich sa konaní podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o IPKZ.

J. Kontrolné zistenia - plnenia opatrení z rozhodnutia č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013

Opatrenie 1.

Zabezpečiť realizáciu opatrení na zosúladenie zaobchádzania s obzvlášť škodlivými látkami (chlorid ortuťnatý a medziprodukty a produkty s obsahom ortuti a chlórovaných uhľovodíkov) a so škodlivými látkami (kyselina chlóravodíková, hydroxid sodný, metanol, chlorid vápenatý /soľanka/, chladiaci olej) v prevádzke „**Výroba vinylchloridu z acetylénu**“ s požiadavkami záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany vôd nasledovným postupom:

- Predložiť Inšpektorátu vypracovanú projektovú dokumentáciu príslušných stavieb a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia v lehote **do 30. 09. 2015**.
- Vykonať realizáciu stavieb podľa schválenej projektovej dokumentácie v lehote **do 31. 12. 2016**.

Zistený stav: **Nedodržané**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ nepredložil projektové dokumentácie príslušných stavieb v určenej lehote stanovenej predmetným rozhodnutím. SIŽP nevydala zmeny integrovaných povolení a stavebných povolení v lehote do 30.9.2015 z [REDAKOVANÉ] nepredloženia žiadosti o zmenu IP prevádzkovateľom. Realizáciu stavieb v lehote do 31.12.2016 prevádzkovateľ nevykonával.

Opatrenie 2.

Vykonať realizáciu opatrenia na rekonštrukciu adiabatického prania vinylchloridu vyrobeného z acetylénu v prevádzke „**Výroba vinylchloridu z acetylénu**“ (s cieľom demerkurizácie a demonomerizácie produkovaných kyslých vôd) nasledovným postupom:

- Predložiť Inšpektorátu vypracovanú projektovú dokumentáciu príslušnej stavby a požiadať o vydanie zmeny integrovaného povolenia a stavebného povolenia v lehote **do 30. 09. 2014.**
- Vykonať realizáciu stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie v lehote **do 31. 12. 2016.**

Zistený stav: **Nedodržané**

Opis: Áno

Prevádzkovateľ predložil dňa 24.10.2014 žiadosť o zmenu integrovaného povolenia s projektovou dokumentáciou stavby: „Oprava adiabatického prania a sušenia VCM ZP“. Lehota stanovená predmetným rozhodnutím bola do 30.9.2014. SIŽP prerušila konanie o zmene integrovaného povolenia rozhodnutím na 90 dní z dôvodu doplnenia predloženej žiadosti (chýbali vyjadrenia dotknutých orgánov). Po doplnení žiadosti prevádzkovateľom vydala dňa 9.4.2015 rozhodnutím č. 2876-96000/2015/Beň,Kur/ 470100305/Z3-SP zmenu č. 3 integrovaného povolenia, ktorého súčasťou bolo stavebné povolenie predmetnej stavby a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 29.4.2015. Prevádzkovateľ do začatia mimoriadnej kontroly neoznámil začatie predmetnej stavby. Realizáciu predmetnej stavby podľa schválenej projektovej dokumentácie prevádzkovateľ v stanovenej lehote do 31.12.2016 nevykonával.

Kontrolou bolo zistené:

- vo výrobní „Syntéza vinylchloridu“ je povrch záchytných nádrží **poškodený a necelistvý a povrchová úprava je degradovaná**. Nie je zabezpečená ochrana betónu povrchovou úpravou voči prípadným únikom znečisťujúcich látok.
- vo výrobní „Kompresia vinylchloridu“ zariadenia obsahujúce olej **nie sú vybavené vankami na zachytenie oleja**,
- vo výrobní „Propylénové chladenie soľanky“ záchytná betónová **nádrž neplní požiadavky** na ochranu podzemných vôd a pôdy,
- vo výrobní „Skladové hospodárstvo“ zásobník NaOH, nefunkčný zásobník HCl, dva zásobníky na chladiaci olej a dva zásobníky vodného roztoku CaCl₂ **nie sú umiestnené v záchytných nádržiach**,
- vo výrobní „Výroba chladu“ zásobník s obsahom vodného roztoku CaCl₂ **nie je osadený v záchytnej nádrži**.

K. Záver

Z kontrolných zistení vyplýva, že v prevádzke „**Výroba vinylchloridu z acetylénu**“ neboli splnené opatrenia na nápravu zamerané na ochranu vôd stanovené rozhodnutím č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 23.4.2013.

Uvedené zistenie je podľa § 37 ods. 1 písm. q) správnym deliktom, za ktorý inšpekcia uloží pokutu podľa §37 ods. 3.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd , Bratislava listom zo dňa 21.12.2016 pod č. 67080/2016, adresovaný SIŽP, Ústredie , Útvar integrovaného povolenia, Bratislava, vo veci „Vodný plán Slovenska – stanovisko“ uviedlo: „**Pre aplikáciu výnimky pre vodný útvar podľa článku 4(4) rámcovej smernice o vode – z dôvodu kombinácie technickej uskutočniteľnosti, nadmerných nákladov, prírodných podmienok**

spoločnosť Fortischem má naplánované vykonanie opatrení, ktoré je potrebné povoliť orgánom zakomponovať do príslušných rozhodnutí“.

S odvolaním sa na opatrenia uvedené vo „Vodnom pláne Slovenska“ prevádzkovateľ požiadal o určenie nových termínov realizácie opatrení na zabezpečenie prevádzky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, čo je predmetom žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia.


Správa z environmentálnej kontroly č. 21/2017/Kur/P bola vypracovaná v Banskej Bystrici dňa 21.6.2017.

Podpisy:

za SIŽP, IŽP Banská Bystrica, OIPK:

Ing. Mária Petrová - inšpektorka

Ing. Ján Kurillo – inšpektor



Správa zaslaná poštou na adresu FORTISCHEM a. s., M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky.



SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica
Odbor integrovaného povolovania a kontroly
Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5042-22394/47/2017/Kur

DODATOK K SPRÁVE O ENVIRONMENTÁLNEJ
KONTROLE č. 21/2017/Kur/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly: § 34 ods. 9 zákona – **mimoriadna**
Podnet: **Nie**
Výsledok: § 35 ods. 2 písm. b) zákona – **pokuta**
Odstúpené: **Nie**

B. Orgán štátneho dozoru

SIŽP, IŽP Banská Bystrica, odbor integrovaného povolovania a kontroly

Inšpektor: Ing. Ján Kurillo
Telefón: 048 471 96 56
Elektronická adresa: jan.kurillo@sizp.sk
Inšpektor: Ing. Mária Petrová
Telefón: 048 471 96 52
Elektronická adresa: maria.petrova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR: FORTISCHEM a. s.
Adresa sídla: M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
IČO: 46 693 874
Kontrola oznámená: 18.5.2017 Spôsob: Elektronickou poštou

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa:

- RNDr. Mária Danišová, vedúca oddelenia technicko – legislatívneho Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík, splnomocnená na zastupovanie spoločnosti, telefón: 046/568 3220, elektronická adresa: maria.danisova@fortischem.sk
- Ing. Miroslav Kováč, vedúci útvaru ÚŽPMR, telefón: 046/568 3200, elektronická adresa: miroslav.kovac@fortischem.sk
- Ing. Ivan Dobrotka, vedúci výroby VC, elektronická adresa: ivan.dobrotka@fortischem.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výroba vinylchloridu z acetylénu
Adresa prevádzky: M. R. Štefánika.1, 972 71 Nováky
Variabilný symbol: 470100305
Integrované povolenie: 5168/566/OIPK/470100305/2005/Kň
Vydané: 6.6.2006
Právoplatné: 27.6.2006
Rozhodnutie o opatreniach
na nápravu: 2597-9057/47/2013/Kmi
Vydané: 2.4.2013
Právoplatné: 23.4.2013
Projektovaná kapacita: [REDACTED] t vinylchloridu za rok
Kategória: 4.1. f) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: halogénderiváty uhl'ovodíkov

E. Časová os

Posledná kontrola: 19.5.2015
Kontrolované obdobie: 1.1.2014 do 19.5.2015
Začatie kontroly: 22. 5.2017
Miestne zisťovanie: 22.5.2017
Vypracovanie správy: 21.6.2017
Doručenie správy: 4.7.2017

F. Vykonané úkony

Fotodokumentácia: Áno
Videodokumentácia: Nie
Odňatie prvopisov: Nie
Odobraté vzorky: Nie
Iné: Nie

G. Zameranie kontroly

Kontrola podľa § 34 ods. 9 zákona o IPKZ bola zameraná na plnenia rozhodnutia č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013 v súvislosti s podaním žiadosti prevádzkovateľa o zmenu č. 4 integrovaného povolenia, ktorej predmetom je predĺženie termínu na zabezpečenie časti prevádzky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami do 31.12.2021 a predĺženie platnosti stavebného povolenia pre stavbu "Oprava adiabatického prania a sušenia VCM ZP" o dva roky.

H. Doplnenie správy z environmentálnej kontroly č. 21/2017/Kur/P prevádzkovateľom

V kapitole “H. Stav prevádzky v čase miestneho zisťovania – opis”_pri zverejňovaní správy požadujeme nezverejňovať všetky objemy zásobných nádrží surovín a produktov.

V časti “ Syntéza vinylchloridu upravujem vetu nasledovne: Zo 16 existujúcich reaktorov bolo v čase kontroly 9 v činnnej prevádzke.

V časti “ Pranie a sušenie vinylchloridu” platí text nasledovne: Výrobňa “**Pranie a sušenie vinylchloridu**” využíva zariadenia: absorbér chlorovodíka, vodnú práčku, lúhovú práčku, soľankovú práčku, zásobník NaOH, predlohy a čerpadlá na proces prania a sušenia vinylchloridu. Samostatná záchytná a havarijná nádrž pod uvedenými zariadeniami bude realizáciou stavebných prác stavby „**Oprava adiabatického prania a sušenia VCM ZP**“ daná do vyhovujúceho stavu v súlade so všeobecne záväznými predpismi na úseku ochrany vôd.

V časti “ Skladovanie a stáčanie” sa mení text nasledovne: V murovanom a zastrešenom jednopodlažnom objekte výrobné “**Skladovanie a stáčanie vinylchloridu**” sú umiestnené dve nádrže s obsahom vinylchloridu. Prevádzkovateľ v jednoplást'ových nádržiach meria tlak a výšku hladiny. Vinylchlorid prevádzkovateľ už nenakupuje a stáčacie miesto a nie je využívané.

V kapitole “J. Kontrolné zistenia - plnenia opatrení z rozhodnutia č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013, časť Opatrenie 1. a opis: Prevádzkovateľ nepredložil projektové dokumentácie príslušných stavieb v určenej lehote stanovenej predmetným rozhodnutím. Bola predložená len časť projektovej dokumentácie v termíne 24.10.2014 týkajúca sa časti “Pranie a sušenie“. Realizáciu stavieb v lehote do 31.12.2016 prevádzkovateľ nevykonával.

V kapitole “J. Kontrolné zistenia - plnenia opatrení z rozhodnutia č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013, časť „ Kontrolou bolo zistené“ je nasledovný text:

- vo výrobni „Syntéza vinylchloridu“ je povrchová úprava záchytných nádrží čiastočne **poškodená**. Nie je zabezpečená ochrana betónu povrchovou úpravou voči pôsobeniu ropných látok. Záchytné nádrže sú však protihavarijne zabezpečené existujúcou fóliou uloženou pod betónom proti pôsobeniu ropných látok,

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Mária Petrová

Ing. Ján Kurillo

Prevádzkovateľ:

Ing. Viliam Carach, vedúci ÚŽPaMR




RNDr. Mária Danišová

Funkcia: vedúca oddelenia technicko – legislatívneho
Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík,
splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

Ing. Miroslav Kováč

Dodatok k správe o EK prevzala RNDr. Mária Danišová
osobne dňa 11.7. 2017




SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica

Odbor integrovaného povolovania a kontroly

Jegorovova 29B, 974 01 Banská Bystrica

Číslo: 5042-22341/47/2017/Kur

ZÁPISNICA O PREROKOVANÍ VÝSLEDKOV ENVIRONMENTÁLNEJ KONTROLY č. 21/2017/Kur/P

Environmentálnu kontrolu (ďalej len „kontrola“) vykonala Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica, Odbor integrovaného povolovania a kontroly (ďalej len „SIŽP“), ako príslušný odborný kontrolný orgán – orgán štátneho dozoru podľa § 9 ods. 1 písm. a) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. d) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“). Počas kontroly a pri vypracovaní správy o kontrole sa postupovalo podľa zákona a primerane v súčinnosti so zákonom č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o kontrole“).

A. Kontrola

Typ kontroly:

§ 34 ods. 9 zákona - **mimoriadna**

Podnet:

Áno - žiadosť prevádzkovateľa o zmenu IP z dôvodu nedodržania opatrení zameraných na ochranu vôd stanovených rozhodnutím

Výsledok:

§ 35 ods. 2 písm. b) zákona - **pokuta**

Odstúpené:

Nie

B. Orgán štátneho dozoru

Inšpektor:

Ing. Ján Kurillo

Telefón:

048 471 96 56

Elektronická adresa:

jan.kurillo@sizp.sk

Inšpektor:

Ing. Mária Petrová

Telefón:

048/471 96 52

Elektronická adresa:

maria.petrova@sizp.sk

C. Prevádzkovateľ

Názov podľa OR:

FORTISCHEM a. s.

Adresa sídla:

M. R. Štefánika, č.1, 972 71 Nováky

IČO:

46 693 874

Kontrola oznámená: 18.5.2017
Spôsob: Elektronicky

Zúčastnené osoby za prevádzkovateľa na mimoriadnej kontrole:

- RNDr. Mária Danišová, vedúca oddelenia technicko – legislatívneho Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík, splnomocnená na zastupovanie spoločnosti, telefón: 046/568 3220, elektronická adresa: maria.danisova@fortischem.sk
- Ing. Miroslav Kováč, vedúci odboru ÚŽPaMR, telefón: 046/568 3200, elektronická adresa: miroslav.kovac@fortischem.sk
- Ing. Ivan Dobrotka, vedúci výroby VC, elektronická adresa: ivan.dobrotka@fortischem.sk

D. Prevádzka

Názov podľa IP: Výroba vinylchloridu z acetylénu
Adresa prevádzky: M. R. Štefánika.1, 972 71 Nováky
Variabilný symbol: 470100305
Integrované povolenie: 5168/566/OIPK/470100305/2005/Kň
Vydané: 6.6.2006
Právoplatné: 27.6.2006
Rozhodnutie o opatreniach na nápravu: 2597-9057/47/2013/Kmi
Vydané: 2.4.2013
Právoplatné: 23.4.2013
Projektovaná kapacita: [REDAKOVANÉ] t vinylchloridu za rok
Kategória: 4.1. f) Výroba organických chemikálií, ktorými sú: halogénderiváty uhlíkovodíkov

E. Časová os

Posledná kontrola: 19.5.2015
Kontrolované obdobie: 1.1.2014 do 19.5.2015
Začatie kontroly: 22. 5.2017
Miestne zisťovanie: 22.5.2017
Vypracovanie správy: 21.6.2017
Doručenie správy: 4.7.2017
Prerokovanie správy: 11.7.2017

F. Prílohy zápisnice Áno

Splnomocnenia pre Ing. Viliam Carach a RNDr. Mária Danišová

G. Výsledky vykonanej kontroly prevádzky

Vykonanou kontrolou bolo zistené, že prevádzkovateľ nesplnil opatrenia zamerané na ochranu vôd v prevádzke "Výroba vinylchloridu z acetylénu" stanovené rozhodnutím č. 2597-9057/47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013.

Kontrolou bolo zistené:

- vo výrobní „Syntéza vinylchloridu“ je povrchová úprava záchytných nádrží čiastočne **poškodená**. Nie je zabezpečená ochrana betónu povrchovou úpravou voči pôsobeniu ropných látok. Záchytné nádrže sú však protihavarijne zabezpečené existujúcou fóliou uloženou pod betónom proti pôsobeniu ropných látok,
- vo výrobní „Kompresia vinylchloridu“ zariadenia (dva kompresory obsahujúce olej **nie sú vybavené vaničkami na zachytenie oleja**,
- vo výrobní „Propylénové chladenie soľanky“ (prevádzkovateľ soľankou nazýva vodný roztok chloridu vápenatého) záchytná betónová **nádrž neplní požiadavky** na ochranu podzemných vôd a pôdy,
- vo výrobní „Skladové hospodárstvo“ zásobník NaOH, nefunkčný zásobník HCl, dva zásobníky na chladiaci olej a dva zásobníky vodného roztoku CaCl₂ **nie sú umiestnené v záchytných nádržiach**,
- vo výrobní „Výroba chladu“ zásobník s obsahom vodného roztoku CaCl₂ **nie je osadený v záchytnej nádrži**.

H. Záver

Z kontrolných zistení vyplýva, že v prevádzke „**Výroba vinylchloridu z acetylénu**“ neboli splnené **v plnom rozsahu** opatrenia na nápravu zamerané na ochranu vôd stanovené rozhodnutím č. 2597-9057/ 47/2013/Kmi zo dňa 2.4.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 23.4.2013.

Uvedené zistenie je podľa § 37 ods. 1 písm. q) správnym deliktom, za ktorý inšpekcia uloží pokutu podľa §37 ods. 3.

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Sekcia vôd , Bratislava listom zo dňa 21.12.2016 pod č. 67080/2016, adresovaný SIŽP, Ústredie , Útvar integrovaného povoľovania, Bratislava, vo veci „Vodný plán Slovenska – stanovisko“ uviedlo:“ **Pre aplikáciu výnimky pre vodný útvar podľa článku 4(4) rámcovej smernice o vode – z dôvodu kombinácie technickej uskutočniteľnosti, nadmerných nákladov, prírodných podmienok spoločnosť Fortischem má naplánované vykonanie opatrení, ktoré je potrebné povoliť orgánom zakomponovať do príslušných rozhodnutí“.**

S odvolaním sa na opatrenia uvedené vo „Vodnom pláne Slovenska“ prevádzkovateľ požiadal o určenie nových termínov realizácie opatrení na zabezpečenie prevádzky pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, čo je predmetom žiadosti o zmenu č. 4 integrovaného povolenia.

Prevádzkovateľ bude písomne upovedomený o začatí správneho konania vo veci uloženia pokuty za zistený správny delikt.

Prerokovanie výsledku kontroly s prevádzkovateľom:

Inšpekcia v súlade s ustanovením § 34 ods. 11 zákona o IPKZ prerokovala dňa 11. 7. 2017 so zástupcami prevádzkovateľa Ing. Viliam Carach, RNDr. Mária Danišová a Ing. Miroslav Kováč výsledky vykonanej kontroly.

Vyjadrenie prevádzkovateľa:

V súvislosti so závermi uvedenými v tejto zápisnici a v kontexte na vyjadrenie MŽP SR sa mení termín na realizáciu opatrení zameraných na riešenie nakladania so znečisťujúcimi

látkami do roku 2021. Právny akt - Vodný plán Slovenska a jeho Program opatrení, schválený vládou SR, naplňuje požiadavky vykonateľnosti vybraných ustanovení zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, má záväzný charakter z hľadiska termínov a umožňuje legitímnym spôsobom realizovať opatrenia v neskoršom období, t.j. do konca roka 2021. Vzhľadom k uvedenému pri stanovovaní výšky pokuty požadujeme zohľadniť legitímnosť postupu a stanoviť výšku pokuty na dolnej hranici.

V Banskej Bystrici, dňa 11.7.2017

I. Podpisy

Za SIŽP:

Ing. Mária Petrová

Ing. Ján Kurillo

Prevádzkovateľ:


Ing. Viliam Carach, vedúci útvaru ÚŽPMR

RNDr. Mária Danišová

Funkcia: vedúca oddelenia technicko – legislatívneho
Útvaru životného prostredia a manažmentu rizík,
splnomocnený zástupca prevádzkovateľa

Ing. Miroslav Kováč, špecialista pre ÚŽPMR

Zápisnicu prevzala RNDr. Mária Danišová
osobne dňa 11.7. 2017



Five handwritten signatures in blue ink, each on a dotted line. The signatures are: 1. Ing. Mária Petrová, 2. Ing. Ján Kurillo, 3. Ing. Viliam Carach, 4. RNDr. Mária Danišová, 5. Ing. Miroslav Kováč.